



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ		
CONDUCTOR						OPERARIOS		DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	SANTIAGO MACÍAS					NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIÁN PARRA	PLACAS:	LCO 042		
NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.321.077					NÚMERO DE CÉDULA:	1.025.320.770	MODELO CAMIÓN:	2023		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	ALEJANDRO MEJÍA	CAPACIDAD:	20KG		
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.520.422	CILINDRAJE:	2.771CC		
						NOMBRE OPERARIO:	GUSTAVO REYES	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI		
						NÚMERO DE CÉDULA:	10.880.580	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.		
NOMBRE OPERARIO:	N/A										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:27 HR						PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:03 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023				
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	14:03 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:36 HR					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	N/A		SOGAS:	AM	SI
						VENCE:	N/A			COBIJAS:	PM

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS ALEJANDRO MEJÍA (1.000.520.422) Y GUSTAVO REYES (10.880.580) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS SEBASTIÁN PARRA (1.025.320.770), ALEJANDRO MEJÍA (1.000.520.422) Y GUSTAVO REYES (10.880.580) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. ADICIONAL, NO APLICA LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2023

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	46	3	0	0	82	26 P	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:

SE DESCARGA UN PAR DE TAPETES EXTRA EN LA RUTA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:

DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

Diego Delgado