FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	30	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 4	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ESTEBAN QUIROGA RINCÓN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	PABLO ENRIQUE PEDRAZA
NÚMERO DE CÉDULA:	19.367.050
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ALEXIS FAJARDO SUAREZ
NUMERO DE CÉDULA:	13.956.537
NOMBRE OPERARIO:	ANTONIO CONTRERAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.014.245.781
NOMBRE OPERARIO:	JAIME RODRIGUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	11.220.937
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SMH 437
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	7000 KG
CILINDRAJE:	3.920 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:20 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	6:00 HR - KR 9 X CL 146
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:25 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:55 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:20 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	23 DE AGOSTO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ANTONIO CONTRERAS (CC 1.014.245.781) Y ALEXIS FAJARDO SUAREZ (CC 13.956.537) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDA TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE Y ANTONIO CONTRERAS (CC 1.014.245.781), JAIME RODRIGUEZ (CC 11.220.937) Y ALEXIS FAJARDO SUAREZ (CC 13.956.537) NO PORTAN CHALECO REFLECTIVO EN LA MAÑANA. EL CAMIÓN NO USA EL CONO DE SEÑALIZACION EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES
CANTIDAD	100	0	0	0	173	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


ESTADO		
	B	Bueno
	R	Regular
	M	Malo

Observaciones adicionales:
UNA VALLA DE CERRAMIENTO NO ES MONTADA EN EL CAMIÓN. DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA





TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ESTEBAN QUIROGA RINCÓN	Esteban Q.R.