FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	30	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 1	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JORGE MACIAS
NÚMERO DE CÉDULA:	19.415.996
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID RUBIANO
NUMERO DE CÉDULA:	80.772.765
NOMBRE OPERARIO:	MARIO PARRA RAMIREZ
NUMERO DE CÉDULA:	79.299.863
NOMBRE OPERARIO:	FERNANDO GUEGIA
NUMERO DE CÉDULA:	12.283.193
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WGY 469
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	6509KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:52 HR - CARRERA 58 X CALLE 68
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:56 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:52 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:40 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	17 DE AGOSTO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMION CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACION, SIN EMBARGO ESTE NO ES USADO, NINGUNO DE LOS OPERARIOS CUENTA CON REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	73	0	28	15	112	8	0	0	0	0	0	0	0	10		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO SE RELACIONA LOS 4 PENDONES Y LAS 2 PALETAS QUE GENERALMENTE SE REPORTAN, YA QUE LOS MISMOS LLEGAN EN EL VELERO DE Z2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA



TARDE



NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ	Diego Delgado