FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	30	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 2	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	SANTIAGO MACÍAS
NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.321.077
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JULIÁN RAMÍREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.016.943.859
NOMBRE OPERARIO:	YESID MEJÍA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.520.422
NOMBRE OPERARIO:	JUAN PARRA
NUMERO DE CÉDULA:	1.025.320.770
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	LCO 042
MODELO CAMIÓN:	2023
CAPACIDAD:	2350KG
CILINDRAJE:	2.771CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:30 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:16 HR - CARRERA 58 X CALLE 68
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:14 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:56 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:41 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS JULIÁN RAMÍREZ (C.C 1.016.943.859), YESID MEJÍA (C.C 1.000.520.422) Y JUAN PARRA (1.025.320.770) NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS JULIÁN RAMÍREZ (C.C 1.016.943.859), YESID MEJÍA (C.C 1.000.520.422) Y JUAN PARRA (1.025.320.770) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. ADICIONAL, NO APLICA LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2023.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	46	6	0	0	82	25 P	0	0	7	0	0	2	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	R	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE DESCARGAN 3 VALLAS TIPO 3 CON 3 PENDONES DE "CICLOVÍA SUSPENDIDA POR EVENTO"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ Diego Delgado