FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	16	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 2	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO

CONDUCTOR		***OPERARIOS***		***DATOS CAMIÓN***	
NOMBRE CONDUCTOR:	WILLIAM MEDINA	**NOMBRE OPERARIO:**	DAVID MEDINA	**PLACAS:**	KSQ 315
		NUMERO DE CÉDULA:	1.000.624.341	**MODELO CAMIÓN:**	2022
NÚMERO DE CÉDULA:	1.026.592.532	**NOMBRE OPERARIO:**	VÍCTOR PINEDA	**CAPACIDAD:**	2350 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.001.287.824	**CILINDRAJE:**	2.771 CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	**NOMBRE OPERARIO:**	MANUEL BUITRAGO	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.010.000.993	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		***EQUIPO DE CARRETERAS***			***ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN***		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:30 HR		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:58 HR DIAGONAL 16 SUR X CARRERA 41 A	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:23 HR		PM	SI	**ESTACIONARIAS:**	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		***ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:***		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:30 HR				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE	14:44 HR	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	N/A			PM	SI
		VENCE:	N/A		**COBIJAS:**	AM	SI
						PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO MANUEL BUITRAGO IDENTIFICADO CON CEDULA NÚMERO 1.010.000.993 NO CUENTA CON BOTAS DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN. EL OPERARIO VICTOR PINEDA IDENTIFICADO CON CEDULA NÚMERO 1.001.287.824 NO CUENTA CON BOTAS DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN. EL CAMIÓN NO CUENTA CON REVISIÓN TECNICOMECÁNICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2022.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	**VALLAS**	**VALLA T3**	**CONTRAFLUJOS**	**DIVISORES CARRIL**	**CONOS**	**TAPETES**	**CICLOPARQUEADEROS**	**CANECAS V**	**PENDONES**	**TELAS**	**MAPAS**	**PALETAS**	**MALETIN**	**BASES**	**ESTADO**	**B**	**Bueno**
CANTIDAD	54	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		**R**	**Regular**
ESTADO	B	N/A	B	M	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		**M**	**Malo**

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO