FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - CANECAS 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JOHN HUERTAS
NÚMERO DE CÉDULA:	79.620.756
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ANDRES ORTIZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.012.322.195
NOMBRE OPERARIO:	JUAN GARCÍA
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.937.963
NOMBRE OPERARIO:	DIDIER CARDONA
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.939.054
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WNM 224
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	3000 KG
CILINDRAJE:	3200 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SÍ
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:08 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:52 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:54 HR
HORA DE FINALIZACIÓN	14:27 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SÍ
	PM	SÍ
EXTINTOR:	AM	SÍ
	PM	SÍ
FECHA VENCIMIENTO:	FEBRERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SÍ	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SÍ	
VENCE:	26 DE SEPTIMBRE DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SÍ
ESTACIONARIAS:	PM	SÍ

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	NO
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, SOGAS NI COBIJAS TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO DE LA TARDE. LOS OPERARIOS JUAN GARCÍA CC 1.022.937.963 Y DIDIER CARDONA CC 1.022.939.054 NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD NI REFLECTIVOS TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO DE LA TARDE. EL OPERARIO ANDRÉS ORTIZ CC 1.012.322.195 NO CUENTA CON REFLECTIVOS TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO DE LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL


TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales: NO APLICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIELA RUIZ QUINTANA