FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - CANECAS 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ODERLÍN SAID SIERRA SAZA
NÚMERO DE CÉDULA:	80.735.140
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DARWIN NORBEY DUARTE RUEDA
NUMERO DE CÉDULA:	1.025.523.236
NOMBRE OPERARIO:	NILSON MORALES DÍAZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.049.842
NOMBRE OPERARIO:	BREINER DUARTE
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.862.342
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WEP 360
MODELO CAMIÓN:	2014
CAPACIDAD:	4900 KG
CILINDRAJE:	5.193 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	58
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:50 HORAS
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:30 HORAS

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:40 HORAS
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE	14:25 HORAS

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SÍ
	PM	SÍ
EXTINTOR:	AM	SÍ
	PM	SÍ
FECHA VENCIMIENTO:	31/10/2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SÍ	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SÍ	
VENCE:	17/01/2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SÍ
ESTACIONARIAS:	PM	SÍ

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SÍ
	PM	SÍ
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS DARWIN DUARTE, C.C 1.025.523.236, NILSON MORALES, C.C 1.000.049.842 Y BREINER DUARTE, C.C 1.000.862.342, NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD NI CON REFLECTIVOS. EL CAMIÓN NO CUENTA CON COBIJA NI CON CONO DE SEÑALIZACIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE PRESENTA HURTO DE (1) CANECA DURANTE LA JORNADA PARA ESTE CAMION.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: DANIELA RUÍZ QUINTANA