FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	WILLIAM MEDINA
NÚMERO DE CÉDULA:	1.026.592.532
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DAVID MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.624.341
NOMBRE OPERARIO:	FABIAN HERRERA
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.000.838
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSQ 315
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	2350 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:32 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:58 HR DIAGONAL 16 SUR X CARRERA 41 A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:27 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:24 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE	14:58 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO FABIAN HERRERA IDENTIFICADO CON CEDULA NÚMERO 1.010.000.838 NO CUENTA CON REFLECTIVO DURANTE LA DISTRIBUCIÓN. LOS OPERARIOS DAVID MEDINA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 1.000.624.341 Y EL OPERARIO FABIAN HERRERA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 1.010.000.838 LLEGAN AL PRIMER PUNTO DE RECOLECCIÓN A LAS 14:12 HR. EL CAMIÓN NO CUENTA CON REVISIÓN TECNICOMECÁNICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2022.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	M	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO