# FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

| DIA: | 30 | MES: | 10 | AÑO: | 2022 | CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO: | SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA - MALETINES | NOMBRE DEL ENCARGADO: | PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE CONDUCTOR: | LUIS MANRIQUE |
| NÚMERO DE CÉDULA: | 5.688.487 |
| ESTADO DEL CONDUCTOR: | EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO. |

## OPERARIOS

| | |
|---|---|
| NOMBRE OPERARIO: | RODOLFO MANRIQUE |
| NUMERO DE CÉDULA: | 5.690.126 |
| NOMBRE OPERARIO: | SANDY MANRIQUE |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.030,524.690 |
| NOMBRE OPERARIO: | LEYDY MANRIQUE |
| NUMERO DE CÉDULA: | 1.030.541.913 |
| NOMBRE OPERARIO: | N/A |
| NUMERO DE CÉDULA: | N/A |

## DATOS CAMIÓN

| | |
|---|---|
| PLACAS: | TZS 407 |
| MODELO CAMIÓN: | 2014 |
| CAPACIDAD: | 4252KG |
| CILINDRAJE: | 5.193CC |
| CINTURON DE SEGURIDAD: | SI |
| ESTADO DEL CAMIÓN: | EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO. |

## HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

### MAÑANA

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA: | 05:40 HR |
| PASO POR PUNTO FORMACIÓN: | N/A |
| HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE: | 06:20 HR |

### TARDE

| | |
|---|---|
| HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA: | 13:20 HR |
| HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL: | 14:20 HR |

## EQUIPO DE CARRETERAS

| | | |
|---|---|---|
| BOTIQUÍN: | AM | SI |
| | PM | SI |
| EXTINTOR: | AM | SI |
| | PM | SI |
| FECHA VENCIMIENTO: | ENERO DE 2023 | |
| LLANTAS DE REPUESTO: | SI | |
| REVISIÓN TECNICOMECANICA: | SI | |
| VENCE: | 29 DE MAYO DE 2023 | |

## ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| CONO: | AM | SI |
| | PM | SI |
| ESTACIONARIAS: | AM | SI |
| ESTACIONARIAS: | PM | SI |

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

| | | |
|---|---|---|
| SOGAS: | AM | SI |
| | PM | SI |
| COBIJAS: | AM | SI |
| | PM | SI |

## OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS RODOLFO MANRIQUE (C.C 5.690.126), SANDY MANRIQUE (C.C 1.030.524.690) Y LEIDY MANRIQUE (C.C 1.030.541.913) NO PORTAN CHALECO REFLECTIVO , BOTAS DE SEGURIDAD, NI GUANTES DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. SIN NOVEDADES PARA EL CAMION DE RUTA

## CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

| TIPO | VALLAS | VALLA T3 | CONTRAFLUJOS | DIVISORES CARRIL | CONOS | TAPETES | CICLOPARQUEADEROS | CANECAS V | PENDONES | TELAS | MAPAS | PALETAS | MALETIN | BASES | ESTADO | B | Bueno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | R | Regular |
| ESTADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B | N/A | | M | Malo |

**Observaciones adicionales:**
NO APLICA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








| NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: | PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO |
|---|---|