FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	30	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 BOSA Y CONEXIÓN SOACHA ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	IBAN ALEJANDRO LÓPEZ PARDO
NÚMERO DE CÉDULA:	1.019.092.287
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MANUEL BUITRAGO
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.000.993
NOMBRE OPERARIO:	MARLON LADINO
NUMERO DE CÉDULA:	1.003.663.830
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SZP 774
MODELO CAMIÓN:	2012
CAPACIDAD:	3975 KG
CILINDRAJE:	5.193 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:50 HORAS
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	6:35 HORAS
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:57 HORAS

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:40 HORAS
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE	15:45 HORAS

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JULIO DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	ENERO 20 DEL 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS MANUEL BUITRAGO (1.010.000.993) Y MARLON LADINO (1.003.663.830) NO SE PRESENTAN PARA RECOLECCIÓN, POR ESTA RAZÓN LLEGAN LOS REEMPLAZOS A LAS 15:06, ESTOS FUERON JHON GERENA (1.028.661.543), DIEGO BARRERA (1.086.695.054), MICHAEL MEDINA (1.001.284.830), DIEGO RODRÍGUEZ (1.233.493.439) y CAMILO RODRIGUEZ (1.013. 099. 445). ADIONAL A ELLO, SE TERMINA LA RECOLECCIÓN A LAS 15:45 HORAS.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	86	0	16	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
No se repone una valla 57 y adicional a ello no llega tropezón debido a que también se encontraba 57.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO