FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	30	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 1	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ISRAEL PINEDA
NÚMERO DE CÉDULA:	7.213.323
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	HAROLD PEREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.365.482
NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIÁN PÉREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.023.874.622
NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN ESPITIA
NUMERO DE CÉDULA:	1.005.838.839
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JTX 429
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	3936 KG
CILINDRAJE:	3.933 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:57 HORAS
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:36 HORAS

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:48 HORAS
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:55 HORAS

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS HAROLD PEREZ IDENTIFICADO CON (CC.1.007.365.482), SEBASTIÁN PÉREZ IDENTIFICADO CON (CC. 1.023.874.622) Y BRAYAN ESPITIA IDENTIFICADO CON (CC. 1.005.838.839) NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.
EL CAMIÓN CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN SIN EMBARGO, NO SE HACE USO DEL MISMO TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	71	0	18	43	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23		R	Regular
ESTADO	R	N/A	B	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales: NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO