

Barranquilla, JUNIO de 2023.

Doctor

RAFAEL LAFONT DE SALES

Secretario de Despacho

Secretaria Distrital de Obras Públicas

Alcaldía Distrital de Barranquilla

Por medio del presente me permito hacer entrega del informe de actividades correspondiente al contrato suscrito N° .CD-12-2023-0870. cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

**INFORME DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 23 MAYO AL 22 DE JUNIO 2023.**

Se continua con el recorrido dentro del proceso de supervisión de las obras de ejecución de vías por intermedio del programa Barrios a la Obra, en las siguientes direcciones y barrios:


Carrera 10 entre calles 110 y 120 – El Pueblito
Calle 115 con carrera 10 – El Pueblito
Calle 120 entre carreras 10 y 12 – El Pueblito
Carrera 2ª1 entre calles 37d y 37e, Barrio José Antonio Galán
Calle 37e entre carreras 2ª1 y 2ª2, Barrio José Antonio Galán
Carrera 3ª entre calles 37c y 37e, Barrio José Antonio Galán
Calle 37d entre carreras 2c y 3ª, Barrio José Antonio Galán
Calle 37 d entre carreras 2 y 2ª2, Barrio José Antonio Galán
Calle 64 b entre carreras 9 y 11, Barrio El Bosque
Carrera 9 entre calle 76 y 63b, Barrio EL Bosque

Supervisión y revisión de las obras que se ejecutan por intermedio de la Secretaría Distrital de Obras Públicas y las correspondientes a la Malla Vial, particularmente en el contrato de Ampliación y/o Construcción de la Calle 30 entre la carrera 46 y la circunvalar.

Supervisión de los trabajos de demolición, excavaciones, rellenos y pavimentos de la calle 30, en los cruces y bocacalles de las carreras 29 y 30.

Supervisión de la instalación de las tuberías de aguas servidas y demás redes, a lo largo de la calle 30 entre las carreras 33 y 35 lado oriental.


Se realizó corrección plano de recorrido de tramos viales para reparaciones TRAMO N° 4.3 que comprende la Calle 75 entre Carreras 41D y 41F.



Se realizó corrección al plano de recorrido de tramos viales para reparaciones TRAMO N° 3 H que comprende la Calle 43 entre Krs 68 y 66.




Se realiza elaboración plano de recorrido de tramos viales para reparaciones que comprende la Calle 69 entre Krs 43 y 45.



Se realizó la elaboración plano de recorrido de tramos viales para reparación que comprende la calle 55 con kra 53.



Se realiza elaboración plano de recorrido de tramos viales para reparaciones que comprende la calle 87 con kra 42B1.



Atentamente,

SIRLEN DE AGUAS M.

SIRLEN MILENA DE AGUAS MARTINEZ

C.C. No 22.468.361
Contratista