PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CÓDIGO: GSSTMA-234

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y TRABAJO INDICADO

Fecha: 05-05-2023 Valido desde 13-05-2023 Hasta 13-05-2023

Proyecto/ Área de trabajo: Coop - Cobertech.

Responsable del área Daniela cardona.

Equipo especifico objeto del trabajo: Soplete.

Descripción del trabajo a ejecutar Instalación De Manto

ITEM	LISTA DE VERIFICACIÓN SUPERVISOR RESPONSABLE DEL ÁREA	SI	NO	N/A
1	Los circuitos eléctricos desenergizados, inmovilizados y con su aviso NO OPERAR			X
2	Se encuentra realizado el AST	X		
3	Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	X		
4	El equipo al cual se va a trabajar está debidamente bloqueado (etiqueta y candado)	X		
5	Los EPP son adecuados y han sido inspeccionados	X		
6	Están desconectados todos los fluidos, aire - gas - combustible	X		
7	Se encuentra el equipo o zona libre de gases - presión - sustancias calientes	X		
8	El personal ha sido capacitado en relación con las actividades a desarrollar	X		
9	El personal ha sido instruido en relación a los riesgos que pueden presentarse durante el trabajo	X		
10	El personal cuenta con todos sus elementos de protección personal adecuados a la labor	X		
11	Permite los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas, etc.) realizar los trabajos con seguridad	X		
12	Los equipos y maquinarias se encuentran ubicados en un lugar seguro	X		
13	Los equipos y herramientas a utilizar se encuentran en óptimas condiciones	X		
14	Se verificó que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que puedan causar una conflagración	X		
15	Se tiene extintores en el sitio	X		
16	Se inspeccionó debidamente los extintores (presión, carga, manguera, fecha de recarga, accesorios, etc.)	X		
17	Se tiene claro un plan en caso de emergencia (vías de evacuación, ubicación de extintores, etc.)	X		
18	El equipo de corte tiene atrapallamas			X
19	Se realizó la prueba de gases/ oxigeno (espacios confinados)			X
20	Los elementos para detención de caídas (arnés, línea de vida) están ubicadas fuera de la línea de fuego	X		
21	Se tiene las hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar	X		
22	Requiere permiso adicional: TRABAJO EN ALTURA	X		

PRUEBA DE GASES				PRUEBAS ESPECIALES			
Atmósfera	Estándar	Fecha/hora	Fecha/hora	Sustancia química a utilizar	Ficha Técnica	SI	NO
Oxígeno %							
% LEL							
Otros							

PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES

Nombre	Firma	Nombre	Firma
[illegible]	[illegible]		

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

Responsables	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
SPV responsable del área	Daniela Cardona	Inspectora SST	[signature]	08-05-23.
SPV respons. Del trabajo				
SPV repons. Contratista				

Observaciones

CIERRE DEL PERMISO

Fecha: 15-05-2023 Hora: 12:00pm Responsable del área Daniela cardona

Resp trabajo [illegible] Firma [illegible] Firma [signature]

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CÓDIGO: GSSTMA-234

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y TRABAJO INDICADO

Fecha: 02-05-2023 Valido desde 06-05-2023 Hasta 06.05.2023

Proyecto/ Área de trabajo: CCOP

Responsable del área Daniela cardona

Equipo específico objeto del trabajo: Instalación De Manto Soplete

Descripción del trabajo a ejecutar Instalación De Manto Colocado

ÍTEM	LISTA DE VERIFICACIÓN SUPERVISOR RESPONSABLE DEL ÁREA	SI	NO	N/A
1	Los circuitos eléctricos desenergizados, inmovilizados y con su aviso NO OPERAR			✓
2	Se encuentra realizado el AST	✓		
3	Se ha delimitado y aislado el área de trabajo	✓		
4	El equipo al cual se va a trabajar está debidamente bloqueado (etiqueta y candado)			✓
5	Los EPP son adecuados y han sido inspeccionados	✓		
6	Están desconectados todos los fluidos, aire - gas - combustible	✓		
7	Se encuentra el equipo o zona libre de gases - presión - sustancias calientes	✓		
8	El personal ha sido capacitado en relación con las actividades a desarrollar	✓		
9	El personal ha sido instruido en relación a los riesgos que pueden presentarse durante el trabajo	✓		
10	El personal cuenta con todos sus elementos de protección personal adecuados a la labor	✓		
11	Permite los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas, etc.) realizar los trabajos con seguridad	·		✓
12	Los equipos y maquinarias se encuentran ubicados en un lugar seguro			✓
13	Los equipos y herramientas a utilizar se encuentran en óptimas condiciones	✓		
14	Se verificó que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que puedan causar una conflagración	✓		
15	Se tiene extintores en el sitio	✓		
16	Se inspeccionó debidamente los extintores (presión, carga, manguera, fecha de recarga, accesorios, etc.)	✓		
17	Se tiene claro un plan en caso de emergencia (vías de evacuación, ubicación de extintores, etc.)			✓
18	El equipo de corte tiene atrapallamas			✓
19	Se realizó la prueba de gases/ oxígeno (espacios confinados)	✓		
20	Los elementos para detención de caídas (arnés, línea de vida) están ubicadas fuera de la línea de fuego	✓		
21	Se tiene las hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar	✓		
22	Requiere permiso adicional: TRABAJO EN ALTURA	✓		

PRUEBA DE GASES				PRUEBAS ESPECIALES			
Atmósfera	Estándar	Fecha/hora	Fecha/hora	Sustancia química a utilizar	Ficha Técnica	SI	NO
Oxígeno %							
% LEL							
Otros							

PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES

Nombre	Firma	Nombre	Firma
Carlos Mendez	Carlos Mendez		
Juan Camilo Bermudez	Juan Camilo B.		

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

Responsables	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
SPV responsable del área	Daniela cardona	Practicante	Daniela	02-05-2023
SPV respons. Del trabajo				02-05-2023
SPV repons. Contratista				

Observaciones

CIERRE DEL PERMISO

Fecha: 06-05-2023 Hora: 12:00pm Responsable del área Daniela cardona

Resp trabajo Carlos Mendez Firma Carlos Mendez Firma Daniela