GSSTMA-215	GMA CONSTRUCCIONES	
VERSIÓN 1		
FECHA: 15-01-2022	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS - EPCC	PAGINA 1 DE 1

A. ES OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR DEBE INSPECCIONAR TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS ANTES DE CADA USO

B. SE DEB DE SACAR AQUELLOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS E INFORME INMEDIATAMENTE AL ENCARGADO DE SST

C. TODO ELEMENTO QUE SEA SOMETIDO A CARGAS DE IMPACTO DEBE SER INMEDIATAMENTE SACADO DE SERVICIO Y NO DEBE SER USADO DE NUEVO, HASTA NO SER REVISADO Y HABILITADO POR PERSONAL COMPETENTE

PROYECTO: CASUR. FECHA DE INICIO: 02-05-2023 FECHA DE FINALIZACIÓN: 06-05-2023 VoBo ENCARGADO SST: Daniela cardona.

EPCC	ASPECTO A REVISAR	NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA EL EQUIPO / PARÁMETRO ESPECIFICO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		OBSERVACIONES ACERCA DEL PARÁMETRO ESPECIFICO QUE SE INSPECCIONA
			02-05-2023		03-05-2023		04-05-23		05-05-23		06-05-23				
			CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		
			S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
ARNES DE CUERPO COMPLETO	Marca: INK Tech Fecha Fab.: 2014 Modelo: 2014 Serial: Fecha certificación:														
	CONDICION DEL TEJIDO O CORREAS Y COSTURAS	Sin fibras externas cortadas, desgastadas, deshilachadas o cristalizadas		X		X		X		X		X			
		Sin cortes o rotura del tejido y sin estiramiento excesivo		X		X		X		X		X			
		No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		X		X		X		X		X			
		No cuenta con cortes o quemaduras		X		X		X		X		X			
		No se cuenta con perforaciones		X		X		X		X		X			
		No presenta deterioro general		X		X		X		X		X			
	ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS Y HEBILLAS	Sin deformaciones o desgaste excesivo		X		X		X		X		X			
		Sin picaduras o grietas		X		X		X		X		X			
		No presenta corrosión		X		X		X		X		X			
		No presenta deterioro general		X		X		X		X		X			
	PARTES PLÁSTICAS	Sin desgaste excesivo, deformaciones y sin grietas		X		X		X		X		X			
		Piezas completas	X		X		X		X		X				
		Sin quemaduras		X		X		X		X		X			
ESLINGAS TIPO Y ( ) POSICIONAMIENTO ( )	Marca: Fecha Fab.: Modelo: Serial: Fecha certificación:														
	CONDICION DEL TEJIDO O CORREAS Y COSTURAS	Sin fibras externas cortadas, desgastadas, deshilachadas o cristalizadas		X		X		X		X		X			
		Sin cortes o rotura del tejido		X		X		X		X		X			
		Sin estiramiento o alongación excesivos		X		X		X		X		X			
		No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		X		X		X		X		X			
		No hay quemaduras		X		X		X		X		X			
		No presenta deterioro general		X		X		X		X		X			
	GANCHOS (CONECTORES)	Sin deformaciones o desgaste excesivo		X		X		X		X		X			
		Sin picaduras o grietas		X		X		X		X		X			
		No presenta corrosión		X		X		X		X		X			
		Apertura y cierre en buen estado	X		X		X		X		X				
		Sin deterioro general		X		X		X		X					
	AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Tiene recubrimiento protector (plástico o tejido)	X		X		X		X		X	X			
		No hay presencia de hilos cortados o faltantes		X		X		X		X		X			
		Indicador de impacto o sobrecarga en buen estado		X		X		X		X		X			
		No hay quemaduras		X		X		X		X		X			

LINEA DE VIDA HORIZONTAL - VERTICAL

Línea de vida horizontal ____ Marca: _____ Fecha Fab.:_____ Modelo:_____ Serial:_____
Línea de vida vertical ____ Marca: _____ Fecha Fab.:_____ Modelo:_____ Serial:_____

CONDICION DEL TEJIDO, TRENZADO Y COSTURAS	No hay cortes o rotura del tejido o o trenzado, no hay hilos deshilachados	
	No hay desgaste, deformación o desgarro	
	No hay estiramiento o elongación excesivos	
	No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos	
	No hay quemaduras	
GANCHOS, MOSQUETONES Y ARGOLLAS	No hay desgaste excesivo, deformaciones o deterioro general	
	No hay presencia de grietas	
	Apertura y cierre en buen estado	
	No presenta corrosión	
GUARDACABO Y TENSOR PARA CUERDA	No hay deformaciones ni desgastes	
	No hay presencia de grietas	
	No hay partes faltantes	
	No presenta corrosión	
	No hay daños en poleas	
	El diámetro de la cuerda es el adecuado	

MECANISMOS DE ANCLAJE (TIE OFF, MOSQUETONES), ASCENSO Y DESCENSO (FRENOS, POLEAS, DESCENDEDORES, ASCENDEDORES)

Equipo:_____ Marca: _____ Fecha Fab.:_____ Modelo:_____ Serial:_____
Equipo:_____ Marca: _____ Fecha Fab.:_____ Modelo:_____ Serial:_____
Equipo:_____ Marca: _____ Fecha Fab.:_____ Modelo:_____ Serial:_____
Equipo:_____ Marca: _____ Fecha Fab.:_____ Modelo:_____ Serial:_____

CONDICION DEL TEJIDO, TRENZADO Y COSTURAS	No hay cortes o rotura del tejido o o trenzado, no hay hilos deshilachados	
	No hay desgaste, deformación o desgarro	
	No hay estiramiento o elongación excesivos	
	No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos	
	No hay quemaduras	
	Otros	
MOSQUETONES Y ARGOLLAS	No hay desgaste excesivo, deformaciones o deterioro general	
	No hay presencia de grietas	
	Apertura y cierre en buen estado	
	No hay partes faltantes	
	No presenta corrosión	
	Otros	
ESTRUCTURA EN GENERAL	No hay deformaciones ni desgastes	
	No hay presencia de grietas	
	No hay partes faltantes	
	No presenta corrosión	
	Apertura y cierre en buen estado	
	El diámetro de la cuerda es el adecuado	
	Otros	

NOTA: Para el caso de los mecanismos de enclaje, ascenso y descenso, se debe colocar el nombre del equipo que se inspeccionará (Ejemplo: Tie off, mosquetón, freno, polea, descendedor, ascendedor)

GSSTMA-215	GMA CONSTRUCCIONES	
VERSIÓN 1		
FECHA: 15-01-2022	INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS - EPCC	PAGINA 1 DE 1

A.	ES OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR DEBE INSPECCIONAR TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS ANTES DE CADA USO
B.	SE DEB DE SACAR AQUELLOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS E INFORME INMEDIATAMENTE AL ENCARGADO DE SST
C.	TODO ELEMENTO QUE SEA SOMETIDO A CARGAS DE IMPACTO DEBE SER INMEDIATAMENTE SACADO DE SERVICIO Y NO DEBE SER USADO DE NUEVO, HASTA NO SER REVISADO Y HABILITADO POR PERSONAL COMPETENTE

PROYECTO: CCGP. FECHA DE INICIO: 08-05-2023 FECHA DE FINALIZACIÓN: 13-05-2023 VoBo ENCARGADO SST: Daniela cardona

EPCC	ASPECTO A REVISAR	HOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA EL EQUIPO / PARÁMETRO ESPECIFICO	FECHA 08-05-2023		FECHA 09-05-2023		FECHA 10-05-23		FECHA 11-05-23		FECHA 12-05-23		FECHA 13-05-23		OBSERVACIONES ACERCA DEL PARÁMETRO ESPECIFICO QUE SE INSPECCIONA
			CUMPLE S	CUMPLE N	CUMPLE S	CUMPLE N	CUMPLE S	CUMPLE N	CUMPLE S	CUMPLE N	CUMPLE S	CUMPLE N	CUMPLE S	CUMPLE N	
ARNES DE CUERPO COMPLETO		Marca: INKTECH Fecha Fab.: 2014 Modelo: 2014 Serial: Fecha certificación:													
	CONDICION DEL TEJIDO O CORREAS Y COSTURAS	Sin fibras externas cortadas, desgastadas, deshilachadas o cristalizadas		X		X	X	X		X		X		X	
		Sin cortes o rotura del tejido y sin estiramiento excesivo		X		X	X	X		X		X		X	
		No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		X		X		X		X		X		X	
		No cuenta con cortes o quemaduras		X		X		X		X		X		X	
		No se cuenta con perforaciones		X		X		X		X		X		X	
		No presenta deterioro general		X		X		X		X		X		X	
	ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS Y HEBILLAS	Sin deformaciones o desgaste excesivo		X		X		X		X		X		X	
		Sin picaduras o grietas		X		X		X		X		X		X	
		No presenta corrosión		X		X		X		X		X		X	
		No presenta deterioro general		X		X		X		X		X		X	
	PARTES PLÁSTICAS	Sin desgaste excesivo, deformaciones y sin grietas		X		X	X		X		X		X		
		Piezas completas	X		X			X		X		X		X	
		Sin quemaduras		X		X		X		X		X		X	
ESLINGAS TIPO Y ( ) POSICIONAMIENTO ( )		Marca: Fecha Fab.: Modelo: Serial: Fecha certificación:													
	CONDICION DEL TEJIDO O CORREAS Y COSTURAS	Sin fibras externas cortadas, desgastadas, deshilachadas o cristalizadas		X		X		X		X		X		X	
		Sin cortes o rotura del tejido		X		X		X		X		X		X	
		Sin estiramiento o elongación excesivos		X		X		X		X		X		X	
		No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		X		X		X		X		X		X	
		No hay quemaduras		X		X		X		X		X		X	
		No presenta deterioro general		X		X		X		X		X		X	
	GANCHOS (CONECTORES)	Sin deformaciones o desgaste excesivo		X		X		X		X		X		X	
		Sin picaduras o grietas		X		X		X		X		X		X	
		No presenta corrosión		X		X		X		X		X		X	
		Apertura y cierre en buen estado	X		X		X		X		X		X		
		Sin deterioro general		X	X		X		X		X		X		
	AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Tiene recubrimiento protector (plástico o tejido)	X		X		X		X		X		X		
		No hay presencia de hilos cortados o faltantes		X		X		X		X		X		X	
		Indicador de impacto o sobrecarga en buen estado		X		X		X		X		X		X	
		No hay quemaduras		X		X		X		X		X		X	

LINEA DE VIDA HORIZONTAL - VERTICAL	Linea de vida horizontal ____ Marca: ____ Fecha Fab.: ____ Modelo: ____ Serial: ____ Linea de vida vertical ____ Marca: ____ Fecha Fab.: ____ Modelo: ____ Serial: ____															
	CONDICION DEL TEJIDO, TRENZADO Y COSTURAS	No hay cortes o rotura del tejido o o trenzado, no hay hilos deshilachados														
		No hay desgaste, deformación o desgarro														
		No hay estiramiento o elongación excesivos														
		No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos														
		No hay quemaduras														
	GANCHOS, MOSQUETON Y ARGOLLAS	No hay desgaste excesivo, deformaciones o deterioro general														
		No hay presencia de grietas														
		Apertura y cierre en buen estado														
		No presenta corrosión														
	GUARDACABO Y TENSOR PARA CUERDA	No hay deformaciones ni desgastes														
		No hay presencia de grietas														
		No hay partes faltantes														
		No presenta corrosión														
		No hay daños en poleas														
		El diámetro de la cuerda es el adecuado														
MECANISMOS DE ANCLAJE (TIE OFF, MOSQUETONES), ASCENSO Y DESCENSO (FRENOS, POLEAS, DESCENDEDORES, ASCENDEDORES)	Equipo: ____ Marca: ____ Fecha Fab.: ____ Modelo: ____ Serial: ____ Equipo: ____ Marca: ____ Fecha Fab.: ____ Modelo: ____ Serial: ____ Equipo: ____ Marca: ____ Fecha Fab.: ____ Modelo: ____ Serial: ____ Equipo: ____ Marca: ____ Fecha Fab.: ____ Modelo: ____ Serial: ____															
	CONDICION DEL TEJIDO, TRENZADO Y COSTURAS	No hay cortes o rotura del tejido o o trenzado, no hay hilos deshilachados														
		No hay desgaste, deformación o desgarro														
		No hay estiramiento o elongación excesivos														
		No hay corrosión por exposición a ácidos o productos químicos														
		No hay quemaduras														
		Otros														
	MOSQUETONES Y ARGOLLAS	No hay desgaste excesivo, deformaciones o deterioro general														
		No hay presencia de grietas														
		Apertura y cierre en buen estado														
		No hay partes faltantes														
		No presenta corrosión														
		Otros														
	ESTRUCTURA EN GENERAL	No hay deformaciones ni desgastes														
		No hay presencia de grietas														
		No hay partes faltantes														
		No presenta corrosión														
		Apertura y cierre en buen estado														
		El diámetro de la cuerda es el adecuado														
		Otros														

NOTA: Para el caso de los mecanismos de anclaje, ascenso y descenso, se debe colocar el nombre del equipo que se inspeccionará (Ejemplo: Tie off, mosquetón, freno, polea, descendedor, ascendedor).