

Gestión SST
PROYECTO: CASUR
MAYO 2023


1- CHARLAS Y CAPACITACIONES











GMA | SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S-G SST | CÓDIGO: GSSTMA-087 VERSIÓN. 01 FECHA: 15-01-2022

EMPRESA GMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

LISTA DE PERSONAL QUE RECIBE CAPACITACION. TEMA: COPASST

Nombre del Proyecto y/o área: COSIR Fecha: 17-05-2023

Nombre del Trabajador	Cedula de ciudadania	Cargo	Firma
Juan Camilo Forero	1070	oficial	
Eduardo Cortes	8028472	Ofi	
Anderson Muñoz	80105914	Ayd.	
Victor Puerta	1024502707	oficial	
Daniel Cardona	1110530509	SISO SST	

Firma del Capacitador:

Licencia de SST No:

Cra. 14 No 75-42 Of. 2. Barrio el Lago Localidad Chapinero. Cel. 3106960675
E- mail: augusto.garcia@grupogma.com – Bogotá, D.C.

Para **GMA CONSTRUCCIONES** es muy importante realizar Charla de 5 minutos y capacitación de **COPASST** y participar en las capacitaciones de la **ARL RIESGO EN CALIENTE** Con el fin de concientizar al personal de obra de los cuidado que debemos tener a la hora de realizar las actividades. Para evitar algún accidente de trabajo.


GMA CONSTRUCCIONES

2- EPP´S Y DOTACIÓN

Para **GMA CONSTRUCCIONES** es muy importante la seguridad Los de los trabajadores con el fin de proteger a sus trabajadores de los posibles daños a su salud o integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.









3- INSPECCIONES DE SEGURIDAD









EN EL MES DE MAYO SE HIZO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA.

4- GESTIÓN AMBIENTAL

En el mes de Mayo se realizo señalización de acopios y separación de material para darle una disposición final.





5- GESTIÓN DEL RIESGO











INSTALACION DE VIDRIOS



PINTURA DE TECHO Y MURO

ACTIVIDADES DEL PISO 9











INSTALACION DE MANTO PARTE PERIMETRAL



INSTALACION DE MANTO PARTE PERIMETRAL PARTE BALCON











INSTALACION ESTRUTURAL Y TAPE DE DRYWALL



INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA ARMADO DE MUROS EN SECO

ACTIVIDADES BLOQUE 41











PINTURA DE PUERTA




INSTALACION DE MANTO

ACTIVIDADES BLOQUE 58













EMCHAPE DE MUROS



ARREGLO DE PUERTA Y PINTURA

6- CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO







7- PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN







Para **GMA CONSTRUCCIONES** En el mes de **MAYO** realizo Pausas activas con el fin de promover y prevenir enfermedades al trabajador consta de tomar breves descansos a lo largo del día para realizar diferentes tipos de ejercicios por un periodo de 5 a 10 minutos aproximadamente.

8- GESTIÓN DEL RIESGO COVID





DESINFECCIÓN DE MANOS



DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

# CASOS POSITIVOS	# CASOS AISLAMIENTO	# CASOS RECUPERADOS
0	0	0
0	0	0

9- ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

GMA CONSTRUCCIONES	GMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Código: GSSTMA-036
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 15/01/2022
	PROCESO:	Versión: 1
	FORMATO: REPORTE DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES PELIGROSAS E INCIDENTES	Pagina: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL:

PROYECTO DÓNDE SE	ÁREA DÓNDE SE PRESENTA EL EVENTO	OBJETO DEL	ANTECEDENTES	FECHA DEL	3 dia	5 mes	2023 año
Casur	Cubierta	Uso de epp					

DETALLE DEL EVENTO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LUGAR ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL REPORTE
	Cubierta	El trabajador realiza actividades sin uso de Epp
	TIPO DE RIESGO: Uso no adecuado de los epps	
	FACTOR DE RIESGO: Locativo	POSIBLES RECOMENDACIONES: Hacer uso de EPP´S para evitar accidentes laboral.
	PROBABLES CONSECUENCIAS: Golpes en la cabeza	

NOMBRE DE QUIEN IDENTIFICA EL	CARGO DE QUIEN IDENTIFICA EL	ÁREA A LA QUE PERTENECE	CEDULA/CELULAR
Daniela Cardona	Inspectora SST	Administrativo	1110550509
FIRMA DE QUIEN IDENTIFICA EL EVENTO: Daniela Cardona			
NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL	**CARGO DE QUIEN REPORTA EL EVENTO**	**ÁREA A LA QUE PERTENECE**	**CEDULA/CELULAR**
Daniela Cardona	Maestro	Operativo	80720168
FIRMA DE QUIEN REPORTA EL EVENTO: Miguel Roncancio			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL EVENTO	**CARGO DE QUIEN RECIBE EL EVENTO**	**ÁREA A LA QUE PERTENECE**	**CEDULA/CELULAR**
Daniela Cardona	Inspectora SST	Administrativo	1110550509
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL EVENTO: Daniela Cardona			

GMA CONSTRUCCIONES	GMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	Código: GSSTMA-036
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 15/01/2022
	PROCESO:	Versión: 1
	FORMATO: REPORTE DE ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES PELIGROSAS E INCIDENTES	Pagina: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL:

PROYECTO DÓNDE SE PRESENTA EL EVENTO	ÁREA DÓNDE SE PRESENTA EL EVENTO	OBJETO DEL REPORTE	ANTECEDENTES	FECHA DEL EVENTO	19 dia	5 mes	2023 año
Casur	Cubierta	Uso de epp					


DETALLE DEL EVENTO


EVIDENCIA FOTOGRAFICA	LUGAR ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL REPORTE
	Piso	Trabajador realiza actividades sin sus epp
	TIPO DE RIESGO: Personal no hace uso de los Epp	
	FACTOR DE RIESGO: Locativo	POSIBLES RECOMENDACIONES: Hacer uso de las
	PROBABLES CONSECUENCIAS	


NOMBRE DE QUIEN IDENTIFICA EL EVENTO	CARGO DE QUIEN IDENTIFICA EL EVENTO	ÁREA A LA QUE PERTENECE	CEDULA/CELULAR
Daniela Cardona	Inspectora SST	Administrativo	1110550509
FIRMA DE QUIEN IDENTIFICA EL EVENTO			
NOMBRE DE QUIEN REPORTA EL EVENTO	**CARGO DE QUIEN REPORTA EL EVENTO**	**ÁREA A LA QUE PERTENECE**	**CEDULA/CELULAR**
Daniela Cardona	oficial	Operativo	80258472
FIRMA DE QUIEN REPORTA EL EVENTO: Abelardo Corredor			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL EVENTO	**CARGO DE QUIEN RECIBE EL EVENTO**	**ÁREA A LA QUE PERTENECE**	**CEDULA/CELULAR**
Daniela Cardona	Inspectora SST	Administrativo	1110550509
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL EVENTO: Daniela Cardona			


Para **GMA CONSTRUCCIONES** es muy importante identificar que actos y condiciones inseguras comete el trabajador que pueden causar una situación insegura o incidente.

10- INDICADORES MÍNIMOS












INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES



INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES



INDICE DE AUSENTISMO





GMA CONSTRUCCIONES ®

Gracias