CASA EXISTENTE 2 PLANTAS

LOTE

CASA EXISTENTE
Carrera 1A No.50-22

CASA EXISTENTE
Carrera 1A No.50-18

CASA EXISTENTE
Carrera 1A No.50-12

CARRERA 1A

Paramento

Anden existente

Borde Vía

Borde Via

Anden existente

Paramento

Volado 2do Piso

Volado 2do Piso

ESCALERA

PASILLO

HABITACIONES

PLACA SEGUNDO PISO

LUZ ENTRE PLACA

LUZ ENTRE PLACA

PLACA SEGUNDO PISO

LUZ ENTRE PLACA

EDIFICACIÓN EXISTENTE

PREDIO 8

PLACA SEGUNDO PISO

Lindero

Lindero

Paramento 2 Piso

Paramento 2 Piso

Paramento

Paramento

Paramento

22.24

0.43

5.09

0.71

1.65

1.94

1.10

2.50

0.89

14.84

4.35

5.37

2.17

3.18

4.30

4.40

11.34

0.68

4.89

1.40

N

EDIFICIO DE INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

CONVENCIONES

- MUROS EXISTENTES 2DO PISO
- OBRA EXISTENTE
- VIGA AÉREA EXISTENTE
- MUROS COLINDANTES
- PL Luminaria PA Alta PT trnsformador
- PARAMENTO EXISTENTE
- LSC-2 DELTA PUNTO TOPOGRAFÍA
- ARBOL
- LINEA DE COORDENADA
- LINDERO EDIFICACIÓN

PLANTA GENERAL
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESCALA 1:75

0 3 6 9 12 15 M

ESCALA GRAFICA 1:75

REVISION 0 | PLANO No. LE-003 | DE 03

lo tiene todo. Barrancabermeja

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

REVISO:

DEBINSON GOMEZ MARTINEZ
Director de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

LOCALIZACIÓN:



NOMBRE DEL PROYECTO:

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

DIRECCION:

CARRERA 1A No.50-12 y 50-18
SECTOR COMERCIAL
COMUNA 1

INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

Levantó:

CESAR AUGUSTO MARTINEZ SEIJA
Especialista en Gerencia de Proyectos
Administrador de Empresas - Topógrafo

Revisó:

CONTIENE:
MUROS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL 2 PISO EXISTENTE

FECHA:
FEBRERO DE 2022

ARCHIVO:
LOTES AMPLIACIÓN ARCHIVO TRANSITO.dwg

ESCALA: INDICADAS | REVISIÓN: 2

PLANO No: LE-003 | PLANCHA No: 03 | DE 03