850637

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: [23] DIA [04] MES [18] AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): COFAC - Primer Piso GRUAL -

JEFE DE LA DEPENDENCIA: MY. CARLOS Andres Aguilera. CR. Gustavo Ramirez

ESCUADRON / ESCUADRILLA: Grupo Apoyo Logistico BACOT

SERVICIO: Mantenimiento oficina

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [11] DIA [04] MES [18] AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO: [23] DIA [04] MES [18] AÑO

HORAS HOMBRE: 96

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[1] [2] MALO [3] [4] [5] REGULAR [6] [7] BUENO [8] [9] MUY BUENO [10] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

- Item 1.1 Demolicion piso
- Item 3.1 pañete muros
- Item 3.2 Alistado piso
- Item 3.6 mamposteria bloque
- Item 7.16 Adecuacion piso
- Item 9.1 Estuco plastico muro
- Item 9.2 estuco plastico placa
- Item 9.3 pintura techos
- Item 9.4 pintura muros.

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO GRUAL

850648

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Versión: 1
Implementación: Julio 07 de 2010
Codigo: LS-FR-41
Tipo de documento: Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

(CLIENTE) COTAC - Primer Piso - consultorio
(GRADO NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA: Consultorios internos COTAC

SERVICIO: Mantenimiento techo y luz led.

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros.
NOMBRE - CARGO

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

HORA DE LLEGADA: [ ]

HORA DE SALIDA: [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[ ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [X] [10]

MALO — REGULAR — BUENO — MUY BUENO — EXCELENTE

OBSERVACIONES

-Item 5,13 Instalación lumpara
-Item 10,4 Instalación cielo raso PVC.

Ma. Claudia Gutierrez G.
C.C. 30.018.326 RNIS-1620/99
Técnico Operativo General
Escuela de Mantenimiento Aeronáutico Comando Aéreo de Combate No. 1

GRADO Y NOMBRE (LETRA)

CARGO

850655

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Version: 1
Implementación: Julio 07 de 2010
Código: LS-FR-41
Tipo de documento: Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

(CLIENTE) COTAC PISO 1 Procedimiento Aeronautico
(GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA

SERVICIO: Mantenimiento techo

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros.
NOMBRE - CARGO

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [ ] (DIA) [ ] (MES) [ ] (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: [ ] (DIA) [ ] (MES) [ ] (AÑO)

HORAS HOMBRE [ ]

SE CUMPLIO [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

HORA DE LLEGADA [ ] HORA DE SALIDA [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA CALIDAD CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[ ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [X 9] [10]

MALO — REGULAR — BUENO — MUY BUENO — EXCELENTE

OBSERVACIONES

-Item 9,3 pintura techos.

SYSN MALACARA [illegible]
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

Escuela de Mantenimiento

850658

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: [23] DÍA [04] MES [18] AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): COFAC - Primer piso DEPRE

JEFE DE LA DEPENDENCIA: My. Juan Carlos Reinstg Jara

ESCUADRON / ESCUADRILLA: Departamento personal BACOF

SERVICIO: Mantenimiento techos e iluminación

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [16] DÍA [04] MES [18] AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO: [20] DÍA [04] MES [18] AÑO

HORAS HOMBRE: 32

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[1] [2] [3] MALO — [4] [5] [6] REGULAR — [7] BUENO — [8] [9] MUY BUENO — [10] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

- Item 9,3 pintura techo

CT Montejo Moreno
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: [23] DIA [04] MES [18] AÑO

DEPENDENCIA (CLIENTE): Juzgado 121 IPM COFAC - Primer Piso

JEFE DE LA DEPENDENCIA: My. Duque Efren.

ESCUADRON / ESCUADRILLA: Juzgado 121

SERVICIO: Mantenimiento techos

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DIVAS Ingenieros

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [01] DIA [04] MES [18] AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO: [03] DIA [04] MES [18] AÑO

HORAS HOMBRE: 24

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[1] [2] [3] MALO [4] [5] [6] REGULAR [7] BUENO [8] [9] MUY BUENO [10] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

- Item 9,3 pintura techos.

MY. EFREN DUQUE

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO JUEZ

850662

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Version 1
Implementación Julio 07 de 2010
Código LS-FR-41
Tipo de documento Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: [23] DIA [04] MES [18] AÑO

(CLIENTE) Segundo Piso COTAC - COP.
(GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA: Oficina Gr. Gonzalez (GRUAC)

SERVICIO: Mantenimiento muros, puertas

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS INGENIEROS
NOMBRE - CARGO

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

HORA DE LLEGADA: [ ]

HORA DE SALIDA: [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:
(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[ ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [X]

MALO — REGULAR — BUENO — MUY BUENO — EXCELENTE

OBSERVACIONES:

- Item 12,3 Instalación puerta
- Item 13,2 Mantenimiento Ventaneria.

Tc. Carlos Lopez Lyna
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

850667

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Version: 1
Implementación: Julio 07 de 2010
Código: LS-FR-41
Tipo de documento: Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD

23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

(CLIENTE)

(GRADO NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA: Quinto piso COTAC - EMAIN

SERVICIO: Mantenimiento Muros

EJECUTA EL SERVICIO

NOMBRE - CARGO

FECHA INICIO DEL SERVICIO

DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

FECHA FIN DEL SERVICIO

DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

HORA DE LLEGADA [ ]

HORA DE SALIDA [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA CALIDAD CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[ ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [X]

BAJO — REGULAR — BUENO — MUY BUENO — EXCELENTE

OBSERVACIONES

-Item 9,4 Pintura Muros.

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

850669

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Version: 1
Implementación: Julio 07 de 2010
Código: LS-FR-41
Tipo de documento: Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

(CLIENTE) COFAC 1er PISO BACOF
(GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA: GRUAL-BACOF MY AGUILERA. MY. Perez GRUAL-BACOF.

SERVICIO: Mantenimiento muro, piso, techo.

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros
(NOMBRE - CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 01 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 15 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

HORA DE LLEGADA: [ ]

HORA DE SALIDA: [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[ ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [X]

MALO — REGULAR — BUENO — MUY BUENO — EXCELENTE

OBSERVACIONES:

-Item 7,15 instalación Guardaescoba
-Item 9,3 Pintura techos
-Item 9,4 Pintura muros
-Item 10,3 Muro lamina dry wall
-Item 12,3 instalación puerta

MY. PEREZ.

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

850672

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Version: 1
Implementación Julio 07 de 2010
Codigo LS-FR-41
Tipo de documento Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD: [23] DIA [04] MES [18] AÑO

(CLIENTE) COTAC PISO 2 SUROESTE - JEHI
(GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA:

SERVICIO: Mantenimiento rejilla, cuarduescoba pisos, muros, puertas

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista - DINAJ INGENIEROS.
NOMBRE - CARGO

FECHA INICIO DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

FECHA FIN DEL SERVICIO: [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

HORAS HOMBRE: [ ]

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

HORA DE LLEGADA: [ ]

HORA DE SALIDA: [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:
(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

[ ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

MALO — REGULAR — BUENO — MUY BUENO — EXCELENTE

OBSERVACIONES:

- Item 6,3 instalación rejilla
- Item 7,15 instalación cuarduescoba
- Item 7,16 piso cerámico
- Item 10,3 muros lamina drywall
- Item 12,3 puerta madera
- Item 12,11 vidrios 5 mm.

Cpt Arboleda
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

850775

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): COTAC - Quinto Piso DIHEM

JEFE DE LA DEPENDENCIA: CR. Armando Quintero

ESCUADRON / ESCUADRILLA: Dirección de Inteligencia

SERVICIO: Mantenimiento muros

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 16 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 21 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 40

SE CUMPLIO: [X] SI [ ] NO [ ] PARCIAL

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Ninguna
- Item 10,3 lumina yeso dry-wall

My Camargo C. Walter.
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D2
PAGINAS:	1 DE 1

CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL		
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO	NOMBRE EDIFICIOS FAC	
	N/A	N/A	
	No. APTO:	N/A	
	ZONA COMUN:	N/A	
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC		
	NOMBRE DEPENDENCIA:	CATAM	


DIRECCION INMUEBLE:	Base Militar CATAM - Cerca al Aeropuerto Dependencias COFAC							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO:	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de CATAM al edificio antiguo JES seccion Direccion de clasificacion, con el fin de realizar el mantenimiento a la luminaria y el mejoramiento de muros de oficinas por desgaste o mala presentación de las instalaciones. Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							

REF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
SEGUNDO PISO CATAM - OFICINA DIRECCION DE CLASIFICACION Y JEFATURA DE SEGURIDAD					
5,17	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA SOBRE PONER SYLVANIA , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.	15,00	UN	168.053,00	2.520.795,00
7,15	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	19,00	ML	22.898,00	435.062,00
9,4	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	66,20	M2	11.188,00	740.645,60
10,3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	12,45	M2	78.616,00	978.769,20
11,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	164,00	ML	7.694,00	1.261.816,00
11,6	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO ALUMANTO AUTOADHESIVO ESPESOR 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE CON EMULSION ASFALTICA ED - 9 A 01 MANO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	207,00	ML	16.448,00	3.404.736,00

TOTAL GASTOS INVERTIDOS	9.341.823,80
ADMINISTRACION (15%)	1.401.273,57
IMPREVISTO (1%)	93.418,24
UTILIDAD (5%)	467.091,19
IVA/UTILIDAD (19%)	88.747,33
TOTAL PAGADO	11.392.354,12

REGISTRO FOTOGRAFICO


IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS




ITEM 5.17



ITEM 7.15



ITEM 9.4



ITEM 10.3



ITEM 11.4



ITEM 11.6

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

800780

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): CATAM - Segundo Piso DICLA

JEFE DE LA DEPENDENCIA: CR. Hernando Pareja Castaño.

ESCUADRON / ESCUADRILLA: Dirección de Clasificación

SERVICIO: Mantenimiento muros, Puerta, luz.

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 05 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 11 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 48

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 9 MUY BUENO | [X] EXCELENTE

OBSERVACIONES:

- Item 5.17 Adecuación Panel led
- Item 7.15 Adecuación Guarda Escoba
- Item 9.4 Adecuación pintura muros
- Item 10,3 Adecuación muro drywall
- Item 11,4 Mantenimiento cunetas.
- Item 11,6 Adecuación Alumanto.

MY. JAVIER GUTIERREZ

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO SECRETARIO JUCLI

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D3
PAGINAS:	1 DE 1

CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL		
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO	NOMBRE EDIFICIOS FAC	
	N/A	N/A	
	No. APTO:	N/A	
	ZONA COMUN:	N/A	
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC		
	NOMBRE DEPENDENCIA:	CATAM	

DIRECCION INMUEBLE:	Base Militar CATAM - Cerca al Aeropuerto Dependencias COFAC							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO:	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de CATAM al edificio antiguo DICOA, con el fin de realizar el resto de techo pendiente de ejecucion, el mantenimiento a la luminaria y el mantenimiento algunas tejas por filtracion de aguas. Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							


REF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
SEGUNDO PISO CATAM - OFICINA JETIC ANTIGUO DICOA					
1,16	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	68,00	M2	12.788,00	869.584,00
10,4	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	68,00	M2	66.255,00	4.505.340,00
11,1	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	6,00	UN	56.878,00	341.268,00
11,2	ADECUACION INSTALACION A TODO DE CABALLETE FIJO EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	5,00	UN	59.326,00	296.630,00
11,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	26,8	ML	7.694,00	206.199,20
				TOTAL GASTOS INVERTIDOS	**6.219.021,20**
				ADMINISTRACION (15%)	**932.853,18**
				IMPREVISTO (1%)	**62.190,21**
				UTILIDAD (5%)	**310.951,06**
				IVA/UTILIDAD (19%)	**59.080,70**
				TOTAL PAGADO	**7.584.096,35**

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS




ITEM 1.16



ITEM 10.4



ITEM 11.1



ITEM 11.2



ITEM 11.4

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

800782

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Versión: 1
Implementación: Julio 07 de 2010
Código: LS-FR-41
Tipo de documento: Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

(CLIENTE)

DEPENDENCIA: (GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS) Pendientes labores DICOA Fase I

SERVICIO: Mantenimiento ultimo tramo techo Cubierta.

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros
(NOMBRE - CARGO)

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 4 (DIA) 4 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 10 (DIA) 4 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 48

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

HORA DE LLEGADA [ ]

HORA DE SALIDA [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	MALO			REGULAR		BUENO	MUY BUENO		EXCELENTE [X]

OBSERVACIONES:

- Item 1.16 Demolición techo Falso
- Item 10.4 Instalación cielo raso PVC
- Item 11.1 Adecuación tejas en fibro cemento.
- Item 11.2 Adecuación Caballete
- Item 11.4 Mantenimiento Canales.

MY. SOLLEDO
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO 6241

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D4
PAGINAS:	1 DE 1

CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL		
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO: N/A	NOMBRE EDIFICIOS FAC: N/A	
	No. APTO:	N/A	
	ZONA COMUN:	N/A	
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC		
	NOMBRE DEPENDENCIA:	CATAM	

DIRECCION INMUEBLE:	Base Militar CATAM - Cerca al Aeropuerto Dependencias COFAC							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO :	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de CATAM al edificio antiguo DICOA fase II, con el fin de realizar el mantenimiento de la segunda sala, el mantenimiento a la luminaria y el mantenimiento algunas tejas, caballetes por filtracion de aguas ademas del mejoramiento de muros, pintura. Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							

REF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
SEGUNDO PISO CATAM - OFICINA JETIC ANTIGUO DICOA SEGUNDA FASE					
1,11	DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	5,00	M2	9.358,00	46.790,00
1,16	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	143,08	M2	12.788,00	1.829.707,04
1,18	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E= 0,25 M, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,00	M2	17.882,00	17.882,00
2,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa . ESPESOR 10 CM, INCLUYE ASEO.	0,60	M2	70.044,00	42.026,40
5,1	ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELÉCTRICOS 1/2", INCLUYE, TRASLADOS, REGATAS CON DISCO DIAMANTADO + PULIDORA Y RESANES CON MORTERO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	4,00	UN	25.471,00	101.884,00
5,2	ADECUACION A TODO COSTO RED ELECTRICA 1/2" INCLUYE, ACCESORIOS ,TRASLADOS, REGATAS CON DISCO DIAMANTADO + PULIDORA Y RESANES CON MORTERO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	12,00	ML	16.564,00	198.768,00
5,3	ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.	46,00	UN	18.764,00	863.144,00
5,13	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.	46,00	UN	41.418,00	1.905.228,00
7,12	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MEDIA CAÑA GRAVILLA MONA No 2 LAVADA ANCHO 0,20 APROXIMADAMENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	6,74	ML	24.171,00	162.912,54
7,15	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	4,00	ML	22.898,00	91.592,00
7,16	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO DURO PISO COLOR POR DEFINIR, INCLUYE GUARDAESCOBA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	4,00	M2	50.174,00	200.696,00
9,1	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS SOBRE MURO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	26,20	M2	9.400,00	246.280,00
9,4	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	39,20	M2	11.188,00	438.569,60
10,3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	2,10	M2	78.616,00	165.093,60
10,4	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	147,20	M2	66.255,00	9.752.736,00
11,1	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	10,00	UN	56.878,00	568.780,00
11,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	39,20	ML	7.694,00	301.604,80
				TOTAL GASTOS INVERTIDOS	**16.933.693,98**
				ADMINISTRACION (15%)	**2.540.054,10**
				IMPREVISTO (1%)	**169.336,94**
				UTILIDAD (5%)	**846.684,70**
				IVA/UTILIDAD (19%)	**160.870,09**
				TOTAL PAGADO	**20.650.639,81**

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS


ITEM 1.11


ITEM 1.16


ITEM 1.18


ITEM 2.6


ITEM 5.1


ITEM 5.2



ITEM 5.3


ITEM 5.13


ITEM 7.12


ITEM 7.15


ITEM 7.16


ITEM 9.1


ITEM 9.4


ITEM 10.3


ITEM 10.4


ITEM 11.1


ITEM 11.4

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

850793

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): CATAM DICOA - Segundo piso ETAPA II

JEFE DE LA DEPENDENCIA: B6. Quintero Henry

ESCUADRON / ESCUADRILLA: Jefatura Tecnologia Informacion JETIC.

SERVICIO: Mantenimiento techo, luz, pintura,

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista Dinus Ingenieros.

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 16 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 56

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO — 4 5 6 REGULAR — 7 BUENO — 8 9 MUY BUENO — 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Item 1.11. Demolición muro
Item 1.16 Demolición cielo raso
Item 1,18 Demolición placa
Item 2,6 placa Contrapiso
Item 5.1 puntos electricos
Item 5.2 Red electrica
Item 5.3 Puntos 1/2
Item 5,13 lamparas de incr
Item 7,12 Granilla media Cana
Item 7,15 Guardaescoba
Item 7.16 Piso Ceramico
Item 9,1 Estuco plastico
Item 9,4 Costo pintura
Item 10,3 Instulación muro
Item 10.4 Instulación cielo PVC
Item 10.5 Jefes.
Item 11.4 limpieza cana

IE GONZALEZ MANTARES EDAM
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D5
PAGINAS:	1 DE 1


CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL		
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO	NOMBRE EDIFICIOS FAC	
	N/A	N/A	
	No. APTO:	N/A	
	ZONA COMUN:	N/A	
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC		
	NOMBRE DEPENDENCIA:	BODEGA PUENTE ARANDA	

DIRECCION INMUEBLE:	Carrera 53 No. 17 A - 98							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO:	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la BODEGA DE AUTOMOTORES, con el fin de realizar el mantenimiento de alguna parte de la cubierta que se encuentra fisurada y ademas el mantenimiento de canales que han deteriorado algunas dependencias (Archivo). Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							

REF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
BODEGA TALLER AUTOMOTOR EN PUENTE ARANDA (ARCHIVO - HOJAS DE VIDAS - ESCUADRON DE INSTALACIONES)					
11,1	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	10,00	UN	56.878,00	568.780,00
11,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	160,00	ML	7.694,00	1.231.040,00
				TOTAL GASTOS INVERTIDOS	**1.799.820,00**
				ADMINISTRACION (15%)	**269.973,00**
				IMPREVISTO (1%)	**17.998,20**
				UTILIDAD (5%)	**89.991,00**
				IVA/UTILIDAD (19%)	**17.098,29**
				TOTAL PAGADO	**2.194.880,49**

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS



ITEM 11.1



ITEM 11.4

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

850798

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Versión: 1
Implementación: Julio 07 de 2010
Código: LS-FR-41
Tipo de documento: Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DÍA) 04 (MES) 18 (AÑO)

(CLIENTE) TE. Bryan Gonzalez
(GRADO NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA: Bodega Automotores

SERVICIO: Mantenimiento Canales y Cubierta

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros
NOMBRE - CARGO

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 20 (DÍA) 04 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 23 (DÍA) 04 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 24

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

HORA DE LLEGADA: [ ]

HORA DE SALIDA: [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA CALIDAD CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MALO			REGULAR		BUENO		MUY BUENO	EXCELENTE

OBSERVACIONES

Item 11.1 Adecuación tejas
Item 11.4 Adecuación mantenimiento Canales.

TE GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO 1144032111
COMANDANTE CASSER

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D6		
PAGINAS:	1 DE 1		
CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL	
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO	NOMBRE EDIFICIOS FAC
	N/A	N/A
	No. APTO:	N/A
	ZONA COMUN:	N/A
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC	
	NOMBRE DEPENDENCIA:	CATAM

DIRECCION INMUEBLE:	Base Militar CATAM - Cerca al Aeropuerto Dependencias COFAC							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO:	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de CATAM en el segundo piso del edificio SALMA, con el fin de realizar el resto de techo pendiente de ejecucion, el mantenimiento a la luminaria y el mantenimiento algunas tejas por filtracion de aguas. Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							


REF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
SEGUNDO PISO CATAM - OFICINA SALMA					
1,16	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	188,5	M2	12.788,00	2.410.538,00
5,3	ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.	40,00	UN	18.764,00	750.560,00
5,13	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.	40,00	UN	41.418,00	1.656.720,00
10,4	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	188,50	M2	66.255,00	12.489.067,50
11,1	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	11,00	UN	56.878,00	625.658,00
				TOTAL GASTOS INVERTIDOS	**17.932.543,50**
				ADMINISTRACION (15%)	**2.689.881,53**
				IMPREVISTO (1%)	**179.325,44**
				UTILIDAD (5%)	**896.627,18**
				IVA/UTILIDAD (19%)	**170.359,16**
				TOTAL PAGADO	**21.868.736,80**

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS



ITEM 1.16




ITEM 5.3



ITEM 5.13



ITEM 10.4



ITEM 11.1

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

650802

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): CATAM – Segundo Piso - SALMA

JEFE DE LA DEPENDENCIA: TE. CALDERON Juan Sebastian.

ESCUADRON / ESCUADRILLA: SALMA.

SERVICIO: Mantenimiento techo e iluminación Pintura.

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 05 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 144

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MALO			REGULAR			BUENO	MUY BUENO		EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Item 1,16 Demolición Cielo raso
Item 5,3 Puntos electricos
Item 5,13 Adecuación Instalación lampara
Item 10,4 Cielo raso en PVC
Item 11,1 Adecuación tejas

TE. CALDERON SEBASTIAN JUAN S.
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D7
PAGINAS:	1 DE 1

CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:

TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL	
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO	NOMBRE EDIFICIOS FAC
	N/A	N/A
	No. APTO:	N/A
	ZONA COMUN:	N/A
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC	
	NOMBRE DEPENDENCIA:	COFAC

LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION INMUEBLE:	Carrera 54 No. 26-25 CAN							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO:	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del CAN en el segundo piso SALON AZUL, con el fin de realizar el mantenimiento de pintura en muros ya que algunos se encuentran con hongos y en mal estado. Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							

'EF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
SEGUNDO PISO COFAC, SALON AZUL					
9,1	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS SOBRE MURO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	28,95	M2	9.400,00	272.117,78
9,4	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	28,95	M2	11.188,00	323.878,06
				TOTAL GASTOS INVERTIDOS	**595.995,84**
				ADMINISTRACION (15%)	**89.399,38**
				IMPREVISTO (1%)	**5.959,96**
				UTILIDAD (5%)	**29.799,79**
				IVA/UTILIDAD (19%)	**5.661,96**
				TOTAL PAGADO	**726.816,92**

REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS



ITEM 9.1



ITEM 9.4

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

850805

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: DIA 23 MES 04 AÑO 18

DEPENDENCIA (CLIENTE): Sección Estrategica de Protocolo

JEFE DE LA DEPENDENCIA: CR. Carlos Herrera

ESCUADRON / ESCUADRILLA: COFAC - Segundo Piso

SERVICIO: Mantenimiento muros

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista Dinus Ingenieros

FECHA INICIO DEL SERVICIO: DIA 16 MES 04 AÑO 18

FECHA FIN DEL SERVICIO: DIA 20 MES 04 AÑO 18

HORAS HOMBRE: 32

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO — 4 5 6 REGULAR — 7 BUENO — 8 9 MUY BUENO — 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Item 9.1 Estuco plastico
Item 9.4 Pintura muros

T3 César Prada G.
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO. ASISTENTE PROTOCOLO.

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D8
PAGINAS:	1 DE 1

CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL		
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO	NOMBRE EDIFICIOS FAC	
	N/A	N/A	
	No. APTO:	N/A	
	ZONA COMUN:	N/A	
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC		
	NOMBRE DEPENDENCIA:	CATAM	

DIRECCION INMUEBLE:	Base Militar CATAM - Cerca al Aeropuerto Dependencias COFAC							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO:	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de CATAM en el primer piso oficina POTENCIAL HUMANO GR. GARZON, con el fin de realizar el mantenimiento de muros divisorios, pintura y adecuacion de guardaescoba. Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							

REF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
CATAM, OFICINA PRIMER PISO POTENCIAL JEFATURA HUMANA ANTIGUO JEA					
7,15	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	9,98	ML	22.898,00	228.522,04
10,3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	15,30	M2	78.616,00	1.202.824,80
12,2	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL EN MADERA SEGÚN DISEÑO EXISTENTE EN ZONA, COMUN MEDIDAS APROXIMADAS (1,00 X 2,30),INCLUYE, CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL CONJUNTO MANIJON SATINADA, RETIRO DE LA PUERTA EXISTENTE. LA PUERTA DEBERÁ FUNCIONAR CORRECTAMENTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,00	UN	448.973,00	448.973,00
				TOTAL GASTOS INVERTIDOS	1.880.319,84
				ADMINISTRACION (15%)	282.047,98
				IMPREVISTO (1%)	18.803,20
				UTILIDAD (5%)	94.015,99
				IVA/UTILIDAD (19%)	17.863,04
				TOTAL PAGADO	2.293.050,04

REGISTRO FOTOGRAFICO


IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS



ITEM 7.15



ITEM 10.3



ITEM 12.2

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

850898

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-041
		Versión:	1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Vigencia:	Julio 07 de 2010

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: DIA 23 | MES 04 | AÑO 18

DEPENDENCIA (CLIENTE): CATAM - Primer piso JEPUH

JEFE DE LA DEPENDENCIA: B6. Sergio Andres Garzon Velez

ESCUADRON / ESCUADRILLA: Jefatura de Potencial Humano

SERVICIO: Serv Mantenimiento

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista DINAS Ingenieros.

FECHA INICIO DEL SERVICIO: DIA 02 | MES 04 | AÑO 18

FECHA FIN DEL SERVICIO: DIA 07 | MES 04 | AÑO 18

HORAS HOMBRE: 40

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 3 MALO | 4 5 6 REGULAR | 7 BUENO | 8 [X] MUY BUENO | 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Item 7.15 Instalación Guardaescoba
Item 10.3 Adecuación muros lamina yeso
Item 12,2 Adecuación Puerta entrada

A1C3 Yeb Andrea Castro Salazar
GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)
CARGO SECRETARIA - COP - JEPHU.

FICHA DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS

NUMERO FICHA:	D9
PAGINAS:	1 DE 1


CORTE No.	3	OBJETO CONTRATO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
TIPO DE EDIFICACION:	EDIFICACION VIVIENDA FISCAL		
	NOMBRE EDIFICIO MIXTO	NOMBRE EDIFICIOS FAC	
	N/A	N/A	
	No. APTO:	N/A	
	ZONA COMUN:	N/A	
	EDIFICACION DEPENDENCIAS ADSCRITAS COFAC		
	NOMBRE DEPENDENCIA:	ICARO	

DIRECCION INMUEBLE:	Carrera 13 No. 66-42 B/ Chapinero							
CONTRATISTA:	Dinas Ingenieros Limitada	FECHA DE CONTRATO:	DIA	27	MES	11	AÑO	2017
SUPERVISOR:	CT. Victor Julio Caita Gonzalez	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017					
INTERVENTOR:	N.A.	FECHA ELABORACION FICHA	DIA	23	MES	4	AÑO	2018
TIPO DE MANTENIMIENTO:	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del edificio ICARO en el segundo piso oficina antiguamente DITIN, con el fin de realizar el mantenimiento de muros divisorios, pintura y adecuacion de guardaescoba ademas de realizar mantenimiento de iluminacion y cieloraso en PVC. Lo anterior sin incrementar la vida útil del inmueble ya que son mantenimiento para evitar el deterioro de las instalaciones y no se interviene su estructura ni su cimentación.							

REF. ARTICULO	DECRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ESTIMADO
CATAM, OFICINA PRIMER PISO POTENCIAL JEFATURA HUMANA ANTIGUO JEA					
1,11	DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	2,50	M2	9.358,00	23.395,00
1,16	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	147,00	M2	12.788,00	1.879.836,00
3,1	ADECUACIÓN Y AFINADO A TODO COSTO DE PAÑETE MUROS INCLUYE FILOS DE VANOS Y DILATACIONES, IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS, INCLUYE ASEO.	22,50	M2	26.235,00	590.287,50
5,3	ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.	43,00	UN	18.764,00	806.852,00
10,3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	7,24	M2	78.616,00	569.242,73
10,4	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	100,73	M2	66.255,00	6.673.793,72
				TOTAL GASTOS INVERTIDOS	**10.543.406,95**
				ADMINISTRACION (15%)	**1.581.511,04**
				IMPREVISTO (1%)	**105.434,07**
				UTILIDAD (5%)	**527.170,35**
				IVA/UTILIDAD (19%)	**100.162,37**
				TOTAL PAGADO	**12.857.684,78**

REGISTRO FOTOGRAFICO


IMAGENENES DE EJECUCION DE TRABAJOS



ITEM 1.11



ITEM 3.1



ITEM 5.3



ITEM 10.3



ITEM 10.4

FIRMA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

850810

FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Versión 1
Implementación Julio 07 de 2010
Código LS-FR-41
Tipo de documento Formato

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 23 (DIA) 04 (MES) 2018 (AÑO)

(CLIENTE) E

(GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS)

DEPENDENCIA: EDIFICIO ICARO (Antiguo DITIN)

SERVICIO: Mantenimiento techos, muros, ilumi.

EJECUTA EL SERVICIO: Contratista - DINAS INGENIEROS

NOMBRE - CARGO

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 15 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 23 (DIA) 04 (MES) 18 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 64

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

HORA DE LLEGADA [ ]

HORA DE SALIDA [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

(PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MALO			REGULAR		BUENO	MUY BUENO	[X]	EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Item 1.11 Demolición muros
Item 1.16 Demolición cielo raso
Item 3.1 Adecuación y afinado Cota Puñete
Item 5.3 Puntos electricos
Item 10.3 Muro en dry wall
Item 10.4 Cielo raso PVC.

Mr. AGUILERA

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO