Bogotá D.C. 05 de septiembre de 2018

Capitán, Víctor Julio Caita González
Supervisor del Contrato 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
Bogotá

ASUNTO: Informe de obra No. 10
Periodo comprendido de 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018

Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. "

OBRA:

CONTRATISTA DE OBRA: DINAS INGENIEROS LIMITADA
NIT: 822.002.991

FECHA DE INICIACIÓN: 01 /12/2017 Fecha Terminación: 05/10/2018

VALOR: ($ 531.359.083 M/CTE) Quinientos treinta y un millones trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y tres pesos moneda legal incluido el valor del IVA.

PRIMER ADICIONAL: (254.000.000 M/CTE) Doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos moneda legal incluido el valor del IVA.

TOTAL PRESUPUESTO: (785.359.083 M/CTE) Setecientos ochenta y cinco millones trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y tres pesos moneda legal incluido el valor del IVA.

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo-numérico según contrato y propuesta)

    - 1 Residente de Obra.

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato): N/A

3. Seguimiento de la Programación de Obra, N/A


    - KENNEDY, GIMFA. Mantenimiento de cielorrasos, cambio de tejas y reparación de goteras. En ejecución.
    - CANTON NORTE, Pintura de fachadas en edificios Mirage.
    - EDIFICIO RICAURTE, construcción de placa contra piso. En ejecución.
    - CATAM, reparación de cubiertas. En ejecución.
    - CAN, COFAC, construcción de muros en drywall.

4. Compromisos pendientes del supervisor:
    - N/A

5. Compromisos pendientes del contratista de obra:
    - N/A

ING. HARRISON HERNAN LUNA MACA
Residente de Obra,
Dinas ingenieros ltda


REGISTRO FOTOGRAFICO
KENNDY, GIMFA, CALLE 26 SUR # 78h-70

Antes	Después
	
Estado actual cielorrasos.	Proceso
	
Estado actual tejas.	Cambio de tejas.


REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTON NORTE, EDIFICIO MIRAGE

Antes	Después
	
Estado actual fachada.	Pintura de fachada


REGISTRO FOTOGRAFICO
EDIFICIO RICAURTE, transversal 28 # 53b-54

Antes	Después
	
Estado actual.	Recebo compactado
	
Estado actual.	Construcción placa en concreto.

REGISTRO FOTOGRAFICO
CATAM, REPARACION DE CUBIERTAS

Antes	Después
	
Estado actual.	Cambio de tejas.
	
Estado actual.	Cambio de caballetes.

REGISTRO FOTOGRAFICO
CAN, COFAC

Antes	Después
	
Estado actual.	Construcción de Muro en drywall.
	
Estado actual.	Construcción de Muro en drywall.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PAULO VI 89-401

Antes	Después
	
Estado actual.	Mantenimiento pintura

REGISTRO FOTOGRAFICO
CONDOR 202

Antes	Después
	
Estado actual.	Mantenimiento pintura

REGISTRO FOTOGRAFICO
DOÑA MONICA 322

Antes	Después
	
Estado actual.	Mantenimiento pintura

REGISTRO FOTOGRAFICO
LABRADOR 404

Antes	Después
	
Estado actual.	Mantenimiento pintura


REGISTRO FOTOGRAFICO
CAPELLANIA 306

Antes	Después
	
Estado actual.	Mantenimiento pintura

REGISTRO FOTOGRAFICO
ESPARTA 601

Antes	Después
	
Estado actual.	Mantenimiento pintura

REGISTRO FOTOGRAFICO
TUNAL CHOCO 308

Antes	Después
	
Estado actual.	Mantenimiento pintura