	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
EMTULUA	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	FECHA	Julio 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	1 de19	

***No. de contrato:**	100.10.10.5-33-2023	**Periodo de rendición:**	JUNIO 2023

Nombre Contratista:	Mitsucamperos Tuluá S.A.S	**Identificación:**	901.364.305-1
Supervisor:	ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	**Valor contrato:**	29.950.000

Fecha de Inicio	25-05-2023	**Fecha de finalización:**	22-12-2023

OBJETO CONTRATO

"Prestación de servicios de Mantenimiento y Reparación del parque automotor de propiedad de las EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P. Incluida mano de obra y suministro de autopartes, Componentes, herramientas nuevas y originales".

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAES (En la columna No. relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)

No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1	Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores (Reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones de los sistemas de inyección electrónica, servicio corriente de mantenimiento, reparaciones de carrocería, reparación de partes y piezas de vehículos automotores lavado, encerada, montaje y despinchado de llantas, entre otros; metalización y pintura, reparación de parabrisas ventanas,	Se realizó el respectivo Mantenimiento general (Cambio filtro combustible, Cambio de aceite motor, Revisión y ajuste de niveles, Corregir fuga de aceite pre- Carter motor, Cambio de soportes de caja, Revisión y ajuste de tren delantero (Cambio de bases, topes y amortiguadores delanteros, Cambio de bulones de tijeras, Cambio de rotulas, Cambio de lágrimas barra estabilizadora, Cambio de brazos axiales, Cambio debujes templetes, Cambio cauchos centrales de barra estabilizadora, Ajuste y engrase de ejes delanteros (Cambio de guardapolvos), Revisión de frenos delanteros (Mantenimiento de pasadores mordazas de frenos, Cambio de pastillas frenos delanteros) Revisión y ajuste de tren trasero (Cambio de cauchos centrales barra estabilizadora, Cambio de lágrimas barra estabilizadora, Cambio de topes, bases y amortiguadores traseros, Cambio de bulones de templetes, Cambio de bulones brazos laterales, Cambio de bulones cachos traseros), Revisión de frenos traseros (Mantenimiento pasadores mordazas frenos, Cambio de pastillas de frenos), Revisión de freno emergencia.	Adjunto Registro fotográfico

EMTULUA ESP
Fecha: 06/07/2023 - 08:23 - Folios: 10 - Anexos:
Origen: MITSUCAMPEROS TULUA S.A.S.
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME JUNIO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS EMTULUA
Radicado del documento: E-10193

reparación de asientos, reparación, colocación y remplazo de llantas y neumáticos, instalación de partes y accesorios que no hacen parte del proceso de fabricación, remolque, asistencia en la carretera conforme a la necesidad del servicio, suministro de partes (Autopartes), componentes, suministros, originales al parque automotor de propiedad de Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUA E.S.P distinguidos de la siguiente manera: Camioneta Marca HYUNDAI Línea TUCSON 1X35 GLS, Modelo 2015, con Cilindrada 1.995, Color GRIS TITANIUM, de servicio Oficial, TIPO CARROCERÍA WAGON, Combustible DIESEL, CON CAPACIDAD PARA CINCO (5) PASAJEROS, con Número de Motor D4HAEU094972, número de Serie KMHJT81VDFU014220 y número de Chasis KMHJT81VDFU014220 con número de Placa 0C1204 y un vehículo tipo motocicleta Marca HONDA, Línea ECO DELUXE ES, Modelo 2012, Cilindrada 97, Color NEGRO AZUL, de Servicio PARTICULAR, combustible a GASOLINA, con	Se realizó reparación de caja dirección hidráulica (Empaquetada, Fabricación de váquelas, Pulir sinfín y cremallera).	Adjunto Registro fotográfico
	Se realizó Montaje de llantas, Alineación de suspensión delantera y trasera, y Balanceo de cuatro ruedas.	Adjunto Registro fotográfico
	se realizó el Servicio de prensa hidráulica (Extracción de bulones)	Adjunto Registro fotográfico
	Se instaló el Servicio eléctrico (Revisión general de luces, Revisión y cambio de bombillos exploradoras)	Adjunto Registro fotográfico
	se realizó la Revisión del sistema aire acondicionado (con Cambio de bobina compresor, Cambio de filtro, Mantenimiento y Recargo del aire acondicionado)	Adjunto Registro fotográfico

	capacidad para dos (2) pasajeros, con número de Motor HA11EDA9L02590, Reg VIN 9FMHA1122CF003421, número de Chasis 9FMHA1122CF003421, Placa NCE47C		

REGISTRO FOTOGRÁFICO


MANTENIMIENTO GENERAL




REVISIÓN DE SUSPENSION DELANTERA



CORREGIR FUGA Y CAMBIO ACEITE MOTOR




AJUSTE Y ENGRASE DE EJES DELANTEROS



REVISIÓN DE SUSPENSIÓN TRASERA



MONTAJE DE LLANTAS Y BALANCEO




ALINEACION SUSPENSION TRASERA




REPARACION DE CAJA DIRECCION HIDRAULICA



EMPAQUETADA CAJA DIRECCIÓN, PULIR SINFÍN Y CREMALLERA






REVISIÓN, CAMBIO DE BOBINA COMPRESOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA AIRE



CAMBIO BOBINA COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO





AMORTIGUADORES DELANTEROS



AMORTIGUADORES TRASEROS




SOPORTES MOTOR




SOPORTES CAJA




LAGRIMAS BARRA ESTABILIZADORA



BUJES TEMPLETES TRASEROS





BUJES TEMPLETES DELANTEROS






BULONES TIJERA






LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS


CAMBIO DE ACEITE









VARILLA MEDIDOR ACEITE







PASTILLAS FRENOS DELANTEROS




FILTRO COMBUSTIBLE




CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA TRASERA




CAUCHOS CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA




BRAZOS AXIALES




FILTRO AIRE ACONDICIONADO



LAGRIMAS BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA




BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS




ROTULAS




PASTILLAS FRENOS TRASEROS



TOPES Y GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS



GUARDAPOLVOS EJES DELANTEROS



BOMBILLOS EXPLORADORAS



ACEITE DIRECCIÓN HIDRÁULICA



FIRMA
CLAUDIA JULIETH GALINDO CARDONA

C.C. 38.791.185