INFORME SEMANAL DE OBRA N° 13

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 25 de marzo de 2023

- Se continua con la instalación de anillos de concretos prefabricados para el piezómetro
- Se realizo mesa de trabajo para revisión de Apu's contractuales.
- Se envió por correo electrónico a la empresa de EMDUPAR solicitud respecto al permiso de vertimientos de aguas.

Domingo 26 de marzo de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Lunes 27 de marzo de 2023

- Se continua con la instalación de anillos de concretos prefabricados para el Piezómetro
- Se realizó levante de muro en bloques H10 en campamento en área de oficinas
- Se envió por correo electrónico a la Interventoría Entrega de APU´S NO PREVISTOS
- Se Revisan propuestas de contratistas

Martes 28 de marzo de 2023

- Se realizó toma de medición nivel freático en pozo piezómetro
- Se Pulió acabados en muros superboard en área de oficinas
- Se Revisan propuestas de contratistas

Miércoles 29 de marzo de 2023

- Se realizó toma de medición nivel freático en pozo piezómetro para verificar nivel freático a -4.03 m del nivel de anden.
- Se Revisan propuestas de contratistas

Jueves 30 de marzo de 2023

- Se realizó toma de medición nivel freático en pozo piezómetro para verificar nivel freático a -4.0 nivel de anden.
- Se Revisan propuestas de contratistas

Viernes 31 de marzo de 2023

- Se realizó toma de medición nivel freático en pozo piezómetro para verificar nivel freático
- Se Revisan propuestas de contratistas

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Sandra Luque
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Yeritza Bolaños.

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

SUBCONTRATISTAS

Oficial de obra – Erasmo Gutiérrez
Ayudante de obra - Robert Gutiérrez

Ayudante Pozo – Augusto Cano
Ayudante Pozo – Carlos Miranda
Ayudante Pozo – Jaime Toscano
SST Pozo – Susana Escobar

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	10.0%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																									x	x	x	x	x	x	x
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se están tomado diariamente las mediciones del nivel freático en pozo piezómetro para verificar nivel freático.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Instalacion de anillos en concreto para piezometro





Instalación de anillos prefabricados





Medición de nivel freático