YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	28-04-23	Placa:	MPR 477	Modelo	2013
Proyecto:	Correctivo Mto.	Nombre Conductor:	Jhonatan Rodrigues		
Nombre Acompañante:	Yeimer Vilosia	Actividad:	Correctivo.		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional:	Orden y aseo general del Vehículo: Bien
Carpeta y/o documentación EHS: Bien	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: Bien

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	POS		CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
	BC	ABC													
MPR 477		✓									✓		N/A	11-23	

Observaciones: falta instalar señalizacion.

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	~~Si~~			Si			~~Si~~				~~No~~

Observaciones: Falta Instalar Señalizacion

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	
Herramienta de Mano.	✓		
~~Bala~~ Balra.			

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC
Espumoso	✓		✓		Si						
W 40	✓		✓		Si						
Acohol	✓		✓		Si						
Gel	✓		✓		Si						
Jabon	✓		✓		Si						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI	✓	
	NO		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega		Observaciones
			SI	NO	
Embaces Yuni	2 Recipien	Bodega	x		

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco, Gafas	Si	Si	Guantes	Si	Si
Guantes	Si	Si	Casco, Gafas	Si	Si
Botas	Si	Si	Botas	Si	Si

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia: 03-03-2023
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles		✓	
Conos	✓		15
Señal luminosa		✓	

Participantes de la Inspección

Firma Conductor Vehículo: Jhonatan Rodriguez.

Firma Acompañante:

Nombre Completo EHS: Lisseth R.

Observaciones Generales:

Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado: 9/10

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	28-04-2023	Placa:	WOM 138	Modelo	2020
Proyecto:	Correctivo Mtto - 2023-1335	Nombre Conductor:	William Morales		
Nombre Acompañante:	Freddy Rincon - Wilmar Escobar	Actividad:	Correctivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: Si	Orden y aseo general del Vehículo: OK (sucio por lluvias)
Carpeta y/o documentación EHS: Si (observaciones faltan doc.)	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en: OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	X	No		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	PQS		CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
	BC	ABC													
Cyon Ind. Bizcaia		X					10L	✓		✓	✓	✓	N/A	Jul-23	

Observaciones:

Botiquín	Si	No	Fácil Acceso:	Si	No	Insumos Aptos para el Uso	Si	No	Señalización	Si	No
	~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~			~~Si~~	

Observaciones: falta curas, cambio alcohol y venda 5x5"

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	
Herramienta de mano	✓		
Barra	✓		
Macheta.	✓		
Putegabra.	✓		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC
Alcohol	✓				Bueno						
Gel Antibacterial	✓		✓		Bueno						
Jabón	✓		✓		Bueno						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		Observaciones:
	SI	✓	
	NO		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega		Observaciones
			SI	NO	
Material cubb	250 gr. Aprox	Bolsas - Verd	X		

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Casco, Guantes, Botas	Siempre - Correc	Si	Casco Guantes	Correctivo Alturas	Si
Botas	Siempre Correc	Si	Gafas, barbiquejo	Alturas -	Si
			Botas	Siempre	Si

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito			
Descripción	Si	No	Observaciones
PMT Impreso vigente	✓		Fecha de vigencia:
Logos Instalados	✓		
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		19 Conos + A.
Señal luminosa	✓		

Participantes de la inspección	
Firma Conductor Vehículo:	
Firma Acompañante:	Yeidy Rincon
Nombre Completo EHS:	
Observaciones Generales:	
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9/10

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	17 Marzo 2023	Placa:	MPR 455	Modelo	2013
Proyecto:	2023-1355	Nombre Conductor:	Jhonatan Rodriguez		
Nombre Acompañante	Cesar Camacho	Actividad:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	Orden y aseo general del Vehículo OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en sitio): Señalización completa.

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	Si	✓	No		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del estado							Observaciones
	PQS														
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte	Fecha de Vencimiento	
		✓					10	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	NOV 23	

Observaciones:

Botiquín	Si ✓	No	Fácil Acceso:	Si ✓	No	Insumos Aptos para el Uso	Si ✓	No	Señalización	Si ✓	No

Observaciones:

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	
Computador Portatil	OK		
Herramientas de mano	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC
Alcohol	✓		✓		OK						
Gel ant.	✓		✓		OK						
Jabon ant.	✓		✓		OK						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
			Observaciones:
	SI		
	NO	✓	

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega		Observaciones
			SI	NO	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Ropa de dotacion	Mant. Prev. Correc.	Si	Ropa de dotación	Mant. Prev. Correc	Si
Gafas	" " "	Si	Gafas	" " "	Si
Botas	" " "	Si	Botas	" " "	Si

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito

Descripción	Si	No	Observaciones
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		15 CONOS
Señal luminosa	✓		

Participantes de la inspección

Firma Conductor Vehículo:	Jhonatan Estiven Rodriguez
Firma Acompañante:	Cesar Camacho
Nombre Completo EHS:	Jaime Mauricio Montes B
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9/10

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	17/03/2023	**Placa:**	FYS 884	**Modelo**	2019
Proyecto:	2023 1355	**Nombre Conductor:**	Wilson Cuellar		
Nombre Acompañante	Byron Lopez	**Actividad:**	Mantenimiento Correc / Prev.		

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	**Orden y aseo general del Vehículo** OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	**Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en sitio):** OK

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	**Si**	✓	**No**		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del estado						Fecha de Vencimiento	Observaciones
	PQS														
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
FYS 884		✓					10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	Julio 2023

Observaciones:

Botiquín	~~SI~~ ✓	No	**Fácil Acceso:**	~~Si~~ ✓	No	**Insumos Aptos para el Uso**	~~SI~~ ✓	No	**Señalización**	~~SI~~ ✓	No

Observaciones:

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	
Computador	OK		
Herramienta de mano	OK		
Telurometro	OK		
Multimetro	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC
Alcohol	✓		✓		OK	WD 40	✓		OK	✓	
Gel	✓		✓		OK	Limpiadores	✓		OK	✓	
Jabon	✓		✓		OK	Espuma	✓		OK	✓	
Pecma Compuesto A	✓		✓		OK	Loctite SF 7039	✓		OK	✓	
Pasta Anticorrosiva	✓		✓		OK						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames		
	SI		Observaciones:
	NO	✓	

Manejo del Residuos/ Descripción	Cantidad Generada	Almacenamiento de Trasporte	Entrega a Bodega		Observaciones
			SI	NO	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Ropa dotacion	Mantenimiento	Si	Botas	Mantenimiento	si
Botas	"	Si	Ropa dotacion	"	Si
Gafas	"	Si	Gafas	"	Si

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito			
Descripción	**Si**	**No**	**Observaciones**
Señales Móviles	✓		
Conos	✓		14 CONOS
Señal luminosa	✓		

Participantes de la inspección	
Firma Conductor Vehículo:	Wilson Cuellar
Firma Acompañante:	Byron Lopez
Nombre Completo EHS:	Jaider Montes
Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9/10

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.31

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

1. Generalidades del Vehículo

Fecha:	17 MARZO 2023	**Placa:**	FON 464	**Modelo**	2019
Proyecto:	2023 - 1355	**Nombre Conductor:**	Geoffre Timón		
Nombre Acompañante	Jairo Lopez	**Actividad:**			

2. Reporte de Condiciones del Vehículo

Inspección Pre operacional: OK	**Orden y aseo general del Vehículo** OK
Carpeta y/o documentación EHS: OK	**Señalización correspondiente (PMT correctamente instalado en sitio):** OK, se apoya con el de la guía.

3. Ruta de Archivo Registro Fotográfico

Extintor	**Si**	✓	**No**		

Ubicación	Tipo						Capacidad	Revisión General del estado							Observaciones
	PQS													Fecha de Vencimiento	
	BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM	AGUA	OTROS		Pintura	Golpes	Autoadhesivo/ Fecha y Tipo	Manija de Trasporte	Señalización	Soporte		
Cabina		✓					10	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	Marzo 2023	

Observaciones:

Botiquín	Si ✓	No	**Fácil Acceso:**	Si ✓	No	**Insumos Aptos para el Uso**	Si ✓	No	**Señalización**	Si ✓	No

Observaciones: Completo

4. Reporte de Condiciones de equipos y herramientas a utilizar:

Nombre Herramienta/ Equipo	Estado		Observaciones
	Bueno	Malo	
Computador	OK		
Herramientas de mano	OK		

5. Reporte de condiciones de Sustancias Químicas:

Sustancia	Hoja seguridad		Rotulo		Envase	Sustancia	Hoja de seguridad		Envase	Rotulo	
	C	NC	C	NC	Presentación		C	NC	Presentación	C	NC
Alcohol	✓		✓		OK						
Gel antibacterial	✓		✓		OK						
Jabon ant.	✓		✓		OK						

Observaciones de almacenamiento y compatibilidad de Sustancias:	**En caso de aplicar, cuenta con Kit antiderrames**		
			Observaciones:
	SI		
	NO	✓	

Manejo del Residuos/ Descripción	**Cantidad Generada**	**Almacenamiento de Trasporte**	**Entrega a Bodega**		**Observaciones**
			SI	**NO**	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Inspección EHS en Campo

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Descripción de Elementos de Protección Personal - Conductor	Actividad de Uso	Son Utilizados	Descripción de Elementos de Protección Personal - Acompañante	Actividad de Uso	Son Utilizados
Ropa dotacion	Mantenimiento	Si	Botas	Mantenimiento	Si
Gafas	"	Si	Gafas	"	Si
Botas	"	Si	Ropa dotacion	"	Si

6. Implementación de Plan de Manejo de Transito				Participantes de la inspección	
Descripción	Si	No	Observaciones	Firma Conductor Vehículo: Cesar Timon	
Señales Móviles		✓		Firma Acompañante: Lairo Lopez	
Conos	✓			Nombre Completo EHS: Jesus Montes	
Señal luminosa		✓		Calificación de 1 a 10 del grado de cumplimiento encontrado:	9/10

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved