YUNEX TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

# Formato de inspección - Escaleras

Código del Documento: FR-BE2.26

Tipo de Escalera: ☐ De mano ☐ Tipo Avión ☐ Fija — ☒ Tipo Tijera ☐ Extensión ☐ Portátil

Capacidad de Carga ____ (Kg) ____ (m)

Material de la escalera ☐ Aluminio ☐ Acero Inoxidable — ☒ Fibra de vidrio ☐ Dieléctrica

Código de la Escalera _____ Longitud de la escalera _____

Ubicación de la Escalera

Mes de Inspección: Abril

**Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso de la escalera**

| CONDICIONES OBSERVADAS | DÍA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, desgaste o fallas aparentes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o soporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Las piezas de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Se evidencia aseo en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Las superficies donde se apoya los pies y las manos se encuentran secas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Las bisagras y parales se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo tijera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, fijas y portátiles) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| La escalera se encuentra estable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |

Firma del Inspector: Carlos Cuy

OBSERVACIONES:

Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____


Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved