Placa del Vehículo:	GPM 347	Fecha		
		12	8	2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS GENERALES

Marca	Chevrolet	Licencia de Tránsito	10023669489
Línea	NQR	N° Chasis	9GDN1R751LB019414
Modelo	2020	N° Motor	4HK1-0BR004
Color	Blanco	N° VIN	9GDN1R751LB019414
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	5193	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camión	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Plataforma	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	3/12/2022	Certificado	4770008
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica		

3. SEGURIDAD ACTIVA

Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X		
Sistema de Dirección	X		
Sistema de Suspensión	X		
Neumáticos	X		
Iluminación	X		
Sistema Eléctrico	X		
Climatización	X		
Espejos	X		
Sistema control estabilidad	X		

4. SEGURIDAD PASIVA

Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Cinturones de Seguridad	X		
Airbags			X
Chasis y Carrocería	X		
Cristales parabrisas	X		
Reposacabezas	X		
Kit de Carretera	X		

5. MANTENIMIENTOS

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
14/05/2022	Cambio de filtros y aceite		X	42233	Centro Diesel
12/01/2022	Instalación pito de reversa, bombillo techo		X	37531	Tecnicars
10/12/2021	Revisión luces y frenos, licuadora		X	36119	Tecnicars
2/07/2021	Cambio de filtros y aceite		X	27740	Centro Diesel

6. OBSERVACIONES

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved