Placa del Vehículo:	DXN 637	Fecha		
		12	8	2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. DATOS GENERALES

Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023669522
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7KAGU793361
Modelo	2016	N° Motor	F900802D4CB
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7KAGU793361
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2497	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	11/09/2022	Certificado	4770002
Revisión Técnico-mecánica	22/09/2022		

3. SEGURIDAD ACTIVA

Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X		
Sistema de Dirección	X		
Sistema de Suspensión	X		
Neumáticos	X		
Iluminación	X		
Sistema Eléctrico	X		
Climatización	X		
Espejos	X		
Sistema control estabilidad			X

4. SEGURIDAD PASIVA

Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Cinturones de Seguridad	X		
Airbags			X
Chasis y Carrocería	X		
Cristales parabrisas	X		
Reposacabezas	X		
Kit de Carretera	X		

5. MANTENIMIENTOS

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
21/07/2022	Cambio de filtros y aceite		X	75419	Tecnicars
28/04/2022	Revisión bloqueo puertas, revisión sincronización, revisión pito reversa, revisión de inyectores		X	71706	Tecnicars
22/02/2022	Cambio de filtros, aceite y batería		X	70251	Tecnicars
7/10/2021	Cambio de filtros y aceite		X	64970	Tecnicars

6. OBSERVACIONES

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved