Placa del Vehículo:	GBW 223	Fecha		
		16	8	2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. DATOS GENERALES

Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023783027
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7KAJU949824
Modelo	2018	N° Motor	D4CBH373881
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7KAJU949824
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2497	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	17/07/2023	Certificado	7976130
Revisión Técnico-mecánica	No Aplica		

3. SEGURIDAD ACTIVA

Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X		
Sistema de Dirección	X		
Sistema de Suspensión	X		
Neumáticos	X		
Iluminación	X		
Sistema Eléctrico	X		
Climatización	X		
Espejos	X		
Sistema control estabilidad	X		

4. SEGURIDAD PASIVA

Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Cinturones de Seguridad	X		
Airbags			X
Chasis y Carrocería	X		
Cristales parabrisas	X		
Reposacabezas	X		
Kit de Carretera	X		

5. MANTENIMIENTOS

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
30/03/2022	Cambio filtros, aceite e instalación pito de reversa		X	37834	Tecnicars
20/12/2021	Instalación alarma, cilindro puerta conductor, líquido frenos, tapete, cambio de plumillas		X	36194	Tecnicars
30/11/2021	Cambio 4 llantas y sus válvulas, alineación y balanceo		X	35535	Lubrillantas el Dorado
7/09/2021	Cambio filtros y aceite		X	32395	Tecnicars

6. OBSERVACIONES

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved