

Placa del Vehículo:		MPR 459		Fecha	
				16	8 2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO					

2. DATOS GENERALES			
Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023697078
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7HADU462866
Modelo	2013	N° Motor	D4BHC008580
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7HADU462866
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2476	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	8/09/2022	Certificado	4770019
Revisión Técnico-mecánica	6/12/2022		

3. SEGURIDAD ACTIVA				4. SEGURIDAD PASIVA			
Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación			Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica		Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X			Cinturones de Seguridad	X		
Sistema de Dirección	X			Airbags			X
Sistema de Suspensión	X			Chasis y Carrocería	X		
Neumáticos	X			Cristales parabrisas	X		
Iluminación	X			Reposacabezas	X		
Sistema Eléctrico	X			Kit de Carretera	X		
Climatización	X						
Espejos	X						
Sistema control estabilidad	X						

5. MANTENIMIENTOS					
Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
15/03/2022	Cambio filtros, aceite, plumillas, revisión de frenos y suspensión		X	126.080	Tecnicars
18/11/2021	Cambio de Stop posterior izquierdo, tapetes, latonería, instalación pito de reversa		X	123.188	Tecnicars
19/04/2021	Cambio filtros y aceite, revisión de luces		X	120.682	Tecnicars
28/05/2020	Reparación latonería parte baja bocel izquierdo	X		116.372	Tecnicars

6. OBSERVACIONES	