Placa del Vehículo:	MPR 467		Fecha		
			17	8	2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. DATOS GENERALES

Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023697047
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7HADU470314
Modelo	2013	N° Motor	D4BHC011880
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7HADU470314
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2476	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	8/09/2023	Certificado	4769994
Revisión Técnico-mecánica	2/09/2022		

3. SEGURIDAD ACTIVA

Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X		
Sistema de Dirección	X		
Sistema de Suspensión	X		
Neumáticos	X		
Iluminación	X		
Sistema Eléctrico	X		
Climatización	X		
Espejos	X		
Sistema control estabilidad	X		

4. SEGURIDAD PASIVA

Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Cinturones de Seguridad	X		
Airbags			X
Chasis y Carrocería	X		
Cristales parabrisas	X		
Reposacabezas	X		
Kit de Carretera	X		

5. MANTENIMIENTOS

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
28/04/2022	Reparación bloqueo 2 puertas	X		125.877	Tecnicars
28/03/2022	Cambio filtros y aceite, cambio alarma		X	124.742	Tecnicars
18/11/2021	Instalación pito reversa, cambio plumillas, tapetes, revisión luces, graduación frenos		X	120.263	Tecnicars
2/09/2021	Alineación y balanceo		X	120.619	Tecnicars

6. OBSERVACIONES

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved