Realizó: C. Martinez (YU COL CS)
Revisó: D. Herrera (YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (YU COL BE)

Placa del Vehículo:	MPR 475		Fecha		
			17	8	2022

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2. DATOS GENERALES

Marca	Hyundai	Licencia de Tránsito	10023668878
Línea	H1	N° Chasis	KMFWBX7HADU470280
Modelo	2013	N° Motor	D4BHC011851
Color	Blanco	N° VIN	KMFWBX7HADU470280
Combustible	Diesel	GPS	Satrack
Cilindraje CC	2476	Propietario	Yunex
Clase de Vehículo	Camioneta	NIT	901191622
Tipo de Carrocería	Panel	Seguro (Póliza todo riesgo)	Liberty - 347025
SOAT	8/09/2023	Certificado	4770001
Revisión Técnico-mecánica	24/08/2022		

3. SEGURIDAD ACTIVA

Son elementos encargados de mantener el control del vehículo y realizar adecuadamente las acciones que el conductor ejecute con el fin de evitar siniestros viales	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Sistema de Frenado	X		
Sistema de Dirección	X		
Sistema de Suspensión	X		
Neumáticos	X		
Iluminación	X		
Sistema Eléctrico	X		
Climatización	X		
Espejos	X		
Sistema control estabilidad	X		

4. SEGURIDAD PASIVA

Son un conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después de un siniestro con el objetivo de minimizar sus consecuencias	Criterios de Verificación		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Cinturones de Seguridad	X		
Airbags			X
Chasis y Carrocería	X		
Cristales parabrisas	X		
Reposacabezas	X		
Kit de Carretera	X		

5. MANTENIMIENTOS

Fecha del Mantenimiento	Descripción del Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento		Kilometraje	Empresa que realiza el mantenimiento
		Correctivo	Preventivo		
21/06/2022	Cambio de filtros, aceite, líquido frenos, campana de frenos trasera y cilindro frenos trasero		X	144.544	Tecnicars
3/02/2022	Cambio filtros y aceite, cambio de alarma (módulo y controles		X	139.274	Tecnicars
25/11/2021	Cambio de tapetes, salpicaderas, instalación pito reversa, revisión luces		X	137.275	Tecnicars
30/08/2021	Cambio de plumillas		X	136.891	Tecnicars

6. OBSERVACIONES

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved