CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: Fidel Sanchez Diaz	**Cedula:** 1128453158
Fecha: 28-04-2023	**Cargo:** Maestro

Dada punto tiene un valor de **1.6**

TEMAS A EVALUAR: **CALIFICACIÓN**


¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial?


a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano
b. vehículos seguros
c. infraestructura segura y atención a victimas
X d. fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas

¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? **1.6** **CALIFICACIÓN**

a. hábitos
b. comportamientos
c. conductas seguras en la vía
d. perder la paciencia
X e. la a-b y c son las correctas

¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal? **CALIFICACIÓN** **1.7**







FIRMA DEL TRABAJADOR:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
MARIA CRISTINA ARANGO			**Código:** FT-SST-027
			Fecha de modificación: ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: Richard Martinez	**Cedula:** 1051657030
Fecha:	**Cargo:** AX

Dada punto tiene un valor de	**1.6**
TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas (d) fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? (a) hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia (e) la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?  	**CALIFICACIÓN** **1.7**



FIRMA DEL TRABAJADOR: Richard Martinez

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FT-SST-027
MARIA CRISTINA ARANGO			**Fecha de modificación:** ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: ESNEIDER Sepulveda	**Cedula:** 71087973
Fecha: 28/04/2023	**Cargo:** aux

Dada punto tiene un valor de **1.6**



TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas X d. fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? a. hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia X e. la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?  	**CALIFICACIÓN** **1.7**

FIRMA DEL TRABAJADOR:	

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FT-SST-027
MARIA CRISTINA ARANGO			**Fecha de modificación:** ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: Jose Albeiro Gomez Romero	**Cedula:** 1059599276
Fecha: 28/04/2023	**Cargo:** Aprendiz

Dada punto tiene un valor de	**1.6**
TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas (d) fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? a. hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia (e) la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?  	**CALIFICACIÓN** **1.7**


FIRMA DEL TRABAJADOR:	Jose H. Gomez Romero.


Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FT-SST-027
MARIA CRISTINA ARANGO			**Fecha de modificación:** ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: Juan Camilo Moreno	**Cedula:** 1036226773
Fecha: 28/04-23	**Cargo:** Operador

Dada punto tiene un valor de	1.6
TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas d. fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? a. hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia e. la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?	**CALIFICACIÓN** **1.7**







FIRMA DEL TRABAJADOR:	Juan Camilo Moreno.

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FT-SST-027
MARIA CRISTINA ARANGO			**Fecha de modificación:** ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: Luis Mario Cano Arias.	**Cedula:** 4045396023.
Fecha: 28/Abril/23	**Cargo:** Ayudante



Dada punto tiene un valor de	**1.6**
TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas (d.) fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? a. hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia (e.) la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?  	**CALIFICACIÓN** **1.7**

FIRMA DEL TRABAJADOR:	

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**	**Código:** FT-SST-027
MARIA CRISTINA ARANGO			**Fecha de modificación:** ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre:	Manuel Tavrás S.	**Cedula:**	1007688338
Fecha:	28 -04- 2023.	**Cargo:**	Almacenista



Dada punto tiene un valor de	1.6
TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas d. fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? a. hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia e. la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?  X  X	**CALIFICACIÓN** **1.7**

FIRMA DEL TRABAJADOR: Manuel

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-027
MARIA CRISTINA ARANGO			Fecha de modificación: ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: Santiago Alvarez Perez	**Cedula:** 1007285721
Fecha: 28/04/2023	**Cargo:** Operador



Dada punto tiene un valor de	**1.6**
TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas (d) fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? a. hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia (e) la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?  	**CALIFICACIÓN** **1.7**

FIRMA DEL TRABAJADOR:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
MARIA CRISTINA ARANGO			**Código:** FT-SST-027
			Fecha de modificación: ABRIL 12 -2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°:	FT-SST-027
	☑ **SG-SST**	
FORMATO DE CAPACITACION	**Fecha:**	12/04/2023
	Versión:	001
		Página **1** de **1**

Nombre: Diego Alexander Ospina Duque	**Cedula:** 1040782456
Fecha: 28/abril/2023	**Cargo:** Ayudante

Dada punto tiene un valor de	**1.6**
TEMAS A EVALUAR:	**CALIFICACIÓN**
¿Cuáles son las líneas de acción del plan estratégico de seguridad vial? a. fortalecimiento institucional, comportamiento humano b. vehículos seguros c. infraestructura segura y atención a victimas (d) fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a victimas	
¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial PESV, son encaminados a tener? a. hábitos b. comportamientos c. conductas seguras en la vía d. perder la paciencia (e) la a-b y c son las correctas	**1.6** **CALIFICACIÓN**
¿Señala cuál de las dos figuras es el cruce in correcto peatonal?  	**CALIFICACIÓN** **1.7**

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Diego Alexander O.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
MARIA CRISTINA ARANGO			**Código:** FT-SST-027
			Fecha de modificación: ABRIL 12 -2023

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PULIDORA

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN	PUENTE BIBLIOTECA
MARCA DEL EQUIPO	
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA	Sem. 04 · Mayo al 07 Mayo 2023
NOMBRE DE OPERARIO AUTORIZADO	Jose Albenis Gomez Gomez Romero — CEDULA 1054549276
CONVENCIONES	C: Cumple. NC: No cumple. CP: Cumple Parcialmente. NA: No aplica

EJECUTAR LA INSPECCIÓN ANTES DE INICIO DE OPERACIONES

	ITEMS DE VERIFICACIÓN	LUNES				MARTES				MIÉRCOLES				04-05-23 JUEVES				05-05-23 VIERNES				06-05-23 SÁBADO				DOMINGO			
		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)													✓				✓				✓							
2	Estado general de la carcasa (fisuras, roturas, aseo)													✓				✓				✓							
3	Abrazadera de la guarda de seguridad													✓				✓				✓							
4	Estado, puntos de fijación e instalación del mango o empuñadura													✓				✓				✓							
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado													✓				✓				✓							
6	Estado del disco de desbaste/corte sin averías, reventado, fisurado o desgastado													✓				✓				✓							
7	Llave de espiga													✓				✓				✓							
8	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios													✓				✓				✓							
9	Interruptor de encendido y apagado funciona correctamente. Que al dejar de apretarlo se pare la máquina automáticamente													✓				✓				✓							
	Estado del seguro													✓				✓				✓							
11	Ruidos extraños al encenderlo													✓				✓				✓							
12	Tiene los EPP acorde para la labor													✓				✓				✓							
13	Se firmó permiso de altura si se requiere													✓				✓				✓							
	Nombre, apellido, número de cédula y firma del operador del equipo que hace la inspección de seguridad																												

Pulidora

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PULIDORA

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCION	PUENTE BIBLIOTECA
MARCA DEL EQUIPO	Stefken
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA	04 Mayo 2023. al 07 Mayo 2023
NOMBRE DE OPERARIO AUTORIZADO	Esneyder Heriberto sepulveda — CEDULA 71087473
CONVENCIONES:	C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

EJECUTAR LA INSPECCION ANTES DE INICIO DE OPERACIONES

	ITEMS DE VERIFICACIÓN	LUNES				MARTES				MIERCOLES				04-5-2023 JUEVES				05-05-23 VIERNES				6-05-23 SABADO				DOMINGO			
		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)													✓				✓				✓							
2	Estado general de la carcasa (fisuras, ropturas, aseo)													✓								✓							
3	Abrazadera de la guarda de seguridad													✓															
4	Estado, puntos de fijación e instalación del mango o empuñadura													✓															
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado													✓															
6	Estado del disco de desbaste/corte sin averías: reventado, fisurado o desgastado													✓															
7	Llave de espiga													✓															
8	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios													✓															
9	Interruptor de encendido y apagado funciona correctamente. Que al dejar de apretarlo se pare la máquina automáticamente													✓															
	Estado del seguro													✓															
11	Ruidos extraños al encenderlo													✓															
12	Tiene los EPP acorde para la labor													✓															
13	Se firmó permiso de altura si se requiere													✓															

Nombre, apellido, número de cedula y firma del operador del equipo que hace la inspección de seguridad.	Nombres / Apellidos / CC / Firma	Nombres / Apellidos / CC / Firma	Nombres / Apellidos / CC / Firma	Esneyder S / Sepulveda / 71087473 / Firma	Esneyder / Sepulveda / 71087473 / Firma	Esneyder / Sepulveda / 71087473 / Firma	Nombres / Apellidos / CC / Firma

PERMISO NO.

PUENTE BIBLIOTECA

Proyecto

Hora de fin

TRABAJO EN CALIENTE PARA ALTAS Y BAJAS ENERGIAS

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PULIDORA

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN	Puente biblioteca Setena
MARCA DEL EQUIPO:	
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA	03 de Mayo al 07 mayo
NOMBRE DE OPERARIO AUTORIZADO	Fidel Sanchez CEDULA 1128453158
CONVENCIONES:	C. Cumple, NC. No cumple, CP. Cumple Parcialmente, NA. No aplica

EJECUTAR LA INSPECCION ANTES DE INICIO DE OPERACIONES

	ITEMS DE VERIFICACIÓN	LUNES				MARTES				3-05-23 MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES				SÁBADO				DOMINGO			
		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)									✓																			
2	Estado general de la carcasa (fisuras, ropturas, aseo)									✓																			
3	Abrazadera de la guarda de seguridad									✓																			
4	Estado, puntos de fijación e instalación del mango o empuñadura									✓																			
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado									✓																			
6	Estado del disco de desbaste/corte sin averias reventado, fisurado o desgastado									✓																			
7	Llave de espiga									✓																			
8	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios									✓																			
9	Interruptor de encendido y apagado funciona correctamente Que al dejar de apretarlo se pare la máquina automáticamente									✓																			
	Estado del seguro									✓																			
11	Ruidos extraños al encenderlo									✓																			
12	Tiene los EPP acorde para la labor									✓																			
13	Se firmó permiso de altura si se requiere									✓																			

Nombre, apellido, numero de cédula y firma del operador del equipo que hace la inspección de seguridad	Nombres / Apellidos / CC / Firma — Nombres: Fidel Apellidos: Sanchez CC: 1128453158

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PULIDORA

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN	PUENTE BIBLIOTECA
MARCA DEL EQUIPO.	Sefken
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA	08-mayo 2023 al 14 mayo 2023
NOMBRE DE OPERARIO AUTORIZADO	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA — CEDULA 71087473
CONVENCIONES:	C. Cumple. NC. No cumple. CP. Cumple Parcialmente. NA. No aplica

ANTES DE UTILIZAR LA MAQUINA REALICE LA INSPECCIÓN

	ITEMS DE VERIFICACIÓN	8-05-23 LUNES				09-05-23 MARTES				10-05-23 MIERCOLES				JUEVES				12-05-23 VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)	✓				✓				✓								✓											
2	Estado general de la carcasa (fisuras, ropturas aseo)	✓				✓				✓								✓											
3	Abrazadera de la guarda de seguridad	✓				✓				✓								✓											
4	Estado, puntos de fijación e instalación del mango o empuñadura	✓				✓				✓								✓											
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado	✓				✓				✓								✓											
6	Estado del disco de desbaste/corte sin averias reventado, fisurado o desgastado	✓				✓				✓								✓											
7	Llave de espiga	✓				✓				✓								✓											
8	Cuenta con accpies adecuados para los accesorios	✓				✓				✓								✓											
9	Interruptor de encendido y apagado funciona correctamente Que al dejar de apretarlo se pare la maquina automáticamente	✓				✓				✓								✓											
	Estado del seguro	✓				✓				✓								✓											
11	Ruidos extraños al encenderlo	✓				✓				✓								✓											
12	Tiene los EPP acorde para la labor	✓				✓				✓								✓											
13	Se firmó permiso de altura si se requiere	✓				✓				✓								✓											
	Nombre, cargo, número de cédula y firma del responsable del equipo que hace la inspección de seguridad	Nombre Esneider Apellidos Sepulveda CC 71087473 Firma				Nombre Esneider Apellidos Sepulveda CC 71087473 Firma				Nombre Esneider Apellidos Sepulveda CC 71087473 Firma				Nombre Apellidos CC Firma				Nombre Esneider Apellidos Sepulveda CC 71087473 Firma				Nombre Apellidos CC Firma				Nombre Apellidos CC Firma			

Pulidora

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PULIDORA

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCION	PUENTE BIBLIOTECA
MARCA DEL EQUIPO:	STEFKEN
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA	
NOMBRE DE OPERARIO AUTORIZADO	JOSE ALBENIS GOMEZ ROMERO — CEDULA 1054549276
CONVENCIONES:	C Cumple NC No cumple CP Cumple Parcialmente, NA No aplica

EJECUTAR LA INSPECCION ANTES DE INICIO DE OPERACIONES

	ITEMS DE VERIFICACIÓN	08-5-23 LUNES				9-05-23 MARTES				10-05-23 MIÉRCOLES				— JUEVES				12-05-23 VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)	✓				✓				✓								✓											
2	Estado general de la carcasa (fisuras, rupturas, aseo)	✓				✓				✓								✓											
3	Abrazadera de la guarda de seguridad	✓				✓				✓								✓											
4	Estado, puntos de fijación e instalación del mango o empuñadura	✓				✓				✓								✓											
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado	✓				✓				✓								✓											
6	Estado del disco de desbaste/corte sin avenas reventado, fisurado o desgastado	✓				✓				✓								✓											
7	Llave de espiga	✓				✓				✓								✓											
8	Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓				✓				✓								✓											
9	Interruptor de encendido y apagado funciona correctamente Que al dejar de apretarlo se pare la máquina automáticamente	✓				✓				✓								✓											
	Estado del seguro	✓				✓				✓								✓											
11	Ruidos extraños al encenderlo	✓				✓				✓								✓											
12	Tiene los EPP acorde para la labor	✓				✓				✓								✓											
13	Se firmó permiso de altura si se requiere	✓				✓				✓								✓											

Nombre, apellido, número de cedula y firma del operario del equipo que hace la inspección de seguridad

Nombres: Jose M Apellidos: Gomez R CC: 1054549276 Firma:	Nombres: Jose M Apellidos: Gomez R CC: 1054549276 Firma:	Nombres: Jose M Apellidos: Gomez R CC: 1054549276 Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Jose M Apellidos: Gomez Romero CC: 1054549276 Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:

	FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL SIERRA CIRCULAR-CALADORA	Código: SST-FT-020 Versión: 02 Fecha: 05-05-20123

EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S NIT: 900234873-2 PROYECTO: PUENTE BIBLIOTECA

EQUIPO: SIERRA CIRCULAR MARCA O MODELO: SIERREN SERIAL: 111210200014M1502278

CODIGO INTERNO:

No	PARÁMETRO DE INSPECCIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
1	¿El operario cuenta con la capacitación del estandar que te cuida de sierra circula y experiencia para utilizar el equipo?					✓	✓	
2	¿El ayudante y el jefe inmediato cuentan con la capacitacion del estandar que te cuida de sierra circular para garantizar condiciones sin operar el equipo?					✓	✓	
3	¿Cuenta con careta de seguridad, guantes, respirador, botas de seguridad, protección auditiva y ropa de trabajo?					✓	✓	
4	¿las carcasas y la manija se encuentre sin grietas, ni piezas sueltas y que los tornillos de la carcasa estén bien ajustados?					✓	✓	
5	¿La caja fija esta sin cables sueltos y el indicador de posición Prendido/Apagado esta visible?					✓	✓	
6	¿El cable cuenta con su recubrimiento aislante, se encuentre sin empalmes y en óptimas condiciones?					✓	✓	
7	¿Las instalaciones están bien conectadas y la conexión al equipo en perfecto estado?					✓	✓	
8	¿Las guarda de seguridad fija y móvil esta instalada, en optimo estado y los resortes de la móvil funcionen correctamente?					✓	✓	
9	¿La hoja de la sierra está en buen estado, asegurado y adecuado para la labor? (Sin dientes saltados, quebrados, sin resinas pegada)					✓	✓	
10	¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada y en optimo estado?					✓	✓	
11	¿El sitio esta nivelado y estable, se encuentra en optimo estado y de esta de acuerdo con la estatura del operador?					✓	✓	
12	¿El lugar de trabajo se encuentra sin de obstáculos, sin elementos que obstruyan su funcionamiento y de sustancias deslizantes?					✓	✓	
13	¿El equipo cuenta con señalización y extintor de 10 lbs de PQS con carga vigente en la zona de realización de las actividades?					✓	✓	
14	¿Existen ruidos extraños, cortos circuito o presencia de humo?					X	✓	
15	Verificar que el equipo se encuentre limpio y las rejillas de refrigeración sin obstrucción para poder trabajar con seguridad					✓	✓	

ASPECTOS DE SEGURIDAD:

1 - EL INSPECTOR REVISARA QUE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO SON OPTIMAS PARA SER OPERADAS POR LOS OPERARIOS, DE LO CONTRARIO, NO SE DARA VISTO BUENO PARA SU OPERACIÓN

2 - LOS MAESTROS O LOS ENCARGADOS, SON LOS DIRECTAMENTE RESPONSABLES DEL ADECUADO USOS DE ESTOS EQUIPOS CON EL VISTO BUENO DE SST.

3 - BAJO NINGÚN MOTIVO, EL PERSONAL SST, LOS ENCARGADOS O LOS MAESTROS, PODRÁN AUTORIZAR EL EQUIPO SI NO SE CUMPLEN ALGÚN ÍTEM DE LA LISTA DE CHEQUEO.

4 - FIRMO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD.

FIRMA DEL INSPECTOR SST						
FIRMA DEL MAESTRO / ENCARGADO						

Convenciones √: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

OBSERVACIONES:

ASPECTOS DE SEGURIDAD

1 - EN CASO DE INCUMPLIR CON ALGO, SE DEBE SOLUCIONAR PARA PODER OPERAR EL EQUIPO.
2 - OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL.
3 - HACER LA INSPECCIÓN SEGÚN EL USO O SEGÚN A EL CALENDARIO DE INSPECCIONES.
4 - SI SE CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD, EL OPERARIO DEL EQUIPO DEBE RESTRINGIR EL USO DEL MISMO Y TRAMITAR INMEDIATAMENTE CON MANTENIMIENTO.
5 - SI CONSTATA ALGUNA ANORMALIDAD O ALGUNA CONDICIÓN NO CONFORME, DETALLARLA EN LA HOJA DE REGISTRO DE PROBLEMAS (AL REVERSO) PARA QUE SE REALICE LA ACCIÓN DE CORRECCIÓN.

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL SIERRA CIRCULAR-CALADORA	Código: SST-FT-020 Versión: 02 Fecha 05.05.20123

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DE LOS OPERADORES DEL EQUIPO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

HALLAZGO	ACCION PREVENTIVA/ CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CORTADORA RADIAL

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Construcciones E Inversiones K SAS.
MARCA DEL EQUIPO: SIEFRER
FECHA DE LA SEMANA INSPECCIONADA: 08 - MAYO al 14 MAYO 2023
CONVENCIONES: C: Cumple. NC: No cumple. CP: Cumple Parcialmente. NA: No aplica

EJECUTAR LA INSPECCIÓN ANTES DE INICIO DE OPERACION:		LUNES 8/05/23				MARTES 9-05-23				MIERCOLES 10-05-23				JUEVES				VIERNES 12-5-23				SÁBADO				DOMINGO			
		C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)	✓				✓				✓								✓											
2	El cable eléctrico que alimenta el equipo es encauchetado	✓				✓				✓								✓											
3	Se cuenta con polo a tierra.	✓				✓				✓								✓											
4	Estado general del equipo (fisuras, roturas, aseo)	✓				✓				✓								✓											
5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado, para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.	✓				✓				✓								✓											
6	Estado del disco de corte sin averías: oxidación, reventado, fisurado, dientes desgastados o rotos.	✓				✓				✓								✓											
7	Se utiliza el disco adecuado, según el material a cortar	✓				✓				✓								✓											
8	El botón de puesta en marcha funciona correctamente, está protegido de la intemperie ,lejos de la zona de corte y fácilmente accesibles.	✓				✓				✓								✓											
9	El sistema de accionamiento permite la detención total del equipo de una forma segura.	✓				✓				✓								✓											
10	Ruidos extraños al encenderlo	✓				✓				✓								✓											
11	La mesa de corte está perfectamente nivelada y garantiza la estabilidad del conjunto	✓				✓				✓								✓											
12	Tiene los EPP acorde para la labor	✓				✓				✓								✓											

Nombre, apellido, número de cédula y firma del operador del equipo que hace la inspección de seguridad.							
Nombres: Eneider Apellidos: Espitia CC: 71687193 Firma:	Nombres: Eneider Apellidos: Espitia CC: 71687193 Firma:	Nombres: Eneider Apellidos: Espitia CC: 71687193 Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Eneider Apellidos: Espitia CC: 71687193 Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Apellidos: CC: Firma:	

Radial

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

PREOPERACIONAL - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CORTADORA RADIAL

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

NOMBRE DEL PROYECTO O LUGAR DE LA INSPECCIÓN	Construcciones E inversones Sas.
MARCA DEL EQUIPO:	SIEFRER
SEMANA INSPECCIONADA	08 al 14 Mayo - 2023
CONVENCIONES:	C: Cumple, NC: No cumple, CP: Cumple Parcialmente, NA: No aplica

			8-05-23	9-05-23	10-5-23		12-05-23											
						JUEVES	VIERNES				SÁBADO				DOMINGO			
						C	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA	C	CP	NC	NA
EJECUTAR LA INSPECCIÓN ANTES DE INICIO DE OPERACIONES	1	Se verifico el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, tomas, clavijas)	✓	✓	✓	✓	✓											
	2	El cable eléctrico que alimenta el equipo es encauchetado	✓	✓	✓	✓	✓											
	3	Se cuenta con polo a tierra	✓	✓	✓	✓	✓											
	4	Estado general del equipo (fisuras, rupturas, aseo)	✓	✓	✓	✓	✓											
	5	Estado de instalación del disco bien ajustado y apretado, para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones	✓	✓	✓	✓	✓											
	6	Estado del disco de corte sin averías (oxidación, reventado, fisurado, dientes desgastados o rotos	✓	✓	✓	✓	✓											
	7	Se utiliza el disco adecuado, según el material a cortar	✓	✓	✓	✓	✓											
	8	El botón de puesta en marcha funciona correctamente, está protegido de la intemperie ,lejos de la zona de corte y fácilmente accesibles	✓	✓	✓	✓	✓											
	9	El sistema de accionamiento permite la detención total del equipo de una forma segura	✓	✓	✓	✓	✓											
	10	Ruidos extraños al encenderlo	✓	✓	✓	✓	✓											
	11	La mesa de corte esta perfectamente nivelada y garantiza la estabilidad del conjunto	✓	✓	✓	✓	✓											
	12	Tiene los EPP acorde para la labor	✓	✓	✓	✓	✓											
Nombre, apellido, número de cédula y firma del operador del equipo que hace la inspección de seguridad.			Nombres: Jair M. Apellidos: Gomez R. CC: 1054944096 Firma:	Nombres: Jair M. Apellidos: Gomez R. CC: 1054944096 Firma:	Nombres: Jair M. Apellidos: Gomez R. CC: 1054944096 Firma:	Nombres: E. Apellidos: CC: Firma:	Nombres: Jair M. Apellidos: Gomez R. CC: 1054944096 Firma:				Nombres: Apellidos: CC: Firma:				Nombres: Apellidos: CC: Firma:			

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	CODIGO SST FOR 10 Rev 00 FECHA 24-04-2023

Mes/Año: _____ Equipo No: ID22102000150 Marca/ Referencia: SIEFKEN Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Propio

Proyecto: Puente Biblioteca 03-05 al 07-05-2023

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Estado general							✓															
Condiciones del sistema de refrigeración							✓															
Estado del depósito de combustible (tanque)							✓															
Funcionamiento del panel de control							✓															
Prueba del Disyuntor Diferencial							✓															
Nivel de aceite							✓															
Estado del encendido (arranque)							✓															
Funcionamiento de motor							✓															
Radiador							✓															
Correa ventiladora							✓															
Fuente de energía							✓															
Pérdida de fluidos (General)							✓															
Bandeja para derrames							✓															
Condición de los cables							✓															
Sistema de aislamiento (revestimiento cables)							✓															
Sistema de conexión (enchufes, etc.)							✓															
Conexión a Tierra (cable a tierra)							✓															
Estado de la pinza (conexión al cable)							✓															
Otro							✓															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1		7		13		19		25		31	
2		8		14		20		26			
3		9		15		21		27			
4		10		16		22		28			
5		11		17		23		29			
6		12		18		24		30			

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

- Se realiza Inspección del Soldador. - Se verifica el uso de Epp.

Soldador

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDADURA	CODIGO SST FOR 10 Rev 00 FECHA 24-04-2023

Mes/Año: 10/04/14/MAY Equipo No: IMEC10250/20 Marca/ Referencia: Leo Equipo Nuevo: [x] Alquilado: [ ] Otro: _____

Proyecto: Puente Biblioteca BVN.

DESCRIPCIÓN	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	MIÉRCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SÁBADO C	SÁBADO NC	SÁBADO NA	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO NA	OBSERVACIONES
Estado general							✓						✓									Soldar embudo de Treemen
Condiciones del sistema de refrigeración							.		✓					✓								
Estado del depósito de combustible (tanque)									✓					✓								
Funcionamiento del panel de control							✓						✓									
Prueba del Disyuntor Diferencial							✓						✓									
Nivel de aceite									✓					✓								
Estado del encendido (arranque)							✓						✓									
Funcionamiento de motor							✓						✓									
Radiador							✓						✓									
Correa ventiladora							✓						✓									
Fuente de energía							✓						✓									
Pérdida de fluidos (General)							✓						✓									
Bandeja para derrames									✓					✓								
Condición de los cables							✓						✓									
Sistema de aislamiento (revestimiento cables)							✓						✓									
Sistema de conexión (enchufes, etc.)							✓						✓									
Conexión a Tierra (cable a tierra)							✓						✓									
Estado de la pinza (conexión al cable)							✓						✓									
Otro																						

Convenciones: C: Cumple NC No Cumple, NA No Aplica El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10 Fidel Sanchez	16	22	28	
5	11 Fidel Sanchez	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Se realiza inspecaión del soldador - Se verifica en buenas condiciones.

El Colaborador Fidel Sanchez - Se le realizo carta de certificacion de operador, emitida por la empresa.

Se le da a conocer el extintor que le cuida. 10/may/2023.

Soldadura

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTA MANUAL Y EQUIPOS
SUBPROGRAMA DE HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROYECTO:	PUENTE BIBLIOTECA RIONEGRO

LISTA DE CHEQUEO

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Maria Cristina Arango Ospina

FECHA			HORA		FIRMA
AÑO	MES	DÍA	8:00	A.M.	
2023	mayo	16	11:00	A.M.	

ABREVIATURAS: NA: No Aplica,

HERRAMIENTA MANUAL

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
La herramienta manual utilizada es acorde con la labor que se esta ejecutando y se usa adecuadamente		SI		
El mango de la herramienta es cilindrica o ergonómica que le permite al trabajador tener una posición cómoda para la sujeción de la misma (ángulo entre el eje longitudinal del brazo y el del mango debe estar comprendido entre 100° y 110°)		SI		
Los mangos de maderas no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.		SI		
Se realiza como mínimo un mantenimiento mensual a las herramientas y se cuenta con el registro de dicho mantenimiento		SI		
Las herramientas manuales son almacenadas adecuadamente: en lugar cubierto, estantería y/o caja de herramienta.		SI		
El personal usa los Elementos de Protección personal de acuerdo a la labor y herramienta utilizada: Mínimo guasntes de carnaza, monogafas, casco de seguridad, calzado de seguridad.		SI		

HERRAMIENTA DE CORTE

Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo:no está achatada, ni cóncava.			NO	ESTAN EN BUEN ESTADO
Los cinceles se encuentran afilados		SI		
Las seguetas están correctamente instaladas y afiladas		SI		
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias		SI		
Los alicates de corte lateral cuentan con una defensa sobre el filo de corte		SI		
Las quijadas (Pinzas) de los alicates, se encuentran sin desgastes o melladas		SI		
El tornillo o pasador de los alicates se encuentra en buen estado y engrasado		SI		
Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos		SI		
Los cuchillos disponen de sus mangos en buen estado (no estan rajados, ni flojos, ni se observa desgaste en su textura) y guarda de seguridad en el extremo		SI		
La hoja del cuchillo se encuentra bien asegurada al mango, afilada y su punta es redonda		SI		

HERRAMIENTA DE IMPACTO

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
Los mangos están encajado y firme en la cabeza y no está astillado ni quebrado		SI		
las cabezas no estan rotas ni deterioradas			NO	
La herramienta de impacto se utiliza acorde con la actividad y su diseño		SI		

HERRAMIENTAS DE TORSION

CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

El mango de los destornilladores se encuentra en buen estado y amoldado a la mano del trabajador: no está astillado, roto, desgastado o suelto		SI		
La punta o caña de los destornilladores no se encuentra doblada o malformada			NO	
Los punzones se encuentran en buen estado: su cabeza no esta deforme ni abombada y la punta no es frágil		SI		
La mordaza de las llaves se encuentran en buen estado: no se encuentra gastada o abierta. Dentado en buen estado		SI		
La cremallera o tornillo de ajuste se encuentra bien sujetado y desliza correctamente.		SI		
Se utiliza la llave adecuada para cada labor en cuanto a tamaño y función: no se utiliza tubo en mango para ejercer la fuerza en el apriete.		SI		
la llave utilizada tiene la dimensión adecuada al perno o tuerca a apretar o desapretar.		SI		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS				
Las herramientas eléctricas cuentan con aislamiento doble o conexión a tierra		SI		
Los tableros eléctricos móviles se encuentran protegidos del agua y sus conexiones cuentan con clavijas y aislamiento		SI		
Los circuitos a los que estan conectadas las herramientas eléctricas tiene la capacidad sufuciente: verificar voltajes requeridos y utilizados.		SI		
Las herramientas electricas cuentan con interruptor en buen estado para el encendido y apagado		SI		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS				
CONDICIONES A EVALUAR	N.A.	SI	NO	OBSERVACIONES
Los cables de las herramientas se encuentran protegidos y en buen estado: no estan pelados, ni presentan añadiduras desprovistas de aisladores.		X		
las conexiones de las herramientas o equipos cuentan con los enchufes "macho" o clavija respectiva		X		
El mango de sujeción del taladro se encuentra en buen estado: permite agarre con precisión		X		
Las brocas utilizadas son apropiadas al mateial que perfora		X		
las Brocas utilizadas se encuentran en buen estado: tienen filo y no se ha reducido su tamaño para taladros pequeños		X		
Las mordazas del mandril afirman apropiadamente la broca		X		
Las herramientas o equipos con disco cuentan con el disco adecuado(tamaño) y cuentan con los protectores de seguridad de fábrica		X		
OBSERVACIONES FINALES:				
PROXIMA INSPECCION: (17DE MAYO/2023) Junio		FIRMA: Justo Arago		

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SGSST- 060
	PREOPERACIONAL PILOTEADORA	VERSIÓN: 002
		FECHA: 10/06/2021

FECHA DE INSPECCIÓN:	18 al 23 Abril 2023	NOMBRE DEL EQUIPO:	MAQUINA PILOTEADORA
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Excavación Piloteadora	PROVEEDOR:	P&C Excavaciones S.A.S
OPERADOR:	Humberto Lloreda.	MARCA:	HITACHI
OBRA/PROYECTO:	Puente- Biblioteca	REFERENCIA:	UH07-03
SEMANA DEL 18 AL 23 DEL MES 04 DEL 20 23		INSTRUCCIONES: Evalué cada ítem y coloque al frente si está Bueno (B) o Malo (M); Si encuentra un hallazgo el cual se deba intervenir describalo en el cuadro inferior.	

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCC10:C18IÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SEGURIDAD	Sistema de acceso	Cuenta con Accesos / peldaños			/		/		/		/		/			
	Señalización	los mandos y/o señales manuales se encuentran señalizadas			/		/		/		/		/			
	Botiquin de primeros auxilios	Visible, sin obstrucción y completo			/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	Funciona y libre de suciedad			/		/		/		/		/			
	Cinturon de seguridad	Permite desplazamiento y esta libre de suciedad			/		/		/		/		/			
	Extintor de fuego	Visible, sin obstrucción, cerca a la planta eléctrica			/		/		/		/		/			
CILINDROS MASTIL Y CHASIS	Cadenas	Esta libre de desgaste y deterioro			/		/		/		/		/			
	Bombas hidrúlicas	En buen estado, fugas, signos de deterioro			/		/		/		/		/			
	Nivel de aceite hidráulico	Full			/		/		/		/		/			
	Compresor	En buen estado			/		/		/		/		/			
	Mandos finales	Buen funcionamiento			/		/		/		/		/			
	Correas rotatory (mesa)	Esta libre de desgaste y deterioro			/		/		/		/		/			
	Correa del winche	Esta libre de desgaste y deterioro			/		/		/		/		/			
	Motor de giro	En buen estado, signos de deterioro			/		/		/		/		/			
	Winche principal	En buen estado			/		/		/		/		/			
	Winche auxiliar	En buen estado			/		/		/		/		/			
	Poleas	Permite fácil movimiento			/		/		/		/		/			
	Mástil (torre)	En buen estado, signos de deterioro			/		/		/		/		/			
HIDRAULICA Y CABINA	Mandos izquierdos	En buen estado, signos de deterioro			/		/		/		/		/			
	Mandos de orugas	En buen estado, signos de deterioro			/		/		/		/		/			
	Alarma de movimiento	En buen estado, permite su audición.			/		/		/		/		/			
	Luces de la máquna	Libres de suciedad, luces encendidas			/		/		/		/		/			
	Vidrios de la cabina	Libres de fisuras			/		/		/		/		/			
SISTEMA HIDRAULICO	Mandos derechos	En buen estado			/		/		/		/		/			
	Freno de winche	En buen estado , signos de deterioro			/		/		/		/		/			
	Asiento	en buen estado, permite movimiento del asiento			/		/		/		/		/			
	Válvulas de aire para winche,	Buen estado			/		/		/		/		/			
	Pintura de la máquina	En buen estado, sin desgate			/		/		/		/		/			
	Bocinas	Buen estado			/		/		/		/		/			
	Interior de cabina	Buen estado de orden y limpieza			/		/		/		/		/			
CILINDROS MASTIL Y CHASIS	Conexión electrica principal	Encauchetado en buen estado, libre de sulfatamiento			/		/		/		/		/			
	Cableado de motores	Encauchetado en buen estado, libre de sulfatamiento			/		/		/		/		/			
	Interruptor de parada de emergencia	Tomas y demás dispositivos señalizados y rotulados			/		/		/		/		/			
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Protección Cabeza	Casco de seguridad con barbuquejo			/		/		/		/		/			
	Protección Auditiva	Protector auditivo tipo copa/inserción			/		/		/		/		/			
	Protección Visual	Gafas de seguridad			/		/		/		/		/			
	Protección Respiratoria	Tapabocas			/		/		/		/		/			
	Protección Manos	Guantes			/		/		/		/		/			
	Protección Corporal - Overol tipo piloto	Overol tipo piloto o pantalon de jean con camisa polo manga larga			/		/		/		/		/			
	Calzado de Seguridad	Botas con puntera reforzada			/		/		/		/		/			
FIRMA DEL RESPONSABLE																
FIRMA DE SST																

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA /PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
19-04-23	Se reventa manga	= Solicitud de cambio	Parafiona	19-04-2023

FIRMA DEL RESPONSABLE - Humberto Lloreda 10 148605.

FIRMA DE APROBACIÓN Tatiana Chalarca

3142943435.

→ Se realiza cambio de mangera de aire.
o se solicita cambio

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SGSST- 006
	PREOPERACIONAL PILOTEADORA	VERSIÓN: 002
		FECHA: 10/04/2021

FECHA DE INSPECCION:	15 al 21 / mayo - 23	NOMBRE DEL EQUIPO:	MAQUINA PILOTEADORA
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Excavacion - pila	PROVEEDOR:	P&C Excavaciones S.A.S
OPERADOR:		MARCA:	HITACHI
OBRA/PROYECTO:	puente Biblioteca	REFERENCIA:	UH07-03
SEMANA DEL 15 AL 21 DEL MES 5 DEL 20		INSTRUCCIONES: Evalué cada ítem y coloque el Perfil si está Bueno (B) o Malo (M). Si encuentra un hallazgo al cual se debe intervenir describalo en el cuadro inferior.	

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SEGURIDAD	Sistema de acceso	Cuenta con Accesos / pelafaños	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señalización	los mandos y/o señales manuales se encuentran señalizados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin de primeros auxilios	Visible, sin obstrucción y completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	Funciona y libre de suciedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad	Permite desplazamiento y esta libre de suciedad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de fuego	Visible, sin obstrucción, cerca a la planta electrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CILINDROS MASTIL Y CHASIS	Cadenas	Esta libre de desgaste y deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bombas hidraulicas	En buen estado, fugas, signos de deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidraulico	Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compresor	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos finales	Buen funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correas rotatory (mesa)	Esta libre de desgaste y deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correa del winche	Esta libre de desgaste y deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor de giro	En buen estado, signos de deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Winche principal	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Winche auxiliar	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Poleas	Permite fácil movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mastil (torre)	En buen estado signos de deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICA Y CABINA	Mangos izquierdos	En buen estado, signos de deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangos de orugas	En buen estado, signos de deterioro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de movimiento	En buen estado, permite su audición.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces de la máquina	Libres de suciedad, luces encendidas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios de la cabina	Libres de fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA HIDRAULICO	Mandos derechos	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de winche	En buen estado, signos de desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	en buen estado, permite movimiento del asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvulas de aire para winche	Buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pintura de la máquina	En buen estado, sin desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bocinas	Buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Interior de cabina	Buen estado de orden y limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CILINDROS MASTIL Y CHASIS	Conexión electrica principal	Encauchetado en buen estado, libre de sulfatamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableado de motores	Encauchetado en buen estado, libre de sulfatamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Interruptor de parada de emergencia	Tomas y demás dispositivos señalizados y rotulados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Protección Cabeza	Casco de seguridad con barbuquejo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección Auditiva	Protector auditivo tipo incrustacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección Visual	Gafas de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección Respiratoria	Tapabocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección Manos	Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección Corporal Overol/bas pasto	Overol tipo piloto y pantalon de jean con camisa jean manga larga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Calzado de Seguridad	Botas con puntera reforzada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE			Juda		Juda		Juda		Juda		Juda		Juda			
FIRMA DE SST																

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
15-05-23	Fuga de aceite	Cambio de manguera	Juda Arrigo.	16 - mayo - 2023

FIRMA DE RESPONSABLE

FIRMA DE SST

Powered by CamScanner

PERFOTIERRAS	SISTEMA DE GESTIÓN SSTAC	CÓDIGO: **FT-SG-09**
	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPO	VIGENCIA
		Jun-21
		VERSIÓN: **01**

SECCIÓN A

INFORMACIÓN DEL EQUIPO



TIPO DE EQUIPO	**PERFORADORA TIPO PACMAN**
SERIAL No.	**SUBPARTIDA ARANCELARIA 84295200002FL02240**
MARCA	**CATERPILLAR**
COLOR	**AMARILLO**
OBSERVACIONES	

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE MANTENIMIENTO		PROVEEDOR (REPUESTOS / MANO DE OBRA	HOROMETRO		RESPONSABLE
		C	P		ACTIVIDAD	PROXIMO MANTENIMIENTO	
3/11/2021	Reparación del motor.	X		Rivón			Alex Guerra
2/03/2022	Cambio de aceite de motor.		X	Carpa Lufer			Alex Guerra
18/03/2022	Cambio de filtro de aire, aceite y combustible.		X	Carpa Lufer			Alex Guerra
18/03/2022	Cambio de aceite hidráulico.		X	Carpa Lufer			Alex Guerra
3/03/2022	Cambio de retenedores de los gatos.		X	Rivón			Alex Guerra
15/03/2022	Cambio del alternador.	X		Rivón			Alex Guerra
6/03/2022	Mantenimiento del motor.	X		Edilson Morales			Alex Guerra
17/03/2022	Cambio de aceite.		X	Carpa Lufer			Alex Guerra
1/03/2022	Revisión del sistema eléctrico.	X		Jean Carlos Guzmán			Alex Guerra
10/03/2022	Cambio de mangueras y racores.		X	Racores y mangueras			Alex Guerra
24/03/2022	Cambio de filtro de aire, aceite y combustible.		X	Carpa Lufer			Alex Guerra
6/03/2022	Cambio de aceite de motor.		X	Carpa Lufer			Alex Guerra
7/03/2022	Cambio de aceite hidráulico.		X	Lubricantes			Alex Guerra
24/03/2022	Mantenimiento y cambio de Cambio de guaya del winche auxiliar.		X	Rivón			Alex Guerra
24/05/2022	Mantenimiento a la torre y rotaria.		X	Edilson			Alex Guerra
1/06/2022	Cambio de guaya auxiliar.		X	Rivón			Eduardo Agudelo
11/06/2022	Cambio de la guaya principal.		X	Rivón			Eduardo Agudelo
13/06/2022	mantenimiento de la rotaria, tornamesa y engrasada gatos.		X	Rivón			Eduardo Agudelo
13/06/2022	Mantenimiento de mangueras, revisión de aceite, engrasada de guayas, revisión de agua.		X	Alex Guerra			Eduardo Agudelo
20/06/2022	completo de maquinaria de electricidad y verificación de que no haya nada de fugas..		X	Alex Guerra			Eduardo Agudelo
27/06/2022	Revisión de la rotaria, cambio de manguera que va el filtro de agua		X	Alex Guerra			Eduardo Agudelo
5/07/2022	Nivel del hidráulico, mantenimiento de mangueras.		X	Fabián Otálvaro			Fabián Otálvaro
7/07/2022	Nivel del hidráulico Mantenimiento de mangueras.		X	Fabián Otálvaro			Fabián Otálvaro
17/08/2022	Cambio de motor hidráulico.	x		Fabián Otálvaro			Fabián Otálvaro
18/08/2022	Mantenimiento de bomba hidráulica (retenedores y empaques).		X	Fabián Otálvaro			Fabián Otálvaro
19/08/2022	Mantenimiento de rotaria.		x	Fabián Otálvaro			Fabián Otálvaro
24/08/2022	Mantenimiento de las mangueras.		X	Eduardo Agudelo			Eduardo Agudelo
20/09/2022	Cambio de aceite.		X	Carpa Lufer			Santiago Álvarez
22/09/2022	Engrasada de orugas.		X	Fabián Otálvaro			Fabián Otálvaro
24/09/2022	Cambio de tornamesa.	X		Álvaro Santamaría			Fabián Otálvaro - Wilson Montoya
3/10/2022	Mantenimiento de mancan		X	Fabián Otálvar o			Fabián Otálvaro
7/10/2022	Cambio de guaya		X	Rivón			Fabián Otálvaro
11/10/2022	Revisada de mangueras		X	Fabián Otálvaro			Fabián Otálvaro
1/11/2022	Cambio de empaques gatos		X	Santiago Álvarez			Santiago Álvarez
8/11/2022	Cambio de aceite.		X	Diego Ospina			Diego Ospina
22/11/2022	Cambio de guaya auxiliar.		X	Santiago Álvarez			Santiago Álvarez
9/12/2022	Mantenimiento almeja		X	Santiago Álvarez			Santiago Álvarez
17/12/2022	Engrasada de orugas.		X	Diego Ospina			Diego Ospina
10/01/2023	Nivel del hidráulico, mantenimientos de mangueras		X	Santiago Álvarez			Diego Ospina
3/02/2023	Cambio de aceite.		X	Diego Ospina			Diego Ospina
25/02/2023	Engrasada a las guayas, mantenimiento		X	Santiago Álvarez			Diego Ospina
10/03/2023	Mantenimiento de bomba hidráulica (retenedores y empaques)		X	Santiago Álvarez			Diego Ospina
29/03/2023	Mantenimiento del motor		X	Santiago Álvarez			Santiago Álvarez
19/04/2023	Cambio de aceite		X	Diego Ospina			Diego Ospina
24/04/2023	Cambio de empaques gatos gemelos		X	Santiago Álvarez			Santiago Álvarez

P: Preventivo	C: Correctivo	MANT:
		Mal

Responsable SST

LUIS EDUARDO GARCIA	INSPECCION RETROCARGADORA
FECHA: 07-05-23	MARCA: CaterPillar
OPERADOR: Juan Camilo moreno.	HOROMETRO AL MOMENTO DE CAMBIO FILTROS: 3760.6
SUPERVISOR:	HOROMETRO EN ESTADO ACTUAL: 3246.5
UBICACIÓN MAQUINARIA: Riohevo.	HOROMETRO AL FINALIZAR LA SEMANA: 3288.5.

CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
DELANTERAS (altas, bajas)	X		X		X		X		X		X			
Traseras	X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA														
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X			
Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Vidrio Panoramivo en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Indicadores nivel de aceite	X		X		X		X		X		X			
Indicadores hidraulico	X		X		X		X		X		X			
Control ingreso humo	X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso - pito	X		X		X		X		X		X			
Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
Palancas y pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO														
Control de fugas hidraulicas	X		X		X		X		X		X			
Estado de pasadores (bastidor, desgarrador)	X		X		X		X		X		X			
Estado pasadores (brazo, balde)	X		X		X		X		X		X			
Gastos estabilizadores	X		X		X		X		X		X			
Mecanismo de giro (brazo excavador)	X		X		X		X		X		X			
Funcion hidraulica en buen estado (mangueras)	X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X			
Estado general (balde)	X		X		X		X		X		X			
Mandos de levante de brazo	X		X		X		X		X		X			
Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
Compartimento de motor aseado	X		X		X		X		X		X			
Certificacion de operador y equipo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS														
Presion de aire	X		X		X		X		X		X			

FIRMA OPERADOR Juan Camilo moreno.

INFORMACION IMPORTANTE

La revision preoperacional debe realizarla unicamente el operador de la maquina. En caso de encontrar alguna novedad en alguno de los elementos descritos en el listado, debera informar a su jefe inmediato para su pronta

Está totalmente prohibido operar la maquina en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias alucinogenas

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CHECK LIST RETROEXCAVADORA

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

OBRA O CONTRATO: **PUENTE BIBLIOTECA**		ÁREA **OPERATIVA**	FECHA:
UBICACÓN	PUENTE BLIBLIOTECA	LICENCIA OPERADOR	1.036.226.173
CÓDIGO	74205	FECHA DE VENCIMIENTO	31/05/2025
MARCA	CATERPILAR	VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA	N.a
MODELO	2006	HORÓMETRO	3187.2
SERIAL	CATO4200KFDP27207	KILOMETRAJE	N.a
FECHA IN:	21/04/2023 HORA IN: 8:30 a.m.		
FECHA F:	23/04/2023 HORA F: 18:00 p.m.		

N°	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	CONDICIÓN BUENO O MALO	ACCIÓN A RELIZAR	ACCIÓN	
				QUIÉN	CUÁNDO
1	ESTRUCTURA GENERAL RETROEXCAVADORA	B			
2	NEUMÁTICOS TRASEROS	B			
3	NEUMÁTICOS DELANTEROS	B			
4	CILINDROS DE LEVANTE	B			
5	CILINDROS DE ARTICULACIÓN	N.a			
6	PALA DE CARGA	B			
7	ESTRUCTURA AGUILÓN	B			
8	COMANDOS	B			
9	PASADORES DE CILINDROS	B			
10	RELOJES DE TEMPERATURA, ACEITE, PETRÓLEO	B			
11	FLEXIBLES				
12	CAÑERÍAS	B			
13	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	B			
14	SISTEMA DE FRENOS	B			
15	ENFRIADOR DE ACEITE	B			
16	VIDRIOS	B			
17	ESPEJOS	B			
18	CABINA	B			
19	BOCINA	B			
20	ALARMA DE RETROCESO	B			
21	SEGURO DEL CILINDRO DE LEVANTE DE PALA	B			
22	BLOQUEADOR DEL SITEMA HIDRÁULICO	B			

23	MOTOR	B			
24	RADIADOR	B			
25	MANGUERAS	B			
26	CORREAS	B			
27	SISTEMA ELÉCTRICO	B			
28	CINTURÓN DE SEGURIDAD	B			

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CHECK LIST RETROEXCAVADORA

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

N°	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	CONDICIÓN BUENO O MALO	ACCIÓN A RELIZAR	ACCIÓN	
				QUIÉN	CUÁNDO
30	ESPEJOS	B			
31	ESCALA DE ACCESO	B			
32	LUCES	B			
33	HORÓMETRO	B			
34	OTROS:				

OBSERVACIONES:

REALIZÓ		REALIZÓ	
NOMBRE	JUAN CAMILO MORENO BUSTAMANTE	NOMBRE	
CARGO	OPERADOR	CARGO	
CEDULA: 1.036.226.173		CEDULA:	
FIRMA: Juan Camilo	FECHA: 21/04/2023	FIRMA:	FECHA

Luis Amigo
CC. 429 435.

SISTEMA DE GESTION EN SEGIRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL MAQUINARIA	REGISTRO : MC44750

UBICACIÓN DE LA MAQUINA (OBRA)	PUENTE BIBLIOTECA RIONEGRO	MAQINA:	EXCAVADORA (ORUGA) COLOR NARA
AÑO: 2023	SERIAL: HCM1P300T00060427		
MES: MAYO	CONDICIONES QUE DEBE MANTENER		

Utilice una B si está en buen estado, M en caso contrario y NA si no aplica el item

		DIAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
LUCES	luces de trabajo delanteras																B	B	B	B	B									
	Luces de trabajo traseras																B	B	B	B	B									
CABINA	espejos laterales en buen estado																B	B	B	B	B									
	Cinturon de seguridad en buen estado																B	B	B	B	B									
	Extintor de incendios(vigante)																B	B	B	B	B									
	Asiento en buen estado																M	M	M	M	M									
	Vidrio panoramico en buen estado																B	B	B	B	B									
	Indicadoresde (Hidraulico, refrigerante, Horometro,Corriene, Acpm, Aceite de motor) funcionan correctamente y estan en los niveles apropiados para funcionamineto																B	B	B	B	B									
	Alarma de retroceso y pito funcionan correctamente																M	M	M	M	M									
	Escaleras y apoyos en buen estado																B	B	B	B	B									
CONTROL DE FUGAS	El equipo no presenta fugas de aceite hidraulico																B	B	B	B	B									
	El equipo no presenta fugas de agua y/o																B	B	B	B	B									
	El equipo no presenta fugas de combustible																B	B	B	B	B									
MECANICO	Estado de pasadores																B	B	B	B	B									
	Orugas tensionadas																B	B	B	B	B									
	Mecanismo de giro (tornameza)																B	B	B	B	B									
	Corona de tornameza en buen estado																B	B	B	B	B									
	Mandos de avance en buen estado y																B	B	B	B	B									
	Mandos de levate en buen estado y																B	B	B	B	B									
	Cilndros en buen estado																B	B	B	B	B									
	Balde y ganchos en buen estado																B	B	B	B	B									
	Bastidores en buen estado																B	B	B	B	B									
	Brazo en buen estado																B	B	B	B	B									
GENERAL	Compartimiento de motor aseado																B	B	B	B	B									
	Cabina aseada																B	B	B	B	B									
																	B	B	B	B	B									

Horometro (semanal)	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Firma Operador que hace la Inspección	OBSERVACIONES			

Formato Permiso Trabajo en Caliente para Altas y Bajas Temperaturas-1

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL VOLQUETA

PUENTE BIBLIOTECA

CODIGO GSST F 039 VERSIÓN 002

NOMBRE CONDUCTOR: Javier Ariel CEDULA: 1036399775

TIPO DE VEHICULO Volqueta | MODELO 1988 | TECNOMECANICA: Si | SOAT: Si

PLACA HKD 889 | LICENCIA DE CONDUCCION VIGENCIA: Si | CATEGORIA: C2

LICENCIA DE TRANSITO N: _____ FECHA:PERIODO DEL 03 DE 04 AL 07 DE 04 de 2023

REVISION CON EL VEHICULO APAGADO> FRIO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHICULO					X		X							
LICENCIA LEGAL DEL CONDUCTOR					X		X							
VENCIMIENTO SEGURO OBLIGATORIO					X		X							
VENCIMIENTO SEGURO TODO RIESGO					X		X							
LLANTAS Y REPUESTO					X		X							
FRENOS (TANQUE DE PRESION O COMPRENSOR)					X		X							
RESPUESTA DE FRENADO					X		X							
NIVEL DE ACEITE					X		X							
LABRADO DE TODAS LAS RUEDAS +3mm					X		X							
EQUIPO DE CARRETERA					X		X							
ESTADO DE LA BATERIA					X		X							
ESTADO DE LAS LATAS					X		X							
HERRAMIENTA BASICA					X		X							
BOTIQUIN					X		X							
KIT AMBIENTAL					X		X							
ESTADO DEL VOLCO					X		X							
PLUMILLAS LIMPIAS PARABRISAS					X		X							
CINTURONES DE SEGURIDAD					X		X							
ALARMA DE REVERSA					X		X							
LUCES DELANTERAS ALTAS Y BAJAS					X		X							
LUCES DE FRENO					X		X							
LUCES DE REVERSA					X		X							
RETROVISORES					X		X							
LUZ DE LA CABINA					X		X							
NIVEL DE COMBUSTIBLE					X		X							
LUCES DE PARQUEO					X		X							
DIRECCIONALES IZQUIERDA Y DERECHA					X		X							
APOYACABEZAS					X		X							
Otro ? ¿ Cual ?														

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL VEHICULO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO TRABAJAR

Nombre del Operador _____ Cedula Operador _____

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	LUNES	MARTES	MIER	JUEV	VIERNE	SABADO	DOMIN
OBSERVACIONES	—	—					

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL VOLQUETA

PUENTE BIBLIOTECA

CODIGO GSST F 039 VERSIÓN 002

NOMBRE CONDUCTOR Jose mijul CEDULA 1036397057

TIPO DE VEHICULO Volqueta | MODELO 1969 | TECNOMECANICA | SOAT

PLACA CAC620 | LICENCIA DE CONDUCCION VIGENCIA | CATEGORIA

LICENCIA DE TRANSITO N: _____ FECHA:PERIODO DEL 2 DE 05 AL 7 DE 05 de 20 25

REVISION CON EL VEHICULO APAGADO> FRIO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHICULO			X		X		X							
LICENCIA LEGAL DEL CONDUCTOR			X		X		X							
VENCIMIENTO SEGURO OBLIGATORIO			X		X		X							
VENCIMIENTO SEGURO TODO RIESGO			X		X		X							
LLANTAS Y REPUESTO			X		X		X							
FRENOS (TANQUE DE PRESION O COMPRENSOR)			X		X		X							
RESPUESTA DE FRENADO			X		X		X							
NIVEL DE ACEITE			X		X		X							
LABRADO DE TODAS LAS RUEDAS +3mm			X		X		X							
EQUIPO DE CARRETERA			X		X		X							
ESTADO DE LA BATERIA			X		X		X							
ESTADO DE LAS LATAS			X		X		X							
HERRAMIENTA BASICA			X		X		X							
BOTIQUIN			X		X		X							
KIT AMBIENTAL			X		X		X							
ESTADO DEL VOLCO			NO		NO		NO							
PLUMILLAS LIMPIAS PARABRISAS			X		X		X							
CINTURONES DE SEGURIDAD			X		X		X							
ALARMA DE REVERSA			X		X		X							
LUCES DELANTERAS ALTAS Y BAJAS			X		X		X							
LUCES DE FRENO			X		X		X							
LUCES DE REVERSA			X		X		X							
RETROVISORES			X		X		X							
LUZ DE LA CABINA			X		X		X							
NIVEL DE COMBUSTIBLE			X		X		X							
LUCES DE PARQUEO			X		X		X							
DIRECCIONALES IZQUIERDA Y DERECHA			X		X		X							
APOYACABEZAS			X		X		X							
Otro ? ¿ Cual ?														

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO EL VEHICULO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO TRABAJAR

Nombre del Operador Jmar Cedula Operador 1036397057

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

LUNES	MARTES	MIER	JUEV	VIERNE	SABADO	DOMIN
	Jmar	Jmar	Jmar			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL VOLQUETA

CODIGO GISST F 009 VERSION 002

NOMBRE CONDUCTOR: Omar CEDULA 94475307

TIPO DE VEHICULO: Volqueta MODELO: 1.952 TECNOMECANICA SOAT

PLACA: NUH 696 LICENCIA DE CONDUCCION VIGENCIA CATEGORIA

LICENCIA DE TRANSITO N: FECHA PERIODO DEL ___ DE _____ AL ___ DE _____ de 20

REVISION CON EL VEHICULO APAGADO> FRIO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
ESTADO GENERAL	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHICULO			X		X		X							
LICENCIA LEGAL DEL CONDUCTOR			X		X		X							
VENCIMIENTO SEGURO OBLIGATORIO			X		X		X							
VENCIMIENTO SEGURO TODO RIESGO														
LLANTAS Y REPUESTO			X		X		X							
FRENOS (TANQUE DE PRESION O COMPRENSOR)			X		X		X							
RESPUESTA DE FRENADO			X		X		X							
NIVEL DE ACEITE			X		X		X							
LABRADO DE TODAS LAS RUEDAS +3mm			X		X		X							
EQUIPO DE CARRETERA			X		X		X							
ESTADO DE LA BATERIA			X		X		X							
ESTADO DE LAS LATAS			X		X		X							
HERRAMIENTA BASICA			X		X		X							
BOTIQUIN			X		X		X							
KIT AMBIENTAL			X		X		X							
ESTADO DEL VOLCO			X		X		X							
PLUMILLAS LIMPIAS PARABRISAS			X		X		X							
CINTURONES DE SEGURIDAD			X		X		X							
ALARMA DE REVERSA			X		X		X							
LUCES DELANTERAS ALTAS Y BAJAS			X		X		X							
LUCES DE FRENO			X		X		X							
LUCES DE REVERSA			X		X		X							
RETROVISORES			X		X		X							
LUZ DE LA CABINA			X		X		X							
NIVEL DE COMBUSTIBLE			X		X		X							
LUCES DE PARQUEO			X		X		X							
DIRECCIONALES IZQUIERDA Y DERECHA			X		X		X							
APOYACABEZAS			X		X		X							
Otro ? ¿ Cual ?														

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo

YO COMO OPERADOR HE VERIFICADO EL VEHICULO Y CERTIFICO QUE ES SEGURO TRABAJAR

Nombre del Operador Omar Garcia Cedula Operador 94475307

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	LUNES	MARTES	MIER	JUEV	VIERNE	SABADO	DOMIN

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner