	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Julian David Marulanda **C.C** 1.040.182.707.

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	14-03-23	Marinilla	Julian M
Gafas trans.	14-03-23		Julian M
Tapa Oidos.	14-03-23		Julian M
Guantes Nitrilo	14-03-23		Julian M
Guantes Nitrilo	17-04-23		Julian M
Tapabocas	17-04-23	——	——
Gafas	19-04-23		Julian M
6 Gafas transp	21-04-23		
Guantes nitrilo	25.04.23		Julian M

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Victor David Grimon C.C 4937767

EMPRESA: proyectos y edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	27-02-23	Marinilla	Victor.G
Gafas Oscuras	27-02-23		Victor.G
Tapa oídos	27-02-23		Victor.G
Guantes. V	27-02-23		Victor.G
Guantes Vaqueta	03-03-23		Victor.G
Guantes Vaqueta	04-03-23		Victor.G
Tapabocas	11-03-23		Victor.G
Guantes Vaqueta	24-03-2023		Victor.G
Guantes Nitrilo	24-03-2023		Victor.G
Guantes Nitrilo	31-03-23		Victor.G
Guantes Caucho	13-04-23		Victor.G

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Kener cross C.C 1.035.153-159

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	27-02-23	Marinilla	Kener cross
Gafas osc.	27-02-23		Kener cross
Guantes	27-02-23		Kener cross
Tapa Oidos	27-02-23		Kener cross
Guantes Vaqueta	03-03-23		Kener cross
Guantes Nitrilo	09-03-23		Kener cross
Guantes Vaqueta	14-03-23		Kener cross
Tapa Oidos	22-03-23		Kener cross
Guantes Vaqueta	23-03-23		Kener cross
Guantes Vaqueta	28-03-23		Kener cross
Guantes Vaqueta	30-03-23		Kener cross

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Aleser Marquez C.C 98.677.699

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones.

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	27-02-23	Manuella	Aleiser M.
Gafas transp.	27-02-23		Aleiser M.
Tapa O.dos	27-02-23		Aleiser M.
Guantes Nitrilo	27-02-23		Aleiser M.
Guantes Nitrilo	03-03-23		Aleiser M.
Guantes cuero	—	—	—
Guantes Nitrilo	31-03-23		Aleiser M.

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Jose Omar Goez **c.c** 1048204

EMPRESA: _____

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	22-02-23		omargoez
Careta Esmerilar	22-02-23		omargoez
Tapa y Oidos Capa	22-02-23		omargoez
Guantes Cuero	22-02-23	Calibre (50)	omargoez
Mascarilla	22-02-23		omargoez
Impermeable Completo	30-3-23		omargoez
Gafas	17-04-23		omargoez

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Duban Alonso Tovar C.C 98591532

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Guantes oscuros	03-03-2023		
Guantes Vaqueta	03-03-2023		
Guantes Vaqueta	21-03-2023		
Guantes Vaqueta	25-03-2023		

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Jose Luis Maroanda · S **C.C** 1.040.180.361

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	13-03-23	Marinilla	
Gafas tras	13-03-23		
Tapa oidos	13-03-23		
Guante Nitrilo	13-03-23		
Tapabocas	23-24-23		
Mascarilla	18-24-23		

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Huber Dario Amaya C.C 71480664

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Casco y Barboquejo	9-11-22		Huber Amaya
Gafas Transp.	9-11-22		Huber Amaya
Tapa Oidos	9-11-22		Huber Amaya
Guantes Nitrilo	9-11-22		Huber Amaya
Guantes Caucho	12-11-22		Huber Amaya
Guantes Nitrilo	22-11-22		Huber Amaya
Tapaoidos	23-11-22		Huber Amaya
Botas Seguridad	23-11-22.		Huber Amaya
Guantes Nitrilo	11-01-23		Huber Amaya
Guantes Mixto	23-01-23		Huber Amaya
Guantes MIXTO	28-02-23		Huber Amaya
Guantes Nitrilo	15-03-23		Huber Amaya
Gafas	25.04.23		Huber [illegible]
guantes nitrilo	25-04-23		Huber [illegible]
Tapabocas	25.04.23		Huber [illegible]
Tapaoidos	25.04.23		Huber [illegible]

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Yonis Javier Berrio c.c 8057996

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones.

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Casco y Barbuquejo	9-11-22	Mandibula	Yonis Berrio
Gafas transp.	9-11-22		Yonis Berrio
Tapa Oidos	9-11-22		Yonis Berrio
Guantes Nitrilo	9-11-22		Yonis Berrio
Guantes Vaqueta	18-11-22		Yonis Berrio
Tapabocas	23-11-22		Yonis Berrio
Tapabocas	24-11-22		Yonis Berrio
Mascarilla	26-11-22		Yonis Berrio
Mascarilla	12-12-22		Yonis Berrio
Mascarilla Filtro	21-12-22		Yonis Berrio
Mascarilla	26-12-22		Yonis Berrio
Tapabocas	26-12-22		Yonis Berrio
Guantes Nitrilo	30-12-22	Vaqueta	Yonis Berrio
Guantes Vaqueta	13-01-23		Yonis Berrio
Mascarilla Filtro	18-01-23		Yonis Berrio
Guantes Vaqueta	3-02-2023		Yonis Berrio
Mascarilla	03-02-23		Yonis Berrio
Tapabocas	28-2-23		Yonis Berrio

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Yonis Barrio c.c 8057996

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones.

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Guantes Vaqueta	20-2-23		Yonis Barrio
Mascarilla	23-02-23		Yonis Barrio
Guantes Vaqueta	03-03-23		Yonis Barrio
Guantes Nitrilo	03-03-23		Yonis Barrio
Guantes Nitrilo	08-03-23		Yonis Barrio
Tapabocas	14-03-23		Yonis Barrio
Guantes Nitrilo	29-03-23		Yonis Barrio
Guantes cuero	31-03-23		Yonis Barrio

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Me hago responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Hober Carez C.C. 1.100.690.481

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Casco	23-01-23		Hubercuerz
Gafas	23-01-23		Hubercuerz.
Guantes	23-01-23		Hubercuerz
Tapa Oídos	23-01-23		Hubercuerz
Guantes Vaqueta	27-01-23		Hubercuerz
Guantes Nitrilo	03-02-23		Hubercuerz
Tapa Oídos	15-02-23		Hubercuerz
Guantes Nitrilo	21-2-23		Hubercuerz
Guantes Nitrilo	03-03-23		Hubercuerz
Tapaoidos	03-3-23		Hubercuerz
Mascarilla	03-03-23		Hubercuerz
Mascarilla	03-03-23		Hubercuerz
Mascarilla	08-03-23		Hubercuerz
Guantes Nitrilo	09-03-23		Hubercuerz
Mascarilla	09-03-23		Hubercuerz
Mascarilla	14-03-23		Hubercuerz
Tapaoidos	14-03-23		Hubercuerz
Tapa Oídos	22-03-23		Hubercuerz

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Huber cuer C.C. 1[illegible]

EMPRESA: _____

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Guantes Nitrilo	15-03-2023		Huberquez
Tapabocas	17-03-2023		Huberquez
Mascarilla	25-03-23		Huberquez
Mascarilla	28-03-23		Huberquez
Mascarilla	30-03-23		Huberquez
Guantes Nitrilo	12-04-23		Huberquez
Tapabocas	13.04.23		Huberquez
Mascarilla	18-04-23		Huberquez
Mascarilla	24-23		Huberquez
Tapabocas	24-04-23		Huberquez
Mascarilla	26-04-23		Huberquez

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Marcelino Jose C.C.

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Mascarilla	13-03-23		Marcelino
Guantes Vaqueta	13-03-23		Marcelino
Mascarilla	16-03-23		MARCELINO
(Marcelino)			
Tapaoidos	19-03-23		MARCELINO
Tapaoidos	23-03-23		Marcelino
Guantes Vaqueta	23-03-23		Marcelino
Gafas	25-03-23		Marcelino
Mascarilla	28-03-23		Marcelino
Guantes Vaqueta	28-03-23		Marcelino
Guantes Nitrilo	29-03-23		Marcelino
Guantes Nitrilo	30-03-23		Marcelino
Guantes nitrilo	13.04.23		Marcelino
Tapaoidos	13.04.23		Marcelino
Guantes caucho	13-04-23		MARCELINO
Mascarilla	14-04-23		Marcelino
Guantes Vaqueta Labores. Descargado			Marcelino
Tapaoidos	25.04.23		Marcelino

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuado

Tapa Oidos

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Marcelino José Hernandez c.c. 6035631

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Casco	17-01-23		Marcelino Hernandez
Gafas	17-01-23		Marcelino Hernandez
tapa Oídos	17-01-23		Marcelino Hernandez
Guantes	17-01-23		marcelino Hernandez
Guantes Vaqueta	07-02-23		Marcelino Hernandez
Guantes vaqueta	07-02-23		Marcelino
Mascarilla	07-02-23		Marcelino Hernandez
Guantes Nitrilo	15-02-23		marcelino
Mascarilla	15-02-23		Marcelino
Tapaoidos	22-02-23		Marcelino
Mascarilla	25-02-23		Marcelino
Guantes Vaqueta	28-02-23		Marcelino
Guantes Vaqueta	03-03-23		Marcelino
Mascarilla	03-03-23		Marcelino
Mascarilla	09-03-23		Marcelino
Guantes Nitrilo	09-03-23		Marcelino
Tapaoidos	11-03-23		Marcelino

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Tomas Arias C.C. _____

EMPRESA: _____

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Guantes Nitrilo	14-03-23		Tomas Arias
Guantes Nitrilo	23-03-23		Tomas Arias
Tapabocas	31-03-23		Tomas Arias
Guantes nitrilo	13.04.23		Tomas Arias
Mascarilla	14-04-23		Tomas Arias
Guantes Nitrilo	17-04-23		Tomas Arias
Tapabocas	18-4-23		Tomas Arias

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Jonás Arias C.C. 1218747

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Casco	24-01-23		Jonas A
Gafas	24-01-23		Jonas A
Tapa Oidos	24-01-23		Jonas A
Guantes	24-01-23		Jonas A
Guantes Vaqueta	27-01-23		Jonas A
Guantes Vaqueta	02-02-23		Jonas A
Guantes Vaqueta	03-02-23		Jonas A
Mascarilla	07-02-23		Jonas A
Mascarilla	10-02-23		Jonas A
Guantes nitrilo	13-02-23		Jonas A
Tapaoidos	14-02-23		Jonas A
Guantes Nitrilo	22-02-23		Jonas A
Mascarilla	25-02-23		Jonas A
Mascarilla	03-03-23		Jonas A
Gafas oscuras	06-03-23		Jonas A
Tapaoidos	06-07-23		Jonas A
Guantes Nitrilo	06-07-23		Jonas A
Tapaoidos	13-3-23		Jonas A

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

El empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que

Powered by CamScanner

Cesar Sanabria, vargueta

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Carlos Arturo Giraldo **C.C** 7038950

EMPRESA: proyectos y edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	7-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Gafas	7-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Tapa oidos	7-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Guantes	7-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Tapabocas	7-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Tapabocas	15-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Guantes N.	18-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Gafas	28-02-23		Carlos Arturo Giraldo
Mascarilla	16-03-23		Carlos Arturo Giraldo
Guantes nitrilo	14-03-23		Carlos Arturo Giraldo
Mascarilla	28-03-23		Carlos Arturo Giraldo
Tapaoidos	12-04-23		Carlos Arturo Giraldo
Gafas transparentes	12-04-23		Carlos Arturo Giraldo
Guantes	12-04-23		Carlos Arturo Giraldo
Guantes vaqueta	13.04.23		Carlos Arturo Giraldo

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

...el elemento de protección

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Yeison Hernandez Os C.C 1033368894

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Casco	23-11-22		Yeison Hernandez
Gafas	23-11-22		Yeison Hernandez
Guantes	23-11-22		Yeison Hernandez
Tapabocas	23-11-22		Yeison Hernandez
Mascarilla	25-11-22		Yeison Hernandez
Guantes	26-11-22		Yeison Hernandez
Mascarilla	05-12-22		Yeison Hernandez
Gafas	16-12-22		Yeison Hernandez
Guantes Nitrilo	19-12-22		Yeison Hernandez
Mascarilla Alto	21-12-22		Yeison Hernandez
Guantes Nitrilo	28-12-22		Yeison Hernandez
Tapabocas	03-01-23		Yeison Hernandez
Mascarilla Alta	05-01-23		Yeison Hernandez
Guantes Nitrilo	07-01-23		Yeison Hernandez
Guantes Vaqueta	11-01-23		Yeison Hernandez
Guantes Vaqueta	19-01-23		Yeison Hernandez
Guantes Nitrilo	28-01-23		Yeison Hernandez
Tapabocas - Guantes Nitrilo	03-02-23	Mascarilla	Yeison Hernandez.

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

OMBRE DEL EMPLEADO: Yeison Hernandez C.C 1033370894

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones.

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Guantes Vaqueta	09-03-23		Yeison Hernandez
Guantes Nitrilo	17-04-23		Yeison Hernandez
Tapaoidos	25-04-23		Yeison Hernandez
Guantes Nitrilo	27-04-23		Yeison Hernandez

Powered by CamScanner

Vaqueta, oidos

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Andres Leonel Marin Arbelaez C.C 1214930561

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	24-02-23	Marinilla	Andres Marin
Gafas	24-02-23		Andres Marin
Tapa Oidos	24-02-23		Andres Marin
Guantes	24-02-23		Andres Marin
Mascarilla	27-03-23		Andres Marin

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

Tapaoidos, filho

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Yeison Hernandez C.C 1033370894

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Mascarilla	13-02-23		Yeison Hernandez
Guantes carnaza	13-02-23		Yeison Hernandez
Guantes vaqueta	16-02-23		Yeison Hernandez
Mascarilla	18-02-23		Yeison Hernandez
Mascarilla	28-02-23		Yeison Hernandez
Guantes nitrilo	03-03-23		Yeison Hernandez
Gafas oscuras	03-03-23		Yeison Hernandez
Mascarilla	07-03-23		Yeison Hernandez
Guantes vaqueta	21-03-23		Yeison Hernandez
Guantes nitrilo	23-03-23		Yeison Hernandez
Tapaoidos	31-03-23		Yeison Hernandez

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección que se le entrega.

Powered by CamScanner

Gafas, cascos nitrilo, vaqueta. etm

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Gikin Aguirre C. **C.C** 15 356 266

EMPRESA: proyectos y edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Casco	7-02-23		
Gafas	7-02-23		
Tapa Oídos	7-02-23		
Guantes	7-02-23		
Botas Punteras	7-02-23		
Guantes Vaqueta	15-02-23		
Guantes Nitrilo	19-02-23		
Caretas carbon	25-02-23		
Guantes Vaqueta	25-02-23		
Guantes Nitrilo	03-03-23		
tapaoidos	03-03-23		
Gafas oscuras	06-03-23		
Guantes Nitrilo	14-03-23		
Mascarilla	18-03-23		
tapaoidos	22-03-23		
Guantes Nitrilo	27-03-23		
Gafas	27-03-23		
Guantes Nitrilo	25-03-23		

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuad... elemento de protección

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Elkin Agudelo c.c 1s356266

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones

E.P.P	FECHA	OBSERVACION-OBRA	FIRMA
Tapabocas	28-03-23		
Guantes Nitrilo	3/03-23		
Tapabocas	04-04-23		
Gafas Transparentes	13.04.23		
Gafas nitrilo	13.04.23		

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Con su firma el empleado se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el elemento de protección

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

Ramiro Cardona.

NOMBRE DEL EMPLEADO: Ramiro Cardona · G C.C 70.905.526

EMPRESA: Proyectos y Edificaciones.

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Casco	20-12-22		Ramiro
Gafas	20-12-22		Ramiro
Tapa Oidos	20-12-22		Ramiro
Guantes Nitrilo	20-12-22		Ramiro
Mascarilla	21-12-22		Ramiro
Guantes Nitrilo	23-12-22		Ramiro
Guantes Nitrilo	07-1-2023		Ramiro
Guantes Vaqueta	11-01-2023		Ramiro
Guantes Nitrilo	27-02-23		Ramiro
Mascarilla	08-02-23		Ramiro
Guantes Nitrilo	13-02-23		Ramiro
Mascarilla	18-02-23		Ramiro
Guantes Nitrilo	03-03-23		Ramiro
Guantes Nitrilo	09-03-23		Ramiro
Gafas oscuro	19-03-23		Ramiro
Guantes Vaqueta	21-03-23		Ramiro
Guantes Nitrilo	22-03-23		Ramiro
Guantes caucho	7-04-23		Ramiro

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código: FT0- EPP_01
		Fecha: 13/09/2022
		Versión: 1
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL EMPLEADO: Ramiro Cardona C.C 70.905.526

EMPRESA: _____

E.P.P	FECHA	OBSERVACIÓN	FIRMA
Guantes nitrilo			
Guantes Multib	18-04-23		
Gafas	18-04-23		

NOTA: Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; Decreto 1072 (Art. 2.2.4.6.24.-5).

[illegible] se hace responsable de utilizar adecuadamente y para las labores que se requiera el [illegible]

Powered by CamScanner

LUXURY

LISTA DE VERIFICACIÓN ESTADO Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código:

Fecha de vigencia: 12-12-

PROYECTO

REALIZADO POR: Jorge Martinez / Glorys Tchana Vargas

CARGO: SST

CRITERIO:

C: CUMPLE | NA: NO APLICA | NC: NO CUMPLE

FECHA	EMPRESA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	AREA	GAFAS DE SEGURIDAD			GUANTES			MASCARILLA			TAPONES AUDITIVOS			BOTAS SEG			CASCO			CAMIBUSO			OBSERVACION
					C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	
13-11-23	P Y E	Eyder Ibarra	oficial	obra	X			X				X		-		X	X			X			X			
13-11-23	P Y E	Heber Perez	Agudante	obra	X			X				X		.		X	X			X			X			
14-11-23	P Y E	Omar Gomez	Agudante	obra	X			X			X	-		X			X			X				X		Impermeable
14-11-23	P Y E	Fernando Ortiz	Agudante	obra	X			X			X			X			X			X			X			
14-11-23	P Y E	Nelber Fontes	electricista	obra			X	X			.	X		-		X	X			X			X			
17-11-23	P Y E	Cornelio Silva	Agudante	obra	X			X		X	.			.		X	X			X			X			
18-11-23	P Y E	Yonis Barrios	Agudante	obra	X			X		X				X			X			X			X			
18-11-23	P Y E	Carlos Criado	oficial	obra	X			X			.	X		X			X			X			X			

FIRMA DEL RESPONSABLE SST INSPECCIONÓ: Glorys Tchana Vargas

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-12
		Versión 1
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla	Fecha:	7-04-23 - 13-04-23
Serie/Referencia		Marca:	Black Decker
Realizado por:	Eduyn Valencia Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA	B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. El cable de conexión eléctrica: Sin empalmes y clavijas fijas.	X									X											
2. La carcasa protectora y estado general: Bien sujeta, continua y sin fisuras. Tuercas y tornillos apretados	X									X											
3. El eje al girar lo hace sobre su propio eje sin presentar vaivén.	X									X											
4. Estado del motor: Funcional, bien ajustado con tuercas y tornillos.	X									X											
5. Interruptor de encendido: Entero, rígido y funcional.	X									X											
6. Empuñadora o mango Continuo y rígido.	X									X											
7. Interruptor de bloqueo: Entero, rígido y funcional.	X									X											
8. Guía de corte paralelo	X									X											
9. Disco: no presenta fisuras o desgaste, no esta reventado o defectos de fabricación.	X									X											
10. Disco: no presenta bloqueo en su operación, está correctamente asegurado, ajustado y apretado.	X									X											
11. Solo utilice el disco hasta el tope que marca la cinta	X									X											
12. Disco: encaja en el eje sin dejar holgura. (El disco contiene las indicaciones del aseguramiento.)	X									X											
13. La sierra cuenta con la **guarda de seguridad** para el disco.	X									X											
14. La sierra tiene el **disco indicado de acuerdo a la referencia del equipo**. Y las revoluciones del disco son iguales o superiores al equipo	X									X											
15. El almacenamiento no presenta humedades, ni choques contra objetos.	X									X											
16. Madera a cortar en buen estado de conservación y sin restos de humedad, sin clavos o partes metálicas.	X									X											
17. El operario evita calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.	X									X											
18. Operario capacitado para el uso de la sierra, y sin accesorios como: Cadenas, anillos, reloj entre otros.	X									X											
19. El operario cuenta con empujador o sujetador para realizar corte de piezas pequeñas.	X									X											

Escaneado con CamScanner

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
20. En las áreas de operación se cuentan con sistemas de sujeción que permitan asegurar piezas de gran tamaño, garantizando la estabilidad del material a intervenir.	X									X											
21. En el área de operación se cuenta con mesa de trabajo y esta se encuentra nivelada y garantiza la estabilidad del conjunto.	X									X											
22. Se verifica que la zona de trabajo se encuentre limpia, ordenada y libre de aceite o combustible	X									X											
23. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción)	X									X											
Otros Cual ?.	1/12									Chaqueta											
Firma responsable de inspección:	Yo dijo									Firmado											
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Observación:

PARTES DE UNA SIERRA CIRCULAR



Acción correctiva:	Responsable:

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-014
	Versión 0
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL CONCRETADORA	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla	Fecha:	10-3-23 - 15-3-23
Serie/Referencia	#9	Marca:	Mayquipos
Realizado por:	Cluy Yelena Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B: BUENO | M: MALO | N/A: NO APLICA

	ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
TROMPO	1. Llantas.	X			X												X					
	2. Ejes.	X			X												X					
	3. Estructura de soporte.	X			X												X					
	4. Volante para el vaceado.	X			X												X					
	5. Seguro del equipo.	X			X												X					
	6. Corona de engranaje	X			X												X					
ESTADO MECÁNICO	7. Soporte de anclaje.	X			X												X					
	8. Motor.	X			X												X					
	9. Exhosto	X			X												X					
	10. Estado de pasadores.	X			X												X					
	11. Resguardos de correas de motor.	X			X												X					
	12. Tambor	X			X												X					
	13. Clutch o seguro del volante y tambor.	X			X												X					
	14. Cordon de arranque del motor.	X			X												X					
	15. Tanque de combustible y tapa	X			X												X					
	16. Nivel de Combustible.	X			X												X					
	17. Nivel de aceite del motor,	X			X												X					
	18. Fugas de aceite.			X			X												X			
	19. Fugas de combustible			X			X												X			
	20. Estado del motor	X			X												X					
	21. EPP requeridos Gafas, Botas de seguridad, guantes, protección auditiva Mascarilla N95 y casco	X			X												X					
	Otros cual?:																					
	Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el dia)	1hora			1 1/2												2horas					
	Firma responsable de inspección:	Yeison			Yeison												Marcelino					
	Firma Responsable SST o Residente de obra:	Cluy			Cluy												Cluy					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Planta Manuela		
Serie/Referencia	GWS 670	pequeña	
Fecha:	17-04-23 – 19-04-23	Marca:	Bosch
Realizado por:	Olmys Yelva Bolaños	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B: BUENO | M: MALO | N/A: NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)	X			X						X											
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)	X			X						X											
3. Estado de la carcasa	X			X						X											
4. Estado del Apoyo	X			X						X											
5. Estado del mango auxiliar	X			X						X											
6. Estado del botón de bloqueo	X			X						X											
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.	X			X						X											
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.	X			X						X											
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.	X			X						X											
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)	X			X						X											
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?	X			X						X											
12. Estado de la guarda de seguridad	X			X						X											
13. Estado del motor.	X			X						X											
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.	X			X						X											
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir	X			X						X											
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.	X			X						X											
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.	X			X						X											
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o camaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)	X			X						X											
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo	X			X						X											
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el dia)	6 horas			3 horas						4 horas											
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla		
Serie/Referencia	GWS 25-230		
Fecha:	11-04-23 - 15-04-23	Marca:	Bosch
Realizado por:	Olmys Tatiana Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B | BUENO | M | MALO | N/A | NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)	X						X			X			X			X					
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)	X						X			X			X			X					
3. Estado de la carcasa	X						X			X			X			X					
4. Estado del Apoyo	X						X			X			X			X					
5. Estado del mango auxiliar	X						X			X			X			X					
6. Estado del botón de bloqueo	X						X			X			X			X					
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.	X						X			X			X			X					
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.	X						X			X			X			X					
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.	X						X			X			X			X					
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)	X						X			X			X			X					
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?	X						X			X			X			X					
12. Estado de la guarda de seguridad	X						X			X			X			X					
13. Estado del motor.	X						X			X			X			X					
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.	X						X			X			X			X					
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir	X						X			X			X			X					
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.	X						X			X			X			X					
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.	X						X			X			X			X					
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)	X						X			X			X			X					
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo	X						X			X			X			X					
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el dia)	6horas						7horas			6horas			6 1/2			2 1/2					
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	AFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	Código: F-MA-07
		Versión 1
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO: Parque Marinilla

Fecha: 19-04-23 - 15:03

Cargo: SST

Realizado por: Luis Yulian Valencia

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B: BUENO | M: MALO | N/A: NO APLICA

	HERRAMIENTA / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARTILLO Y ALMADANA	El mango unido a la cabeza. Mango encabado y no este flojo, rajado o suelto	X			X			X			X			X			X					
	La cabeza no presente aristas o rebabas.	X			X			X			X			X			X					
	El mango de los martillos y su longitud sea proporcional al peso de la cabeza y que esté sin astillas.	X			X			X			X			X			X					
SEGUETA	La hoja no presente curvaturas y los dientes están en buen estado.																					
	La segueta tiene un mango de fácil agarre y antideslizante.																					
	La hoja debe esta completamente asegurada (tensada) al marco, a través del tornillo.																					
	Deben estar almacenadas en sitios específicos (con la hoja desmontada y cubierta) cuando no estén en uso																					
SERRUCHO	Estado del mango Debe estar continuo y no debe estar fisurado ni doblado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de la hoja No debe estar suelta ni doblada.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de los dientes, deben estar completos.	X			X			X			X			X			X					
CINTA METRICA	Tope de la cinta o uña	X			X			X			X			X			X					
	Nitidez de las dimensiones o medidas.(Se puede ver sin dificultad)	X			X			X			X			X			X					
	Estado de la hoja (Sin oxido y no debe estar doblada)	X			X			X			X			X			X					
	Estado del resorte (Enrolla sin dificultad)	X			X			X			X			X			X					
	Carcasa completo y limpio	X			X			X			X			X			X					
	Botón de bloqueo	X			X			X			X			X			X					
CARRETILLA	Estado de las llantas	X			X			X			X			X			X					
	Estado de la estructura y platón y mango	X			X			X			X			X			X					
MACHETE	Mango: Revise los remaches del mango, el mango debe estar continuo , sin fisuras ni suelto.	X			X			X			X			X			X					
	Hoja: Continua, no debe estar doblada ni tener oxido.	X			X			X			X			X			X					
	Funda: Protege de accidente en almacenamiento y/o transporte.	X			X			X			X			X			X					
CABLE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA	Enchufe y toma corriente: Deben estar sujetos y al cable y con aislante.	X			X			X			X			X			X					
	Estado del cable: Continuo y aislado	X			X			X			X			X			X					
	La extensión no debe entrar en contacto con cuerpos de agua o charcos.	X			X			X			X			X			X					

Escaneado con CamScanner

RAMIENTA / DESCRIPCION		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
el	La cabeza del cincel esta completa y sin rebaba.																X					
	El cuerpo del cincel esta en buenas condiciones.										X			X								
Alicates	Cabeza, articulación y mango con aislamiento	X			X			X														
Pinzas	Cabeza, articulación y mango con aislamiento																					
Tijeras	Mango, hoja y filo continuos, limpios y sin oxido.																					
Escuadras	Nitidez :Se puede ver sin dificultad, esta limpia Cuerpo continuo																					
Bisturí	Continuidad en el mango, seguro funcional y la cuchilla limpia y libre de oxido.																					
Destornillador	Mango																					
Llave expansiva	Estado general																					
Juego de llaves	Estado general																					
Nivel Mano	Estado general Burbuja y cuerpo																					
Nivel Laser	Laser y Estado general.																					
Llana metálica	Estado general																					
Lima plana	Estado general																					
Barretones	Ajuste del mango, astillas																					
Barras	Estado general	X			X			X			X			X			X					
Palas	Ajuste del mango, astillas	X			X			X			X			X			X					
Picas	Ajuste del mango, astillas																					
Azadón	Ajuste del mango, astillas																					
Paladragas	Mango, tornillos y piezas metálicas																					
Palustre	Mango.	X			X			X			X			X			X					
Espátulas	Mango.																					
Pisones	Ajuste del mango, astillas.																					
Gratas	Estado general.																					
Termos para agua	Limpios y en buen estado.																					
Eslingas.	Continuos, sin hilos sueltos y libre de grasa o productos químicos.																					
estrobos	Continuos, sin hilos sueltos o deformidad en la estructura.																					
Linterna	Estado general.																					
Manilas	Continuos, sin hilos sueltos y libre de grasa o productos químicos.																					
Otros Cual?																						
Firma responsable de inspección:		Ramiro San Fernando Ramirez																				
Firma Responsable SST o Residente de obra:																						
Observación:																						
Acción correctiva:														Responsable:								

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-014
		Versión 0
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL CONCRETADORA	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla	Fecha:	7-04-23 - 12-04-23
Serie/Referencia	Vfg	Marca:	Magcleguipos
Realizado por:	Colays Yeliana Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B BUENO | M MALO | N/A NO APLICA

	ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
TROMPO	1. Llantas.	X			X						X			X								
	2. Ejes.	X			X						X			X								
	3. Estructura de soporte.	X			X						X			X								
	4. Volante para el vaceado.	X			X						X			X								
	5. Seguro del equipo.	X			X						X			X								
	6. Corona de engranaje	X			X						X			X								
ESTADO MECÁNICO	7. Soporte de anclaje.	X			X						X			X								
	8. Motor.	X			X						X			X								
	9. Exhosto	X			X						X			X								
	10. Estado de pasadores.	X			X						X			X								
	11. Resguardos de correas de motor.	X			X						X			X								
	12. Tambor	X			X						X			X								
	13. Clutch o seguro del volante y tambor.	X			X						X			X								
	14. Cordon de arranque del motor.	X			X						X			X								
	15. Tanque de combustible y tapa	X			X						X			X								
	16. Nivel de Combustible.	X			X						X			X								
	17. Nivel de aceite del motor,	X			X						X			X								
	18. Fugas de aceite.			X			X						X			X						
	19. Fugas de combustible			X			X						X			X						
	20. Estado del motor	X			X						X			X								
	21. EPP requeridos Gafas, Botas de seguridad, guantes, protección auditiva Mascarilla N95 y casco	X			X						X			X								
	Otros cual?:																					
	Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el dia)	8horas			2 1/2						2horas			2 1/2								
	Firma responsable de inspección:	Marcelino			Yolis						Marcelino			Marcelino								
	Firma Responsable SST o Residente de obra:	Colays																				

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-12
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Manuela	Fecha:	17-04-23 - 22-04-23
Serie/Referencia	KS7124T33	Marca:	Black Decker
Realizado por:	Cleys Yohana Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA	B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. El cable de conexión eléctrica: Sin empalmes y clavijas fijas.	X			X						X			X								
2. La carcasa protectora y estado general: Bien sujeta, continua y sin fisuras. Tuercas y tornillos apretados	X			X						X			X								
3. El eje al girar lo hace sobre su propio eje sin presentar vaivén.	X			X						X			X								
4. Estado del motor: Funcional, bien ajustado con tuercas y tornillos.	X			X						X			X								
5. Interruptor de encendido: Entero, rígido y funcional.	X			X						X			X								
6. Empuñadora o mango Continuo y rígido.	X			X						X			X								
7. Interruptor de bloqueo: Entero, rígido y funcional.	X			X						X			X								
8. Guía de corte paralelo	X			X						X			X								
9. Disco: no presenta fisuras o desgaste, no esta reventado o defectos de fabricación.	X			X						X			X								
10. Disco: no presenta bloqueo en su operación, está correctamente asegurado, ajustado y apretado.	X			X						X			X								
11. Solo utilice el disco hasta el tope que marca la cinta	X			X						X			X								
12. Disco: encaja en el eje sin dejar holgura. (El disco contiene las indicaciones del aseguramiento.)	X			X						X			X								
13. La sierra cuenta con la **guarda de seguridad** para el disco.	X			X						X			X								
14. La sierra tiene el **disco indicado de acuerdo a la referencia del equipo**. Y las revoluciones del disco son iguales o superiores al equipo	X			X						X			X								
15. El almacenamiento no presenta humedades, ni choques contra objetos.	X			X						X			X								
16. Madera a cortar en buen estado de conservación y sin restos de humedad, sin clavos o partes metálicas.	X			X						X			X								
17. El operario evita calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.	X			X						X			X								
18. Operario capacitado para el uso de la sierra, y sin accesorios como: Cadenas, anillos, reloj entre otros.	X			X						X			X								
19. El operario cuenta con empujador o sujetador para realizar corte de piezas pequeñas.	X			X						X			X								

Escaneado con CamScanner

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
20. En las áreas de operación se cuentan con sistemas de sujeción que permitan asegurar piezas de gran tamaño, garantizando la estabilidad del material a intervenir.	X			X						X			X								
21. En el área de operación se cuenta con mesa de trabajo y esta se encuentra nivelada y garantiza la estabilidad del conjunto.	X			X						X			X								
22. Se verifica que la zona de trabajo se encuentre limpia, ordenada y libre de aceite o combustible	X			X						X			X								
23. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o camaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción)	X			X						X			X								
Otros Cual ?.																					
Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)	1 1/2			2horas						1hora			1 1/2								
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Observación: *(Incluya en este espacio las novedades como daños reparaciones mantenimeintos etc.)*

PARTES DE UNA SIERRA CIRCULAR



Acción correctiva:

Responsable:

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque manuela		
Serie/Referencia	GWS 670		
Fecha:	27-04-23 - 22-04-23	**Marca:**	Bosch
Realizado por:	Glorys Juliana Vargas	**Cargo:**	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | **B** BUENO | **M** MALO | **N/A** NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)	X			X			X			X			X								
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)	X			X			X			X			X								
3. Estado de la carcasa	X			X			X			X			X								
4. Estado del Apoyo	X			X			X			X			X								
5. Estado del mango auxiliar	X			X			X			X			X								
6. Estado del botón de bloqueo	X			X			X			X			X								
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.	X			X			X			X			X								
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.	X			X			X			X			X								
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.	X			X			X			X			X								
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)	X			X			X			X			X								
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?	X			X			X			X			X								
12. Estado de la guarda de seguridad	X			X			X			X			X								
13. Estado del motor.	X			X			X			X			X								
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.	X			X			X			X			X								
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir	X			X			X			X			X								
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.	X			X			X			X			X								
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.	X			X			X			X			X								
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)	X			X			X			X			X								
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo	X			X			X			X			X								
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)	6horas			6horas			6horas			6horas			6horas								
Firma responsable de inspección:	Fernando			Fernando			Nelson			Hubert			Hubert								
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Manuela		
Serie/Referencia	GBS-26-230		
Fecha:	17-04-23 22-04-23	Marca:	Bosch
Realizado por:	Olmys Tellera Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B BUENO | M MALO | N/A NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)	X			X			X			X			X			X					
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)	X			X			X			X			X			X					
3. Estado de la carcasa	X			X			X			X			X			X					
4. Estado del Apoyo	X			X			X			X			X			X					
5. Estado del mango auxiliar	X			X			X			X			X			X					
6. Estado del botón de bloqueo	X			X			X			X			X			X					
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.	X			X			X			X			X			X					
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.	X			X			X			X			X			X					
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.	X			X			X			X			X			X					
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)	X			X			X			X			X			X					
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?	X			X			X			X			X			X					
12. Estado de la guarda de seguridad	X			X			X			X			X			X					
13. Estado del motor.	X			X			X			X			X			X					
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.	X			X			X			X			X			X					
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir	X			X			X			X			X			X					
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.	X			X			X			X			X			X					
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.	X			X			X			X			X			X					
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)	X			X			X			X			X			X					
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo	X			X			X			X			X			X					
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)	6horas			6 1/2			6horas			5horas			5 1/2			3 1/2					
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-07
		Versión 1
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha:14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Maximilla		
Fecha:	17-04-23 - 22-04-23		
Realizado por:	Congs Yuliana Vega	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B: BUENO — M: MALO — N/A: NO APLICA

	HERRAMIENTA / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARTILLO Y ALMADANA	El mango unido a la cabeza. Mango encabado y no esta flojo, rajado o suelto.	X			X			X			X			X			X					
	La cabeza no presente aristas o rebabas.	X			X			X			X			X			X					
	El mango de los martillos y su longitud sea proporcional al peso de la cabeza y que esté sin astillas.	X			X			X			X			X			X					
SEGUETA	La hoja no presenta curvaturas y los dientes están en buen estado.																					
	La segueta tiene un mango de fácil agarre y antideslizante.																					
	La hoja debe esta completamente asegurada (tensada) al marco, a través del tornillo.																					
	Deben estar almacenadas en sitios específicos (con la hoja desmontada y cubierta) cuando no estén en uso																					
SERRUCHO	Estado del mango Debe estar continuo y no debe estar fisurado ni doblado.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de la hoja No debe estar suelta ni doblada.	X			X			X			X			X			X					
	Estado de los dientes, deben estar completos.	X			X			X			X			X			X					
CINTA METRICA	Tope de la cinta o uña	X			X			X			X			X			X					
	Nitidez de las dimensiones o medidas,(Se puede ver sin dificultad)	X			X			X			X			X			X					
	Estado de la hoja (Sin oxido y no debe estar doblada)	X			X			X			X			X			X					
	Estado del resorte (Enrolla sin dificultad)	X			X			X			X			X			X					
	Carcasa completo y limpio	X			X			X			X			X			X					
	Botón de bloqueo	X			X			X			X			X			X					
CARRETILLA	Estado de las llantas	X			X			X			X			X			X					
	Estado de la estructura y platón y mango	X			X			X			X			X			X					
MACHETE	Mango: Revise los remaches del mango, el mango debe estar continuo , sin fisuras ni suelto.	X			X			X			X			X			X					
	Hoja: Continua, no debe estar doblada ni tener oxido.	X			X			X			X			X			X					
	Funda: Protege de accidente en almacenamiento y/o transporte.	X			X			X			X			X			X					
CABLE Y CONEXIÓN ELÈCTRICA	Enchufe y toma corriente: Deben estar sujetos y al cable y con aislante.	X			X			X			X			X			X					
	Estado del cable: Continuo y aislado	X			X			X			X			X			X					
	La extensión no debe entrar en contacto con cuerpos de agua o charcos.	X			X			X			X			X			X					

Escaneado con CamScanner

AMIENTA / DESCRIPCION		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
	La cabeza del cincel esta completa y sin rebaba.																					
	El cuerpo del cincel esta en buenas condiciones.																					
s	Cabeza, articulación y mango con aislamiento	X			X			X			X			X			X					
zas	Cabeza, articulación y mango con aislamiento																					
Tijeras	Mango, hoja y filo continuos, limpios y sin oxido.																					
Escuadras	Nitidez :Se puede ver sin dificultad, esta limpia Cuerpo continuo																					
Bisturí	Continuidad en el mango, seguro funcional y la cuchilla limpia y libre de oxido.																					
Destornillador	Mango																					
Llave expansiva	Estado general	X			X			X			X			X			X					
Juego de llaves	Estado general																					
Nivel Mano	Estado general Burbuja y cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Nivel Laser	Laser y Estado general.																					
Llana metálica	Estado general																					
Lima plana	Estado general																					
Barretones	Ajuste del mango, astillas																					
Barras	Estado general																					
Palas	Ajuste del mango, astillas	X			X			X			X			X			X					
Picas	Ajuste del mango, astillas																					
Azadón	Ajuste del mango, astillas																					
Paladragas	Mango, tornillos y piezas metálicas																					
Palustre	Mango.	X			X			X			X			X			X					
Espátulas	Mango.																					
Pisones	Ajuste del mango, astillas.																					
Gratas	Estado general.																					
Termos para agua	Limpios y en buen estado.																					
Eslingas.	Continuos, sin hilos sueltos y libre de grasa o productos químicos.																					
estrobos	Continuos, sin hilos sueltos o deformidad en la estructura.																					
Linterna	Estado general.																					
Manilas	Continuos, sin hilos sueltos y libre de grasa o productos químicos.																					
Otros Cual?																						
Firma responsable de inspección:		Ramiro			Ramiro			Julian			Marcelino			Marcelino			Jesus					
Firma Responsable SST o Residente de bra:																						

Observación:

Responsable:

ción correctiva:

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-34
		Versión: 0
	LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO MANUAL	Fecha: 30-12-22

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla		
Serie/Referencia:			
Fecha:	27-04-23 - 22-04-23	Marca:	
Realizado por:	Cleys Yuliana Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B | BUENO | M | MALO | N/A | NO APLICA

HOROMETRO:	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
ÍTEM / DESCRIPCIÓN	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Limpieza unidad motriz													X								
2. Sistema de refrigeración (aletas del ventilador)													X								
3. Nivel de aceite motor													X								
4. Nivel de combustible													X								
5. Tubo de escape (exhosto)													X								
6. Limpiar aberturas de ventilación frontales y													X								
7. Cables de alimentación													X								
8. Filtros de aire													X								
9. Yoyo de encendido													X								
10. Fácil encendido del motor													X								
11. Control de Fugas de aceite y combustible													X								
12. Tanque de combustible													X								
13. Correas													X								
14. Pasadores de poleas (cuñas o prisioneros)													X								
15. Guayas													X								
16. Caja de cambios o elemento vibrador													X								
17. Guardas													X								
18. Manguera													X								
19. Acople (entre guaya y elemento vibrador)													X								
21. Agujas o cabezotes vibratorios													X								
22. Estado general del equipo													X								
23. Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?													X								
24. El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo													X								
41. EPP requeridos (Casco mono gafas, guantes, botas de seguridad, protección auditiva de inserción)													X								
Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)													7 1/2								
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-11
		Versión 1
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL TALADRO	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Manilla	Fecha:	14-03-2022
Serie/Referencia	GBH2-26PER	Marca:	Makita
Realizado por:	Cleys Tatiana Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B | BUENO | M | MALO | N/A | NO APLICA

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Taladro sin cable. Estado de la batería Estado del compartimiento de la batería libre de oxido			X			X			X												
2. Taladro eléctrico con cable. Estado de las conexiones eléctricas (cable continuo, enchufe sujeto al cable y aislado.	X			X			X														
3. Porta de mechas o brocas Revisar que los dientes internos estén asegurados.	X			X			X														
4. Estado de mecha o madril: Las estrias de anclaje de la broca estan completas y rosca corectamente.	X			X			X														
5. Interruptor de encendido automático. Sin fisuras, bien demarcado,bueno, entero y rígido.	X			X			X														
6. Conmutador del percutor Completo y con cambio de direcciòn	X			X			X														
7. Estado del mango de sujeción.	X			X			X														
8. Botón del sentido de giro	X			X			X														
9. Estado de brocas * Completas, con todas sus estrias y no presenta fisuras, ni fracturas. * libre de grasas y residuos de materiales. *Broca ajusta correctamente en las mordazas del broquero. Broca con el filo y bordes correctos para la tarea. *Gira sobre su propio eje sin vaiven.	X			X			X														
10. Estado físico del taladro. La carcasa protectora esta bien sujeta y en buen estado. (que no este golpeado, no presente abolladuras, no este fisurado).	X			X			X														
11. Estado y funcionamiento de llave para apretar brocas La llave de ajuste de la broca tiene sus estrias completas y bien definidas. (que los dientes no estén partidos o desgastados o palanca torcida)	X			X			X														
12. EPP requeridos (Monogafas, guantes de cuero o vaqueta, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)	X			X			X														
Otro Cual:																					
Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)																					
Firma responsable de inspección:	Fernando			Fernando			Julian														
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-015
		Versión 0
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL COMPACTADOR RANA	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	parque [illegible]	Fecha:	19 abril 2022
Serie/Referencia	21 Aguilera	Marca:	Ecomax
Realizado por:	[illegible]	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA	B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Tanque de combustible y tapa							X			X											
2. Nivel de Combustible.							X			X											
3. Nivel de aceite del motor							X			X											
4. Fugas de aceite.									X			X									
5. Fugas de combustible.									X			X									
6. Estado del motor							X			X											
7. Cordón de arranque o acelerador							X			X											
8. Mango de funcionamiento							X			X											
9. Estado delas ruedas									X			X									
10. Protector de la correa o guarda de seguridad							X			X											
11. Mango de elevación							X			X											
12. Estado de la placa base							X			X											
13. Gancho de elevación							X			X											
14. EPP requeridos *Gafas, Botas de seguridad, guantes, protección auditiva y casco*							X			X											
Otros cual?:																					
Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el dia)																					
Firma responsable de inspección:							Julian			Julian											
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Observación:

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-25
		Versión: 0
	LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL TALADRO DEMOLEDOR DE PISO	Fecha: 8-11-2022

OBRA O PROYECTO:	parque Marinilla		
Serie/Referencia	DZ5980-B3		
Fecha:	17-24-23 - 22-24-23	Marca:	Dewalt
Realizado por:	Carlos Yuliana Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B | BUENO | M | MALO | N/A | NO APLICA

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Taladro sin cable Estado de la batería- Estado del comportamiento de la batería libre de oxido.			X			X			X						X			X			
2. Taladro eléctrico con cable. Estado de las conexiones eléctricas (cable continuo, enchufe sujeto al cable y aislado)	X			X			X						X			X					
3. Porta de mechas o brocas. Revisar que los dientes internos estés asegurados.	X			X			X						X			X					
4. Estado de mechas o mandril: Las estrías de anclaje de la broca están completas y rosca correctamente.	X			X			X						X			X					
5. Interruptor de encendido automático. Sin fisuras, bien demarcado, bueno, entero y rígido	X			X			X						X			X					
6. Conmutador del percutor. Completo y con cambio de dirección.	X			X			X						X			X					
7. Estado del mango de sujeción.	X			X			X						X			X					
8. Botón del sentido de giro.	X			X			X						X			X					
9. Estado de brocas. *Completas con todas sus estrías y no presenta fisuras, ni fracturas. *Libre de grasas y residuos de materiales.*Broca ajusta correctamente en las mordazas del broquero. *Broca con el filo y bordes correctos para la tarea. *Gira sobre su propio eje sin vaivén.	X			X			X						X			X					
10. Estado físico del taladro. La carcasa protectora esta bien sujeta y en buen estado. (que no este golpeado, no presente abolladuras, no este fisurado).	X			X			X						X			X					
11. Estado del funcionamiento de llave para apretar las brocas. La llave de ajuste de la broca tiene sus estrías completas y bien definidas. (que los dientes no estén partidos o desgastados o palanca torcida.)	X			X			X						X			X					
12. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción, copa y Casco)	X			X			X						X			X					
13. Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados, señalización.	X			X			X						X			X					
14. Área con buena iluminación y libre de gases.	X			X			X						X			X					
15. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo.	X			X			X						X			X					
Otros:																					
Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)																					
Firma responsable de inspección:	Julian			JulianM			Yeison						Julian								
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-015
		Versión 0
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL COMPACTADOR RANA	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla	Fecha:	24-04-23 - 29-04-23
Serie/Referencia	#21 Mayuba	Marca:	Ecomak
Realizado por:	Carlos Ictura Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA	B	BUENO	M	MALO	N/A	NO APLICA

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Tanque de combustible y tapa	X						X						X			X					
2. Nivel de Combustible.	X						X						X			X					
3. Nivel de aceite del motor	X						X						X			X					
4. Fugas de aceite.			X						X						X			X			
5. Fugas de combustible.			X						X						X			X			
6. Estado del motor	X						X						X			X					
7. Cordón de arranque o acelerador	X						X						X			X					
8. Mango de funcionamiento	X						X						X			X					
9. Estado delas ruedas			X				X		X						X			X			
10. Protector de la correa o guarda de seguridad	X						X						X			X					
11. Mango de elevación	X						X						X			X					
12. Estado de la placa base	X						X						X			X					
13. Gancho de elevación	X						X						X			X					
14. EPP requeridos Gafas, Botas de seguridad, guantes, protección auditiva y casco	X						X						X			X					
Otros cual?:																					
Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)																					
Firma responsable de inspección:	Marcelino						Marcelino						Marcelino			Marcelino					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Observación:

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-25
		Versión: 0
	LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL TALADRO DEMOLEDOR DE PISO	Fecha: 8-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Movilidad		
Serie/Referencia			
Fecha:	24-23 - 29-24-23	Marca:	Dewalt
Realizado por:	Glnys Yelina Vargas	Cargo:	Docente SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B: BUENO — M: MALO — N/A: NO APLICA

ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Taladro sin cable Estado de la batería- Estado del comportamiento de la batería libre de oxido.			X												X			X			
2. Taladro eléctrico con cable. Estado de las conexiones eléctricas (cable continuo, enchufe sujeto al cable y aislado)	X												X			X					
3. Porta de mechas o brocas. Revisar que los dientes internos estés asegurados.	X												X			X					
4. Estado de mechas o mandril: Las estrías de anclaje de la broca están completas y rosca correctamente.	X												X			X					
5. Interruptor de encendido automático. Sin fisuras, bien demarcado, bueno, entero y rígido	X												X			X					
6. Conmutador del percutor. Completo y con cambio de dirección.	X												X			X					
7. Estado del mango de sujeción.	X												X			X					
8. Botón del sentido de giro.	X												X			X					
9. Estado de brocas. *Completas con todas sus estrías y no presenta fisuras, ni fracturas. *Libre de grasas y residuos de materiales.*Broca ajusta correctamente en las mordazas del broquero. *Broca con el filo y bordes correctos para la tarea. *Gira sobre su propio eje sin vaivén.	X												X			X					
10. Estado físico del taladro. La carcasa protectora esta bien sujeta y en buen estado. (que no este golpeado, no presente abolladuras, no este fisurado).	X												X			X					
11. Estado del funcionamiento de llave para apretar las brocas. La llave de ajuste de la broca tiene sus estrías completas y bien definidas. (que los dientes no estén partidos o desgastados o palanca torcida.)	X												X			X					
12. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción, copa y Casco)	X												X			X					
13. Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados, señalización.	X												X			X					
14. Área con buena iluminación y libre de gases.	X												X			X					
15. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo.	X												X			X					
Otros:																					
Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)																					
Firma responsable de inspección:	Yerson												Yerson								
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Maninma		
Serie/Referencia	GA9020		
Fecha:	28-04-23 29-04-23	Marca:	Makita
Realizado por:	Cayo Jeliny Botaya	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B BUENO — M MALO — N/A NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)													X								
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)													X								
3. Estado de la carcasa													X								
4. Estado del Apoyo													X								
5. Estado del mango auxiliar													X								
6. Estado del botón de bloqueo													X								
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.													X								
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.														X							
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.														X							
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)														X							
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?														X							
12. Estado de la guarda de seguridad														X							
13. Estado del motor.														X							
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.														X							
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir														X							
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.														X							
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.														X							
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)														X							
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo														X							
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)																					
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:														Julian							

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Manuela		
Serie/Referencia	M0921		
Fecha:	27-04-23 - 29-04-23	Marca:	Makita
Realizado por:	Luis Telma Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B BUENO | M MALO | N/A NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)										X			X			X					
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)										X			X			X					
3. Estado de la carcasa										X			X			X					
4. Estado del Apoyo										X			X			X					
5. Estado del mango auxiliar										X			X			X					
6. Estado del botón de bloqueo										X			X			X					
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.										X			X			X					
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.										X			X			X					
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.										X			X			X					
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)										X			X			X					
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?										X			X			X					
12. Estado de la guarda de seguridad										X			X			X					
13. Estado del motor.										X			X			X					
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.										X			X			X					
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir										X			X			X					
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.										X			X			X					
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.										X			X			X					
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)										X			X			X					
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo										X			X			X					
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el dia)																					
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
CORTADORA DE LADRILLO

SST-FO-49
Versión: 00
Fecha:

Obra /Proyecto:

Cortadora Nº:

Semana del 27-04-23 al 29-04-23 Año: 2023

RPM:

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
OPERACIÓN	El equipo cuenta con el guarda polea y el protector o guarda del disco.							✓		✓		✓			
	Las tapas y/o las guardas cubren completamente las partes en movimiento del motor, poleas, y el disco.							✓		✓		✓			
	El uso de las guardas permite un buen funcionamiento del equipo.							✓		✓		✓			
	El uso de la tapa o protectores no interfiere en la operación del equipo							✓		✓		✓			
	La tapa cuenta con un sistema de seguridad que impida ser retirada en el momento de la operación.							✓		✓		✓			
	Hoja de vida de la cortadora.							✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas de la Cortadora están completamente protegidas de la humedad.							✓		✓		✓			
	La conexión eléctrica cuenta con polo a tierra.							✓		✓		✓			
	El cableado de las conexiones eléctricas es recubierto en caucho y libre de abrasiones, cuenta con las clavijas de seguridad.							✓		✓		✓			
	Las conexiones eléctricas están en cable encauchetado.							✓		✓		✓			
	La conexión de la Cortadora se hace a un tablero que resista la capacidad de voltaje para el funcionamiento del equipo.							✓		✓		✓			
	Se cuenta con sistema de humectación y/o irrigación para el disco y para el material.							✓		✓		✓			
	La ubicación de la cortadora esta fuera del área de izaje de cargas y/o de otras actividades.							✓		✓		✓			
	Se conservan la distancia de seguridad respecto a las fuentes de energía (líneas eléctricas.)							✓		✓		✓			
	Se realiza y se mantiene el orden y aseo en el área de acción de la cortadora.							✓		✓		✓			
	Esta le zona despejada, aislada y señalizada y solo se permite el acceso de del personal involucrado en la maniobra.							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.							✓		✓		✓			
	Estado General de la Carcasa							✓		✓		✓			
	Estado General del Mango de Agarre							✓		✓		✓			
	Estado General del interruptor.							✓		✓		✓			
	Estado General del Disco.							✓		✓		✓			
	Estado General de la Guarda.							✓		✓		✓			
	Estado de la Prensa.							✓		✓		✓			
	Otro:							✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SST														

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS:

ACCIONES INMEDIATAS:

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-014
		Versión 0
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL CONCRETADORA	Fecha: 14-03-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla	Fecha:	2024-03-29 24-23
Serie/Referencia	#9	Marca:	Maquiequipos
Realizado por:	Carlos Echeverry	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B: BUENO | M: MALO | N/A: NO APLICA

	ITEM / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
TROMPO	1. Llantas										✓			✓								
	2. Ejes.										✓			✓								
	3. Estructura de soporte.										✓			✓								
	4. Volante para el vaceado.										✓			✓								
	5. Seguro del equipo.										✓			✓								
	6. Corona de engranaje										✓			✓								
ESTADO MECÁNICO	7. Soporte de anclaje.										✓			✓								
	8. Motor.										✓			✓								
	9. Exhosto										✓			✓								
	10. Estado de pasadores.										✓			✓								
	11. Resguardos de correas de motor.										✓			✓								
	12. Tambor										✓			✓								
	13. Clutch o seguro del volante y tambor.										✓			✓								
	14. Cordon de arranque del motor.										✓			✓								
	15. Tanque de combustible y tapa										✓			✓								
	16. Nivel de Combustible.										✓			✓								
	17. Nivel de aceite del motor,										✓			✓								
	18. Fugas de aceite.												✓				✓					
	19. Fugas de combustible												✓				✓					
	20. Estado del motor										✓			✓								
	21. EPP requeridos Gafas, Botas de seguridad, guantes, protección auditiva Mascarilla N95 y casco										✓			✓								
	Otros cual?:																					
	Horas de trabajo del equipo: (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)										2hrs			2 1/2								
	Firma responsable de inspección:																					
	Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Parque Marinilla		
Serie/Referencia	GWS670 pequeña		
Fecha:	24-04-23 - 29-04-23	Marca: Bosch	
Realizado por:	(Luis Vargas)	Cargo: 351	

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B BUENO | M MALO | N/A NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)	X									X			X								
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)	X									X			X								
3. Estado de la carcasa	X									X			X								
4. Estado del Apoyo	X									X			X								
5. Estado del mango auxiliar	X									X			X								
6. Estado del botón de bloqueo	X									X			X								
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.	X									X			X								
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.	X									X			X								
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.	X									X			X								
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)	X									X			X								
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?	X									X			X								
12. Estado de la guarda de seguridad	X									X			X								
13. Estado del motor.	X									X			X								
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.	X									X			X								
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir	X									X			X								
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.	X									X			X								
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.	X									X			X								
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)	X									X			X								
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo	X									X			X								
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)	7 1/2									7 horas			7 1/2								
Firma responsable de inspección:																					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-08
		Versión 2
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha: 28-11-2022

OBRA O PROYECTO:	Pergola Manuela		
Serie/Referencia	GWS - 25230		
Fecha:	24-04-23, 29-04-23	Marca:	Bosch
Realizado por:	Gloria Helena Vargas	Cargo:	SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA | B | BUENO | M | MALO | N/A | NO APLICA

ÍTEM / DESCRIPCIÓN	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1. Estado de la estructura general. (Limpia y libre de materiales aceitosos o inflamables.)	X						X			X			X			X					
2. Estado del mango? (Mantener el mango limpio y seco)	X						X			X			X			X					
3. Estado de la carcasa	X						X			X			X			X					
4. Estado del Apoyo	X						X			X			X			X					
5. Estado del mango auxiliar	X						X			X			X			X					
6. Estado del botón de bloqueo	X						X			X			X			X					
7. Estado del disco Debe ser igual o superior a las revoluciones de la pulidora. Debe estar sin desgaste, fisuras ni oxido.	X						X			X			X			X					
8. Estado de la tapa de inspección de carbones.	X						X			X			X			X					
9. Estado del Interruptor o Saice de encendido.	X						X			X			X			X					
10. Estado del cable (Continuo y encauchetado)	X						X			X			X			X					
11. ¿Enchufe a 110 voltios.?	X						X			X			X			X					
12. Estado de la guarda de seguridad	X						X			X			X			X					
13. Estado del motor.	X						X			X			X			X					
14. Al realizar la actividad se verifico que se esta haciendo sobre una superficie plana.	X						X			X			X			X					
15. El disco de corte se encuentra por encima del elemento a cortar o pulir	X						X			X			X			X					
16. La operación del equipo esta en un lugar donde las chispas generadas no alcancen a una persona, objeto o sustancia química.	X						X			X			X			X					
17. El equipo se desconecta de la red eléctrica cuando no esta en funcionamiento.	X						X			X			X			X					
18. EPP requeridos (Protección facial, monogafas, guantes largos de cuero o carnaza, botas de seguridad, protección auditiva de inserción Casco)	X						X			X			X			X					
19. Evite utilizar relojes, cadenas, anillos, o cualquier elemento que se pueda enredar en el equipo	X						X			X			X			X					
Horas de trabajo del equipo (Escriba el numero total de horas laboradas durante el día)	7 horas						7 1/2			6 horas			6 1/2			3 horas					
Firma responsable de inspección:	Fernando						Fernando			Fernando			Fernando			Fernando					
Firma Responsable SST o Residente de obra:																					

Escaneado con CamScanner

LUXURY INGENIEROS	LUXURY INGENIEROS S.A.S.	Código: F-MA-07
		Versión 1
	LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha:14-03-2022

OBRA O PROYECTO: Parque Marinilla

Fecha: 24-03-23 / 29-4-23

Realizado por: Glenys Yohana Vargas Cargo: SST

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA RESPUESTA — B: BUENO | M: MALO | N/A: NO APLICA

	HERRAMIENTA / DESCRIPCION	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARTILLO Y ALMADANA	El mango unido a la cabeza. Mango encabado y no esta flojo, rajado o suelto.	X						X			X			X			X					
	La cabeza no presente aristas o rebabas.	X						X			X			X			X					
	El mango de los martillos y su longitud sea proporcional al peso de la cabeza y que esté sin astillas.	X						X			X			X			X					
SEGUETA	La hoja no presenta curvaturas y los dientes están en buen estado.																					
	La segueta tiene un mango de fácil agarre y antideslizante.																					
	La hoja debe esta completamente asegurada (tensada) al marco, a través del tornillo.																					
	Deben estar almacenadas en sitios específicos (con la hoja desmontada y cubierta) cuando no estén en uso																					
SERRUCHO	Estado del mango Debe estar continuo y no debe estar fisurado ni doblado.	X																				
	Estado de la hoja No debe estar suelta ni doblada.	X																				
	Estado de los dientes, deben estar completos.	X																				
CINTA METRICA	Tope de la cinta o uña	X						X			X			X			X					
	Nitidez de las dimensiones o medidas,(Se puede ver sin dificultad)	X						X			X			X			X					
	Estado de la hoja (Sin oxido y no debe estar doblada)	X						X			X			X			X					
	Estado del resorte (Enrolla sin dificultad)	X						X			X			X			X					
	Carcasa completo y limpio	X						X			X			X			X					
	Botón de bloqueo	X						X			X			X			X					
CARRETILLA	Estado de las llantas	X						X			X			X			X					
	Estado de la estructura y platón y mango	X						X			X			X			X					
MACHETE	Mango: Revise los remaches del mango, el mango debe estar continuo , sin fisuras ni suelto.	X						X			X			X			X					
	Hoja: Continua, no debe estar doblada ni tener oxido.	X						X			X			X			X					
	Funda: Protege de accidente en almacenamiento y/o transporte.	X						X			X			X			X					
CABLE Y CONEXIÓN ELÈCTRICA	Enchufe y toma corriente: Deben estar sujetos y al cable y con aislante.	X						X			X			X			X					
	Estado del cable: Continuo y aislado	X						X			X			X			X					
	La extensión no debe entrar en contacto con cuerpos de agua o charcos.	X						X			X			X			X					

Escaneado con CamScanner

RRAMIENTA / DESCRIPCION		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
cel	La cabeza del cincel esta completa y sin rebaba.																					
	El cuerpo del cincel este en buenas condiciones.																					
Alicates	Cabeza, articulación y mango con aislamiento	X									X			X			X					
Pinzas	Cabeza, articulación y mango con aislamiento																					
Tijeras	Mango, hoja y filo continuos, limpios y sin oxido.																					
Escuadras	Nitidez Se puede ver sin dificultad, esta limpia Cuerpo continuo																					
Bisturí	Continuidad en el mango, seguro funcional y la cuchilla limpia y libre de oxido.																					
Destornillador	Mango																					
Llave expansiva	Estado general																					
Juego de llaves	Estado general																					
Nivel Mano	Estado general Burbuja y cuerpo	X						X			X			X			X					
Nivel Laser	Laser y Estado general.																					
Llana metálica	Estado general																					
Lima plana	Estado general																					
Barretones	Ajuste del mango, astillas																					
Barras	Estado general	X																				
Palas	Ajuste del mango, astillas	X						X			X			X			X					
Picas	Ajuste del mango, astillas																					
Azadón	Ajuste del mango, astillas																					
Paladragas	Mango, tornillos y piezas metálicas																					
Palustre	Mango.	X						X			X			X			X					
Espátulas	Mango.																					
Pisones	Ajuste del mango, astillas.																					
Gratas	Estado general.																					
Termos para agua	Limpios y en buen estado.																					
Eslingas.	Continuos, sin hilos sueltos y libre de grasa o productos químicos.																					
estrobos	Continuos, sin hilos sueltos o deformidad en la estructura.																					
Linterna	Estado general.																					
Manilas	Continuos, sin hilos sueltos y libre de grasa o productos químicos.																					
Otros Cual?																						
Firma responsable de inspección:																						
Firma Responsable SST o Residente de bra:																						
bservación:																						


Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN TALADRO	**CÓDIGO: FTO_SST_04_V1** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 02/11/2022**

ROYECTO: Parque manuela	**EMPRESA/CONTRATISTA:** Proyectos y Edificaciones
ALADRO: Percutor	**SERIE:** GF3P
CTIVIDAD: Perforación de piso	**MARCA:** Makita
ECHA DE INSPECCIÓN: 11.04.2023	**COLOR:** Azúl

ITEMS A VERIFICAR	ESTADO BUENO	ESTADO MALO
Gatillo Interruptor	✓	
Botón del seguro	✓	
Guía para deslizamiento	✓	
Selector de Modo	✓	
Mango Lateral	✓	
Varilla de ajuste de profundidad	✓	
Porta brocas con llave	✓	
Manguito	✓	
Llave para portabrocas	✓	
ros:		
ableado Eléctrico	✓	

IMAGEN



OBSERVACIONES GENERALES:


Inspeccionado por:	Cargo	Firma
Ingrid Paola Soto Corayales	Profesional SST	Ingrid P. Soto C.

	INSPECCIÓN TALADRO	**CÓDIGO: FTO_SST_04_V1** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 02/11/2022**

ROYECTO: Parque marinilla	**EMPRESA/CONTRATISTA:** Proyectos y Edificaciones
ALADRO: Demoledor	**SERIE:** 0-5200
CTIVIDAD:	**MARCA:** Dewalt
ECHA DE INSPECCIÓN: 11.04.2023	**COLOR:** Amarillo

ITEMS A VERIFICAR	ESTADO BUENO	ESTADO MALO
Gatillo Interruptor	✓	
Botón del seguro	✓	
Guía para deslizamiento	✓	
Selector de Modo	✓	
Mango Lateral	✓	
Varilla de ajuste de profundidad	✓	
Porta brocas con llave	✓	
Manguito	✓	
_lave para portabrocas	✓	
ros:		
ableado Eléctrico	✓	

IMAGEN



BSERVACIONES GENERALES:

Al momento de la inspección no se estaba utilizando


Inspeccionado por:	Cargo	Firma
Ingrid Paola Silva Grajales.	Profesional SST	Ingrid P. Silva G

	INSPECCIÓN PULIDORA	CÓD:FTO_SST_03_V1 VERSIÓN: 1 FECHA: 02/11/2022

PROYECTO: Parque morinillo	**EMPRESA/CONTRATISTA:** Proyectos y Edificaciones
PULIDORA: Grande	**SERIE:** 205446
ACTIVIDAD: —	**MARCA:** Makita
FECHA DE INSPECCIÓN: 11.04.2023	**COLOR:** Verde - AWT

ITEMS A VERIFICAR	ESTADO B	ESTADO M
1. Carcaza del motor	✓	
2. Seguro de Flecha	✓	
3. Interruptor	✓	
4. Mando Auxiliar	✓	
5. Flecha	✓	
6. Guarda Protectora	✓	
7. Disco abrasivo para desbaste	✓	
8. Caja de engranes	✓	
9. Botón uso continuo	✓	
10. Empuñadura	✓	
11. Cable eléctrico	✓	
Otros:	✓	
	✓	

IMAGEN



OBSERVACIONES GENERALES:


Al momento de la inspección no estaba en uso.

Inspeccionado por:	Cargo	Firma
Ingrid Paola Sitó Grajales	Profesional SST	Ingrid P. Sitó G.

	INSPECCIÓN PULIDORA	CÓD:FTO_SST_03_V1 VERSIÓN: 1 FECHA: 02/11/2022

PROYECTO: Parque manzanillo	**EMPRESA/CONTRATISTA:** Proyectos y Edificaciones
PULIDORA: Pequeña	**SERIE:** 0538
ACTIVIDAD: Corte de hierro	**MARCA:** Bosch
FECHA DE INSPECCIÓN: 11.04.2023	**COLOR:** Verde - azul

ITEMS A VERIFICAR	ESTADO B	ESTADO M	IMAGEN
1. Carcaza del motor	✓		
2. Seguro de Flecha	✓		
3. Interruptor	✓		
4. Mando Auxiliar		X	
5. Flecha	✓		
6. Guarda Protectora	✓		
7. Disco abrasivo para desbaste	✓		
8. Caja de engranes	✓		
9. Botón uso continuo	✓		
10. Empuñadura	✓		
11. Cable eléctrico	✓		
Otros:	✓		
	✓		



OBSERVACIONES GENERALES:


Inspeccionado por:	Cargo	Firma
Ingrid Paola Sito Cayoles	Profesional SST	Ingrid P. Sito C.

Proyectos & Edificaciones S.A.S	**INSPECCIÓN SIERRA CIRCULAR**	**CÓD:FTO_SST_07_V1** **VERSIÓN: 1** **FECHA: 02/11/2022**

PROYECTO: Parque manzanilla	**CONTRATISTA:** Proyectos y Edificaciones SAS
SIERRA CIRCULAR:	**SERIE:**
ACTIVIDAD: —	**MARCA:** Black + Decker
FECHA DE INSPECCIÓN: 11.04.2023	**COLOR:** Naranja

ITEMS A VERIFICAR	ESTADO BUENO	ESTADO MALO
1. Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión	✓	
2. Rueda preselectora de revoluciones	✓	
3. Interruptor de conexión y desconexión	✓	
4. Empuñadura	✓	
5. Disco de sierra	✓	
6. Llave de macho hexagonal	✓	
7. Escala para el ángulo de inglete	✓	
8. Tornillo de mariposa para preselección del ángulo de inglete	✓	
9. Tornillo de mariposa de tope paralelo	✓	
13. Caperuza protectora pendular	✓	
14. Cuña separadora	✓	
15. Placa base	✓	
17. Caperuza Protectora	✓	
18. Expulsor de virutas	✓	

IMAGEN

1. Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión	
2. Rueda preselectora de revoluciones	
3. Interruptor de conexión/desconexión	
4. Empuñadura.	
5. Disco de sierra.	
6. Llave macho hexagonal	
7. Escala para el ángulo de inglete	
8. Tornillo de mariposa para preselección del ángulo de inglete	
9. Tornillo de mariposa de tope paralelo.	
10 y 11. Marcas de posición para 45° y 0°	15. Placa base
12. Tope paralelo	16. Tornillo de mariposa para preselección del ángulo de inglete
13. Caperuza protectora pendular	17. Caperuza protectora
14. Cuña separadora	18. Expulsor de virutas
Cada componente de la sierra debe estar en óptimas condiciones al ser utilizada.	


OBSERVACIONES GENERALES:

Al momento de la inspección no estaba en uso

Inspeccionado por:	Cargo	Firma
Ingrid Paola Sitó Congolea	Profesional SST	Ingrid P. Sitó G.

	INSPECCIÓN CORTADORA DE LADRILLO	CÓD:FTO_SST_03_V1 VERSIÓN: 1 FECHA: 02/11/2022

PROYECTO: Parque marinilla	**EMPRESA/CONTRATISTA:** Proyectos y Edificaciones
CORTADORA:	**SERIE:** 1234
ACTIVIDAD: Corte de ladrillo	**MARCA:** —
FECHA DE INSPECCIÓN: 11.04.2023	**COLOR:** Verde azul

ITEMS A VERIFICAR	ESTADO B	ESTADO M	IMAGEN
1.Botón de encendido	✓		
2.Tuerca de sujeción de disco	✓		
3.Carcasa en buen estado	✓		
4.El disco no esta agrietado ni partido	✓		
5.Guarda protectora de disco en buen estado	✓		
6.Botón de bloqueo para carcasa de disco	✓		
7.Llave para sujeción de tuerca para el disco	✓		
8.Extensión eléctrica	✓		
9.Mesa de trabajo	✓		
10.Soporte y guía para rodar material	✓		
11.Prensa de sujeción del material	✓		
12.Botón de encendido	✓		
13.Mango lateral o frontal	✓		
14Sistema de refrigeración por agua	✓		
15.Careta d esmerilar	✓		
16.Guantes extralargos	✓		
17.Protector auditivo tipo copa	✓		

OBSERVACIONES GENERALES:

Inspeccionado por:	Cargo	Firma
Ingrid Paola Soto Grajales	Profesional SST	Ingrid p Soto G.

	INSPECCIONES PLANEADAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: FR-SST-30 VERSION: 1 FECHA: 22/10/2019

Obra:	Responsable de la inspección		Fecha:	Día	Mes	Año
Parque marinilla	Ingrid Paola Sitó Co.			11	04	2023

Empleado controlado	Elementos inspeccionados													
Nombre y apellido del trabajador	CASCO	MONOGAFAS	PROTECCIÓN AUDITIVA	MASCARILLA DESECHABLE	GUANTES VAQUETA	GUANTES TIPO TELA	GUANTES LATEX	CALZADO CON PUNTERA DE SEGURIDAD	ARNES	ESLINGA	UNIFORME	OTROS	CUALES?	Observaciones
Julian Maruland	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Jonys Berrio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Fernando Diaz	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Yeison Hernandez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Jose Maruland	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Ramiro Cardona	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Tomas Arias	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Danilo Triana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Huber Carez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Ever de Hoyos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Marcelino Hernandez	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Carlos Giraldo	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Jose Omar Gomez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Andres Marin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		

Medidas Correctivas	Responsable	Fecha de verificación		
		Día	Mes	Año
Reposicion de Guantes y proteccion auditiva	Ingrid Paola Sito Gonzales	11	04	2023

Estado del Elemento: B: Bueno R: Regular M.E: Mal estado C: Cambio. N.E. No existe N.A: No aplica MP: Mantenimiento preventivo

	INSPECCIONES PLANEADAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: FR-SST-30 VERSION: 1 FECHA: 22/10/2019

Obra:	Responsable de la inspección		Fecha:	Día	Mes	Año
Parque manivela	Ingrid Paola soto G.			11	04	2023

Empleado controlado	Elementos inspeccionados														
Nombre y apellido del trabajador	CASCO	MONOGAFAS	PROTECCIÓN AUDITIVA	MASCARILLA DESECHABLE	GUANTES VAQUETA	GUANTES TIPO TELA	GUANTES LATEX	CALZADO CON PUNTERA DE SEGURIDAD	ARNES	ESLINGA	UNIFORME	OTROS	CUALES?	Observaciones
Aleiser Marquez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Juan Alvarez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Victor Grimon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	✓	NA		
Elvin Aguirre	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	NA	NA	✓	NA		

Medidas Correctivas	Responsable	Fecha de verificación		
		Día	Mes	Año
Reposición de gafas y guantes	Ingrid paola soto Cogales	11	04	2023

Estado del Elemento: B: Bueno R: Regular M.E: Mal estado C: Cambio. N.E. No existe N.A: No aplica MP: Mantenimiento preventivo

CONDICIÓN: Escriba X en la Columna de BUENO cuando el Ítem cumple o X en la Columna MALO cuando NO cumple, cuando no aplica escriba NA.

APROBADO: Esciba SI o No en la casilla de APROBADO para dar el aval de operación al equipo

PROYECTO:	FECHA: 12-24-23		FECHA: 11-24-23		FECHA: 12-24-23		FECHA: 13-04-23		FECHA: 14-04-23		FECHA: 15-24-23	
AREA Y/O FRENTE DE TRABAJO:	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
	Ingrid P. Soto C.		Ingrid P. Soto C.		Ingrid P. Soto C.		Ingrid P. Soto C.		Ingrid P. Soto C.		Ingrid P. Soto C.	
PROYECTO:	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LISTA PREOPERACIONAL CORTADORA DE LADRILLO												
Marca/ Referencia	N°											
1 Botón de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2 Tuerca de sujeción de disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3 Carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4 Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5 Guarda protectora de disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6 Botón de bloqueo para carcasa de disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7 Llave para sujeción de tuerca para el disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8 Extensión eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9 Accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10 Mesa de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11 Mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12 Sistema de refrigeración por agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13 Botón de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14 Clavija	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15 Soporte y guía para rodar material	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16 Prensa de sujeción del material	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17 Casco y barbuquejo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18 Gafas de seguridad transparentes	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19 Protector auditivo tipo copa	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20 Guantes extralargos calibre 50	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21 Botas de caucho con puntera	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
22 Impermeable (chaqueta y pantalón)												
23 Otros												
APROBADO SI/NO	SI		SI		SI		SI		SI		SI	

Escaneado con CamScanner

	PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS	Código: PER_SST_03_V2
		Versión: 1
		Fecha: 06/08/2022

PROYECTO	Parque marinilla	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 10-04-23 al 15-04-23

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: Yeison Hernandez FIRMA DEL OPERADOR: Yeison Hdz

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Yonis Bravo FIRMA DEL OPERADOR: Yonis Bravo

3.NOMBRE DEL OPERADOR: Tomas Arias FIRMA DEL OPERADOR: Tomas A

4.NOMBRE DEL OPERADOR: Fernando Diaz FIRMA DEL OPERADOR: Fernando

5.NOMBRE DEL OPERADOR: Juan Madera FIRMA DEL OPERADOR: Juan M

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

	1. TALADRO MANUAL MARCA: CÓDIGO:	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	OBSERVACIONES
1.1	Estado general	C	C	C				Talabro Dewalt
1.2	Conexiones eléctricas	C	C	C				
1,3	Broca adecuada para la actividad	C	C	C				
1,4	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	C	C	C				
1,5	Estado del botón del seguro	C	C	C				
1,6	El operador cuenta con los elementos de protección personal	C	C	C				

	2. SIERRA CIRCULAR MARCA: CÓDIGO:	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	OBSERVACIONES
2.1	Estado de cable y conexiones eléctricas	C	C		C			
2.2	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	C	C		C			
2.3	Carcaza protectora del corte	C	C		C			
2.4	La cuña separadora esta en buen estado y colocada correctamente	C	C		C			
2.5	EL swich de encedido funciona correctamente	C	C		C			
2.6	La placa base se encuentra si torceduras y averiaciones	C	C		C			
2.7	Los discos de corte estan limpios y en en buen estado y correctamente apretado	C	C		C			
2.8	El operador cuenta con los elementos de protección personal	C	C		C			

	3. VIBRADOR DE CONCRETO MARCA: CÓDIGO:	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	OBSERVACIONES
3.1	Motor en buen estado							
3.2	Estado de conexiones electricas							
3.3	Flexible en buen estado							
3.4	Estructura metálica en buen estado							
3.5	Estado físico general del equipo; (libre de fisuras, rupturas)							
3.6	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

	4. PULIDORA DE MANO MARCA: CÓDIGO:	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	OBSERVACIONES
4.1	Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C				

Escaneado con CamScanner

	PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS	Código: PER_SST_03_V2
		Versión: 1
		Fecha: 06/08/2022

PROYECTO	Parque Maninna	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 13-04-23 al 15-04-23

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: Yeison Hernandez FIRMA DEL OPERADOR: Yison Hdz

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Yonis Bravo FIRMA DEL OPERADOR: Yonis Bravo

3.NOMBRE DEL OPERADOR: Tomas Arias FIRMA DEL OPERADOR: Tomas

4.NOMBRE DEL OPERADOR: Fernando Ortiz FIRMA DEL OPERADOR: Fernando

5.NOMBRE DEL OPERADOR: Julian Maclanda FIRMA DEL OPERADOR: Julian M

4.2	Conexiones eléctricas	C	C	C	C			
4.3	Estado de disco y guarda de seguridad	C	C	C	C			
4.4	Botón de encendido	C	C	C	C			
4.5	El operador cuenta con los elementos de protección personal	C	C	C	C			
4.6	Botón de bloqueo para cambio de disco	C	C	C	C			
4.7	Extintor	NC	NC	NC	NC			

5. TRONZADORA		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
5.1	Estado general							
5.2	Estado del cable y las conexiones eléctricas							
5.3	Guardas de protección del disco de sierra							
5.4	Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)							
5.5	El operador cuenta con los elementos de protección personal							
5.6	Seguro							
5.7	Estado general de la guía de corte							

6. COMPACTADOR TIPO CANGURO		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
6.1	Estado del motor	C	C	C	C			Rana
6.2	Estado general de la rana/o canguro	C	C	C	C			
6.3	Estanque de combustible	C	C	C	C			
6.4	Acelerador	C	C	C	C			
6.5	Cubierta protectora	C	C	C	C			
6.6	Estado de swiche de encendido	C	C	C	C			
6.7	Estado de zapata	C	C	C	C			
6.8	Estado de agarraderas	C	C	C	C			
6.9	Estado de mangueras	C	C	C	C			
7.0	Nivel de aceite	C	C	C	C			
7.1	El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPP	C	C	C	C			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
7.2	Instrucciones de Operatividad.	✓		

Escaneado con CamScanner

Proyectos & Edificaciones S.A.S	**PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS**	**Código:** PER_SST_03_V2	
		Versión: 1	
		Fecha: 06/08/2022	

PROYECTO	Parque Marinilla	**FECHA INSPECCIÓN**	Semana del 12-04-23 al 15-04-23

HORA INICIO: 7:00AM **HORA FINAL:** 5:00PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR:	Yeison Hernandez	**FIRMA DEL OPERADOR:**	Yeison Hdz
2.NOMBRE DEL OPERADOR:	Yonis Bravo	**FIRMA DEL OPERADOR:**	Yonis Bravo
3.NOMBRE DEL OPERADOR:	Tomas Arias	**FIRMA DEL OPERADOR:**	Tomas A
4.NOMBRE DEL OPERADOR:	Fernando Diaz	**FIRMA DEL OPERADOR:**	Fernando
5.NOMBRE DEL OPERADOR:	Julian Mancilla	**FIRMA DEL OPERADOR:**	Julian M

	FIRMA DEL TRABAJADOR -LUNES	FIRMA DEL TRABAJADOR -MARTES
1.FIRMA	Yeison Hernandez	Tomas A
C.C	1033370894	1210747
2.FIRMA	Tomas A	Yeison Hernandez
C.C	1210747	1033370894
3.FIRMA	Fernando Diaz	Fernando Diaz
C.C	1038478042	1038478042
4.FIRMA	Julian M	Julian M
C.C	1040182707	1040182707
5.FIRMA		Yonis Bravo
C.C		80972496
	FIRMA DEL TRABAJADOR -MIER.	**FIRMA DEL TRABAJADOR-JUE.**
1.FIRMA	Julian M	Julian M
C.C	1040182707	1040182707
2.FIRMA		
C.C	TI 1356266	TI 1356266
3.FIRMA	Yeison Hernandez	Tomas A
C.C	1033370894	1210747
4.FIRMA	Fernando Diaz	Fernando Diaz
C.C	1038478042	1038478042
5.FIRMA		Yeison Hernandez
C.C		1033370894
	FIRMA DEL TRABAJADOR-VIER-	**FIRMA DEL TRABAJADOR-SAB.**
1.FIRMA		Fernando Diaz
C.C	1003734357	1038478042
2.FIRMA	Hubercuer Tuberca	
C.C	1020649457	
3.FIRMA	Fernando Diaz	
C.C	1038478042	
4.FIRMA		
C.C		
5.FIRMA		
C.C		
	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	
FRIMA	Ingrid P. Ruiz C.	
C.C	1.114.332.198	
	CANCELACION DEL PERMISO	

Escaneado con CamScanner

Proyectos & Edificaciones S.A.S	**PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS**	**Código: PER_SST_03_V2** **Versión: 1** **Fecha: 06/08/2022**

PROYECTO	Parque Marinilla	**FECHA INSPECCIÓN**	Semana del 10 al 15 ABRIL - 2023

HORA INICIO: 7:00 AM **HORA FINAL:** 17:00 PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: Camilo Andres Triana A **FIRMA DEL OPERADOR:**

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Yerson Fernandez **FIRMA DEL OPERADOR:** Yerson

3.NOMBRE DEL OPERADOR: Andres Marin **FIRMA DEL OPERADOR:**

4.NOMBRE DEL OPERADOR: Andres Marin **FIRMA DEL OPERADOR:**

5.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ **FIRMA DEL OPERADOR:** _____

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. TALADRO MANUAL	**DÍAS**						**OBSERVACIONES**
	MARCA: **CÓDIGO:**	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	
1.1	Estado general	C	C					
1.2	Conexiones eléctricas	C	C					
1,3	Broca adecuada para la actividad	C	C					
1,4	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	C	C					
1,5	Estado del botón del seguro	C	C					
1,6	El operador cuenta con los elementos de protección personal	C	C					

	2. SIERRA CIRCULAR	**DÍAS**						**OBSERVACIONES**
	MARCA: **CÓDIGO:**	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	
2.1	Estado de cable y conexiones eléctricas							
2.2	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo							
2.3	Carcaza protectora del corte							
2.4	La cuña separadora esta en buen estado y colocada correctamente							
2.5	EL swich de encedido funciona correctamente							
2.6	La placa base se encuentra si torceduras y averiaciones							
2.7	Los discos de corte estan limpios y en en buen estado y correctamente apretado							
2.8	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

	3. VIBRADOR DE CONCRETO	**DÍAS**						**OBSERVACIONES**
	MARCA: **CÓDIGO:**	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	
3.1	Motor en buen estado							
3.2	Estado de conexiones electricas							
3.3	Flexible en buen estado							
3.4	Estructura metálica en buen estado							
3.5	Estado físico general del equipo; (libre de fisuras, rupturas)							
3.6	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

	4. PULIDORA DE MANO	**DÍAS**						**OBSERVACIONES**
	MARCA: **CÓDIGO:**	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	
4.1	Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	—	—	C	—	

Escaneado con CamScanner

Proyectos & Edificaciones S.A.S	**PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS**	**Código:** PER_SST_03_V2 **Versión:** 1 **Fecha:** 06/08/2022

PROYECTO	Parque Marinilla	**FECHA INSPECCIÓN**	Semana del 10 al 15 ABRIL 2023

HORA INICIO: 7:00 AM **HORA FINAL:** 17:00 PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: Danilo Andres Tirado **FIRMA DEL OPERADOR:**

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Yeison Hernandez **FIRMA DEL OPERADOR:** Yeison

3.NOMBRE DEL OPERADOR: Hubercuevas Tulena **FIRMA DEL OPERADOR:**

4.NOMBRE DEL OPERADOR: Andres Marin **FIRMA DEL OPERADOR:**

5.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ **FIRMA DEL OPERADOR:** _____

4.2	Conexiones eléctricas	C	C			C		
4.3	Estado de disco y guarda de seguridad	C	C			C		
4.4	Botón de encendido	C	C			C		
4.5	El operador cuenta con los elementos de protección personal	C	C			C		
4.6	Botón de bloqueo para cambio de disco	C	C			C		
4.7	Extintor	NC	NC			NC		

	5. TRONZADORA	**DÍAS**						**OBSERVACIONES**
	MARCA: CÓDIGO:	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	
5.1	Estado general							
5.2	Estado del cable y las conexiones eléctricas							
5.3	Guardas de protección del disco de sierra							
5.4	Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)							
5.5	El operador cuenta con los elementos de protección personal							
5.6	Seguro							
5.7	Estado general de la guía de corte							

	6. COMPACTADOR TIPO CANGURO	**DÍAS**						**OBSERVACIONES**
	MARCA: CÓDIGO:	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	
6.1	Estado del motor							
6.2	Estado general de la rana/o canguro							
6.3	Estanque de combustible							
6.4	Acelerador							
6.5	Cubierta protectora							
6.6	Estado de swiche de encendido							
6.7	Estado de zapata							
6.8	Estado de agarraderas							
6.9	Estado de mangueras							
7.0	Nivel de aceite							
7.1	El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPP							

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
7.2	Instrucciones de Operatividad.	✓		

Escaneado con CamScanner

Proyectos & Edificaciones S.A.S	**PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS**	**Código: PER_SST_03_V2** **Versión: 1** **Fecha: 06/08/2022**

PROYECTO		**FECHA INSPECCIÓN**	Semana del_____ al_____

HORA INICIO: 7:00PM **HORA FINAL:** 17:00PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: Yelson Hernandez — **FIRMA DEL OPERADOR:** Yelson Hdz

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Hubercuenzfuente — **FIRMA DEL OPERADOR:** Hubercuenz

3.NOMBRE DEL OPERADOR: Andres Marin — **FIRMA DEL OPERADOR:** Andres

4.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ — **FIRMA DEL OPERADOR:** _____

5.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ — **FIRMA DEL OPERADOR:** _____

	FIRMA DEL TRABAJADOR -LUNES	FIRMA DEL TRABAJADOR -MARTES
1.FIRMA		
C.C	1003734557	1003734557
2.FIRMA		
C.C		
3.FIRMA		
C.C		
4.FIRMA		
C.C		
5.FIRMA		
C.C		

	FIRMA DEL TRABAJADOR -MIER.	FIRMA DEL TRABAJADOR-JUE.
1.FIRMA		
C.C	1003734557	1003734557 Yelson Hernandez
2.FIRMA		Hubercuenz
C.C		1122404361
3.FIRMA		
C.C		
4.FIRMA		
C.C		
5.FIRMA		
C.C		

	FIRMA DEL TRABAJADOR-VIER-	FIRMA DEL TRABAJADOR-SAB.
1.FIRMA	Andres Marin	
C.C	1214750561	
2.FIRMA		
C.C		
3.FIRMA		
C.C		
4.FIRMA		
C.C		
5.FIRMA		
C.C		

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

FRIMA: Ingrid P. Soto G.

C.C: 1.114732.198

CANCELACION DEL PERMISO

Escaneado con CamScanner

	PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS	Código: PER_SST_03_V2
		Versión: 1
		Fecha: 06/08/2022

PROYECTO	Programa 14	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 7 al 12

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Heber Cortes FIRMA DEL OPERADOR: _____

3.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

4.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

5.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

4.2	Conexiones eléctricas	C	C	C	C	C		
4.3	Estado de disco y guarda de seguridad	C	C	C	C	C		
4.4	Botón de encendido	C	C	C	C	C		
4.5	El operador cuenta con los elementos de protección personal	C	C	C	C	C		
4.6	Botón de bloqueo para cambio de disco	C	C	C	C	C		
4.7	Extintor	NA	NA	NA	NA	NA		

5. TRONZADORA		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
5.1	Estado general							
5.2	Estado del cable y las conexiones eléctricas							
5.3	Guardas de protección del disco de sierra							
5.4	Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)							
5.5	El operador cuenta con los elementos de protección personal							
5.6	Seguro							
5.7	Estado general de la guía de corte							

6. COMPACTADOR TIPO CANGURO		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
6.1	Estado del motor							
6.2	Estado general de la rana/o canguro							
6.3	Estanque de combustible							
6.4	Acelerador							
6.5	Cubierta protectora							
6.6	Estado de swiche de encendido							
6.7	Estado de zapeta							
6.8	Estado de agarraderas							
6.9	Estado de mangueras							
7.0	Nivel de aceite							
7.1	El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPP							

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	PARTES DEBEN ESTAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
7.2	Instrucciones de Operatividad			
7.3	Prácticas de Seguridad en Manejo de herramientas.			

Escaneado con CamScanner

	PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS	Código: PER_SST_03_V2
		Versión: 1
		Fecha: 06/08/2022

PROYECTO	Parque modelo Mz	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 17/04/23 al 22/04/23

HORA INICIO: 7:00 AM HORA FINAL: 5:00 PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Heber cevet FIRMA DEL OPERADOR: Heber cevet

3.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

4.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

5.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE). N/A (NO APLICA)

1. TALADRO MANUAL		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
1.1	Estado general							
1.2	Conexiones eléctricas							
1,3	Broca adecuada para la actividad							
1,4	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)							
1,5	Estado del botón del seguro							
1,6	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

2. SIERRA CIRCULAR		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
2.1	Estado de cable y conexiones eléctricas							
2.2	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo							
2.3	Carcaza protectora del corte							
2.4	La cuña separadora esta en buen estado y colocada correctamente							
2.5	EL swich de encedido funciona correctamente							
2.6	La placa base se encuentra sl torceduras y averiaciones							
2.7	Los discos de corte estan limpios y en en buen estado y correctamente apretado							
2.8	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

3. VIBRADOR DE CONCRETO		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
3.1	Motor en buen estado							
3.2	Estado de conexiones electricas							
3.3	Flexible en buen estado							
3.4	Estructura metálica en buen estado							
3.5	Estado físico general del equipo; (libre de fisuras, rupturas)							
3.6	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

4. PULIDORA DE MANO		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
4.1	Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C	C	C		—

Escaneado con CamScanner

	PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS	Código: PER_SST_03_V2
		Versión: 1
		Fecha: 06/08/2022

PROYECTO	Porqueracimal	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 17/10/22 al 23/10/22

HORA INICIO: 7:00 A HORA FINAL: 5:00 PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Hebert Cortes FIRMA DEL OPERADOR: Hubercortes

3.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

4.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

5.NOMBRE DEL OPERADOR: _____ FIRMA DEL OPERADOR: _____

	FIRMA DEL TRABAJADOR -LUNES	FIRMA DEL TRABAJADOR -MARTES
1.FIRMA	Hubercortes Tuberquia	Hubercortes
C.C	1100640481	1100640481
2.FIRMA		
C.C		
3.FIRMA		
C.C		
4.FIRMA		
C.C		
5.FIRMA		
C.C		

	FIRMA DEL TRABAJADOR -MIER-	FIRMA DEL TRABAJADOR -JUE-
1.FIRMA	Hubercortes	Hubercortes
C.C	1100640481	1100640481
2.FIRMA		
C.C		
3.FIRMA		
C.C		
4.FIRMA		
C.C		
5.FIRMA		
C.C		

	FIRMA DEL TRABAJADOR -VIER-	FIRMA DEL TRABAJADOR -SAB-
1.FIRMA	Hubercortes	
C.C	1100640481	
2.FIRMA		
C.C		
3.FIRMA		
C.C		
4.FIRMA		
C.C		
5.FIRMA		
C.C		

	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA
FRIMA	Ingrid P. Silva G.
C.C	1.114.732.148
	CANCELACION DEL PERMISO
FIRMA	
C.C	
OBSERVACIONES:	

Escaneado con CamScanner

	CONDICIÓN: Escriba X en la Columna de BUENO cuando el Ítem cumple o X en la Columna MALO cuando NO cumple, cuando no aplica escriba NA. APROBADO: Esciba SI o No en la casilla de APROBADO para dar el aval de operación al equipo											
PROYECTO:	FECHA: 17-04-23		FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
AREA Y/O FRENTE DE TRABAJO:	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
	Ingeniero Seb56		Ingeniero Seb56		Ingeniero Seb56		Ingeniero Seb56		Ingeniero Seb56		Ingeniero Seb56	
PROYECTO:	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LISTA PREOPERACIONAL CORTADORA DE LADRILLO												
Marca/ Referencia	N°											
1 Botón de encendido	✓											
2 Tuerca de sujeción de disco	✓											
3 Carcasa	✓											
4 Disco	✓											
5 Guarda protectora de disco	✓											
6 Botón de bloqueo para carcasa de disco	✓											
7 Llave para sujeción de tuerca para el disco	✓											
8 Extensión eléctrica	✓											
9 Accesorios	✓											
10 Mesa de trabajo	✓											
11 Mango lateral	✓											
12 Sistema de refrigeración por agua	✓											
13 Botón de encendido	✓											
14 Clavija	✓											
15 Soporte y guía para rodar material	✓											
16 Prensa de sujeción del material	✓											
17 Casco y barbuquejo	✓											
18 Gafas de seguridad transparentes	✓											
19 Protector auditivo tipo copa	✓											
20 Guantes extralargos	✓											
21 Botas de caucho con puntera	✓											
22 Impermeable (chaqueta y pantalón)	✓											
23 Otros												
APROBADO												
SI/NO	SI											

Escaneado con CamScanner

	PERMISO PARA OPERACIÓN DE LA CONCRETADORA	COD: PER_SST_01_V1 VERSIÓN: 1 FECHA: 06/08/2022

FECHA DE EMISION DEL PERMISO: VALIDEZ DEL PERMISO DESDE: 1/12/23 HORA: 7:00AM PROYECTO: Parque Cantalla

VALIDEZ DEL PERMISO DESDE: 22/12/23 HORA: 5:00PM COLOR: Verde

PERMISO CONCEDIDO A: Marcolino Hernandez. SERIE: #9

Yonis Bermudez

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



CASCO CON BARBOQUEJO | GAFAS DE SEGURIDAD | PROTECTOR RESPIRATORIO | PROTECTOR AUDITIVO | CALZADO DE SEGURIDAD | GUANTES | DELANTAL PLASTICO

LISTA DE VERIFICACION	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
El operario esta capacitado para operar la concretadora?	✓			
El trabajador se retira los aretes, pirsin, cadenas, pulseras, manillas, reloj, anillos, antes de iniciar su trabajo y usa ropa ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos?	✓			
El operario conoce los procedimientos de trabajo seguro (AROS de funcionamiento y mantenimiento) para trabajar con la concretadora ?	✓			
El operario de la concretadora realiza la revisión previa del equipo (guarda protectora de la correa, timón, ruedas, aspas que realizan el concreto, cables y conexiones eléctricas, lubricación de engranajes)?	✓			
El operador verifica que el terreno donde estará ubicada la concretadora sea plano y esté libre de obstáculos?	✓			
Se verifica previamente al funcionamiento de la concretadora que la rampa para surtir material se encuentre en perfectas condiciones?	✓			
El operador de la concretadora levanta la compuerta del motor para encenderla manteniendo las manos alejadas de la tapa?	✓			
Al preparar el concreto el operario y sus ayudantes usan continuamente los EPP necesarios para la labor?	✓			
El operario mantiene alejadas las manos del tambor y los engranajes mientras la concretadora esta en funcionamiento?	✓			
Existe un extintor cerca de la concretadora en caso de que se presente un incendio?	✓			
Al terminar la jornada de trabajo con la concretadora se realiza limpieza de la	✓			

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD -LUNES

FIRMA Marcolino Hernandez

CC. 6035.631

FIRMA

CC.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD -MARTES

FIRMA Yonis Bermudez

CC. 80571996

FIRMA

CC.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD-MIERCOLES

NOMBRE

CC.

FIRMA

CC.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD-JUEVES

FIRMA Marcolino Hernandez

CC. 6035.631

FIRMA

CC.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD-VIERNES

FIRMA Marcolino Hernandez

CC. 6035.631

FIRMA

CC.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD-SABADO

FIRMA

CC.

FIRMA

CC.

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA Fernando P. Soto G.

CC. 1.140.732.198

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	PERMISO PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS	Código: PER_SST_03_V2
Proyectos & Edificaciones S.A.S		Versión: 1
		Fecha: 06/08/2022

PROYECTO	Parque Marinilla	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 24-4-23 al 29-4-23

HORA INICIO: 7:00AM HORA FINAL 5:05PM

1.NOMBRE DEL OPERADOR: Fernando Diaz FIRMA DEL OPERADOR: Fernando

2.NOMBRE DEL OPERADOR: Jaider Alexander Hernandez FIRMA DEL OPERADOR: Jaider

3.NOMBRE DEL OPERADOR: Heber Cortez FIRMA DEL OPERADOR: Heber Cortez

4.NOMBRE DEL OPERADOR: Julian Marin FIRMA DEL OPERADOR: Julian M.

5.NOMBRE DEL OPERADOR: Yeison Hernandez FIRMA DEL OPERADOR: Yeison Hdz

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

1. TALADRO MANUAL		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
1.1	Estado general	C		C		C		Taladro Dañado
1.2	Conexiones eléctricas	C		C		C		
1,3	Broca adecuada para la actividad	C		C		C		
1,4	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	C		C		C		
1,5	Estado del botón del seguro	C		C		C		
1,6	El operador cuenta con los elementos de protección personal	C		C		C		

2. SIERRA CIRCULAR		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
2.1	Estado de cable y conexiones eléctricas							
2.2	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo							
2.3	Carcaza protectora del corte							
2.4	La cuña separadora esta en buen estado y colocada correctamente							
2.5	EL swich de encedido funciona correctamente							
2.6	La placa base se encuentra si torceduras y averiaciones							
2.7	Los discos de corte estan limpios y en en buen estado y correctamente apretado							
2.8	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

3. VIBRADOR DE CONCRETO		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
3.1	Motor en buen estado							
3.2	Estado de conexiones electricas							
3.3	Flexible en buen estado							
3.4	Estructura metálica en buen estado							
3.5	Estado fisico general del equipo; (libre de fisuras, rupturas)							
3.6	El operador cuenta con los elementos de protección personal							

4. PULIDORA DE MANO		DÍAS						OBSERVACIONES
MARCA:	CÓDIGO:	LU	MA	MI	JU	VI	SA	
4.1	Estado del cuerpo (CARCAZA)	C		C	C	C	C	

Escaneado con CamScanner