FUNDACIÓN SALUD
MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA
EXCELENCIA CON EL ALMA

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 4 | 8 | 2021 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HORA DE INCIO** | 9:15 | **HORA FINAL** | | 9:45 | | **TIEMPO TOTAL** | | 30 | |
| **ENTIDAD** | Sta Clara | | **UBICACIÓN** | CARDIOVASCULAR | | | | | |
| **RESPONSABLE** | Jefe Diana Restrepo | | **REPORTADO POR** | N/A | | | | | |
| **SOLICITUD** | | **DIAGNOSTICO** | | **CONTRATO** | | **PREVENTIVO** | X | **GARANTIA** | | **CORRECTIVO** | |

**OBSERVACIONES:** Mantenimiento preventivo programado

**DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:** N/A

| EQUIPO | MARCA | MODELO | NUMERO DE SERIE | ID |
|---|---|---|---|---|
| LARINGOSCOPIO | HEINE | SET NEO | 1232017347 | N/A |

**LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO**

| VERIFICACIÓN ESTA DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Estado físico externo del equipo B R M | B | Verificación de componentes eléctricos | OK |
| Encendido normal del equipo (Chequeo de leds, o pitidos caracteristicos) | OK | Limpieza de los cables de ECG | N/A |
| Transferencia de datos - interface equipo medico PC | N/A | Limpieza externa del equipo | OK |
| Toma de mediciones de presión arterial | N/A | Lubricación de tornillo sinfín para inclinación y rodamientos | N/A |
| Adquisión de señales ECG usando similador de paciente | N/A | Verificación de párametros de simulador | N/A |
| Prueba de teclado | N/A | PPM / MV / PA / J / SPO2 | N/A |
| Pruebas de velocidad | N/A | Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a pacientes | N/A |
| Pruebas de inclinación | N/A | Verificación de obstrucción o de fugas en el circuito neumático | N/A |
| Prueba parada de emergencia | N/A | Depuración de errores y/o fallas en el software | N/A |
| **MANTENIMIENTO EQUIPO** | | **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POST MANTENIMIENTO** | |
| Estado físico interno del equipo | OK | Encendido normal del equipo | OK |
| Verificación errores de software | N/A | Carga de información del paciente PC-Holter | N/A |
| Backup de la información | N/A | Muestreo de datos | N/A |
| Sincronización de la base de datos | N/A | Ecg con simulador | N/A |
| Verificación de configuraciones del software | N/A | Verificación modo prueba PA | N/A |
| Verificación de espacio suficiente en Disco Duro | N/A | Descarga información Holter-PC | N/A |
| | | Pueba de velocidad e inclinación | N/A |
| Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electronicas | OK | Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura | N/A |
| Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación | OK | Comprobación de funcionamiento normal del software | N/A |
| Prueba de impresión | N/A | Asignación de adhesivo | N/A |

| ACCESORIOS Y OTROS | NOMBRE | # | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**MEDICIÓN DE PARÁMETROS**

**RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES: Limpieza y desinfeción. Equipo operando correctamente**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO** | X | **EQUIPO FUERA DE FUNCIONAMIENTO** | | **EQUIPO DE BAJA** | |

FUNDACION SALUD
MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA
EXCELENCIA CON EL ALMA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE QUIEN REALIZA EL SERVICIO** | **Cristhian Jonattan Ospina Castillo** | | **CARGO** | **ING. Biomédico** |
| **FIRMA** | | **FECHA** | **4/08/2021** | |
| **NOMBRE QUIEN RECIBE A CONFORMIDAD** | **Angélica Vaca Carvajal** | | **CARGO** | **Coordinadora innovación y lecnología** |
| **FIRMA** | | **FECHA** | **4/08/2021** | |
| **ANEXOS N/A** | | | | |

FUNDACIÓN SALUD
MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA
EXCELENCIA CON EL ALMA

FS
FUNDACIÓN SALUD
MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA
EXCELENCIA CON EL ALMA