

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA EXCELENCIA CON EL ALMA					FECHA				
					DÍA	MES		AÑO	
					3	8		2021	
HORA DE INICIO	9:20	HORA FINAL		9:55	TIEMPO TOTAL		35		
ENTIDAD	Sta Clara			UBICACIÓN		Hemodinamia			
RESPONSABLE	Jefe Diana Restrepo			REPORTADO POR		N/A			
SOLICITUD	DIAGNOSTICO	CONTRATO	x	PREVENTIVO	GARANTIA	CORRECTIVO			
OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo programado									
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: N/A									
EQUIPO		MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE			ID		
HOLTER		DMS	DMS 300-3	3A-14022			N/A		
LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO									
VERIFICACIÓN ESTA DEL EQUIPO				Verificación de componentes eléctricos				OK	
Estado físico externo del equipo B R M				B	Limpieza de los cables de ECG				N/A
Encendido normal del equipo (Chequeo de leds, o pitidos característicos)				OK	Limpieza externa del equipo				OK
Transferencia de datos - interface equipo medico PC				OK	Lubricación de tornillo sinfín para inclinación y rodamientos				N/A
Toma de mediciones de presión arterial				OK	Verificación de parámetros de simulador				N/A
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente				OK	PPM	MV	PA	J	SPO2
Prueba de teclado				OK	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a pacientes				N/A
Pruebas de velocidad				N/A	Verificación de obstrucción o de fugas en el circuito neumático				N/A
Pruebas de inclinación				N/A	Depuración de errores y/o fallas en el software				N/A
Prueba parada de emergencia				N/A	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POST MANTENIMIENTO				
Estado físico interno del equipo				N/A	Encendido normal del equipo				OK
Verificación errores de software				OK	Carga de información del paciente PC-Holter				OK
Backup de la información				N/A	Muestreo de datos				OK
Sincronización de la base de datos				OK	Ecg con simulador				OK
Verificación de configuraciones del software				OK	Verificación modo prueba PA				N/A
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro				N/A	Descarga información Holter-PC				OK
MANTENIMIENTO EQUIPO					Pueba de velocidad e inclinación				N/A
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electronicas				N/A	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura				N/A
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación				OK	Comprobación de funcionamiento normal del software				OK
Prueba de impresión				N/A	Asignación de adhesivo				OK
ACCESORIOS Y OTROS	NOMBRE		#	DESCRIPCIÓN			OBSERVACIONES		
	Brazaletes		1				Buen estado		
	Cable de transmisión		1				Buen estado		
MEDICIÓN DE PARÁMETROS									
PARÁMETROS	1	NOMBRE	VALORES DE REFERENCIA	REAL	INDICE DE ERROR	RANGO DE TOLERANCIA	OBSERVACIONES		
				60	60			0%	
				90	90			0%	
				120	120			0%	
				150	150			0%	
ECG					1%	Dentro de los parámetros			

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES: El equipo y sus accesorios se encuentra en buen estado. Se realiza inspección visual y de funcionamiento, así como mantenimiento preventivo teniendo en cuenta transmisión de datos, entre otros.

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	X	EQUIPO FUERA DE FUNCIONAMIENTO		EQUIPO DE BAJA	
NOMBRE QUIEN REALIZA EL SERVICIO	Cristhian Jonattan Ospina Castillo			CARGO	ING. Biomédico
FIRMA		FECHA	3/08/2021		
NOMBRE QUIEN RECIBE A CONFORMIDAD				CARGO	
FIRMA		FECHA	3/08/2021		
ANEXOS N/A					

