Promedco

Ref: FP016
Version 1
Pagina 1 de 2

Fecha: 16 de febrero 2022	Cliente: Fundacion Salud	NIT/C.C:
Ciudad: Bogota	Dirección: Cra 146# 1-45 sur	
Servicio: Cardiologia	Telefono:	
Equipo: ECOGRAFO	Serie: CC1-95001143	
Marca: MINDRAY	Inventario N/A N/A	
Modelo: M9	Versión SW actual: N/A 0.404	

TRANSDUCTORES

MODELO: P7-3S	SERIAL: NYE9410 2422	MODELO:	SERIAL:
MODELO: SPS-1S	SERIAL: 95C88014027	MODELO:	SERIAL:

REVISION DEL EQUIPO

DESCRIPCION	Optimo	Deficiente	No aplica	Observaciones
1. Pruebas de funcionamieto en modo B.	✓			
2. Pruebas de funcionamieto en modo M.	✓			
3. Pruebas de funcionamieto en modo doppler pulsado.	✓			
4. Pruebas de funcionamieto en modo doppler color.	✓			
5. Pruebas de funcionamieto en modo CW.				
6. Pruebas de funcionamieto en modo 3D.			✓	
7. Pruebas de funcionamieto en modo 4D.			✓	
8. Prueba de funcionamiento con batería.	✓			
9. Pruebas de funcionamiento de pantalla táctil.			✓	
10. Condiciones fisicas y funcionamiento de transductores.	✓			
11. Condiciones fisicas y funcionamiento de panel de control	✓			
12. Condiciones fisicas y funcionamiento de pantalla.	✓			
14. Condiciones fisicas y funcionamiento de impresión.			✓	
15. Condiciones fisicas y funcionamiento de ruedas y frenos.			✓	
16. Condiciones fisicas y funcionamiento de brazos mecanicos.			✓	
17. Condiciones fisicas y funcionamiento del I/O Panel.	✓			
18. Conexión del equipo con UPS.	✓			
19. Revisión de accesorios.	✓			
20. Revision conexión DICOM			✓	
21. Revision unidad de DVD			✓	
22. Revision de perifericos.			✓	

OBSERVACION: Equipo Operativo

RECIBE	Cristhian J Ospina Castillo	TECNICO	LEIDY LOPEZ
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Ing. Biomedico	CARGO	Jefe tecnico ultrasonido

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento preventivo	X	Mantenimiento preventivo (G)		Mantenimiento correctivo		Mantenimiento correctivo (G)		Instalación		Revisión	

TRABAJO REALIZADO

Descripción	CHECK	Observaciones
1. Verificación de voltajes en toma de corriente.	✓	
2. Ajuste y limpieza de contactos electrónicos.	✓	
3. Actualizacion de software.	✓	Actualización 04.08.02
4. Calibración de pantalla.	N.A	
5. Condiciones fisicas y funcionamiento de transductores.	✓	
6. Condiciones fisicas y funcionamiento del teclado.	✓	
7. Condiciones fisicas y funcionamiento de pantalla.	✓	
8. Condiciones fisicas de pantalla tactil.	N.A	
9. Condiciones fisicas y funcionamiento de impresión.	N.A	
10. Condiciones fisicas y funcionamiento de ruedas y frenos.	NA	
11. Condiciones fisicas y funcionamiento de brazos mecanicos.	N.A	
12. Limpieza de monitor y carcasas.	✓	
13. Autocomprobacion del sistema.	✓	
14. Verificacion de correcto funcionamiento en modos de trabajo.	✓	

Repuestos/Accesorios

DESCRIPCION	INSTALADO	REQUERIDO	CANTIDAD

Equipo operativo Si [X] No [ ]

HORA INICIO: 15:00
HORA FINAL: 16:30

COMENTARIOS

Se realizo mantenmiento preventivo del ecografo, se realizan pruebas de funcionamiento de todos sus modos, se realizo actualizacion del software. a version 04.08.02, Se realizo limpieza del equipo

Equipo Operativo

RECOMENDACIONES

Desinfeccion con Amonio Cuaternario de 4 generación

Recibe a satisfación:	Entrega:
Nombre: Cristhian J Ospina Castillo	Firma: Liliby Rodriguez Ch.
Firma:	
Cargo: Ing. Biomedico	Cargo: Jefe de servicio tecnico ultrasonido

Escaneado con CamScanner