Promedco

Ref: FP016
Version 1
Pagina 1 de 2

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 27-02-2020 | Cliente: Fundacion Salud | NIT/C.C |
| Ciudad: Bogotá | Dirección: Cra 14b # 1-45 Sur | |
| Servicio: Ecocardiografia | Telefono: | |
| Equipo: Ecografo | Serie: CC1- 95001145 | |
| Marca: Mindray | Inventario: | |
| Modelo: M9 | Versión SW actual: 04.04.00 | |

## REVISION DEL EQUIPO

| DESCRIPCION | Optimo | Deficiente | No aplica | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pruebas de funcionamieto en modo B. | ✓ | | | |
| 2. Pruebas de funcionamieto en modo M. | ✓ | | | |
| 3. Pruebas de funcionamieto en modo doppler pulsado. | ✓ | | | |
| 4. Pruebas de funcionamieto en modo doppler color. | ✓ | | | |
| 5. Pruebas de funcionamieto en modo CW. | ✓ | | | |
| 6. Pruebas de funcionamieto en modo 3D. | | | ✓ | |
| 7. Pruebas de funcionamieto en modo 4D. | | | ✓ | |
| 8. Prueba de funcionamiento con batería. | ✓ | | | |
| 9. Pruebas de funcionamiento de pantalla táctil. | | | ✓ | |
| 10. Condiciones fisicas y funcionamiento de transductores. | ✓ | | | |
| 11. Condiciones fisicas y funcionamiento del teclado. | ✓ | | | |
| 12. Condiciones fisicas y funcionamiento de pantalla. | ✓ | | | |
| 14. Condiciones fisicas y funcionamiento de impresión. | | | ✓ | |
| 15. Condiciones fisicas y funcionamiento de ruedas y frenos. | | | ✓ | |
| 16. Condiciones fisicas y funcionamiento de brazos mecanicos. | | | ✓ | |
| 17. Condiciones fisicas y funcionamiento deL I/O Panel. | | | ✓ | |
| 18. Conexión del equipo con UPS. | | ✓ | | |
| 19. Revisión de accesorios. | ✓ | | | Cable ECG |

OBSERVACION:

Equipo funciona de manera normal conectado a baterías, al conectar a toma de pared hay interferencia.
Memoria de disco duro en 75% usada, se recomienda backup y eliminar pacientes de istation y papelera de reciclaje.

| Mantenimiento preventivo ☐ | Mantenimiento preventivo (G) ☑ | Mantenimiento correctivo ☐ | Mantenimiento correctivo (G) ☐ | Instalación ☐ | Revisión ☐ |
|---|---|---|---|---|---|

## TRABAJO REALIZADO

| *Descripción* | CHECK | Observaciones |
|---|---|---|
| 1. Verificación de voltajes en toma de corriente. | ✓ | 120V estables, valores de frecuencia entre 80 y 200 Hz |
| 2. Ajuste y limpieza de contactos electrónicos. | ✓ | |
| 3. Actualizacion de software | ✓ | |
| 4. calibración de pantalla | N/A | |
| 5. Condiciones fisicas y funcionamiento de transductores. | ✓ | |
| 6. Condiciones fisicas y funcionamiento del teclado. | ✓ | |
| 7. Condiciones fisicas y funcionamiento de pantalla. | ✓ | |
| 8. Condiciones fisicas de pantalla tactil | N/A | |
| 9. Condiciones fisicas y funcionamiento de impresión. | N/A | |
| 10. Condiciones fisicas y funcionamiento de ruedas y frenos. | N/A | |
| 11. Condiciones fisicas y funcionamiento de brazos mecanicos. | N/A | |

**Repuestos/Accesorios**

| DESCRIPCION | INSTALADO | REQUERIDO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Equipo operativo Si ☑ No ☐

HORA INICIO: 10:30 am

HORA FINALIZACION: 12:00 pm

## COMENTARIOS

Se hizo pruebas de funcionamiento con Transductores sectoriales en diferentes modos de Trabajo PW, Color, CW, 2D.

Equipo trabaja de manera normal solo cuando está con bateria. Realizar estudio de red electrica.

"Equip. Operativo

| Recibe a satisfación: | | Entrega: | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Cristhian Ospina | Nombre: | Leidy Lopez | INVIMA: RH2018-03 |
| Firma: | | Firma: | | |
| Cargo: | Ing Biomedico | Cargo: | Jefe Tecnico | |