

 FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA EXCELENCIA CON EL ALMA				FECHA				
				DÍA	MES		AÑO	
				16	8		2022	
HORA DE INICIO	8:00	HORA FINAL		9:30	TIEMPO TOTAL		90	
ENTIDAD	Sta Clara			UBICACIÓN	CARDIOLOGÍA			
RESPONSABLE	Jefe Diana Restrepo			REPORTADO POR	N/A			
SOLICITUD	DIAGNOSTICO	CONTRATO	PREVENTIVO	X	GARANTIA	CORRECTIVO		
OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo programado								
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: N/A								
EQUIPO		MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE		ID		
ELECTROCARDIOGRAFO		CONTEC	300G	19021100008		N/A		
LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO								
VERIFICACIÓN ESTA DEL EQUIPO			Verificación de componentes eléctricos				OK	
Estado físico externo del equipo B R M			B	Limpieza de los cables de ECG				OK
Encendido normal del equipo (Chequeo de leds, o pitidos característicos)			OK	Limpieza externa del equipo				OK
Transferencia de datos - interface equipo medico PC			N/A	Lubricación de tornillo sinfín para inclinación y rodamientos				N/A
Toma de mediciones de presión arterial			N/A	Verificación de parámetros de simulador				N/A
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente			OK	PPM	MV	PA	J	SPO2
Prueba de teclado			OK	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a pacientes				OK
Pruebas de velocidad			N/A	Verificación de obstrucción o de fugas en el circuito neumático				N/A
Pruebas de inclinación			N/A	Depuración de errores y/o fallas en el software				N/A
Prueba parada de emergencia			N/A	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POST MANTENIMIENTO				
Estado físico interno del equipo			OK	Encendido normal del equipo				OK
Verificación errores de software			OK	Carga de información del paciente PC-Holter				N/A
Backup de la información			N/A	Muestreo de datos				N/A
Sincronización de la base de datos			N/A	Ecg con simulador				OK
Verificación de configuraciones del software			OK	Verificación modo prueba PA				N/A
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro			N/A	Descarga información Holter-PC				N/A
MANTENIMIENTO EQUIPO			Pueba de velocidad e inclinación				N/A	
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electronicas			OK	Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura				N/A
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación			OK	Comprobación de funcionamiento normal del software				N/A
Prueba de impresión			OK	Asignación de adhesivo				N/A
ACCESORIOS Y OTROS	NOMBRE	#	DESCRIPCIÓN			OBSERVACIONES		
	LATIGILLOS	1	OK			Buen estado		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES: Se realiza limpieza e inspección, con medición de parámetros de mantenimiento y se encuentra en perfectas condiciones

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	X	EQUIPO FUERRA DE FUNCIONAMIENTO		EQUIPO DE BAJA	
NOMBRE QUIEN REALIZA EL SERVICIO	Cristhian Jonattan Ospina Castillo			CARGO	ING. Biomédico
FIRMA			FECHA	16/08/2022	
NOMBRE QUIEN RECIBE A CONFORMIDAD				CARGO	Ing. Biomédica
FIRMA			FECHA	16/08/2022	

ANEXOS N/A





FUNDACIÓN SALUD

MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA

EXCELENCIA CON EL ALMA