CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA

PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL
ACTA DE VISITA

Código:	FO-18-08
Versión:	6
Página:	1 de 1

Nº 65696

Fecha: 20 06 2023 **Hora:** 11 50 ~~AM~~ PM **Municipio:** Santa Rosa

Nombre del predio o empresa: Gestion de Riesgo de desastres Santa Rosa

Dirección: Calle 11 Bis # 9-40 Teléfono 660600

Propietario o representante legal: C.C. Nit:

Administrador: Sonia Maria Herrera C.C. 25172676

Motivo de la visita: Evaluación: (X) Seguimiento: ( ) Denuncia: ( ) Otro: ( )

Cuál?: sherreracardenas@gmail.com

Documento que generó la visita: Expediente: ( ) Solicitud: (X) Denuncia: ( ) Otro: ( ) A: 1.741

Cuál?: Coordenadas: Norte(10): 1029964 Oeste (11): 1162042

Número del documento: 11437 GPS: Mobile topographer Sitio:

ASPECTOS ENCONTRADOS: Se realizo visita de valoración de riesgo, observandose un muro descubierto, el cual presento afectación en su base, con perdida de terreno, generando afectación a las viviendas ubicadas en la parte inferior. Al revisar el muro, el cual se constituye en el limite del patio trasero de la vivienda, se observa que, el tubo de desague de las aguas del patio, vierte por un costado, afectando directamente la zona donde se presento el deslizamiento, igualmente, parte del piso del patio se encuentra hundido, generando inestabilidad en la zona. Así mismo, la residente de la vivienda, expresa que, el arbol que se encuentra junto al muro, sus raices afectan la estabilidad del mismo.

RECOMENDACIONES Y/O MEDIDAS PREVENTIVAS: Se le recomienda a los residentes de la vivienda donde se encuentra el muro, tener Precaución con la zona, y realizar intervención en el muro para evitar su colapso, se recomienda a las viviendas de la parte inferior, acatar las recomendaciones dadas por la DIGER.

¿Se identifica una presunta infracción ambiental? SI ( ) NO ( ) NA ( ) ¿Se identifica afectación de los recursos naturales? SI ( ) NO ( ) NA ( )

Servidor público o Contratista:

Nombre: Claudia Londoño - Diana Jennifer Agudelo Murcia

N. de Contrato (para los contratistas): 393-251-325

Firma: Claudia - Diana C. Jennifer Agudelo Murcia

Usuario que atendió la visita:

Nombre:

Cédula:

Firma:

Propietario: ( ) Administrador: ( ) Empleado: ( ) Otro: ( )

Cuál?:

Nota: Este documento es evidencia de las funciones permanentes de la CARDER, relacionadas con la regulación y control a la demanda ambiental. Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009.

VENTA CONSULTIVA

Escaneado con CamScanner