	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero SECOP II CO1.PCCNTR.4767354 del 30 de marzo del 2023**	**Informe No.:**	**3**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de mayo de 2023 – 29 de junio de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**A partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Ximena Carmona Giraldo**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**El día 31 de mayo de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Santuario:** -**Visita técnica No. 1**, I.E María Auxiliadora, municipio de Santuario, problemas causados por humedad, no se identificaron daños estructurales. **El día 31 de mayo de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Pereira:** -**Visita técnica No. 1,** Visita vivienda estación Villegas, no presenta daño estructural, pero si un inadecuado proceso constructivo en la instalación de cielo raso.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales. Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales.


	-**Visita técnica No. 2,** Caseta comunal estación Villegas, solicitan verificar el estado actual de la caseta, ya que la constructora gerenciar, pretende canalizar aguas de la quebrada NN con tubería bajo el nivel de suelo de la caseta.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales.
	El día 5 de junio de 2023 se realizan las siguientes visitan técnicas en el Municipio de Balboa: -**Visita técnica No. 1**, Movimiento en masa que afecta una vía en la Vereda La palmera de Balboa, se observa afloramiento del nivel freático. Así mismo, en el pie de la ladera se observa un drenaje que genera socavación permanente en la ladera.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel González.

	- **Visita técnica No. 2.** Inspección técnica en la vereda la ciénaga, se presentan agrietamientos sobre una ladera de pocos metros de ancho, se observa mal manejo de aguas lluvias en la vivienda y posibles filtraciones al terreno por las tuberías del alcantarillado.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel González.
	El día 7 de junio de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Mistrató: - **Visita técnica No. 1.** Visita de Seguimiento problemática vereda El Caucho, se realiza vuelo con dron.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Alejandro Pulgarín.

	- Visita técnica No. 2. Bocatoma del acueducto municipal de Mistrató. No se logró realizar el vuelo completo, ya que la vegetación es demasiado alta y superó la capacidad del dron, se construye nueva bocatoma.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Alejandro Pulgarín.
	El día 14 de junio de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Dosquebradas: Seguimiento a la problemática de movimiento en masa, vereda El Chaquiro, sector la Culebra, vuelo con dron	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Alejandra Grisales, Daniel Vargas, Diego Montoya. Se tomaron compromisos por las partes. Asisten, DIGER Dosquebradas, CARDER, Infraestructura Departamental, CDGRD
	El día 15 de junio de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Santuario: **- Visita técnica No. 1.** Visita técnica convocada por infraestructura a dos viviendas, santuario la marina sector cañada honda, se emiten dls	 Se anexa CD con las evidencias de la	Profesionales: Juanita Marín, Diego Montoya, Pablo Domínguez

	recomendaciones de evacuación. - **Visita técnica No. 2.** Visita de seguimiento a la problemática La Marina El Topacio, verificación de estado actual de la vivienda y estabilización de sección de vía. **El día 21 de junio de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Pueblo Rico:** - **Visita técnica No. 1.** Puente colgante peatonal en alto estado de deterioro, los habitantes del sector afirman que se construyó en el 74, se ha caído en 3 ocasiones, este puente comunica las comunidades de Alto bonito, la tesalia, la arrochela, Las Torres. El puente ha sido reparado artesanalmente con guaduas, alambres y tablas.	ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Juanita Marín, Diego Montoya, Pablo Domínguez. Profesionales: Diego Montoya, Steven, Pablo Domínguez y Daniel Vargas.



	- **Visita técnica No. 2.** Finca Santa Helena, vereda La Trinidad, mal manejo de aguas de escorrentía y cambios de uso de suelo, genero cárcavas e inestabilidad generalizada en la ladera.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Steven, Pablo Domínguez y Daniel Vargas.
	El día 26 de junio de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Mistrató: - **Visita técnica No. 1.** Vivienda veredanacederos, con afectación leve, por movimiento en masa en la parte trasera de la vivienda.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales.
	- **Visita técnica No. 2.** Seguimiento a obras de mitigación que se realizan en la zona urbana barrio Buenos Aires.		Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales

	- Visita técnica No. 3. Deslizamiento parte trasera de vivienda en la vereda el tambo, no causa afectaciones. **El día 28 de junio de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Santuario:** Visita técnica municipio de santuario vereda los mangos sector entrada monte oscuro, solicitud derecho de petición, para inspeccionar el estado de la vía, debe ser remitido a la secretaria de Infraestructura para verificar quién es el encargado de realizar el respectivo mantenimiento.	Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales. Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel González

	El día 28 de junio de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Pereira: **- Visita técnica No. 1.** Se verifica el estado actual de La caseta comunal del Barrio Estación Villegas, debido a que se vio afectada por obras de canalización de la quebrada NN.		Profesionales: Diego Montoya.
	- Visita técnica No. 2. Inspección visual, vivienda contigua a la caseta comunal, también presento afectaciones en elementos no estructurales, debido a las obras de canalización de la Quebrada NN .		Profesionales: Diego Montoya.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2.Realizar seguimiento a los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor	El día 13 de junio de 2023 a las 10:00 am, se realizó mesa de trabajo para hacer seguimiento a la problemática del barrio La Esneda Socavación lateral y estado de los puentes. El día 13 de junio de 2023 a las 8:00 am, se realizó mesa de trabajo virtual para hacer seguimiento a la problemática de La Marina – Santuario.	 Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 3.  Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 3.	Solo asiste CARDER Y CDGRD Contraloría de la nación, queda el compromiso de realizar visita de seguimiento en la marina.
3. Consolidar la información relacionada con el área, que sirva de insumo para la formulación de proyectos, así como para la elaboración de presupuestos, en los casos que le sea requerido por el supervisor.	Presupuesto para el manejo de aguas lluvia I.E el caucho	 Anexo archivo excel Cd Carpeta Alcance 3 .	

	Presupuesto para manejo de aguas lluvia y trinchos en finca los nogales	 Anexo archivo excel Cd Carpeta Alcance 4 .	
	Suministro de información Hidrantes de Incendios del Municipio de Santa Rosa de Cabal, Mistrató, Apia, Dosquebradas y Belén de Umbría.	 Anexo archivo excel Cd Carpeta Alcance 4 .	

4. Asistir a la sala de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera de apoyo de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo	Se estuvo atento por disponibilidad los días 6 - 11 de mayo de 2023.	<table><tr><th>Fecha de disponibilidad para emergencias y/o requerimientos prioritarios</th><th>Equipo técnico</th></tr><tr><td>10 de abril- 16 de abril</td><td>Geólogo: Jorge Iván Delgado Ingeniero: Cristian Camilo Orozco</td></tr><tr><td>17 de abril – 23 de abril</td><td>Geólogo: Juan Manuel González Ingeniero: José Alfredo Quintero</td></tr><tr><td>24 de abril – 30 de abril</td><td>Geólogo: Alejandro López Ingeniero: Diego Montoya</td></tr><tr><td>1 de mayo – 7 de mayo</td><td>Geólogo: Sebastián Ceballos Ingeniero: Cristian Camilo Orozco</td></tr><tr><td>8 de mayo – 14 de mayo</td><td>Geólogo: Juanita Marín Ingeniero: José Alfredo Quintero</td></tr><tr><td>15 de mayo - 21 de mayo</td><td>Geólogo: Daniel Vargas Ingeniero: Diego Montoya</td></tr><tr><td>22 de mayo – 28 de mayo</td><td>Geólogo: Andrea Arango Ingeniero: Cristian Camilo Orozco</td></tr><tr><td>29 de mayo – 4 de junio</td><td>Geólogo: Alejandra Grisales Ingeniero: José Alfredo Quintero</td></tr><tr><td>5 de junio – 11 de junio</td><td>Geólogo: Juan Manuel Ingeniero: Diego Montoya</td></tr></table> Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	No se tienen observaciones.
5. Asistir a las reuniones que la Coordinación de Gestión del Riesgo, requiera apoyo y que sean relacionadas con las competencias técnicas, según requerimiento del supervisor	Reunión Equipo técnico el día 30 de mayo de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	

	Reunión Equipo técnico el día 06 de junio de 2023	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	
	Reunión Equipo técnico el día 20 de junio de 2023	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	
	Curso Datos Satelitales para el apoyo al Sistema de Alertas Tempranas SAT, primera sesión día 29 de junio de 2023	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	

6.Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnico o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por la coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con este alcance.		

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS