INFORME SST

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DOBLE A : INFORME DE CUMPLIMIENTO SG-SST	

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPACITACIONES







PAUSAS ACTIVAS







CAMPAMENTO	BOTIQUIN	BATERIA SANITARIA







INSPECCION DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

Código	HSEQ-F-11
Versión	2
Fecha	22/07/2022

Responsable: Maya Carreño Fecha: 16/12/22

Área o Proyecto: Adecuación espacio nubia chia

FRECUENCIA: Mensual

CANTIDAD	UND	ELEMENTO	C	NC	FECHA DE VENCIMIENTO			OBSERVACIONES
ANTISEPTICOS								
0	UND	FRASCO ALCOHOL (275 mm)		✓	—	—	—	
1	UND	FRASCO ISODINE ESPUMA (lo puede reemplazr la Yodopodivona)	✓			05	25	
1	UND	FRASCO ISODINE SOLUCION (lo puede reemplazar la Yodopodivona)	✓			05	25	
MATERIAL DE CURACION								
1	UND	GASA ESTERIL PAQUETE POR 20	✓		—	—	—	
0	UND	VENDA ELASTICA 2" X 5 Y (1)		✓				
1	UND	VENDA ELASTICA 3" X 5 Y (1)	✓			04	27	
1	UND	VENDA ELASTICA DE 5" X 5Y (1)	✓			04	27	
1	UND	ROLLO ESPARADRAPO DE 4"	✓		—	—	—	
15	UND	APLICADORES	✓		—	—	—	
10	UND	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	✓		—	—	—	
20	UND	CURITAS (30)	✓		—	—	—	
	UND	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 Y (1)		✓	—	—	—	
3	UND	APOSITOS /TOALLAS	✓		—	—	—	
INSTRUMENTOS Y OTROS IMPLEMENTOS								
1	UND	GUANTES DE LATEX X 20	✓		—	—	—	
1	UND	TERMOMETRO DE MERCURIO	✓		—	—	—	
1	UND	TAPABOCAS x 5	✓		—	—	—	
0	UND	CUELLO INMOVILIZADOR		✓	—	—	—	
CAMILLA								
	N/A	Instalación (Sitio de ubicación)	✓					
	N/A	Correas de seguridad	✓					
	N/A	Sugetadores para agarre	✓					
	N/A	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior		✓				

C: CONFORME NC: NO CONFORME

OBSERVACIONES	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN			FECHA DE SEGUIMIENTO		
			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Elementos faltantes	Compra	Nubia Sarmiento						

QUIEN INSPECCIONA	
Nombre:	Maya Carreño
Firma:	

INSPECCION DE EPP

CODIGO	HSEQ-F-15
VERSIÓN	1
FECHA	1/08/2017

RESPONSABLE: Mayra Calcedo

AREA o PROYECTO: Almacen de Santo Pedro Obi

FRECUENCIA: Diario

FECHA DE INSPECCIÓN: 05/12/22

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR: A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	USA SI	NO	ESTADO B	R	M	NO USA POR: NS	NP	NQ	NT	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5	6
1	Mayra Calcedo	Residente	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
2	Alberto Pablo Tavera	Residente	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
3	Angel Pablo Tavera	Residente	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
4	Jhonny Alvarez	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
5	Pablo Pablo	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
6	Pablo Pablo	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
7	Mayra Tavera	Oficial	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
8	Pedro Pablo	Oficial	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

E P P FALTANTE POR PERSONA

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	O
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
	TOTAL									

DEBE USAR		ESTADO		NO USAR POR		MEDIDAS DE CONTROL	
A	CASCO	B	BUENO	NS	NO SABE	1	INSTRUCCIÓN
B	LENTES DE SEGURIDAD	R	REGULAR	NP	NO PUEDE	2	MOTIVACION
C	PROTECTOR RESPIRATORIO	M	MALO	NQ	NO QUIERE	3	CAMBIO E E P
D	PROTECTOR AUDITIVO			NT	NO TIENE	4	MEDIDAS PENDIENTES
E	GUANTES					5	CAPACITACION
F	MASCARILLA CONTRA POLVO					6	OTRA
G	CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES						
H	BOTAS DE SEGURIDAD						
I	CARETA PARA SOLDAR						
J	CARETA PARA ESMERILAR						
K	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS						
L	MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS						
N	OVEROL						
O	OTROS						

Observaciones:

EL ING. RESIDENTE O SU DELEGADO ES EL RESPONSABLE DE INDICAR Y EXIGIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, VERIFICAR A DIARIO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

Mayra Calcedo	Mayra Calcedo	Residente SST
INSPECCIONO	FIRMA	CARGO

NOTA E P P = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCION DE EPP

CODIGO	HSEQ-F-15
VERSIÓN	1
FECHA	1/08/2017

RESPONSABLE: Mayra Calderón

AREA o PROYECTO: Adecuación de espacio público Cota

FRECUENCIA: Semanal

FECHA DE INSPECCIÓN: 16/12/22

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR: A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	USA SI	NO	ESTADO B	R	M	NO USA POR: NS	NP	NQ	NT	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5	6
1	Miguel Burgos	Oficial	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
2	Jaiberto Mateo Burgos	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
3	Juan Burgos	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
4	Luis Castillo	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
5	Cristian Arcila	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
6	Jaiberto Burgos	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
7	Pedro Arango	Oficial	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
8	Angelo Ramirez	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
9	Mateo Burgos																														
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

E.P.P FALTANTE POR PERSONA

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	O
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
	TOTAL									

DEBE USAR

- A CASCO
- B LENTES DE SEGURIDAD
- C PROTECTOR RESPIRATORIO
- D PROTECTOR AUDITIVO
- E GUANTES
- F MASCARILLA CONTRA POLVO
- G CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES
- H BOTAS DE SEGURIDAD
- I CARETA PARA SOLDAR
- J CARETA PARA ESMERILAR
- K MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS
- L MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS
- N OVEROL
- O OTROS

ESTADO

- B BUENO
- R REGULAR
- M MALO

NO USAR POR

- NS NO SABE
- NP NO PUEDE
- NQ NO QUIERE
- NT NO TIENE

MEDIDAS DE CONTROL

1. INSTRUCCIÓN
2. MOTIVACION
3. CAMBIO E.E.P
4. MEDIDAS PENDIENTES
5. CAPACITACION
6. OTRA

Observaciones:

EL ING. RESIDENTE O SU DELEGADO ES EL RESPONSABLE DE INDICAR Y EXIGIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, VERIFICAR A DIARIO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

Mayra Calderón — INSPECCIONO

Mayra Calderón — FIRMA

Inspecta SST. — CARGO

NOTA E.P.P = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCION DE EPP

CODIGO	HSEQ-F-15
VERSIÓN	1
FECHA	1/08/2017

RESPONSABLE: Maria Corrado

AREA o PROYECTO: Adecuación de espacio publico cra.

FRECUENCIA: Semanal

FECHA DE INSPECCIÓN: 21/12/22

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR: A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	USA SI	NO	ESTADO B	R	M	NO USA POR: NS	NP	NQ	NT	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5	6
1	Juan Ramos	Oficial	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
2	Juan Manuel	Cerrajero	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
3	Emilio Ramos	Oficial	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
4	Taurino Burgos T.	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
5	Taurino Burgos S.	Ayudante	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
6	Manuel Burgos	Oficial	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
7	Adulfo Rodriguez	Maestro	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
8	Los Tabales	Ayudant	✓				✓			✓					✓		✓		✓												
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

E.P.P. FALTANTE POR PERSONA

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	O
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
	TOTAL									

DEBE USAR	ESTADO	NO USAR POR	MEDIDAS DE CONTROL
A CASCO	B BUENO	NS NO SABE	1 INSTRUCCIÓN
B LENTES DE SEGURIDAD	R REGULAR	NP NO PUEDE	2 MOTIVACION
C PROTECTOR RESPIRATORIO	M MALO	NQ NO QUIERE	3 CAMBIO E.E.P.
D PROTECTOR AUDITIVO		NT NO TIENE	4 MEDIDAS PENDIENTES
E GUANTES			5 CAPACITACION
F MASCARILLA CONTRA POLVO			6 OTRA
G CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES			
H BOTAS DE SEGURIDAD			
I CARETA PARA SOLDAR			
J CARETA PARA ESMERILAR			
K MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS			
L MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS			
N OVEROL			
O OTROS			

Observaciones:

EL ING. RESIDENTE O SU DELEGADO ES EL RESPONSABLE DE INDICAR Y EXIGIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, VERIFICAR A DIARIO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

Maria Corrado
INSPECCIONO

Maria Corrado
FIRMA

Impedo SST
CARGO

NOTA E.P.P = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCION DE EPP

CODIGO	HSEQ-F-15
VERSIÓN	1
FECHA	1/08/2017

RESPONSABLE: Mayra Cabrera

AREA o PROYECTO: Adecuación de espacio público chia

FRECUENCIA: semanal

FECHA DE INSPECCIÓN: 28/12/22

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR: A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	USA SI	NO	ESTADO B	R	M	NO USA POR: NS	NP	NQ	NT	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5	6
1	Esteban Bonilla	Ayudante de obra	/				/			/					/		/		/												
2	Jose Ortiz		/				/			/					/		/		/												
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

E.P.P. FALTANTE POR PERSONA

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	O
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
	TOTAL									

DEBE USAR	ESTADO	NO USAR POR	MEDIDAS DE CONTROL
A CASCO	B BUENO	NS NO SABE	1 INSTRUCCIÓN
B LENTES DE SEGURIDAD	R REGULAR	NP NO PUEDE	2 MOTIVACION
C PROTECTOR RESPIRATORIO	M MALO	NQ NO QUIERE	3 CAMBIO E.E.P
D PROTECTOR AUDITIVO		NT NO TIENE	4 MEDIDAS PENDIENTES
E GUANTES			5 CAPACITACION
F MASCARILLA CONTRA POLVO			6 OTRA
G CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES			
H BOTAS DE SEGURIDAD			
I CARETA PARA SOLDAR			
J CARETA PARA ESMERILAR			
K MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS			
L MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS			
N OVEROL			
O OTROS			

Observaciones:

EL ING. RESIDENTE O SU DELEGADO ES EL RESPONSABLE DE INDICAR Y EXIGIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, VERIFICAR A DIARIO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

Mayra Cabrera
INSPECCIONO

Mayra Cabrera
FIRMA

Inspector SST
CARGO

NOTA E.P.P = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCION DE EPP

CODIGO	HSEQ-F-15
VERSIÓN	1
FECHA	1/08/2017

RESPONSABLE: Mayra Carrero

AREA o PROYECTO: Ampliación de espacio público Chia

FRECUENCIA: Semanal

FECHA DE INSPECCIÓN: 06/09/23

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR: A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	USA SI	NO	ESTADO B	R	M	NO USA POR: NS	NP	NQ	NT	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5	6
1	Diego Barrero	Ayudante	/				/			/					✓		/		/												
2	Jhon Romero	Ayuda Oficial	/				/			/					/		/		/												
3	Jose Ciudad	Ayudante	/				/			/					/		/		/												
4	Emilio Ramos	Oficial																													
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

E.P.P. FALTANTE POR PERSONA

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	O
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
	TOTAL									

DEBE USAR	ESTADO	NO USAR POR	MEDIDAS DE CONTROL
A CASCO	B BUENO	NS NO SABE	1 INSTRUCCIÓN
B LENTES DE SEGURIDAD	R REGULAR	NP NO PUEDE	2 MOTIVACION
C PROTECTOR RESPIRATORIO	M MALO	NQ NO QUIERE	3 CAMBIO E.E.P
D PROTECTOR AUDITIVO		NT NO TIENE	4 MEDIDAS PENDIENTES
E GUANTES			5 CAPACITACION
F MASCARILLA CONTRA POLVO			6 OTRA
G CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES			
H BOTAS DE SEGURIDAD			
I CARETA PARA SOLDAR			
J CARETA PARA ESMERILAR			
K MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS			
L MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS			
N OVEROL			
O OTROS			

Observaciones:

EL ING. RESIDENTE O SU DELEGADO ES EL RESPONSABLE DE INDICAR Y EXIGIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, VERIFICAR A DIARIO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

Mayra Carrero	Mayra Carrero	Inspector SST.
INSPECCIONO	FIRMA	CARGO

NOTA E.P.P = EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

INSPECCION DE SST

CODIGO	HSEQ F 17
VERSION	1
FECHA	18/09/2018

DATOS DE OBSERVACIÓN	
Nombre del observador	Mayra Cabrera
Fecha	6/12/22
Area proyecto Observado	Mejoramiento espacio público
Lugar de trabajo	Obra Cotidianidad
FRECUENCIA	**Se deberá realizar mensualmente**

1. Observe el área de trabajo.
2. Identifique los comportamientos de las personas.
3. Retroalimente sobre lo observado.
4. Aporte soluciones y obtenga compromisos.
5. Escriba la tarjeta y entréguela.

PRACTICAS CLAVES EN EL TRABAJO	C	NC	N/A
Identifican todos los peligros y riesgos de la tarea a realizar y los presentes alrededor e implementan las acciones de control necesarias.	✓		
Colocan conitas, conos, rotulos, vallas o tarjetas para señalizar el área/equipo de trabajo.	✓		
Mantienen el área de trabajo aseada y en orden.	✓		
Mantienen sus ojos y atención en el trabajo que realizan.	✓		

Mantienen alejada cualquier parte de su cuerpo de:

	C	NC	N/A		C	NC	N/A
Vapores	✓			Mecanismos en movimiento	✓		
Polvos	✓			Superficies calientes	✓		
Liquidos	✓			Cargas suspendidas			✓
Particulas proyectadas	✓			Energia eléctrica			✓
Presión			✓	Objetos cortantes	✓		
Humos	✓			Otro peligro ¿Cuál?			✓

Usan permanentemente los elementos de protección personal para protegerse de acuerdo al tipo de peligros en el área o trabajo:

	C	NC	N/A		C	NC	N/A
Casco	✓			Protección respiratoria			✓
Botas	✓			Protección auditiva	✓		
Arnes			✓	Careta			✓
Guantes	✓			Linea de vida con doble seguro			✓
Gafas	✓						

Verifican las condiciones de seguridad para realizar el trabajo:

	C	NC	N/A		C	NC	N/A
Extintor cargado en el area			✓	Cuerdas, guayas, eslingas sin hilos rotos			✓
Zonas de riesgo demarcadas			✓	Poleas, amarres, estrobos sin deterioro			✓
Vias de evacuación identificadas y despejadas.	✓			Tablones sin ranuras			✓
Ausencia de lluvia o tormenta eléctrica	✓			EPP en buen estado	✓		
Area libre de obstáculos	✓			Vias de transito peatonal señalizada	✓		
Volumen de carga que permite visibilidad en desplazamiento	✓			Entibados en buen estado y fijos			✓
Peso de carga inferior a la capacidad de la grúa/cargador			✓	Estan en el sitio todas las herramientas y objetos necesarios para ejecutar la actividad	✓		
Quimicos almacenados de acuerdo con su compatibilidad			✓				
Productos quimicos se encuentran rotulados			✓				
Andamios con tubos y tablas que resisten peso de personas y objetos			✓				

Utilizan la herramienta/equipos atendiendo que:

	C	NC	N/A		C	NC	N/A
Inspecciones preoperacionales	✓			Horometros en buen estado			✓
Es adecuada para el trabajo realizado?	✓			Uso correcto de la herramienta/ equipo	✓		
Mangos de herramientas sin astillas y fijos	✓			Todos los mecanismos en movimiento estan con guardas			✓
mangueras sin fugas			✓	Limpias de residuos que impidan buena operación	✓		
Poseen aislamiento eléctrico			✓				

Adoptan posturas al realizar el trabajo en las que:

	C	NC	N/A		C	NC	N/A
Verifican el peso (menor a 25 Kg)	✓			Mantienen espalda derecha.	✓		
Levantan y transportan objetos manteniendo los brazos cerca del cuerpo	✓			El alcance y agarre al transportar evitan sobreesfuerzo.	✓		
Al mover objetos los empujan en lugar de halarlos	✓			Evita rotar el tronco	✓		
Hacen pausas y alternan estar de pie y sentado	✓			Flexiona las rodillas al agacharse	✓		
La postura adoptada es la adecuada para desarrollar el trabajo	✓						

COMPROMISOS ACORDADOS

OBSERVACIONES


JAIRO LUIS BOCARRAS BONILLA	FORMATO INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR - RANA CANGURO	Codigo	
		REVISION	1

PROYECTO	Adecuacion de espacio publico chia	REFERENCIA /MODELO	
ACTIVIDAD	Compactacion	MARCA	
PERIODO EVALUADO	05/12 AL 11/12	SERIAL/ N° INTERNO	
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel Burgos	COMBUSTIBLE	Gasolina.

	DESCRIPCION	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
MOTOR	ESTADO DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR / FILTROS DEL ACEITE (Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DE COMBUSTIBLE (Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO y PARTES EN GENERAL	BASE DE LA RANA (Sin ropturas,ni perforaciones, bien asegurada)	NA		—		✓		—		—		—		—			
	PUNTOS DE APOYO (bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficier irregulares con facilidad de movimiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ENCENDIDO (sin ruidos anormales, encendido perfecto. La palanca de accionamiento sin ropturas, sin fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RESORTES DE AMORTIGUACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORDEN Y LIMPIEZA/ EXTINTOR (En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PARTES DEL CANGURO

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operacion de apisonamiento de la zapata ó
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para agregar aceite al deposito del baño de aceite
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el deposito del baño de aceite
7. Valvula de drenaje: permite evacuar el aceite del fuelle
8. Zapata: pieza plastica o de madera laminada con una placa de acero o templado para mayor absorcion de impactos
9. Silenciador: necesario en toda herramienta de impacto vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las emisiones
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar del motor y debe presionarse para embragar. Una vez que arrancó el motor la palanca vuelve su posicion original
12. Filtro de combustible: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor
14. Mamilla: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta
15. Fuelle: es el deposito del baño de aceite

INFORMACION ADICIONALDE BUEN USO / EPP REQUERIDOS



FIRMA DEL OPERADOR	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
FIRMA DEL ENCARGADO O SST	Mayd'C	Mayd'C	Mayd'C	Mayd'C	Mayd'C	Mayd'C	Mayd'C	

OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓	
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓	
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓	

PLAN DE ACCION

PARTE OBSERVADA	BREVE DESCRIPCION	QUE HACER?	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION

JAIME LUIS ESCARRAGA BONILLA	FORMATO INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR RANA CANGURO	Codigo REVISION	

PROYECTO	Fabricación de espacio público chi	REFERENCIA /MODELO	
ACTIVIDAD	Compactación AL 12/12	MARCA	
PERSONA EVALUADO		SERIAL/ N° INTERNO	
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel Bayus	COMBUSTIBLE	

	DESCRIPCION	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
MOTOR	ESTADO DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR / FILTROS DEL ACEITE Verifique que los niveles esta dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DE COMBUSTIBLE Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO y PARTES EN GENERAL	BASE DE LA RANA Sin roturas ni perforaciones bien asegurada)	NA		✓		—		—		—		—		—			
	PUNTOS DE APOYO Bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficies irregulares con facilidad de movimiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ENCENDIDO sin ruidos anormales, encendido perfecto. La palanca de accionamiento sin roturas, sin fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RESORTES DE AMORTIGUACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORDEN Y LIMPIEZA/ EXTINTOR En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PARTES DEL CANGURO



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador
3. Varilla de nivel de aceite del motor
4. Filtro de aceite
5. Tapón del baño de aceite
6. Varilla del nivel de aceite
7. Válvula de drenaje
8. Zapata
9. Silenciador
10. Filtro del aire del motor
11. Palanca de descompresión
12. Filtro de combustible
13. Manilla de arranque por retroceso
14. Manillar
15. Fuelle

INFORMACION ADICIONAL DE BUEN USO / EPP REQUERIDOS



FIRMA DEL OPERADOR	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel,	
FIRMA DEL ENCARGADO O SST	Hayd'C	Hayd'C	Hayd'C	Hayd'C	Hayd'C	Hayd'C	Hayd'C	

OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	PLAN DE ACCION	PARTE OBSERVADA	BREVE DESCRIPCION	QUE HACER?	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓							
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓							
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓							


JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	FORMATO INSPECCION DE EQUIPO VIBROCOMPACTADOR - RANA-CANGURO	Codigo	
		REVISION	1

PROYECTO	Alcaldía de [illegible]	REFERENCIA /MODELO	
ACTIVIDAD	Compactación	MARCA	
PERIODO EVALUADO	19/12 AL 25/12	SERIAL/ N° INTERNO	
NOMBRE DEL OPERADOR	Manuel Burgos	COMBUSTIBLE	Gasolina.

	DESCRIPCION	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
MOTOR	ESTADO DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR / FILTROS DEL ACEITE (Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DE COMBUSTIBLE (Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora Que este limpio y viscoso)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO y PARTES EN GENERAL	BASE DE LA RANA (Sin roturas ni perforaciones, bien asegurada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PUNTOS DE APOYO (bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficies irregulares con facilidad de movimiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ENCENDIDO (sin ruidos anormales, encendido perfecto. La palanca de accionamiento sin roturas, sin fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RESORTES DE AMORTIGUACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORDEN Y LIMPIEZA/ EXTINTOR (En perfecto estado, limpios, libre de aceites y grasas, si fisuras no deben generar ruidos anormales)	✓		✓		!		✓		✓		✓		✓			

PARTES DEL CANGURO

PARTES DE UN COMPACTADOR



1. Tanque de combustible y tapa
2. Palanca del acelerador: es la que controla la velocidad del motor y la operación de almacenamiento de la placa.
3. Varilla de nivel de aceite del motor: indica el nivel del aceite del motor.
4. Filtro de aceite: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
5. Tapón del baño de aceite: es el que debe quitarse para añadir aceite al depósito del baño de aceite.
6. Mirilla del nivel de aceite: indica el nivel de aceite en el depósito del baño de aceite.
7. Válvula de drenaje: permite el vaciado del aceite del fuelle.
8. Zapata: placa plástica o de madera unimetálica con una placa de acero templado para mayor absorción de impactos.
9. Silenciador: mecanismo en toda herramienta de impacto y vibratorio, se emplea para reducir el ruido y las emisiones.
10. Filtro del aire del motor: impide que la suciedad y otros residuos entren en el motor.
11. Palanca de descompresión: se utiliza para arrancar el motor y debe presionarse para embragar. Una vez que arranca el motor la palanca vuelve su posición original.
12. Filtro de combustible: está ubicado dentro del tanque de combustible e impide que la suciedad y los residuos entren en el sistema de combustible.
13. Manilla de arranque por retroceso: se utiliza para arrancar el motor.
14. Manillar: es la parte que sostiene el operador para el manejo de la herramienta.
15. Fuelle: es el depósito del baño de aceite.

INFORMACION ADICIONALDE BUEN USO / EPP REQUERIDOS



FIRMA DEL OPERADOR	Manuel		Manuel		Manuel		Manuel		Manuel		Manuel		Manuel.				
FIRMA DEL ENCARGADO O SST	Mayd'C		Mayd'C		Mayd'C		Mayd'C		Mayd'C		Mayd'C		Mayd'C				

OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	PLAN DE ACCION	PARTE OBSERVADA	BREVE DESCRIPCION	QUE HACER?	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?								
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo								
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras								

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	INSPECCION DE PULIDORA

ACTIVIDAD:	corte concreto	**FECHA:**	02-08	01	2023
OBRA Y/O PROYECTO:					
MARCA:	Bosch	**SERIE:**			
METODOLODIA:	B: Bueno	M: Malo	R: Regular	NA: No aplica	

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
ESTADO MECÁNICO 	Los discos no deben presentar fragmentaciones ni fisuras y sin desgaste acentuado	B	B	B	B	B	B
	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B	B	B	B	B	B
	Están limpias y lubricadas las partes correspondientes	B	B	B	B	B	B
	Los discos tienen sus guardas (no deben estar con fisuras, y deben estar bien puestas)	B	B	B	B	B	B
	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B	B	B	B	B	B
	El cable y enchufe no presentan daños	B	B	B	B	B	B
	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	B	B	B	B	B	B
	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	B	B	B	B	B	B
	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado. Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	B	B	B	B	B	B
	Mangos o puntos de apoyo Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	B	B	B	B	B	B
OTROS							

RECOMENDACIONES

* Antes de utilizar la pulidora retire anillos, pulseras, reloj, entre otros.
*Antes de utilizar la pulidora póngase los elementos de protección personal.
*Capacite al trabajador antes de operar la herramienta, preferiblemente el entrenamiento debe hacerse basado en estándares o procedimientos seguros que haya diseñado la empresa o el fabricante.
*Mantenga las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
*Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
*Evite exponer la herramienta eléctrica a la lluvia y que penetren líquidos en su interior.
* No retire los dispositivos de protección de la máquina, el hacerlo podría generar accidentes graves a quien opera la pulidora.
*Siga las instrucciones del fabricante.

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO		CON RESTRICCIÓN:
SI	NO	

	NOMBRE Y APELLIDO	C.C:	FIRMA:
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA TAREA	Emilio Ramos	60'397.916	Emilio Ramos.
FIRMA INSPECTOR SST	NOMBRE Y APELLIDO	C.C:	FIRMA:
	Mayra Caceres	1045669716	Mayra

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	INSPECCION DE PULIDORA

ACTIVIDAD:	Corte circular	FECHA:	16-01	17-01	22-23		
OBRA Y/O PROYECTO:	Civil						
MARCA:	Bosch	SERIE:					
METODOLODIA:	B: Bueno M: Malo R: Regular NA: No aplica						

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
ESTADO MECÁNICO 	Los discos no deben presentar fragmentaciones ni fisuras y sin desgaste acentuado	B	B	B	B	B	B
	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	B	B	B	B	B	B
	Están limpias y lubricadas las partes correspondientes	B	B	B	B	B	B
	Los discos tienen sus guardas (no deben estar con fisuras, y deben estar bien puestas)	B	B	B	B	B	B
	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	B	B	B	B	B	B
	El cable y enchufe no presentan daños	B	B	B	B	B	B
	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	B	B	B	B	B	B
	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	B	B	B	B	B	B
	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado. Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	B	B	B	B	B	B
	Mangos o puntos de apoyo Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	B	B	B	B	B	B
OTROS							

RECOMENDACIONES

* Antes de utilizar la pulidora retire anillos, pulseras, reloj, entre otros.
*Antes de utilizar la pulidora póngase los elementos de protección personal.
*Capacite al trabajador antes de operar la herramienta, preferiblemente el entrenamiento debe hacerse basado en estándares o procedimientos seguros que haya diseñado la empresa o el fabricante.
*Mantenga las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
*Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
*Evite exponer la herramienta eléctrica a la lluvia y que penetren líquidos en su interior.
* No retire los dispositivos de protección de la máquina, el hacerlo podría generar accidentes graves a quien opera la pulidora.
*Siga las instrucciones del fabricante.

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO	NO	CON RESTRICCIÓN:
X		

	NOMBRE Y APELLIDO	C.C:	FIRMA:
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA TAREA	Emilio Barros	80'397.413	
FIRMA INSPECTOR SST	Mayo Caraballo	1.047.466.216	

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo	TH-F-01
		Version	1
	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACION	Fecha	6/09/2022

CONTRATO: Adecuacion espacio publico Chia

TEMA: Trabajo Tochas

FECHA: 05/12/22

FRENTE / AREA:

ITEM	NOMBRE	ID	FIRMA
1	Cristino Aneiva Zambrano	7702598597	Cristino Aneiva
2	Laureano Martin Burgos	1196966037	Laureano Burgos
3	Laureano M Burgos Torres	15611331	
4	Luis Zabaleta	1102853642	Luis Zabaleta
5	Marlon Burgos	1069467943	marlon burgos
6	Luis Burgos.	1069464916	
7	Manuel Burgos	7369813	Manuel Burgos
8	Pedro Naranjo	80400205	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REALIZÓ: (Firmar verticalmente)	Mayra Caiceda	ID	1075669716	FIRMA	

OBSERVACIONES:

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo	TH-F-01
		Version	1
	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACION	Fecha	6/09/2022

CONTRATO: Educacion de empleo publico Chia.

TEMA: Manipulacion manual de cargas.

FECHA: 16/12/22

FRENTE / AREA:

ITEM	NOMBRE	ID	FIRMA
1	Manuel Burgos.	7369 813	
2	Laureano Martin Burgos.	1196 966 037	
3	Luis burgos.	1069 464 916	
4	Luis Roberto	1102853642	
5	Cristino Arroyo E.	1102573517	
6	Laureano M Burgos	15611331	
7	Pedro Navarro	80402045	
8	Arnulfo Rodrigues León.	80.446.760	
9	Marlon Burgos.	1069467943	
10	JUAN RAMOS ACOSTA	80398193	
11	Juan Manuel Bustamante	19.904.775	
12	Emilio Ramos Acosta.	80'397.913.	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REALIZÓ: (Firmar verticalmente)	Mayra A Caicedo	ID	1075669216	FIRMA	

OBSERVACIONES:

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo	TH-F-01
		Version	1
	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACION	Fecha	5/09/2022

CONTRATO: Ocupación de espacio público chic.

TEMA: Notificación y Proceso del Rudo.

FECHA: 21/12/22

FRENTE / AREA:

ITEM	NOMBRE	ID	FIRMA
1	JUAN RAIMI ACOSTA	80378193	
2	Juan Manuel Lopez Castro	1.720.475	
3	Emilia Ramos Acosta	80'397.913	
4	Laureano M Burgos	15611331	
5	Laureano M Burgos Sastre	11966077	
6	Manuel Burgos	1369813	
7	Oswaldo Rodriguez León	80.491760	
8	Luis Fabreto	1102853642	Luis Fabreto
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REALIZÓ: (Firmar verticalmente)	Mayra Salcedo	ID	1075669216	FIRMA	

OBSERVACIONES

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo	TH-F-01
		Version	1
	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACION	Fecha	6/09/2022

CONTRATO Adecuación de espacio público chia. FECHA: 28/12/22

TEMA Protección de la piel. FRENTE / AREA:

ITEM	NOMBRE	ID	FIRMA
1	Esteban Bautista	1300.552	
2	Javier Oliveros	7702661	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REALIZÓ: (Firmar verticalmente)	Mayra A Cabrera	ID	1075669216	FIRMA	Mayra Cabrera.

OBSERVACIONES

JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Codigo	TH-F-01
		Version	1
	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACION	Fecha	6/09/2022

CONTRATO Adecuación espacio público obra. FECHA: 06/01/23

TEMA Capacitación de inducción. FRENTE / AREA:

ITEM	NOMBRE	ID	FIRMA
1	Esteban Baicero	800.2552	
2	Juan Ramos	80398193	
3	Javier Olivelli	77036151	
4	Emilio Ramos A.	80'397.913	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

REALIZÓ: (Firmar verticalmente)	Mayra Carrado	ID	1056669216	FIRMA	Mayra Carrado

OBSERVACIONES