TIPO DE INFORME	No. DE CONTRATO	PERIODO DEL DESPLAZAMIENTO	
		DESDE	HASTA
	0752-2023	11/04/2023	28/04/2023
N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-OAGRD-CD-010-2023		
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CAUCA		
CONTRATISTA	ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.061.748.990	**EXPEDIDA EN**	POPAYAN-CAUCA
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3105430483		
SUPERVISOR	WIESNER CORTES MINA		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL	**DESPACHO**	OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - CAUCA
CDP No.	904 del 16 enero 2023	**CRP No.**	1084 del 07 de febrero 2023
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**03 - 2.3.12.04.45.99.11.2.3.2.02.02.06 - 20** **03 - 2.3.12.04.45.99.11.2.3.2.02.02.08 - 20**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$26.355.000
VALOR A PAGAR	**$754.000**		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR TOTAL GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	$ 2.450.000,00	
VALOR EJECUTADO		$986.000
SALDO POR EJECUTAR		$1.464.000

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1,366,000	**PERIODO COTIZADO**	MARZO2023
EPS	EMSSANAR	**VALOR PAGADO**	$177.200
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$14.900
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$226.700
VALOR TOTAL PLANILLA	**$418.800**	**PLANILLA No.**	9451250940

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL APOYO EN ASEGURAR LA CORRESPONSABILIDAD REGIONAL Y LOCAL EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ACTIVIDAD MACRO NÚMERO 2 EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA -2022-2023".

FECHA	LUGAR	OBJETO VISITA
12 y 13 de abril	**Municipio de Caldono**	Realizar la Visita técnica a la INSTITUCION EDUCATIVA "Los COMUNEROS" DEL CORREGIMIENTO DE SIBERIA, municipio de Caldono Cauca, para determinar ocularmente los daños estructurales de la edificación.
17,18 y 19 de abril	**Municipio de Buenos Aires**	Realizar una visita de inspección técnica ocular al puente Mari López y al sitio afectado sobre la vía 26CC06-1-1 y brindar recomendaciones preliminares en cuanto a reducción y mitigación del riesgo de desastres.
25, 26 y 27 de abril	**Municipio de Suarez**	Se visito el Municipio de Suarez con el fin de evidenciar las diferentes afectaciones ocurridas

		por la temporada de lluvias primer semestres del año 2023.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Objetivo de la visita

El contratista realizo el desplazamiento hasta el Municipio de Caldono los días 12 y 13 de abril con el objetivo de visitar la INSTITUCION EDUCATIVA "Los COMUNEROS" DEL CORREGIMIENTO DE SIBERIA, municipio de Caldono Cauca, para determinar ocularmente los daños estructurales de la edificación y realizar la revisión del Plan Escolar de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de que la institución en dicho documento tenga en cuenta los riesgos que se presentan para los estudiantes por las afectaciones de los daños estructurales.


A continuación, los puntos georefenciados de la visita realizada el 12 y 13 abril en el Municipio de Caldono:

Los puntos georefenciados de la visita realizada el 30 de marzo en el Municipio de Santander de Quilichao:

PUNTO	SITIO	NORTE	OESTE	ALTITUD
1	Institución Educativa "Los Comuneros" Siberia	2° 57' 23.245"	76° 26' 8.524"	1563 msnm
2	Vereda Siberia	2° 57' 1.855"	76° 25' 53.330"	1631 msnm

Fuente: Equipo técnico OAGRD – Cauca, 2023.

Registro fotográfico visita técnica ocular Municipio de Caldono






Municipio de Buenos Aires

Se visito el municipio de Buenos Aires los días 17,18 y 19 de abril con el objetivo de visitar sitios que se han afectado sobre la vía 26CC06-1-1 por la temporada de lluvias 2022 e inicios del año 2023 y de esta manera brindar recomendaciones preliminares en cuanto a reducción y mitigación del riesgo de desastres al Consejo Municipal de gestión del Riesgo de Desastres y comunidad.

A continuación, los puntos georefenciados de la visita realizada el 17,18 y 19 abril en el Municipio de Buenos Aires:

PUNTO	SITIO	NORTE	OESTE	ALTITUD	OBSERVACIÓN
1	Puente sobre el rio Marilopez	3° 06' 06.22"	76° 41' 8.08"	1044 msnm	Hueco presente en la losa de un carril.
e2	Rio Timba cerca a cabecera municipal	3° 06' 41.57"	76° 41' 26.11"	1075 msnm	Erosión fluvial producida por el Rio Timba.
Fuente: Equipo técnico OAGRD – Cauca, 2023.					

Registro fotográfico visita técnica ocular Municipio de Buenos Aires




Municipio de Suarez

Se visito el municipio de Suarez los días 25,26 y 27 de abril, para verificar las afectaciones generadas por movimiento en masa, avenidas torrenciales y procesos erosivos y brindar recomendaciones preliminares en conocimiento, reducción y mitigación del riesgo de Desastres.

No	Oeste	Norte	Descripción
SUA001	4574429	1801928	Cabecera Municipal
SUA002	4582057	1800743	Vereda Dos Aguas

Registro fotográfico visita técnica ocular Municipio de Suarez





Es importante mencionar que las visitas se realizan conforme a la ley 1523 del 2012 bajo el principio de coordinación y subsidiariedad con el fin de entregar a el CMGRD de los municipios un informe, el cual contiene las recomendaciones preliminares de la situación encontrada de acuerdo a la Ley 1523 del 2012; para la toma de decisiones en gestión del Riesgo de desastres.

	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planillas de seguridad social de marzo de 2023 2. Soporte de pago seguridad social.	2

Dado en la ciudad de Popayán, a los Veintiún (21) días de julio 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR	DR. WIESNER CORTES MINA JEFE LA OFICICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061748990		URRESTY SANCHEZ ELMER ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda San Joaquin	EL TAMBO-CAUCA	8200000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2099985362	9451250940	1	2023/04/25	2023/05/26	BANCOLOMBIA	31	$418,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061748990	URRESTY ELMER	230301	30	$1,366,000	$218,600	EPS037	30	$1,366,000	$170,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,366,000	$14,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,366,000	$218,600			$1,366,000	$170,800			$0	$0			$1,366,000	$14,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,600	$8,100	$0	$226,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$218,600	$8,100	$0	$226,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,300	$600	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,300	$600	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,800	$6,400	$0	$177,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$170,800	$6,400	$0	$177,200
TOTAL				1	$403,700	$15,100	$0	$418,800

2023/05/25 10:26 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	67.73.231.174
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9451250940
Valor:	418,800
Período de pago:	2023-03
No Transacción (CUS):	2099985362
Fecha:	2023/05/26
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.