	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:	V-1 DE







REVISION DOCUMENTAL HSEQ







INSTALACION DE CARTELERA INFORMATIVA | INSTALACION DE CERRAMIENTO | INSPECCION DE ACTIVIDADES TECNICAS







INSPECCION DE EXCAVACIONES | INSPECCION DE SOLDADURA EN TEMAS DE CALIDAD | INSPECCION DE ACTIVIDADES EN CALIENTE







INSTALACION DE SEÑALIZACION







RESIEMBRA EN CONTENEDORES | RIEGO A LAS ESPECIES | CONTENO DE ESPECIES SEMBRADAS







PODA A ESPECIES | RETIRO DE ESCOMBROS Y DESCARGUE DE MATERIAL

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		DE



RETIRO DE ESCOMBROS





JORNADA DE LIMPIEZA







JORNADA DE ORDEN Y ASEO



LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD



LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD



CAPACITACION TRABAJADORES



REUNION EQUIPO SOCIAL



REUNION EQUIPO SOCIAL



REUNION GOBERNACION



Desplazamiento de maquinaria





inspeccion de actividades de obra desde el area HSEQ



inspeccion de actividades de obra desde el area HSEQ





Cierre vial



Señalizacion preventiva en obra



Cargue de escombros



Limpieza de sector externo a obra







Jornada de aseo



Entrega de boletines informativos



Acercamiento Bomberos



Acercamiento Bomberos



Levantamiento Actas de Vecindad



Comité de participación ciudadana



Comité de participación ciudadana

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		







fundida en concreto y estampado placa de rampa de acceso vehicular carrera 12 entre calles 36 y 37



instalacion de tuberia desague caja de subestacion calle 41 entre 10 y 11



recorrido en obra con el acompañamiento del secretario de infraestructura





instalacion y compactacion capa de base granular cra 12 entre 36 y 37





instalacion de tuberia electrica calle 41 entre 10 y 11





instalacion tramo de geodren vial de 4" calle 41 entre 10 y 11



conformacion rasante cra 11 entre 43 y 44



fundida atraque en concreto tuberia existente rampa de bomberos



construccion caja de BT cra 12 entre 41 y 42



fundida en concreto MR-42 placa de acceso cll 37 entre 12 y 13



toma de muestras de concreto MR-42 para ensayos



estampado de la placa fundida clle 37 entre 12 y 13



chazos de adoquin contorno tapa pozo de inspeccion cll 37 con cra 11

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		





Inspeccion de Maquinaria





Inspeccion de Maquinaria y equipos





Inspeccion de Maquinaria





Inspeccion de Maquinaria









Señalizacion de peatones instalada

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga — GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA No: **44** del **19/6/2023** **25/6/2023**



desmonte por part de la ESSA de poste electrico deteriorado calle 37 entre 11 y 12





compactacion arena de soporte adoquín cra 12 entre 36 y 37



instalación geotextil T2400 y extendida de material base granular cra 11 entre 43 y 44





construcción pozo de inspección cra 11 entre 43 y 44



fundida viga de confinamiento cra 12 entre 36 y 37





instalacion adoquín vehicular en travertino cra 12 entre 36 y 37



extendida de base granular sobre calzada vehicular calle 41 entre 10 y 11



compactación capa de base granular cra 11 entre 43 y 44



instalación piso peatonal cra 11 entre 36 y 37







fundida y estampado de placa en concreto MR-42 tapa de caja de barrajes calle 41 entre 11 y 12



excavacion para redes electricas y corte de pavimento calle 37 con cra 11





compactacion de capa de arena para adoquín cll 41 entre 11 y 12

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018					
Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	



control de defrmaciones cra 11 entre 42 y 43



instalación de acero de refuerzo para bolardos y excavaciones para sardineles cra 12 entre 41 y 42





instalación piso sendero peatonal cra 12 entre 37 y 41



encofrado para contenedores cra 12 entre 41 y 42



excavacion para caja de MT cra 12 con cll 36







extendida y compactacion de material de base rampa acceso a bomberos cra 10 entre 43 y 44

instalación de piso peatonal cra 12 entre 36 y 37



instalacion marcos de cajas de MT y AP cll 37 entre 12 y 13



excavacion y conformacion sendero vehicular cll 37 entre 12 y 13



instalación tramo de red acueducto cra 11 entre 43 y 44







extendida y compactacion capa de arena sobre calzada calle 41 entre 10 y 11

excavacion e instalación de acero contenedores cll 41 entre 10 y 11







demoliciones de pavimentoa asfaltico y placa piso entrada a parqueaderos gobernacion calle 41 entre 10 y 11

excavaciones para redes hidraulicas calle 41 entre 110 y 11

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:		



INSTALACION DE SEÑALIZACION



MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



LIMPIEZA EN INTERSECCION







RIEGO A LAS ESPECIES



ACERCAMIENTO PARQUEADERO



REUNION SOCIAL



INFORMACION DE INTERVENCION CALLE 37



VERIFICACION RAMPA GOBERNACION



SEGUIMIENTO CASA DE BOLIVAR



ACERCAMIENTO PARROQUIA