>>CENTRO DE DIAGNOSTICO<<
C.D.A.P.
Nit. 800.253.040-2 Régimen Común
CRA 2 No 21DN-170 Tel: 8200656-3183297283
cdapopayan@hotmail.com
POPAYAN - CAUCA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. CEB-9697

DIA	MES	AÑO
10	05	2023

PAGADO A :HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO TELEFONO: 8361149 CELULAR:

N.I.T. o C.C. : 76317726-7 CIUDAD : Popayán (Cauca)

DIRECCION : CL 58 17 CR 4 E-MAIL :

DETALLE : HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO SEGUN CONTRATO N°011/2023 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELEC13 MANTENIMIENTO CORRESTIVO Y PREVENTIVO QUE CONSTA DE DEMOLICIONES DE REPELLOS, RASQUETEO DE MUROS, ARREGLO DE CANALES, ESTUCO Y

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CH	DEBITOS	CREDITOS
2401.01.2.10	PROVEEDORES DE SERVICIOS		18,114,908.00	0.00
1110.06.03	CTA AHORROS No 252-040-746 AV VILLAS	TE	0.00	18,114,908.00
			TOTAL ORDEN DE PAGO $	18,114,908.00	18,114,908.00
			NETO A PAGAR		18,114,908.00

SON: Dieciocho Millones Ciento Catorce Mil Novecientos Ocho pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2023/05/10 | Hora Ingreso: 12:31 IP: 190.5.195.216

CC # 9697
NC # 3896

GREGORIO MOLANO
ANACONA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/09 18:14
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado


✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	ELEC13 HAROLDM
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/05/10
Hora Carga	12:49:15
Fecha de Envío	2023/05/10
Hora Envío	12:50:02
Valor Archivo	$18,114,908.00
Estado	Enviando

Fecha de la Transmision		Transaccion/Prenotificacion	TRANSACCION	V 30
Año	2023	Plaza Origen	POPAYAN	
Mes	Mayo	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES	
Día	10	Tipo Producto Origen	AHORROS	
Nombre Empresa	CDA POPAYAN	Numero Producto Origen	252040746	
Tipo de Identificacion Empresa	NIT			
Numero de Identificacion Empresa	800253040			
Total Transaccion	18114908.00			
Numero de Transacciones	1			

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificacion	Numero de Identificacion	Tipo de Cuenta			Nombre Entidad	Plaza Destino
HAROLD MUNOZ	CEDULA DE CIUDADANIA	76317726	AHORROS	26192888785	18114908.00	BANCOLOMBIA	POPAYAN



Tipo Transaccion	Fecha de Caducacion (DD/MM/YYYY)	Periodo	Referencia
CREDITO A AH			

Popayán, 04 de mayo de 2023

Señora
PAGADORA-TESORERA
Profesional Universitario
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se adelanten los trámites para el pago por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS.** ($42.800.000). Correspondiente al cumplimiento del contrato de Servicios No.0011 del 11 de febrero de 2023, a favor de **HAROLD NIZON MUÑOZ PACHECO,** con cédula **No. 76.317.726**, lo anterior basado en el informe de actividades, quien en calidad de supervisor certificó la ejecución del mismo y cumplimiento de los requisitos legales para el pago.

LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERÓN
Gerente (E).

Vo. Bo.
Mauricio Aurelio Botina Carvajal. Jurídico

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA

NIT.800.253.040-2

FORMATO LIQUIDACION DE IMPUESTOS

NOMBRE	**HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO**	**NIT**	**76.317.726**

No.FRA O DOCUMENTO	ELEC13	FECHA	4/05/2023
BASE EXCLUIDA		TARIFA	19%
BASE GRAVADA	42,489,500	IVA	310,500
TOTAL ANTES DE IVA	42,489,500	IVA	
VALOR TOTAL	42,800,000		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	SERVICIOS	4%	1,699,580.00
RETENCION ICA	6x1000	0.006	254,937.00
RETENCION IVA		15%	46,575.00
ESTAMPILLAS		3%	1,284,000
OTROS	ANTICIPO PAGADO CE 9584 FEB-27/2023		21,400,000
TOTAL DESCUENTOS			24,685,092.00

VALOR NETO A PAGAR: **18,114,908**

LIQUIDÓ

JENNER QUIÑONES FLOREZ
CONTADOR

SHIRLEY MUÑOZ
REVISÓ

HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO
NIT: 76317726-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 58 N 917 BL D4, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3123423794
Email. hanimup@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048555153 válida desde 2023-05-04 hasta 2023-11-04 rango desde ELEC13 hasta ELEC25.

Cliente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA
NIT: 800253040
Dirección: CARRERA 20No. 21DN 170, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8200490
Email: cdapopayan@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 08/05/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ELEC13
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:46:53
FECHA FIRMADO: 05/05/2023 14:46:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	05	2023	04	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE CONSTA DE DEMOLICIONES DE REPELLO, RASQUETEODE MUROS, ARREGLO DE CANALES, ESTUCO Y PINTURA EN VINILO Y ACEITE DELÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL CDAP LTDA.	WSD	1,00	$32.684.230,00		0,00	$32.684.230,00
2	03	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	$6.536.846,00		0,00	$6.536.846,00
3	04	IMPREVISTOS 5%	EA	1,00	$1.634.212,00		0,00	$1.634.212,00
4	05	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$1.634.212,00	19,00	0,00	$1.634.212,00

Notas:
CONTRATO CON AIU

Anticipos:
Monto: $21.400.000,00 **Fecha:** 27/02/2023, **Fecha de recepción:** 27/02/2023, **No. Pago:** 1, **Instrucciones de pago:** ANTICIPO RECIBIDO EN LA FECHA INDICADA...

SON: (cuarenta y dos millones ochocientos mil pesos)
CUFE: f1d1ad5433fa3a113e0e032ec7adbd18a4958a56274e8b7e94e41530c834e691868048753a2e956ab1d4da12fae9e89e

Subtotal:	$42.489.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$310.500,00
Total:	$42.800.000,00
Anticipos:	$21,400,000.00
Neto Factura:	$21.400.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.634.212,00	19,00%	$310.500,00

Firma Digital: SIfAOdJJVRk3EZRdsVWNd4urd88f5uQZRMYudVY/tD/vlgqkYa/QUbGs7cCfnBPM O8J4pLYDrppddTjhll2epfqlH8wj0tlFqFyJywokJy4lgeJ0MJ vLEBe5uNFX87lA HDnCDpz8Z/HCkiko2LEPXsgQCQuiNQwb6ezwL6i5kMfR5tkepuy9KO9Av5nQ3NN3 zuSkIHfJ9Qcz4dcDCw1hN+xSJ7JZWI7khKz fEdyA2JarXOQlRaFqCL2cOJcDBYKJ xeipGlQxN2QcTyxN5dl72+4nY9Vaz/wn7zyRVOXeozVeN4H/au/6QwYvKrTLBL7+ B0F1BaqCR0cD8/+n8NtV vQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Popayán abril de 2023

Doctor.
GREGORIO MOLANO ANACONA
GERENTE
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN
MUNICIPIO DE POPAYAN

Atento saludo.

Asunto: Informe sobre el contrato No 11 DE 2023 sobre el mantenimiento preventivo y correctivo del centro diagnostico automotor de Popayán.


CONTRATISTA:	Arquitecto. Harold Nixon Muñoz Pacheco.
SUPERVISOR:	Ingeniero. Jairo Andrés halaby.
LOCALIZACIÓN:	Carrera 2 No 21 bn 170 Popayán.
CONTRATO No:	No 11 DE 2023.
OBJETO:	Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de demoliciones de repellos, rasqueteo de muros, arreglo de canales, estuco y pintura en vinilo y aceite del área administrativa y operativa del CDAP Ltda.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 42.800. 000.oo
PLAZO DE EJECUCION:	Dos (02) meses a partir de la firma del acta de inicio. Iniciación del contrato)
FECHA CONTRATO:	febrero 21 de 2023.
FECHA DE INICIO:	febrero 21 de 2023
FECHA DE TERMINACION:	abril 21 de 2023.

AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE PISTA.


Proceso de rasqueteada de muros, pasillo atención al cliente.




Rasqueteada de muros y demolición de repellos salón de maquinas



Rasqueteada de muros y demolición de repellos, oficina jefe de pista



Rasqueteada de muros pasillo salón de máquinas, acceso oficina de operarios, área de facturación, baños internos, oficina del jefe de pista.




Rasqueteada de muros pasillo salón de máquinas, acceso oficina de operarios, área de facturación, baños internos, oficina del jefe de pista.






Rasqueteada de muros pasillo salón de máquinas, acceso oficina de operarios, área de facturación, baños internos, oficina del jefe de pista.





Rasqueteada de muros internos oficina de pago



Proceso de aplicación de estuco sobre muros




Proceso de aplicación de estuco sobre muros







4

Aplicación de estuco y terminado de pintura sobre muros.



Estuco sobre Fachada principal






Proceso de aplicación, terminado de la pintura vinílica sobre muros.




Área de oficina de operarios, cielo raso y terminado de muros.





Sala de máquinas, pintura de cielo raso y muros.




Terminación sala de facturación y atención al cliente.



Terminación sala de atención al cliente



Terminación cielo raso baños y muros.





Terminación del pasillo área de máquinas y pista vehicular.




Terminación de fachada área técnica



Fachada principal, fachada lateral derecha.




Pintura terminación Fachada lateral izquierda




PINTURA AREA DE OFICINAS ATENCION AL CLIENTE Y AREA ADMINISTRATIVA


Proceso de rasqueteada de muros área administrativa fachada principal




Proceso de rasqueteada de muros área administrativa fachada principal.








Raqueteada de muros oficina de gerencia.



Rasqueteada de muros Oficina área administrativa.



Rasqueteada de muros Oficina área administrativa.



Rasqueteada de muros Oficina área archivo.




Rasqueteada de muro lateral izquierda




Proceso de estuco sobre muros fachada principal



Rasqueteada de muro lateral derecho, acceso área administrativa




Rasqueteada muro oficina administrativa



Aplicación pintura muros fachada principal área administrativa.







Terminación muros fachada principal, acceso área administrativa.




Aplicación de pintura vinílica, oficina de gerencia.






Terminación de muros. Con pintura vinílica.




Terminación muros y cielo raso área administrativa.



Reparación de ranuras, estuco y pintura sobre cielo raso área salón principal




Terminación cielo falso salón principal.





Aplicación terminación de pintura vinílica área archivo






Aplicación de pintura oficina administrativa.




Pintura cielo raso, área administrativa.




Muros exteriores área administrativa.









Terminación fachada lateral izquierda, lado tránsito municipal.




Aplicación de pintura en aceite sobre ventanas y puertas bloque maquinas










Ventanas área pista




Acabado puertas en pintura aceite.





Pintura ventana área de facturación y atención al cliente.






PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PISTA MAQUINAS.

Rasqueteada de muros en ladrillo bloque maquinas


Muro lateral lado transito antes




Muro terminado en pintura en cal mejorada.



Muro acceso al bloque administrativo, antes








Muro frente al área de maquinas






Muro frente a la vía principal









Arreglo con cinta asfáltica y lavado de cubierta pasillo principal



Arreglo de goteras viga canal y colocada de solapas área de cafetería



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Es la descripción específica de las actividades y del tiempo que se va a emplear para la ejecución de la obra civil, el trabajo se organizó en fechas probables, para saber cuánto tiempo se requiere para elaborar el trabajo definitivo.
Se presenta un cronograma de trabajo, que nos permitirá visualizar mejor el tiempo de cada actividad, en jornadas de 7:0 am – 5:0 pm y 6:30 pm a 10.0 pm

1.0 DESCRIPCION GENERAL DE L AS ACTIVIDADES

Desde las horas de mañana y los primeros 4 días, se inicia con el rasqueteo de los muros en mal estado en el área de atención al cliente, área de facturación y baños atención al cliente, oficina operarios, sala de máquinas y oficina jefe de pista, rasqueteada de muros exteriores ladrillo a la vista lado lateral izquierdo pista vehículos, área de parqueadero. muro fachado principal, rasqueteada de muros interiores y exteriores área atención al cliente, oficinas del área administrativa, posteriormente comenzamos la aplicación del estuco.

la pista de máquinas, fachada principal del área de atención al público, y el bloque administrativo, demolición de los repellos en mal estado, área de atención al cliente, área de facturación y wc, área de operarios, sala de máquinas, oficina jefa de pista, rasqueteada de los muros, posteriormente repello, resanes de los muros con estuco y continuación del desarrollo de los demás ítems relacionados en el contrato.

2.0 MODIFICACIONES REALIZADAS

El presente contrato no tuvo modificaciones pues se hizo la visita con anterioridad, aclarando dudas entre la entidad contratante y contratista.

3.0 DIFICULTADES TÉCNICAS

En términos generales no se presentaron dificultades técnicas durante el desarrollo del contrato.

4.0 CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante la ejecución de las obras correspondientes al contrato se presentaron lluvias, pero esto no afecto en nada le ejecución del contrato, se trabajó en bajo techo, en horas de la noche.

5.0 PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista Utilizó el siguiente personal:

Maestro de obra 1
3 tres ayudantes

6.0 MATERIALES UTILIZADOS.

- Cuñetes de pintura vinílico.
- Pintura en aceite.
- Disolventes para pintura.
- Arena.
- Cemento.
- Estuco.
- Lamina de zinc para cubierta.
- Ganchos para eternit

7.0 EQUIPO UTILIZADO

El equipo necesario para la ejecución de las obras objeto del presente Contrato fue básicamente el siguiente:

- Compresor de aire.
- pulidoras.
- Rodillos de felfa.
- Brochas para aplicación de pintura.

8.0. PERSONAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

- El supervisor del contrato realizó visitas permanentes y respectivas al lugar de ejecución.

9.0 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Antes y durante la ejecución del contrato el supervisor realizó las labores de intervención, y observaciones.

- Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de Trabajo. Recibo definitivo de las obras y liquidación del contrato.

10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
Ver acta de liquidación (anexo acta de cantidades y liquidación final)

11. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS.

- Los materiales y las cantidades que reposan en el contrato fueron constatadas visualmente en el lugar y se recibe a conformidad.

Arq. Harold Nixon Muñoz Pacheco
Contratista

Jairo A. Halabi
Ing. Jairo Andrés Halaby
Supervisor del contrato

Dr. Gregorio Molano Anacona
Gerente

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2023

ACTA UNICA Y F NAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 04-21-2023

CONTRATO DE OBRA No 40 de 2019

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de demoliciones de repellos, rasqueteo de muros, arreglo de canales, estuco y pintura en vinilo y aceite del área administrativa y operativa del CDAP Ltda.

MUNICIPIO:	POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	42,800,000,00
CONTRATISTA:	ARQ HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO
TIEMPO DE EJECUCION	DOS (02) MESES
SUPERVISOR	ING. JAIRO ANDRES HALABY

PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL: Ninguno

		CONTRACTUAL				EJECUTADA ACTA N.1		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V JNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1,0	**AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE FISTA,**								
1,1	RASQUETEADA DE MUROS EXTERIORES E INTERICRES AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE PISTA,	M2	215,20	3.703,0	796.888,00	215,20	796.836,00	-	$ 0,00
1,2	DEMOLICION DE REPELLOS SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL	M2	35,00	3.675,0	128.625,00	35,00	128.625,00	-	$ 0,00
1,3	REPELLO 1.3 IMPERMEABILIZADC CON PRODUCTO DE KIKA MORTERO, SOBRE MUROS ESP. 0,03 CMS	M2	35,00	19.673,0	688.555,00	35,00	688.555,00	-	$ 0,00
1,4	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS EXTERIORE E INTERIORTES Y SOBRE RESANES EN MORTERO	M2	280,00	9.505,0	2.661.400,00	280,00	2.661.400,00	-	$ 0,00
1,5	SUMINISTRO Y APLLICACION DE PINTURA VINILICA EN AGUA SCBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE PISTA, (TRES MANOS),	M2	436,16	14.963,0	6.526.262,00	436,16	6.526.232,00	-	$ 0,00
2,0	**PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PISTA MAQUINAS**								

	2,1	RASQUETEADA DE MUROS EXTERIORES LADRILLO A LA VISTA LADO LATERAL IZQUIERDO PISTA VEHICULOS,AREA DE PARQUEADERO, MURO FACAHADA PRINCIPAL	M2	301,30	3.703,0	1 115.714,00	301,30	1 115.714,00	-	$ 0,00
	2,2	PINTURA EN CAL HIDRATADA, PREPERADA CON ACRONA.., APLICADA SOBRE MUROS EXTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA, SOBRE LA SALA DE MAQUINAS (DOS MANOS DE PINTURA EN CAL), INCLUYE ANDAMIOS, DOS MANOS, COLOR BLANCO,	M2	302,00	8.585,0	2.592.670,00	302,00	2.592.670,00	-	$ 0,00
	3,0	**PINTURA AREA DE OFICINAS ATENCION AL CLIENTE Y AREA ADMINISTRATIVA**								
	3,1	DEMOLICIONES DE REPELLO EN MAL ESTADO AREA ADMINISTRATIVA, AREA ATENCIONAL CLIENTE, A UNA ALTURA DE 1,50 MTS	M2	87,30	3.675,0	320.828,00	87,30	320.828,00	-	$ 0,00
	3,2	REPELLO 1.3 IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS ESP 0,03 CMS	M2	87,30	19.673,0	1.717.453,00	87,30	1.717.453,00	-	$ 0,00
	3,3	RASQUETEADA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES AREA ATENCION AL CLIENTE, OFIICNAS, AREA ADMINISTRATIVA, INCLUYE ANDAMIOS	M2	280,00	3.703,0	1.036.840,00	280,00	1.036.840,00	-	$ 0,00
	3,4	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS EXTERIORE E INTERIORTES Y SOBRE RESANES EN MORTERO	M2	320,00	9.505,0	3.041.600,00	320,00	3.041.600,00	-	$ 0,00
	3,5	ESTUCO ACRILICO SOBRE CIELO RASSO AREA ADMINIDTRATIVA	M2	60,00	9,505,0	570.300,00	60,00	570.300,00	-	$ 0,00
	3,6	PINTURA EN AGUA PARA CIELO RASO AREA ADMINISTRATIVA, COCINA EMPLEADOS Y AREA DE FACTURACION, SALA DE ESPERA, BAÑOS SALON ,OPERARIOS ,SALON DE MAQUINAS Y JEFE OPERARIO, DOS MANOS , INCLUYE ANDAMIOS	M2	220,00	10.168,0	2.236.960,00	220,00	2.236.960,00	-	$ 0,00
	3,7	PINTURA EN VINILO SOBRE MURCS,TRES MANOS DE PINTURA	M2	356,00	13.846,0	4.929.176,00	384,40	5.322.338,00	(28,40)	-$ 393.162,55
	3,8	PINTURA EN ACEITE PARA GUARDA ESCOBA	ML	80,00	5.165,0	413.200,00	80,00	413.200,00	-	$ 0,00
	3,9	PINTURA EN ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS	M2	52,16	22.755,0	1.186.817,00	52,16	1 186.817,00	-	$ 0,00
	4,0	**VIDRIO TRANSPARENTE**								
	4,1	SUMINISTRO EINSTALACION DE VIDRIO DE 4 MM PARA + CARTUCHO DE SILICONA ANTIHONGOS, AREA DE OFICINAS, AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE TAENCION AL CLIENTE	M2	12,00	43.688,0	524.256,00	3,00	131.034,00	9,00	$ 393.192,00

4,2	ARREGLO DE CANALES EN CONCRETO	UND	1,00	350.000,0	350.000,00	1,00	350.000,00	-	$ 0,00
5,0	**ASEO Y LIMPIEZA**								
5,1	BOTE DE ESCOMBRO	UND	1,00	615.563,0	615.563,00	1,00	615.563,00	-	$ 0,00
5,2	ASEO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS	UND	1,00	1.231.125,0	1.231.125,00	1,00	1.231.125,00	-	$ 0,00
VALOR COSTO DIRECTO					$ 32.684.230,00		$ 32.684.230,00		$ 0,00
		ADMINISTRACION	**20%**	**$**	**6.536.846,0**	**$**	**6.536.846,0**		$ 0,00
		IMPREVISTOS	**5,0%**	**$**	**1.634.212,0**	**$**	**1.634.212,0**		$ 0,00
		UTILIDAD	**5,0%**	**$**	**1.634.212,0**	**$**	**1.634.212,0**		$ 0,00
		IVA	**19,0%**	**$**	**310.500,0**	**$**	**310.500,0**		$ 0,00
		VALOR COSTOS INDIRECTOS		**$**	**10.115.770,0**	**$**	**10.115.770,0**		$ 0,00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$**	**42.800.000,0**	**$**	**42.800.000,0**		$ 0,00

ESTADO DEL ANTICIPO		ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	21.400.000,00	VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	42,800,000,00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	-	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	42,800,000,00
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	21.400.000,00	VALOR EJECUTADO ITEMS NO PREVISTOS	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	21.400.000,00	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	42,800,000,00
VALOR NO PREVISTOS	-	SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	0,00		
SON. VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS. MCTE		SALDO TOTAL A PAGAR EN ACTA FINAL	21.400.000,00

ARQ. HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO
CONTRATISTA

Jairo A. Halaby
ING. JAIRO ANDRES HALABY
SUPERVISOR

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76317726		MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 11 51n 42 casa 2	POPAYAN-CAUCA	2246525	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	50535501	9450535501	Y	2023/05/08	2023/05/03	BANCO AV VILLAS	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

_ en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76317726		MUÑOZ PACHECO HAROLD NIXON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 11 51n 42 casa 2	POPAYAN-CAUCA	2246525	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-04	2023-04	50535501	94505355O1	Y	2023/05/08	2023/05/03	BANCO AV VILLAS	0	$358,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76317726	MUÑOZ HAROLD																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0	No	$358,900
Total Afiliados(1)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0		$358,900

La presente con el fin de certificar que: **HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO**, identificado con Cédula No.76.317.726, quien prestó sus servicios en virtud del contrato No.011 de 2023, dando cumplimiento satisfactorio al objeto del mismo que es mantenimiento preventivo y correctivo que consta de demoliciones der repellos, arreglo de canales, estuco y pintura en vinilo y aceite del área administrativa y operativa del CDAP Ltda.

1. Limpieza de muros en ladrillo que rodean el área operativa del CDA



Proceso de los muros terminados.



Proceso de terminado acceso área administrativa.







2. Proceso de arreglo bloque administrativo externo e interno






Proceso de arreglo bloque administrativo interno







Proceso de estuco pintura cielo raso área administrativa.




Acabado de cielo raso área administrativa




3. Proceso de arreglo bloque operativo externo e interno



Fachadas del volumen área operativa





Pasillo interno bloque operativo




Proceso de arreglo bloque operativo oficinas internas




Atención al público y sala de espera



4. Proceso arreglo muros exteriores en pintura de cal



Muro terminado externo










5. Realización de pintura sobre puertas y ventanas.







6. Arreglo de goteras.



7. Limpieza y recolección de basura del área de revisión

Teniendo en cuenta la cláusula VALOR, FORMA DE PAGO y la propuesta presentada con las cantidades y elementos indicados para el desarrollo del contrato, así mismo la cuenta de cobro presentada por el contratista, certifico el cumplimiento contractual, para el correspondiente pago.

Para constancia se firma en Popayán, a veinte un (1) días del mes de abril de 2023.

Jairo A. Halaby

Jairo Andrés halaby.
Supervisor