ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN 7D - CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME
PG - 176-2023

DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**06 de junio de 2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	**Verificación de Ocupación Espacio Publico**	Nº ACTUACIÓN ADMINIST.	**2022574490114704E**
DIRECCIÓN	**CARRERA 80 J No. 72 B - 00**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	**DANY ALEXANDRA ANGEL OSSA**	Nº IDENTIFICACIÓN	**1.007.209.365**
NOMBRE DEL RESPONSABLE	**NO SE INDENTIFICA**	Nº IDENTIFICACIÓN	

ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	**SI**_____ **NO** _____	RESOLUCIÓN Nº	
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)		FECHA DE VIGENCIA	
CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**NO_X___**		
HECHO NOTORIO			


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS









OBSERVACIONES

Se realiza verificación en la ubicacion CARRERA 80 J CON CALLE 72 B SUR (KR 80 J No. 72 B 00 Sur) Barrio El Retazo, encontrando una esquina que colinda con el Parque de las Artes, RUPI: 2784-2, ZONA VERDE Y COMUNAL, en la verificacion no se encuentra invasion de espoacio publico, no se observa ningun tipo de pasacalles, pancarta , pendones o banderolas, ademas no se observa ningun predio que sobresalga del paramento irregularmente.

Por lo anterior se puede concluior que en la verificacion no se encontro invasion de espacio publico.

Norma: Decreto 555 de 2021 UPL 16 BOSA, MI/3 TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. RUPI 2784-2

CONCLUSIONES

ÁREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	**0 M2**		**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**		**M²**
			ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)		**0M²**
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	N/A				
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	SI __	NO __X___	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO ____

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	
_____ NOMBRE **PEDRO GARZON RONCANCIO** A25011998-79538445-ARQUITECTO		BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO