ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **285**

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	**18/07/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20234602714752**
DIRECCIÓN	**DG 127B BIS No. 72 - 99 RUPI 1192-2**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	__**PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN DG 127B BIS No. 72 - 99 RUPI 1192-2** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES USO ESPECIFICO: DIAGONAL 127 (HOY DIAGONAL 127B BIS)
HECHO NOTORIO	CONOS EN LA VIA VEHICULAR DIAGONAL 127B BIS

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__**DG 127B BIS No. 72 - 99 RUPI 1192-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES USO ESPECIFICO : DIAGONAL 127 (HOY DIAGONAL 127B BIS)** CASETA DE VIGILANCIA Y TALANQUERA EN LA VIA VEHICULAR CALLE 131
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.



__**DG 127B BIS No. 72 - 99 RUPI 1192-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES. USO ESPECIFICO : DIAGONAL 127 (HOY DIAGONAL 127B BIS)** CASETA DE VIGILANCIA Y TALANQUERA EN LA VIA VEHICULAR CALLE 131
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No.

285

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio **DG 127B BIS No. 72 - 99 RUPI 1192-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES**, con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO**,** de acuerdo al radicado 20234602714752.

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia que en la Diagonal 127B BIS con Carrera 72 se encuentran unos conos obstaculizando el libre tránsito vehicular y peatonal del espacio público de la vía perteneciente a la Diagonal 127b bis, Por el cual se encuentra haciendo una apropiación y ocupación indebida del espacio público.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la vía DG 127 b bis se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 1192-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES. USO ESPECIFICO: DIAGONAL 127 (HOY DIAGONAL 127B BIS).** La zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.59/4-3 **URBANIZACIÓN NIZA LTDA**, se puede corroborar que existe ocupación indebida del espacio público.

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico **S.59/4-3 URBANIZACIÓN NIZA LTDA,** en la que se encuentra uno conos ocupando indebidamente el espacio público de la vía vehicular Diagonal 127 b bis identificada con RUPI 1192-2.

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	1.200 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2	
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	1.200 M2	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Conos en la vía vehicular Diagonal 127b bis obstaculizando el libre tránsito vehicular y peatonal **RUPI 1192-2. (Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**			
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**		**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023			BOGOTÁ