	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 16A sur # 10B-06	Santo ana	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Dario Soto	3203171788	10/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Dario Soto		5957774

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza de sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sumideros con sedimentación

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	x	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10/5/2023	09:05 AM	10:30 AM	50 mts	Concretica	Alejandro S

Actividad realizada:

Se realiza la limpieza de un sumidero y sondeo de la red

Observaciones del Usuario:

SE AGRADECE POR EL SERVICIO POR FAVOR ELEGIR PERSONA

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	JOSE DARIO SOTO	5957774	

Observaciones del Operador

Se requiere vehiculo pequeño, pendiente la limpieza de 3 Sumideros

CONCRETIZA AAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES

NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1595

FECHA: 10/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	Santa Ana	Calle 16 A 10B-06

OPERARIO: Jesus Espejo

AYUDANTE: David Velandia

EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros: Metros	50				

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 y 29 mts

HORA DE INICIO: 09.05 AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 AM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 1131 6711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S

FIRMA Y CEDULA: 179 216 892

CARGO: No

OBSERVACIONES: Se realizo limpieza de un sumidero RCJ principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1595





LIMPIEZA DE SUMIDERO - RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SPEL-F01
		Version:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD: 13	MM: 07
		AA: 16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Dg 42 con 33b este	BARRIO: El oasis	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Yesli Mariana	NUMERO DE TELEFONO: 3193891638	FECHA DE VISITA: 10/05/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento – limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Jose Saludo 2162401

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: X	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10/5/2023	11:30 AM	14:00	180 mts	Concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza manual dejando en buen estado la red

Observaciones del Usuario:

Esta bien su trabajo. Gracias.

Firma del Usuario:	NOMBRE: Josi Saludo	CEDULA DE CIUDADANIA: 2162401	TELEFONO: 3002d2563

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES

NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1596

235

FECHA: 10/05/2021 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Oasis	[redacted]

OPERARIO: Jesus Espejo

AYUDANTE: David Velandia

EQUIPO: WCU493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Mixtos	180				

TIEMPO EJECUCIÓN: 4 horas y 30 minutos

HORA DE INICIO: 11:30 HORA DE TERMINACIÓN: 4:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 11316711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216 892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Se hizo sondeo y succion de reves Alcantarillado

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1596





SONDEO Y SUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 2.

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 7 # 14-46.	BARRIO: Centro Soacha	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Mercedes Vasquez.	NUMERO DE TELEFONO: 3176874150.	FECHA DE VISITA: 11/05/2023.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Angue Olivares.	NUMERO DE TELEFONO: 3227565231	CEDULA DE CIUDADANIA: 53'891355

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: tapa pieza de Caja Domiciliaria.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Caja Domiciliaria Rebosando.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Angelly Olivares	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 11/05/2023.	Hora entrada: 08:20.	Hora de Salida: 09:30	Metros Intervenidos:	Equipo: Concretera	Auxiliar: Edwin Duque.

Actividad realizada:

Se realiza Solucion.

Observaciones del Usuario:

Atendieron puntual a la Solicitud.

Firma del Usuario: Angelly O.	NOMBRE: Angelly O.	CEDULA DE CIUDADANIA: 53'891.355	TELEFONO: 3227565231

Observaciones del Operador

238

CONCRETIZA AAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1597

FECHA: 4/05/23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Carrera 4a No Soacha	Carrera 4 # 11-46

OPERARIO: Jesus Espejo

AYUDANTE: David Jeiadio

EQUIPO: WCU493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Mayos					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora 10 minutos

HORA DE INICIO: 8:20 HORA DE TERMINACIÓN: 9:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 1136711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Dique Olaya

FIRMA Y CEDULA: Edwin Dique M. CC 1075629290

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace succion de pozo doble linea

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1597





SUCCION DE CAJA DOMICILIARIA

240

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP83-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO: 23242	BARRIO:	Villas Del Progreso	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 9 Con Carrera 2C	BARRIO: Villas Del Progreso	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alejandro Alvarez	NUMERO DE TELEFONO: 3214553547	FECHA DE VISITA: 11/05/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Alejandra Alvarez	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 1110464666

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal De Aguas Residuales taponada y Rebosando

Firma Verificador: Sebastian Duque Leon	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Alejandra J. Alvarez	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 11/05/2023	Hora entrada: 10:05	Hora de Salida: 12:40	Metros Intervenidos: 35 mts.	Equipo: —	Auxiliar: Sebastian Duque

Actividad realizada:

Se Realizo Sondeo, Subcion y Destaponamiento Limpieza De Sumidero.

Observaciones del Usuario: Gracias por el servicio hicieran bien el Trabajo.

Firma del Usuario: Alejandra Julieta Al	NOMBRE: Alejandra Alvarez	CEDULA DE CIUDADANIA: 1110464666	TELEFONO: 3214553547

Observaciones del Operador

Hora: 2:35

241

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1598

FECHA: 11/05/2021 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Socha	Villas del Progreso	calle 9 con carrera 2c

OPERARIO: Jesus Cortes
AYUDANTE: David Velanda
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	85				

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas 1 5 minutos

HORA DE INICIO: 10:05 HORA DE TERMINACIÓN: 12:40

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Jesus Espejo
FIRMA Y CEDULA: 1131671 11

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Hoya.
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque H. CC 1075627290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Se hace destaponamiento y succion de red principal y limpieza de sumidero

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1598









DESTAPONAMIENTO Y SUCCION DE RED PRINCIPAL - LIMPIEZA DE SUMIDERO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SPSI-F01	
		Version:	3	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	24823	BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Diagonal 30 Sur Con Cra 13 Se	BARRIO: Villa Flor	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Paola.	NUMERO DE TELEFONO: 3123118849.	FECHA DE VISITA: 11/05/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal De Aguas Residuales taponada y Rebosando.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Jose Perez	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 11/05/2023	Hora entrada: 14:00	Hora de Salida: 17:00	Metros Intervenidos: 120 mts.	Equipo: Camioneta	Auxiliar: Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo y limpieza Manual y Succion (pendiente).

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 1071915610	TELEFONO: 3054160326

Observaciones del Operador: Se realiza Sondeo y limpieza Manual la tuberia esta Colmatada.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1599

FECHA: 11/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Villa flor	09 30 30 [illegible] cra 13 3C46

OPERARIO: JESUS ESPEJO
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: WCU 443

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros MENOS.	120				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas

HORA DE INICIO: 2:00 HORA DE TERMINACIÓN: 5:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: JESUS ESPEJO
FIRMA Y CEDULA: 11376711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Roque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Roque M. CC 1075624290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: se hace sondeo red principal - / succion

REGISTRO FOTOGRAFICO

Orden de servicio 1599





SONDEO Y SUCCION RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO: 25068		BARRIO:		COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
tv 12A con Dg 42	Olivos 3	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Rafael Muñoz	3164739904	12/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCIÓN DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
12/5/2023	08:30 AM	4:20 pm	20 mts	Concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza manual dejando en buen estado la red

Observaciones del Usuario: Estamos pleacuerdo con el trabajo realizado agradecemos de destapar los pozos, la compañia de los señores operarios, Ingeniero Le deseo muy agradecido por su buena Gestion. Dios y Stan Bendiga

Firma del Usuario:	NOMBRE: Rafael A. Muñoz	CEDULA DE CIUDADANIA: 1137218 Fega	TELEFONO: 3164739904

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1511

FECHA: 17-05-2024 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Olivos III	TV 12A # 42

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 7 Hrs 30min.

HORA DE INICIO: 8:30 AM HORA DE TERMINACIÓN: 4:20 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: [signature]

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216 897
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Leonardo Red Sanitaria 210 mts.
30 mts de Almeria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1511





LAVADO RED SANITARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	1	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobacion		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	23915	BARRIO: Danubio	COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Tv 18p # 7a - 15	BARRIO: Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Vidalia Moreno	NUMERO DE TELEFONO: 3208028050	FECHA DE VISITA: 15-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Vidalia Moreno	NUMERO DE TELEFONO: —	CEDULA DE CIUDADANIA: 51907637

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia redes de alcantarillado tapada se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Vidalia Moreno	OTROS: —

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 15-05-2023	Hora entrada: 9:00	Hora de Salida: 2:00	Metros Intervenidos: 80 mts	Equipo: Concretizen	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo Succion y Sondeo de las redes de alcantarillado y caja domiciliaria dejandolas limpias y en perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario: —

Firma del Usuario: Vidalia Moreno	NOMBRE: Vidalia Moreno	CEDULA DE CIUDADANIA: 51907637	TELEFONO 3208028050

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1512

FECHA: 15-05-202 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Sabana	Sabana Redondo	TUBE #7A-15

OPERARIO: Leonardo Montes
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: 15948

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 5 Hrs

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 2:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Montes
FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Reyes
FIRMA Y CEDULA: CC 19 270 418
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: lavada y Succion Red Sanitaria 80mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1512



LAVADO Y SUCCION RED SANITARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:			
ID RADICADO:	25712	BARRIO:	Ciudad latina	COMUNA:	1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cll 35b # 15I-09	BARRIO: Ciudad latina	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Sandra Espejo	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 15-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Susana de Sandoval	NUMERO DE TELEFONO: 3156939737	CEDULA DE CIUDADANIA: 41386785

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia red de alcantarillado tapada
Se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Susana Sandoval	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
15-05-2023	2:30	4:00	30 mts	Comunitaria	Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo de la red de alcantarillado y caja domiciliaria dejandola limpia y en perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario: Susana Sandoval	NOMBRE: Susana de Sandoval	CEDULA DE CIUDADANIA: 41386785	TELEFONO: 3156939737

Observaciones del Operador

CONC... S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1513

253

FECHA: 15/03/20 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Ciudad Latina	Cll 35 Bis #15-09

OPERARIO: Fernando Morato
AYUDANTE: Luis Ramos
EQUIPO: FDQ 471

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hr 30 min.

HORA DE INICIO: 2:30 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 4:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Fernando Morato
FIRMA Y CEDULA: [signature] 1033...

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edic. Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220148
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: Lavada Red Sanitaria 30 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1513





LAVADO RED SANITARIA

OT

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Version:	3	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	25675	BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 11c Con Calle 15 Sur	BARRIO: San Fernando	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alejandro Estrada	NUMERO DE TELEFONO: 3017439459	FECHA DE VISITA: 15-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Amalia Zambrano	NUMERO DE TELEFONO: 3203163834	CEDULA DE CIUDADANIA: 52206386

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal y Caja de Inspección Taponada y Rebosando.

Firma Verificador: Edwin Poque Olea	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Amalia Zambrano	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 15/05/2023	Hora entrada: 13:20	Hora de Salida: 16:00	Metros Intervenidos: 60 mts	Equipo: camioneta	Auxiliar: Edwin Poque

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo, Succion y Destaponamiento.

Observaciones del Usuario:

Un excelente servicio (Calidad)

Firma del Usuario:	NOMBRE: Amalia Zambrano	CEDULA DE CIUDADANIA: 52206386	TELEFONO: 3203165834

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1549

28

FECHA: 15/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Sogamoso	San Fernando	Cra 11 Esq Calle 15 - Int

OPERARIO: Jesus Espejo
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: Wcu493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros MENOR	60				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas y 20 minutos

HORA DE INICIO: 13:20 HORA DE TERMINACIÓN: 16:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 1116711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Pava

FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1053824690

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: Se realiza sondeo de caja

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1549





SONDEO DE CAJA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	74982.	BARRIO:	Santa Ana	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 17A Sur Con Carrera 9C.		BARRIO: Santa Ana.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Adriana Beltran.		NUMERO DE TELEFONO: 3213007988	FECHA DE VISITA: 18/05/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Esperanza		NUMERO DE TELEFONO: 3174941737	CEDULA DE CIUDADANIA: 39663103

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal taponada.

Firma Verificador: Edwin Roque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: EsperanzaAnaya	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 18/05/2023.	Hora entrada: 11:50	Hora de Salida: 12:20.	Metros Intervenidos: 70mts.	Equipo: Concreto	Auxiliar: Edwin Roque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y Destaponamiento.

Observaciones del Usuario:

excelente muy agradecidos

Firma del Usuario: EsperanzaAnaya	NOMBRE: Esperanza	CEDULA DE CIUDADANIA: 39663103	TELEFONO: 3174941737

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1550

259

FECHA: 15/05/2025 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Jooacha	Santa ANA	CALLE 17 MAYOR CR CARRERA 9C

OPERARIO: JESUS ESPEJO

AYUDANTE: David Ricardo

EQUIPO: WCU 993

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros METROS	70-				

TIEMPO EJECUCIÓN: 30 minutos

HORA DE INICIO: 11:50 HORA DE TERMINACIÓN: 12:20

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: JESUS ESPEJO

FIRMA Y CEDULA: 11316711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa

FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075627696

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace destaponamiento de caja domiciliaria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1550









DESTAPONAMIENTO DE CAJA DOMICILIARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO: 24823	BARRIO: Villa Flor		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Diagonal 30 Sur Con Cra. 135	BARRIO: Villa Flo	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 15/05/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Maria	NUMERO DE TELEFONO: 3123026956	CEDULA DE CIUDADANIA: 41744850.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Limpieza - terminacion

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia La Red Flygenda Muy Llena.

Firma Verificador: 15/05/2023	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Maria del C. [illegible]	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 15/05/2023	Hora entrada: 09:30.	Hora de Salida: 11:20.	Metros Intervenidos: 180 mts.	Equipo: Concretera	Auxiliar: Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo y limpieza Manual.

Observaciones del Usuario:

El servicio. fue excelente Gracias

Firma del Usuario:	NOMBRE: Maria [illegible]	CEDULA DE CIUDADANIA: 41744850	TELEFONO: 3173026956

Observaciones del Operador:

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1600. 262

FECHA: 16/ene/26 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	Villa Flor	Cra 30 con calle 4 Sur

OPERARIO: Jesus Cstejo
AYUDANTE: David Velasquez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	180				

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora 50 minutos
HORA DE INICIO: 9:30 HORA DE TERMINACIÓN: 11:20

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Jesus Estejo
FIRMA Y CEDULA: 1131671-11

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Hoza
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque H. CC 1075629270.
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: SE HACE LIMPIEZA MANUAL Y SONDEO

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1600









LIMPIEZA MANUAL Y SONDEO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	WP	BARRIO:	Barrero	COMUNA:	4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	Cll 48 bis con Cr 30	BARRIO:	Barrero	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	Jose Capera	NUMERO DE TELEFONO:	3229078554	FECHA DE VISITA: 16-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	Angie Capera	NUMERO DE TELEFONO:	3138246920	CEDULA DE CIUDADANIA: 1024544783

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:	limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia red de alcantarillado tapada.
Se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador:	Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	Angie Catalina Capera Arcos	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
16-05-2023	8:00	10:30	40mts	camioneta	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realiza sondeo de la red de alcantarillado sin lograr evacuar totalmente ya que el tubo de salida se encuentra por debajo del nivel de agua del caño

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario	Angie Catalina Capera	NOMBRE:	Angie Catalina Capera	CEDULA DE CIUDADANIA:	1024544783	TELEFONO:	3138246920

Observaciones del Operador: no se logra evacuar para tomar medidas del pozo se espera que envien maquinaria para drague el caño

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1514

265

FECHA: 16-05-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Barrero	Cll 48 bis #30 Jul.

OPERARIO: Leonardo Ibiala

AYUDANTE: Luis Romero

EQUIPO: ISO 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs 30 min

HORA DE INICIO: 8:00 = 8:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 a.m.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Ibiala

FIRMA Y CEDULA: 1015495928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edier Reyes

FIRMA Y CEDULA: 79220418

CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: Lavada Red 40 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1514





LAVADO RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP01-F01	
		Versión:	3	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	25382	BARRIO:	San Antonio	COMUNA:	1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 16 J 39 - 69		BARRIO: San Antonio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Luis Ardila		NUMERO DE TELEFONO: 3196944831	FECHA DE VISITA: 16-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Esperanza Martin		NUMERO DE TELEFONO: 3145744567	CEDULA DE CIUDADANIA: 63327809

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia red de alcantarillado tapada se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISTA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 16-05-2023	Hora entrada: 300	Hora de Salida: 500	Metros Intervenidos: 100mts	Equipo: Concretera	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo succion y sondeo de las redes de alcantarillado dejandolas limpias y en perfectas condiciones de uso

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE: Esperanza Martin	CEDULA DE CIUDADANIA: 63327809	TELEFONO: 3145744567

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1516

268

FECHA: 16-05-13 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha San Rafael.	cra 16 J # 29-69

OPERARIO: Leonardo Morales

AYUDANTE: Luis Ramirez

EQUIPO: FSO 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs.

HORA DE INICIO: 3:00 HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 pm.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: 1015941392 R.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edier Rojas

FIRMA Y CEDULA: 79720118

CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: Lavada Red Sanitaria 100 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1516





LAVADO RED SANITARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SPDI-F01	
		Versión:	3	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	11

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	Correo 25907	BARRIO:	Paseo Real
COMUNA:	2		

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	Calle 12 S # 15-66 / de la Cra 15 a 16	BARRIO:	Paseo Real
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	Jomer andres trujillo	NUMERO DE TELEFONO:	3166355077
FECHA DE VISITA:	16/05/2023		
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	Octavio Peña.	NUMERO DE TELEFONO:	3133166892
CEDULA DE CIUDADANIA:	4197591		

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal De Aguas Residuales. taponada y colapsada.

Firma Verificador:	Edwin Duque Mesa.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:		OTROS:	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
16/05/2023.	1100	1:30	90 mts	Concretera	Edwin Duque.

Actividad realizada:

Se realizo Sobrante.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:		NOMBRE:	Octavio Peña	CEDULA DE CIUDADANIA:	4197591	TELEFONO:	3133166892

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1515

271

FECHA: 16-03-23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Sondeo	Sondeo Plaza Real	Q1 22 Sur # 16

OPERARIO: Leonardo Morales

AYUDANTE: Luis Romero

EQUIPO: TSO 485

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hr 30 min

HORA DE INICIO: 11:00 HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: [signature]

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edier Rojas

FIRMA Y CEDULA: 94220448

CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: Sondeo Real Sanitario 90 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1515





SONDEO RED SANITARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP01-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	3183	BARRIO:	Vereda San Jorge	COMUNA:	corr 1.

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Vereda San Jorge	BARRIO: Vereda San Jorge	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Ingrid Velasquez Guarin	NUMERO DE TELEFONO: 3508178230	FECHA DE VISITA: 17-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Aidu Rivera.	NUMERO DE TELEFONO: 3213013544	CEDULA DE CIUDADANIA: 21 153446

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

se evidencia que los pozos septicos y trampa de grasas estan llenos se requiere. servicio de Vactor para desocuparlos

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
17-05-2023	900	400	0	Concretizo	Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo succion y lavado de pozos septicos y de trampa de grasas dejandolos desocupados y limpios para su funcionamiento

Observaciones del Usuario:

Agradezco la colaboracion

Firma del Usuario:	NOMBRE: Aida Yomara Rivera	CEDULA DE CIUDADANIA: 21153446	TELEFONO: 3213013544

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AM S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1517

274

FECHA: 17-05-2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Lerida San Jorge	Verda San Jorge

OPERARIO: Leonardo Novoa
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 7 Hrs.

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 4:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Novoa
FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: Succion Pozo: Sertivo y Transporte De Grasa

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1517





SUCCION POZO SEPTICOS Y TRAMPAS DE GRASA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO: 25820		BARRIO:	COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 14b A-15 Con Cr 181 - Calle 140	Prado vegas	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Jairo Casas	3112435413	17/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

redes colapsadas

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
17/5/2023	09:05 AM	5:10 Pm	250 mts	Concretra	Alejand

Actividad realizada:

Se sondeo, sucaano y se hizo limpieza manual de redes

Observaciones del Usuario: Excelente Trabajo de esta cuadrilla Felicitaciones por parte de la Comunidad Mil Gracias

Firma del Usuario:	NOMBRE: Jairo Casas	CEDULA DE CIUDADANIA: 19139775	TELEFONO: 3112435413

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1623

247

FECHA: 11/05/23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Rabo Jcgas	calle 19 bA 15 con carrera 18I

OPERARIO: JESUS CEREJO
AYUDANTE: DAVID VELANDIA
EQUIPO: WCU493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros MOVOS	250				

TIEMPO EJECUCIÓN: 8 horas / 5 minutos

HORA DE INICIO: 9:05 A.M HORA DE TERMINACIÓN: 5:10 P.M

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: JESUS CEREJO

FIRMA Y CEDULA: 1136771

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S


FIRMA Y CEDULA: 79 216 892


CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Se sondeo de H.20 limpieza de pozos y succión

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1623









SONDEO, LIMPIEZA DE REDES Y SUCCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	GPRO-F91	
		Version:	7	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	correo	BARRIO:	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 48 con Cr 9	BARRIO: leon XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 18/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Victor Gama	NUMERO DE TELEFONO: 3016403395	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza red y sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

pozo colapsado y sumideros con sedimentación

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Inspector	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18/5/2023	09:00 AM	12:00 pm	60 mts	Concretrax	Alejandra S

Actividad realizada:

Se sondea, succiona y se hizo limpieza de pozo y sumidero

Observaciones del Usuario: Se le agradece a la gicalcilia la atención Prestada a la obra calle 48 del contra 345 de 2021

Firma del Usuario:	NOMBRE: Victor Gama	CEDULA DE CIUDADANIA: 1016040025	TELEFONO: 3012403395

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1624

FECHA: 18/05/2024 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	León XIII	calle 48 con cr 9

OPERARIO: Jesus Espejo
AYUDANTE: David Yolanda
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Micros	60				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas

HORA DE INICIO: 9:00 HORA DE TERMINACIÓN: 12:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 1136711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216 897

CARGO: Auxiliar vector

OBSERVACIONES: se realiza destaponamiento red Aguas

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1624









DESTAPONAMIENTO RED PRINCIPAL

282

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:			
ID RADICADO:		BARRIO:	Villa Julia	COMUNA:	6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 13 A # 14-35 Este	BARRIO: Villa Julia		
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia	NUMERO DE TELEFONO: 315 05 6872	FECHA DE VISITA: 18/05/2023	
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Nubia	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 28741577	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Subación

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Cajas Comunales Rebosando Se requiere Servicio de Succion

Firma Verificador: Edwin Duque Rosero	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18/05/2023	08:30	15:00		Concretera	Edwin D.

Actividad realizada:

Se realizo Subación entre 16-17 Viajes.

Observaciones del Usuario:

Muchas gracias excelente el servicio

Firma del Usuario: Nubia Alzate	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 28741567	TELEFONO: 3150556872

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1518

283

FECHA: 18-03-2013 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Villa Jolia	Cll 13A # 8-35 Este

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Jose Romero
EQUIPO: FS09181

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 6 Hrs 30 min.

HORA DE INICIO: 8:30 HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 P.M.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: [signature] 1075292928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Pique Hera
FIRMA Y CEDULA: Edwin Pique H. CC 1075292928
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Socoa Kal Sanitario

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1518









SUCCION RED SANITARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F31	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	25163 - 25164	BARRIO:	Altos de la Florida	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 6d # 15-74 este	Altos de la florida	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alvaro Ortiz	NUMERO DE TELEFONO: 3153649789	FECHA DE VISITA: 19-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Alvaro Ortiz	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 93357486

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia Redes de alcantarillado Taponadas y rebosando se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 19-05-2023	Hora entrada: 9:00	Hora de Salida: 12:30	Metros intervenidos: 90 mts	Equipo: Concretera	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo succion, sondeo y limpieza manual de las redes de alcantarillado dejandolas limpias y en perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario: a TODOS muy agradecido con todas las personas que fisicamente hicieron este proceso Hoy Gracias

Firma del Usuario: Alvaro Ortiz	NOMBRE: Alvaro Ortiz R.	CEDULA DE CIUDADANIA: 93357486	TELEFONO: 3153649789

Observaciones del Operador

Se recomienda tapar los huecos ya que se vuelve a llenar de tierra y se vuelve a taponar

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1519

286

FECHA: 19-05-2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. La Fabrica.	Cll 6a # 15-79 Ok

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 30 min

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 MD

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: CC 1143929

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: CC 79270448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: Lavado Red Sanitario 90 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1519





LAVADO RED SANITARIA

288

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		12	01	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	26828	BARRIO:	Compartir	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 6c # 13-05	BARRIO: Compartir - Villa Flor	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alicia Gomez	NUMERO DE TELEFONO: 3124568288	FECHA DE VISITA: 19-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Alicia Gomez	NUMERO DE TELEFONO: 3124568288	CEDULA DE CIUDADANIA: 35374567

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia redes de alantarillado y cajas domiciliarias tapadas y rebosando se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Alicia Gomez	OTROS: —

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 19-05-2023	Hora entrada: 1:30	Hora de Salida: 5:00	Metros Intervenidos: 80mts	Equipo:	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo Sondeo de la red de alantarillado dejandola limpia y en perfectas condiciones de uso al igual que la caja domiciliaria

Observaciones del Usuario: —

Firma del Usuario: Alicia Gomez	NOMBRE: Alicia Gomez	CEDULA DE CIUDADANIA: 35374567	TELEFONO: 3124568288

Observaciones del Operador: —

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1520 289

FECHA: 8/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha - Villa Flor.	Al Bajo # 6C-32.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 30 min.


HORA DE INICIO: 1:30 PM HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1013447128.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 7122648
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: Lavado Red Sanitaria 80 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1520





LAVADO RED SANITARIA

OK

291

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	01	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	26303	BARRIO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: calle 22 Cr 9		BARRIO: San miguel	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alvaro moreno		NUMERO DE TELEFONO: 3132741915	FECHA DE VISITA: 19/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Alvaro Moreno	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19/5/2023	10:30 AM	4:20 pm	180 mts	Concretico	AlejandroS

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza manual dejando en buen estado la red

Observaciones del Usuario:

muchas Gracias Por contar con todo su grupo de trabajo

Firma del Usuario:	NOMBRE: Alvaro	CEDULA DE CIUDADANIA: 79695636	TELEFONO:

Observaciones del Operador

las dos ordenes de servicio son validas, los tachones se traspasaron de otra hoja

Fecha 18/05/2023
Se daño la manguera 19/05/2023
Se completo intervencion

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1627

FECHA: 19/05/2021 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	San Miguel	calle 13 carrera 7

OPERARIO: Jesus espejo
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: WCU 493.

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Mayos	180				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 10:30 HORA DE TERMINACIÓN: 4:20

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: JESUS ESPEJO
FIRMA Y CEDULA: 1151611

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandra S
FIRMA Y CEDULA: 79 316 842
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: se hace destaponamiento y limpieza manual mayo 1 hora de direcho de maquina


REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1627





DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1625





SONDEO RED PRINCIPAL

OK

296

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carr 15 14-44 Este	BARRIO: San Humberto	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alcalde Yorman T	NUMERO DE TELEFONO: 3168025404	FECHA DE VISITA: 20-05-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Red Principal colapsada.

Firma Verificador: Julio Forero	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 20/May/2023	Hora entrada: 13:30	Hora de Salida: 15:00	Metros Intervenidos: 40	Equipo: Alquilado	Auxiliar: Julian Forero

Actividad realizada:

Se Realizo Sondeo destapamiento de Red dejando en buen estado

Observaciones del Usuario: Agradecer el Servicio Prestado.

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 20940881	TELEFONO: 3168024404

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1630 297

FECHA: 20/5/23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	San Alberto	Calle 13 # 11 44 Este

OPERARIO: JESUS ESPEJO
AYUDANTE: David VELANDIA
EQUIPO: WJ CU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	40				

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora 30 minutos


HORA DE INICIO: 1:30 HORA DE TERMINACIÓN: 3:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: JESUS ESPEJO
FIRMA Y CEDULA: 11376911

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Jeiver Alexander Forero David
FIRMA Y CEDULA: Jeiver Forero 1070688100
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: Se hace sondeo

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1630



SONDEO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO: 27361

COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Call 15 H 9-37 Sur

BARRIO: Santa Ana

PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:

NUMERO DE TELEFONO:

FECHA DE VISITA :

PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Ruben Dario

NUMERO DE TELEFONO:

CEDULA DE CIUDADANIA: 16136262

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite

TIPO DE MANTENIMIENTO: EMERGENCIA

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: Red principal Colapsada

Firma Verificador: Julian Forero

FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: RUBEN D LOPEZ S.

OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20/may/2023	10:50	13:00		Alquilado	Julian Forero

Actividad realizada:

Se Realizo Soldeo de taponamiento de Red dejando su buen funcionamiento

Observaciones del Usuario: Servicio muchas gracias Excelente

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
RUBEN D. LOPEZ S.	Ruben Dario	16,136.262	3118911649

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1629 30D

FECHA: _____ No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha		

OPERARIO: JESUS ESPEJO
AYUDANTE: DAVID VELANDIA
EQUIPO: WCU493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas 50 minutos
HORA DE INICIO: 10:50 HORA DE TERMINACIÓN: 1:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: JESUS ESPEJO
FIRMA Y CEDULA: 1136711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: John Fredy Cano Ruiz
FIRMA Y CEDULA: John Fredy 79776700
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1629









DESTAPONAMIENTO DE CAJA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobacion		
		DD	MM	AA
		13	07	18

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carr 18 R 18 A - 35	BARRIO: Villa Icir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Jovani Martinez	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 79909723

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Red Principal aguas negras Colapsada

Firma Verificador: Julian Forero	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 10/May/2023	Hora entrada: 8:30	Hora de Salida: 10:30	Metros Intervenidos: 100	Equipo: Alcalde	Auxiliar: Julian Forero

Actividad realizada:

Se Realiza Sondeo de Red Seccion

Observaciones del Usuario:

Agradecidos por la atencion

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 79909723	TELEFONO:

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1628

303

FECHA: 20/05/20 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de soacha	Villa 102	Carrera 45 K 18A 22 S

OPERARIO: Jesus espejo
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: Wcu493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Aforos	100				

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas

HORA DE INICIO: 8:30 HORA DE TERMINACIÓN: 10:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus espejo

FIRMA Y CEDULA: 1136471

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Hna Angelica Torres Duran

FIRMA Y CEDULA: Angelica Torres

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace sondeo

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1628





SONDEO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SPID-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 48 Cr 9 y 9	Jean XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
ING Idalca Otalora		24/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:	limpieza sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

sumideros tapados

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/5/2023	1:15 pm	4:35 pm	50 mts	Camioneta	Alejandra S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono sumidero

Se hogiadas el cerbicio pactado

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Victor Correa	1016040055	3012413398

Observaciones del Operador

Se presenta obstruccion aparentemente por tuberia averiada

CONCRETIZAAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1523

FECHA: 24-07-23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Cerca XIII	

OPERARIO: _____

AYUDANTE: _____

EQUIPO: _____

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 20min.

HORA DE INICIO: 1:15 PM HORA DE TERMINACIÓN: 4:35 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Ortiz

FIRMA Y CEDULA: 1015443578

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S.

FIRMA Y CEDULA: 79 216897

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Sondeo Sumidero Soacha.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1523





SONDEO Y SUCCION DE SUMIDERO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	WP	BARRIO:		COMUNA: 7

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO: Parque soacha centro	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: GINeth obando	NUMERO DE TELEFONO: 3219015011	FECHA DE VISITA: 24/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza Sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sumideros con sedimentación

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/5/2023	9:50 AM	10:40 AM	20 mts	Concretion	Alejandra S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Rocio Sandoval Alcalde	CEDULA DE CIUDADANIA: 39665909	TELEFONO: 3219015611

Observaciones del Operador

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1522





LAVADO Y SUCCION DE SUMIDERO

31

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP93-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobacion		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO: villa luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubio chivata	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 24/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador: Maria Chivata	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/5/2023	11:05 AM	12:30 pm	N/A	Conechiza	Alejandro S.

Actividad realizada:

se succiona caja

Observaciones del Usuario:

Pendiente queda pevar a destapar otras cajas

Firma del Usuario: Maria Chivata	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 51 710265	TELEFONO: 3043276401

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1521

3/2

FECHA: 24-05-2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Villa Luz.	

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FJ0981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hr 25 min.

HORA DE INICIO: 11:05 HORA DE TERMINACIÓN: 12:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: 1065143472

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S

FIRMA Y CEDULA: 79 216892

CARGO: Auxiliar Vector

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1521









SUCCION SUMIDERO

Correo OK

RV: SOLICITUD VACTOR

Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>

Lun 29/05/2023 8:58

Para: Andrea Janneth Ramos Casallas <andrea.ramos@alcaldiasoacha.gov.co>

CC: John Mario Vargas Ruiz <john.vargas@alcaldiasoacha.gov.co>

Buen día, por favor atender y responder al peticionario con copia a este despacho dentro de términos de ley.

De: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de mayo de 2023 8:41
Para: Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>
Cc: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD VACTOR

BUEN DIA,

DE ACUERDO AL CONTRATO 1760 -23 REMITO PARA INTERVENCIÓN, CON VEHÍCULO DE SUCCIÓN - PRESIÓN (VACTOR), PARA INCLUIR EN PROGRAMACIÓN.

Atentamente,

Cindy Carolina López Rosas

Profesional de Apoyo DSP-SI-Alcaldía

De: Gloria Patricia Huertas Barrero <gloria.huertas@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: viernes, 26 de mayo de 2023 5:47
Para: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Cc: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: SOLICITUD VACTOR

(Sin asunto)

María Nubia Chivata Barbosa <chivatabarbosamarianubia@gmail.com>
Para: Servicios Publicos

No cuenta con el correo electrónico de chivatabarbosamarianubia@gmail.com Por qué esto es importante

Buen dia! De manera urgente solicitamos el vactor para la dirección: calle 178 sur 15c-55 para concluir el servicio.
Faltando intervenir una caja que no estaba destapada y ya está destapada y lista para la intervencion.
Agradecemos su colaboracion.

María Nubia Chivata
Tel: 3043276401
[illegible]

Responder Reenviar

OFICIO SI 1117 Nubia Chivata

Buen dia

Remito para su tramite y gestion

La Alcaldia Municipal de Soacha está comprometida con el Tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales, este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada de nuestra entidad que interesa solamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Si usted es el destinatario, le solicitamos tener en cuenta los parámetros de confidencialidad e integridad de la información contenida en el mensaje. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados y contenidos en la Politica de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Alcaldia Municipal en el marco de la ley 1581 de 2012. ¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente! Directiva Presidencial No 04 de abril 03 de 2012 "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Version:	1	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

3 L

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	Correo 26 MAYO	BARRIO:	Villa luz.	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 15 C Calle 17 B Sur		BARRIO: Villa luz.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia Chivata.	NUMERO DE TELEFONO: 3043276401	FECHA DE VISITA: 29/05/2023	
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Cajas Comunales taponadas y Rebosando Se requiere Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 29/05/2023	Hora entrada: 09:00	Hora de Salida: 17:00	Metros Intervenidos: 250 mts.	Equipo: Concretizar	Auxiliar: Edwin Duque.

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo y Limpieza Manual. Destaponamiento.

Observaciones del Usuario:

Excelente Muy agradecido

Firma del Usuario: Maria N. Ch.	NOMBRE: Maria Chivata	CEDULA DE CIUDADANIA: 51710265	TELEFONO: 3043276401

Observaciones del Operador

Carrera 15 C Bis 17 B-295.
Carrera 15 D 17 B-495.
Calle 17 B Sur 15 C-72.
Calle 17 B Sur Carrera 15 D.

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1631

316

FECHA: 29/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Villa Liz	cr 15 6 calle 7A 6 sur

OPERARIO: Jesus Espejo
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Mixto	250				

TIEMPO EJECUCIÓN: 8 Horas

HORA DE INICIO: 9:00 A.M HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 P.M

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 11516711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa

FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629790

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace sondeo de cajas

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1631









SONDEO DE CAJAS

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1631









SONDEO DE CAJAS

tramite 34
FO 30285

OK

319

Al responder cite Radicado 20231120021532 2 Id: 27654
Folios: 2 Fecha: 23/05/2023 13:40:39
Anexos: 4 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: JAC VILLA LUZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

23 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS - FWD: VACTOR 22 MAYO

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

JAC VILLA LUZ jac.barrio.villaluz0923@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Paula Gonzalez**<jeango79@hotmail.com>
Date: dom., 21 may. 2023, 1:22 p. m.
Subject: Vactor 22 mayo
To: jac.barrio.villaluz0923@gmail.com <jac.barrio.villaluz0923@gmail.com>

Obtener Outlook para Android

OK

370

JUNTA DE ACCION COMUNAL

VILLA LUZ

SOACHA - CUNDINAMARCA

personeria juridica No. 1740 del 14 de Nov. de 2008
Expedida por la Alcaldia Municipal de Soacha

SOACHA CUNDINAMARCA 22 DE MAYO DE 2023

Señores:

Servicios públicos

Ingeniero:

Camilo Torres

Referencia:

Solicitud vactor

De manera muy respetuosa la junta de acción comunal del barrio villa luz, comuna (1), solicita a ustedes el préstamo del vactor de manera URGENTE para evacuar las cajas que se encuentran colapsadas en las siguientes direcciones ya que hay varios problemas de inundación y contaminación.

Calle 17B sur con calle 15 c

Toda la cuadra

Sin otro en particular agradezco la atención prestada y su colaboración.

OFICIO 1118
Jhon Enciso

JHON JAIRO ENCISO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03–F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobacion		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	27654	BARRIO:	Villa Luz.	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carre 15 D 16-90.	Concasa.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Jhon Enciso.	3224633501	30/05/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Jhon Enciso.	3224633581	80118495

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Sumideros taponados y Colmatados. Se requiere limpieza.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
30/05/2023	08:30	16:00	120 mts	Concreto	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza. limpieza y Sondeo Se Encuentra la red de Aguas Lluvias Colmatada.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Jhon Enciso	CEDULA DE CIUDADANIA: 80118495	TELEFONO: 3224633501

Observaciones del Operador:

- 1 Hora arreglo de Manguera.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1632

322

FECHA: 30/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Vista Hermosa - Casa	Calle 15 # 18 90

OPERARIO: Jesus Espejo
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: NCU 495

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros: Manejo	150				

TIEMPO EJECUCIÓN: 6 horas 30 minutos mas 1 hora de M.

HORA DE INICIO: 8:30 HORA DE TERMINACIÓN: 4:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Jesus Espejo
FIRMA Y CEDULA: 11376771

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque Mesa CC 1073624790
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace sondeo - limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1632









SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1632









SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL

324

325 OK

Soacha, 30 De Mayo Del 2023

* ID 29297

Señores:
Secretaria De Infraestructura
Ing. Jhon Mario

La junta de acción comunal del barrio villa julia de la comuna seis del municipio de soacha, le infirmamamos que el alcantarillado de villa julia esta totalmente colapsado se nos esta devolviendo las aguas negras estamosen emergencia sanitaria.
Quisiera saber cuando empiezan las obras de alcantarillado de la calle 13 para poder solucionar el problema de dicho barrio.

SI 1119
Nubia Alzate

Lo agradezco de antemano su atención prestada.

30/5/23, 8:14 ama.controldoc/ControlDocClient_Folders/

Al responder cite radicado: 20231100022902 Id: 29297
Folios: 3 Fecha: 2023-05-30 08:14:00 Anexos: 0
Remitente : BARRIO VILLA JULIA
Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha, para utilizar los medios electrón
comunicación de conformidad de lo prevista en los artículos 53, 56 y 5
1437 del 2011 SI__ NO__ Firma _____

J.A.C. VILLA JULIA

NUBIA ALZATE
PRESIDENTE DE LA JAC
C.C 28.741.567
CEL. 3115056872
DIR: CALLE 13ª N° 14-35 ESTE
Email. Nubiaalzate2036@hotmail.com

ID 29295

326 OK

Soacha, 30 De Mayo Del 2023

Señores:
Secretaria De Servicios Públicos
Ing. Camilo Torres

Comuna 6

La junta de acción comunal del barrio villa julia de la comuna seis del municipio de soacha, solicita muy amablemente el vactor para supcionar las cajas ya que están llenas nuevamento ya que esto es una emergencia sanitaria.

Le agradezco de antemano su atención prestada.


30/5/23, 8:11 ams.controldoc/ControlDoc/Client_Folders/...

Al responder cite radicado: 20231120022882 Id: 29295
Folios: 3 Fecha: 2023-05-30 08:11:48 Anexos: 0
Remitente : BARRIO VILLA JULIA
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha, para utilizar los medios electrónicos de comunicación de conformidad de lo previsto en los artículos 53, 56 y 57 de la Ley 1437 del 2011. SI__ NO__ Firma_____


J.A.C. VILLA JULIA
Nubia Alzate
PRESIDENTA

OFICIO SI 1119
NubiaAlzate

NUBIA ALZATE
PRESIDENTE DE LA JAC
C.C 28.741.567
CEL. 3115056872
DIR: CALLE 13ª Nº 14-35 ESTE
Email. Nubiaalzate2036@hotmail.com







NUBIA ALZATE
PRESIDENTE DE LA JAC
C.C 28.741.567
CEL. 3115056872
DIR: CALLE 13ª N° 14-35 ESTE
Email. Nubiaalzate2036@hotmail.com





NUBIA ALZATE
PRESIDENTE DE LA JAC
C.C 28.741.567
CEL. 3115056872
DIR: CALLE 13ª N° 14-35 ESTE
Email. Nublaalzate2036@hotmail.com

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	29897	BARRIO:	Villa Julia	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 131 # 14-35 este		BARRIO: villa julia
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia Alzate	NUMERO DE TELEFONO: 3115656872	FECHA DE VISITA: 31/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Succion pozos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
31/5/2023	08:30 AM	11:30 AM	N/A	Concreto	Alejandro S

Actividad realizada:

Se succionaron pozos

Observaciones del Usuario:

Muchas gracias por su excelente trabajo.

Firma del Usuario:	NOMBRE: Nubia Alzate	CEDULA DE CIUDADANIA: 28'174'567	TELEFONO: 3115056872

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1633 329

FECHA: 31/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Villa Julia	CRA 7B A 11 73 - 0370

OPERARIO: Jesus Espejo
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: Wcu 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros MANO					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas 50 minutos M.

HORA DE INICIO: 8:30 HORA DE TERMINACIÓN: 11:20

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 11316711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S

FIRMA Y CEDULA: 79216897

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Se realiza succión

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1633





SUCCION

or
331

Al responder cite Radicado 20231120021292 2 Id: 27355
Folios: 2 Fecha: 19/05/2023 12:59:54
Anexos: 0
Remitente: GIOVANY MORENO
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

19 de Mayo de 2023

Oficio SI 1120
Giovanni moreno

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTÁCTENOS VACTOR

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envio de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escribanos a sau@car.gov.co o comuniquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

GIOVANY MORENO secretariojalcorregimiento1@gmail.com

Buenas tardes

La presente es para solicitar el vactor para destapar un tubería de alcantarillado sobre la vía perimetral en la entrada a la vereda panamá

Agradezco mucho su colaboración

Att

Edil Giovany Moreno
3144100519

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SPOI-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		03	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	27355	BARRIO:	VEREDA PANAMA
COMUNA:	6		

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Vereda Panama	Vereda Panama	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Giovani Moreno	3144100319	31/5/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Guillermo Rodriguez	3156794127	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Guillermo Rodriguez	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
31/5/2023	11.40 AM	1.50 PM	20 mts	Concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Guillermo Rodriguez	19431086	3156794127

Observaciones del Operador

se requiere encontrar la siguiente caja

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1634

333

FECHA: 31/05/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	vereda Panamá	Vereda Panamá

OPERARIO: Jesus Cepeda
AYUDANTE: David Alejandro
EQUIPO: VCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros MEVO:					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas 10 minutos

HORA DE INICIO: 11:40 HORA DE TERMINACIÓN: 1:50

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Jesus Cepeda
FIRMA Y CEDULA: 1136711

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 716 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: se hace sondeo

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1634



SONDEO

OK..

ID 28302
25/05/23

JUNTA DE ACCIO COMUNAL BARRIÓ LA FLORIDA
MUNICIPIO DE SOACHA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT 832[illegible]

OK

334

25/5/23, 13:33 orfa.controldoc/ControlDoc/Client_Folders/

Soacha mayo 24 del 2023

SEÑORES:
Alcaldía Municipal de Soacha
Secretaria de Infraestructura
ING. **CAMILO TORRES HERNANDEZ**
Director de Servicios Públicos

Al responder cite radicado: 20231170020217 Id: 28302
Folios: 1 Fecha: 2023-05-25 13:33:41 Anexos. 0
Remitente : JAC BARRIO LA FLORIDA
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha, para utilizar los medios electrónicos de comunicación de conformidad de lo previsto en los artículos 53, 56 y 57 de la Ley 1437 del 2011. SI__ NO__ Firma_____

ASUNTO: **SOLICITUD DE VEHICULO DE SUCCION-PRESION VACTOR: Para realizar el destape de red de alcantarillado.**

Cordial Saludo.

Por medio de la presente en calidad de presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio la Florida comuna 6 de Soacha solicito.

1. Atender la emergencia por taponamiento del alcantarillado de aguas residuales sobre la calle 7C N 9-49 Este, afectando vía pública y vehicular.
2. Se hace el llamado formal de urgencia realizar limpieza - intervención necesaria a la red de alcantarillado de aguas residuales residencial que afecta vía pública.
3. Se realizo acción manual y no se logró destapar la cual se están saliendo por la caja residencial y saliendo a la calle produciendo en contaminación, en salud a los habitantes del área con roedores, Moscos, condiciones desagradables.
4. Como se evidencia estamos en emergencia ya que los residuos no circulan y se rebosan las cajas del predio. alojando el contenido con afectaciones.




SI 1121
Fenivar Lozada

5. Como es conocimiento del ente de la secretaria de servicios públicos de la Administración Municipal la EAAB en este periodo no ha prestado los servicios sin la intermediación de esta secretaria. Motivo por el cual solicitamos su colaboración para este llamado en el menor tiempo en prevención de mayores accidentes.

Cordialmente:

FENIVAR LOZADA CUBILLOS
Presidenta J.A.C La Florida

SOACHA
Salón Comunal Calle 7D N° 8-13 Este TEL 6017071045/3214935882
Correo: junta.floridasoacha@gmail.com

3214935882

Perdi x Resolver

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SPDI-F01	
		Versión:	7	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		12	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	28302	BARRIO:	LA FLORIDA	COMUNA:	6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:		BARRIO:	
Calle 7c #		la florida	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Fenivar cubillos		3214935886	31/8/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Sonia Osorio			

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

caja domiciliaria colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Sonia Osono Coro	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
31/8/2023	2:15 PM	4:30 PM	10 mts	Concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y succiono caja domiciliaria

Observaciones del Usuario: Agradezco por el servicio Prestado.

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Sonia Osor	Sonia Osorio	39.672.222	

Observaciones del Operador

Se evidencia tuberia aberiada

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1635

337

FECHA: 31/05/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	la Florida	calle 17 CR 9 49 Este

OPERARIO: Jesus Espejo
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: Vcu 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros MENOS					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2. hora 15 minutos

HORA DE INICIO: 2:15 HORA DE TERMINACIÓN: 4:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Jesus Espejo

FIRMA Y CEDULA: 1137677

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 179 216 893

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: se realiza sondeo + succion


REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1635





SONDEO Y SUCCION DE CAJA

3115056872 02/JUNIO/2023




nubiaalzate2036@hotmail.

SI 1154


Nubia Alzate Villa Julia...
hace 3 minutos


Nubia Alzate Villa Julia...
hace 3 minutos


8:58
Nubia Alzate Villa Julia...
Hoy
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Nubia Alzate Villa Julia Soacha usa una duración predeterminada para los mensajes temporales en chats nuevos. Los mensajes nuevos desaparecerán de este chat después de 7 días de haber sido enviados, a menos que se use la opción para conservarlos. Toca para establecer la duración predeterminada que desees.
3 mensajes no leídos
Buenos días ingeniera el barrio villajulia estamos en emergencia sanitaria el Vactor nos soluciona la problema toca por uno o dos días y vuelven y se llena por qué es que el alcantarillado está totalmente colapsado porque no tiene a dónde salir por favor necesito una solución definitiva el ingeniero Jhon Mario había dicho que eso era una contratación con la obra de la perimetral .el martes que hable con el ingeniero ya me digo que estaban buscando recursos extras para hacer la obra pero que iva a enviar la topografa y hoy es viernes y no ha venido nadie y es una emergencia sanitaria 8:22 a. m.
La dirección es carrera 15aEste con calle 13 a barrio villajulia comuna 6 8:23 a. m.
Muchas gracias 8:23 a. m.
Mensaje

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F31	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	01	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	Whatsapp	BARRIO:	VILLA JULIA	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 15A ESTE CON CL 13		BARRIO: VILLA JULIA	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: NUBIA ALZATE		NUMERO DE TELEFONO: 3115056872	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02-06-2023	12-45	2:00 PM		Cosmetica	Soa Heredoo.

Actividad realizada:

El vactor vino a succionar las cajas y mitigar el problema pero la solución es de alcantarillado. como es sabido esta colapsado totalmente. espero solución pronto.

Observaciones del Usuario:

Muchas gracias excelente colaboración

Firma del Usuario:	NOMBRE: Nubia Alzate.	CEDULA DE CIUDADANIA: 28174156 7	TELEFONO: 311 505872

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1651 342

FECHA: 02/06/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Vi lla Julia	cr 15 A este con cll 13

OPERARIO: Manuel Varela
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: [illegible] 93

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora 15 minutos

HORA DE INICIO: 12:45 P.M HORA DE TERMINACIÓN: 2:00 P.M.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Manuel Varela

FIRMA Y CEDULA: 1012316568

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Ivan Faras Mendoza L

FIRMA Y CEDULA: 9441515

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se realiza sucio

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1651





SUCCION

OK 344

* ID 28876
29/05/2023

BARRIÓ SAN ANTONIO 2
COMUNAL

SI
1153

1/05/2023

Señores
Dirección de servicios publicos
Ing. Camilo torres

Yo Luis Fernando Ardila con cc número 79204693 de Soacha en calidad de presidente de la junta de acción comunal del barrio san Antonio II le solicito muy cordialmente nos facilite el Bator ya que nos encontramos en una emergencia sanitaria en cerrera 16 i calle 39 sur

Junta Comunal
San Antonio II
Luis Ardila
PRESIDENTE

LUIS FERNANDO ARDILA
Presidente del barrio san Antonio 2

Cualquier informacion
projunta2@gmail.com cel. 3196944831

345

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	28876	BARRIO: SAN ANTONIO	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
CR 16 T CON CALLE 39 SUR	SAN ANTONIO	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
LUIS FERNANDO AROCA	3196944831	
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02-06-2023	2:20 PM	4:40 Pm		CONCRETERA	Jhon Mendoza.

Actividad realizada:

Se Realizo Luz de la programado En Kr 16 T con 39 Sur-

Observaciones del Usuario: Por favor urgente ayuda prioritaria para la casa q se le encuentra en emergencia sanitaria ya q la manguera del baño tiene un manguera muy vieja, nos estamos quedando

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
		79200693	3196944831

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1652

346

FECHA: 8/06/2015 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Zipaquira	San Antonia 2	cr 19 T Cl 34 Sur

OPERARIO: Manuel Vanegas
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: Vactor 93

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Menos					

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 2:20 P.M HORA DE TERMINACIÓN: 4:40 P.M

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Manuel Vanegas
FIRMA Y CEDULA: 1072366568

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Hoy Mongeza L.
FIRMA Y CEDULA: 9446215
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace de la Pongnieto de vez falta uno por cinta manguera

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1652









DESTAPONAMIENTO DE RED

firma en soporte de visita. hora entrada — hora salida ok
desplazamiento no cuenta. 348

Camila → Karolina

mapa nota

SI 1152

Al responder cite Radicado 20231120021804 2 Id: 28016
Folios: 2 Fecha: 24/05/2023 13:56:09
Anexos: 0
Remitente: Alvaro ortiz rojas
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

24 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS - RE: FWD: INGENIERO LE SOLICITO ME ENVÍE EL VACTOR ALTOS DE LA FLORIDA 1 SECTOR DOS POSOS DE ACUEDUCTO TOTALMENTE TAPONADOS CARRERA 15 ENTRE CALLE 6 A Y CALLE 6 C TAMBIE LA PAJARITA PARA ERRGLAR EL PASO DEL CARROTSNTANQUE Y SACAR UNA CANTIDAD DE TIERRA ...

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Linea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

Alvaro ortiz rojas jac-florida@hotmail.com

No suele recibir correos electrónicos de jac-florida@hotmail.com. Por qué esto es importante

ING con la lluvia se volvieron a tapar los pisos y le solicito el vibro para apretar la tierra de la enterrada de los tubos

El 11 may 2023 12:47, Alvaro ortiz rojas <jac-florida@hotmail.com> escribió:

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Alvaro ortiz rojas <jac-florida@hotmail.com>
Fecha: 11 may 2023 12:42
Asunto: Ingeniero le solicito me envíe el vactor Altos de la Florida 1 Sector dos posos de acueducto totalmente taponados carrera 15 entre calle 6 A y calle 6 C tambie la pajarita para errglar el paso del carrotsntanque y sacar una cantidad de tierra de uno de los pisos del alcantarillado que estos haciendo con material entregados por la alcaldia gracias
Para: Contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
Cc:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	28016	BARRIO:	ALTOS DE LA FLORIDA	COMUNA:	6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
CR 15 ENTRE CL 16 A Y 16 C	ALTOS DE LA FLORIDA	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
ALVARO ORTIZ ROJAS		
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de Intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02-JUNIO-2023	500 PM	700 PM		CONCRETERA	Jhon Mendoza

Actividad realizada: Destapados 4 pozos y quedan pendiente 2 pozos por falta de pozos del vactor se solicita nos colaboren el dia Jueves. para Terminar de destapar los pozos, muchas Gracias.
Y les agradece la Colaboracion Rapida

Observaciones del Usuario:
Muy bien el trabajo para hacerlos jovenes del pozo

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Alvaro Ortiz R.	93357486	3153649189

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1653

350

FECHA: 2/06/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de socaña	Altos de la florida	CR 15 ENVE CLL 7C A 16 C

OPERARIO: Manuel varela
AYUDANTE: Pedro velandia
EQUIPO: WAFER 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros metro					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas

HORA DE INICIO: 5:00 HORA DE TERMINACIÓN: 7:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Manuel varela

FIRMA Y CEDULA: 1072366568

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Ivan Mendoza

FIRMA Y CEDULA: 94485215

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace desplazamiento de ved

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1653









DESTAPONAMIENTO DE RED

SI 1151 OK ✓
352

Al responder cite Radicado 20231120022831 2 Id: 29339
Folios: 2 Fecha: 30/05/2023 9:37:01
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: JAC VILLA LUZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

30 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS. FWD: DOCUMENTO DE ??

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

JAC VILLA LUZ jac.barrio.villaluz0923@gmail.com

No suele recibir correos electrónicos de jac.barrio.villaluz0923@gmail.com. Por qué esto es importante

---------- Forwarded message ---------
De: **Paula Gonzalez** <jeango79@hotmail.com>
Date: lun., 29 may. 2023, 7:27 p. m.
Subject: Documento de □
To: jac.barrio.villaluz0923@gmail.com <jac.barrio.villaluz0923@gmail.com>

vactor (4) (1).docx

Obtener Outlook para Android

JUNTA DE ACCION COMUNAL

VILLA LUZ

SOACHA - CUNDINAMARCA

personeria juridica No. 1740 del 14 de Nov. de 2008
Expedida por la Alcaldia Municipal de Soacha

SOACHA CUNDINAMARCA 29 DE MAYO DE 2023

Señores:

Servicios públicos

Ingeniero:

Alejandro Yate

Comuno 1

Referencia:

Solicitud vactor

De manera muy respetuosa la junta de acción comunal del barrio villa luz, comuna (1), solicita a ustedes el préstamo del vactor de manera URGENTE para evacuar las cajas que se encuentran colapsadas en las siguientes direcciones ya que hay varios problemas de inundación y contaminación.

Carrera 14 b con calle 18 sur ✓

Toda la cuadra ✓

Sin otro en particular agradezco la atención prestada y su colaboración.

JHON JAIRO ENCISO
PRESIDENTE

354

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP33–F31	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	29339	BARRIO:	VILLA LUZ	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: CRA 1A B CON CALLE 18SUR		BARRIO: VILLA LUZ	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Jhon Enciso		NUMERO DE TELEFONO: 3224633501	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Descongestion de Tubería.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
03-06-2023	8:45	3:00	200. MTS		

Actividad realizada:

Finalmente se descongestiono la tuberia sacando el bolillo de la emergencia en la cual se encontraba

Observaciones del Usuario: agradecemos la atencion brindada por los operadores- seguimos en espera de la tuberia para el barrio

Firma del Usuario:	NOMBRE: JHON ENCISO	CEDULA DE CIUDADANIA: 80158495	TELEFONO: 3224633501

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1654

355

FECHA: 03/06/2025 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	Villa 102	Cr 14 B con calle 18 sur

OPERARIO: Manuel Varela
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: Vivo 1497

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Manos	200	3:00			

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 8:45 HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Manuel Varela

FIRMA Y CEDULA: 1012316568

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edisson Benavides urrego

FIRMA Y CEDULA: 79213023

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se hace desabombamiento red principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1654










DESTAPONAMIENTO DE RED PRINCIPAL

392

OK

357

SI
1155











Whatsapp 311 502 7967

TV 18h entre calle 6 y 10

Tv 18i entre calle 6 y 10

Barrio el Rosal
(Danubio)

OK

358

Al responder cite Radicado 20231120022150Z Id: 28489
Folios: 2 Fecha: 26/05/2023 8:17:11
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

26 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS. COMPARTO 'CARTA APOYO VACTOR FEBRERO 28' CONTIGO

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ pinturaluisferpinilla@hotmail.com

No suele recibir correos electrónicos de pinturaluisferpinilla@hotmail.com. Por qué esto es importante

Una aplicación para todas tus necesidades de Word, Excel, PowerPoint y PDF. Obtén la aplicación de Office: https://aka.ms/officeandroidsharcinstall

Obtener Outlook para Android

OK
359

Al responder cite Radicado 20231120022158 2 Id: 28502
Folios: 2 Fecha: 26/05/2023 8:38:14
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMATICOS
Remitente: LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

26 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS. COMPARTO 'VACTOR MAYO 25 2023' CONTIGO

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ pinturaluisferpinilla@hotmail.com

No suele recibir correos electrónicos de pinturahuisferpinilla@hotmail.com. Por qué esto es importante

Una aplicación para todas tus necesidades de Word, Excel, PowerPoint y PDF. Obtén la aplicación de Office: https://aka.ms/officeandroidshareinstall

Obtener Outlook para Android

28502

OK
360

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO EL ROSAL
SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 830090142-0 D.V.3

PERSONERIA JURIDICA No 00052 Diciembre 13 de 1998

Soacha Cundinamarca mayo 25 de 2023

Señores:
SERVICIOS PÚBLICOS
INGENIERO, CAMILO TORRES
Ciudad

Asunto: Solicitud servicio Vactor

Reciban un cordial saludo de la J.A.C Barrio El Rosal comuna dos, Soacha Cundinamarca, por medio de la presente solicitamos a ustedes nos colaboren y apoyen con el servicio de vactor en la transversal 18 i desde la calle 6 a la calle 10 ya que las aguas negras se están rebosando , afectando nuestra comunidad

De antemano agradecemos la atención y colaboración,

Cordialmente,

Sahira Martinez S.

LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ
Presidente JAC el Rosal
juntacomunalrosal@gmail.com
Transversal 18i # 6-21
311-502-7967

SAHIRA MARTINEZSANCHEZ
Secretaria JAC el rosal
juntacomunalrosal@gmail.com
Tranversal18H # 7-63
311-878-57-46

Se adjunta copia de respuesta Secretaria General

TRABAJANDO UNIDOS POR LA COMUNIDAD

361

Al responder cite Radicado 20231120022670 2 Id: 29152
Folios: 2 Fecha: 29/05/2023 15:45:23
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

29 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS. COMPARTO 'CARTA APOYO VACTOR MAYO 29' CONTIGO

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escribanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Linea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ pinturaluisferpinilla@hotmail.com

No suele recibir correos electrónicos de pinturaluisferpinilla@hotmail.com. Por qué esto es importante

Una aplicación para todas tus necesidades de Word, Excel, PowerPoint y PDF. Obtén la aplicación de Office: https://aka.ms/officeandroidshareinstall

Obtener Outlook para Android

362

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO EL ROSAL
SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 830090142-0 D.V.3

PERSONERIA JURIDICA No 00052 Diciembre 13 de 1998

Soacha Cundinamarca mayo 29 de 2023

Señores:
SERVICIOS PÚBLICOS
INGENIERO, CAMILO TORRES
Ciudad

Asunto: Solicitud servicio Vactor

Reciban un cordial saludo de la J.A.C Barrio El Rosal comuna dos, Soacha Cundinamarca, por medio de la presente solicitamos a ustedes nos colaboren y apoyen con el servicio de vactor en la transversal 18 h desde la calle 6 a la calle 10 ya que las aguas negras se están rebosando , afectando nuestra comunidad

De antemano agradecemos la atención y colaboración,

Cordialmente,

Sahira Martinez S.

LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ
Presidente JAC el Rosal
juntacomunalrosal@gmail.com
Transversal 18i # 6-21
311-502-7967

SAHIRA MARTINEZSANCHEZ
Secretaria JAC el rosal
juntacomunalrosal@gmail.com
Tranversal18H # 7-63
311-878-57-46

Se adjunta copia de respuesta Secretaria General

TRABAJANDO UNIDOS POR LA COMUNIDAD

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	WHATSAPP - 28489 28502 - 29162	BARRIO:	EL ROSAL	COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Trans Versal 18 I - 6 - 35		BARRIO: el Rosal
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

DESTAPONAMIENTO DE CAÑERIA

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Luis Gerardo Sanchez	OTROS: 3114103228 CC 79210.653

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
05-06-2023	12:45AM	4:30PM	120	Bactor	Diego Apolo P.U.J V.

Actividad realizada: destaponando cañeria Barrio el Rosal

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE: Luis Gerardo Sanchez	CEDULA DE CIUDADANIA: cc 79.210.653	TELEFONO: 3114103228

Observaciones del Operador

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1636









DESTAPONAMIENTO DE RED PRINCIPAL

ID 29700

OK

366

30 DE MAYO DEL 2023

SERVICIOS PUBLICOS DE SOACHA:

SI 1156

Comuna 3

A QUIEN INTERESE

Yo FERMINA GOMEZ GUZMAN identificada con C.C 28.898.794, me permito solicitar, el servicio **VACTOR** para la dirección trasversal 14B #38C-32 por motivo que cada vez que llueve se me devuelven las aguas negras al interior de mi vivienda saliendo por los sifones y produciendo la respectiva inundación: agradezco la atención prestada a mi solicitud.

Barrio Leon 13 Tercer sector

ATT:

Fermina Gómez G 28898794

FERMINA GOMEZ GUZMAN

C.C.28.898.794

CEL:310.386.45.71

3103364338

Al responder cite radicado: 20231129073110Z Id: 29700
Folios: 1 Fecha: 2023-05-31 10:08:28 Anexos: 0
Remitente : FERMINA GOMEZ GUZMAN
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha, para utilizar los medios de
contingencia de conformidad de lo previsto en los artículos 59, 56
1437 de 2011. SI__ NO__ Firma:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD: 13	MM: 07
		AA: 16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	29700	BARRIO:	LEONTRECE III SECTOR	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Transversal 14B # 38C-32	BARRIO: Leon trece tercer Septor (3)	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Fermina Gomez Gozman	NUMERO DE TELEFONO: 3173364338	FECHA DE VISITA: 06 Junio 2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Fermina Gomez Gozman	NUMERO DE TELEFONO: 3173364338	CEDULA DE CIUDADANIA: 28898794

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Destapanamiento de Tuberia

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
05 Junio 2023	11:40 am	1:50 pm	50 mts	Concretiza	William Pedroza

Actividad realizada:

Destapanamiento y lavado de Red.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Fermina Gómez G	Fermina Gomez G	28898794	3103364338

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.245.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1113 348

FECHA: 06-06-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Nestlé de Suecia	Bogotá Barrio los tres	Tv 74ª # 38-34

OPERARIO: Manuel Varela

AYUDANTE: Luis

EQUIPO: 200-667

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	50 mts				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 11:40 AM HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Manuel Varela

FIRMA Y CEDULA: Manuel V 1012366768

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: _____

FIRMA Y CEDULA: _____


CARGO: _____


OBSERVACIONES: se realiza fuera de [illegible] de Bogotá

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1113









LAVADO DE RED Y DESTAPONAMIENTO DE CAJA DOMICILIARIA

370 OK

SI 1150

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LOS OCALES

Personería Jurídica 2268 de junio del 1991 Expedida por Mingobierno

Departamento de Cundinamarca- municipio de Soacha

Comuno13

Soacha 30 de Mayo 2023

Señores

Secretaria de servicios públicos

Me dirijo a ustedes muy amablemente para pedirles el favor de que me colaboren con el VACTOR para poder destapar el alcantarillado que tenemos taponado, para destapar toda la diagonal 41 con la transversal 14c hasta la transversal 15.

Les agradezco su colaboración nuestra solicitud lo más pronto.

Cordialmente

Jose Esidonio Aguilar

Presidente J.A.C bario los ocales

Tel. 34108164521

Correo josenata2016l@gmail.com

Al responder cite radicado: 20231200231252 Id: 29715
Folios: 1 Fecha: 2023-05-31 10:32:12 Anexos: 0
Remitente : J.A.C. LOS OCALES
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha, para utilizar los medios electrónicos de conformidad de lo previsto en los artículos 53, 56 y 57 de 2011. SI__ NO__ Firma_____

Alcaldía
3er Piso
Infraestructura.
Dra Andrea Ramos
ó
"Alonso"

OK
371

SI
1157

Al responder cite Radicado 20231120022784 2 Id: 29291
Folios: 2 Fecha: 30/05/2023 8:04:26
Anexos: 0
Remitente: YOHANA GOMEZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

30 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS. INUNDACIÓN BARRIO LOS OCALES

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

YOHANA GOMEZ yohana.patricia.gomez@gmail.com

No suele recibir correos electrónicos de yohana.patricia.gomez@gmail.com. Por qué esto es importante

Buenas tardes

Solicito el envío de cuadrillas para la revisión de las alcantarillas que están tapadas ya que se están inundadas las calles y se está metiendo el agua a las casas.

Esto está ocurriendo en la cuadra, barrio y barrios vecinos, ya ha sido notificado a la alcaldía y llevamos casi un año con este problema; ya se me han dañado varios electrodomésticos y las paredes.

Cuando fui a la alcaldía me dijeron que al parecer el taponamiento es en Ciudad Verde, pero necesitamos una solución pronta ya que se nos están dañando muchas cosas.

Mis datos son:

Nombre: Maria Elisa Duarte

CC 41785505

Dirección: Transversal 14c #41 11 barrio los ocales de soacha ✓ Comuna 3

Tel: 3115009959

Quedo atenta y muchas gracias por la pronta gestión.

--

YOHANA PATRICIA GOMEZ DUARTE ✓

Celular: 3115394802

372

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	29715 y 29291	BARRIO:	OCALES	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: casa TV 15 DG 41 Con TV 14C # 41-11		BARRIO: OCALES	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Jose Estanislao Agudelo		NUMERO DE TELEFONO: 3173186421	FECHA DE VISITA: 26 Junio 2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Roger Macias		NUMERO DE TELEFONO: 3125946808	CEDULA DE CIUDADANIA: 91424 736

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Destaponamiento de la Red

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
26 Junio 2023	2:00 Pm	4:30	33 mts	Concretiza	Luis Flores manuel

Actividad realizada:

Destaponamiento de la Red

Observaciones del Usuario:
La persona firmante: (es representante del salon Comunal. (Comite de Salud)

Firma del Usuario: Roger Macias	NOMBRE: Roger Macias	CEDULA DE CIUDADANIA: 91424.736 Bca	TELEFONO: 3125946808

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1114 373

FECHA: 26-06-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Tocha	Bogotá Barrio escales	TV 7 #41-77

OPERARIO: Manuel Varela

AYUDANTE: Luis

EQUIPO: DDU-662

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	150 kgs				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Manuel Varela

FIRMA Y CEDULA: Manuel V 1072665569

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: _____

FIRMA Y CEDULA: _____

CARGO: _____

OBSERVACIONES: se realiza adecuación de la red de agua potable

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1114









DESTAPONAMIENTO DE RED DE AGUAS RESIDUALES

3-24

OK

375

Al responder cite Radicado 20231100225342 Id: 28973
Folios: 3 Fecha: 29/05/2023 11:21:44
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: Luis Francisco Alvarado Gomez
Destinatario: DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y VALORACION MUNICIPAL

SI
1161

29 de Mayo de 2023

PARA: HUMBERTO ALEJANDRO YATE LOZADA

ASUNTO: CONTACENOS. RE: 31032022-130793 SERVICIOS PUBLICOS.PDF

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

Luis Francisco Alvarado Gomez lfrancisco70@gmail.com

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de lfrancisco70@gmail.com.
Por qué esto es importante

Buenas tardes solicito a ustedes el servicio del camión vactor ya que se presentan problemas de alcantarillado y las aguas lluvias ya que se están rebosando en las casas manifestándose malos olores. La dirección es Calle 18 #13G-04 sur Barrio Soacha compartir, cerca al supermercado SURTIMAX en compartir

Adjunto carta solicitando el servicio.

Cordialmente,

LUIS ALVARADO

celular 3103436824

El jue, 31 mar 2022 a las 15:17, Atención al Ciudadano (<contactenos@alcaldiasoacha.gov.co>) escribió:

> Reciba un cordial saludo de la Alcaldía de Soacha:
>
> A continuación, nos permitimos ***reenviar*** la comunicación radicada *en el correo institucional contáctenos*, para su conocimiento y fines pertinentes, **a la dependencia encargada, la cual debe dar respuesta al peticionario con copia a este correo, con el número que aparece seguido del asunto.**
>
> Sin otro particular,
>
> **Atentamente,**

Contáctenos
Atención al Ciudadano
Alcaldía Municipal de Soacha

PBX: +57 (1) 7305500

contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

Por favor tenga en cuenta el correo al que se redirecciona la presente comunicación, es

376

Dirección Calle 13 N° 7-30

Código Postal 250051- Soacha -
Cundinamarca, Colombia

www.alcaldiasoacha.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Luis Francisco Alvarado Gomez**<lfrancisco70@gmail.com>
Date: jue, 31 mar 2022 a las 13:57
Subject: Re: servicios publicos.pdf
To: contactenos@alcaldiasoacha.gov.co <contactenos@alcaldiasoacha.gov.co>

Buenas tardes solicito a ustedes el servicio del vactor ya que se presentan problemas de alcantarillado y las aguas lluvias ya que se están rebosando en las casas manifestándose malos olores. La dirección es CARRERA 13 G # 19-32 sur Barrio Soacha compartir Manzana 4, cerca al polideportivo del barrio compartir más exactamente al lado de la Pista de patinaje.

Adjunto carta solicitando el servicio.

Agradezco su gestión

cordial saludo,

LUIS FRANCISCO ALVARADO

C.C. 79.537.744

Celular 3103436824

El mié, 28 abr 2021 a las 11:02, Luis Francisco Alvarado Gomez (<lfrancisco70@gmail.com>) escribió:

Buenos dias segun conversacion teléfonica adjunto carta solicitud de camion Vactor para destapar alcantarillado en compartir soacha carrera 13 G # 19-32 sur.

Agradezco su colaboracion

Anexo factura acueducto.

Cordial saludo

LUIS FRANCISCO ALVARADO

Celular 3103436824

377

Soacha, mayo 26 de 2023

Señores

Alcaldía Municipal de Soacha

Servicios Públicos

E. S. M.

Estimados señores

Por medio de la presente solicito a ustedes la colaboración del servicio del camión Vactor ya que el alcantarillado este presentado taponamiento en el sector residencial ubicado en la dirección calle 18 # 13 G-04 sur en Soacha compartir cerca al supermercado SURTIMAX de compartir.


Agradecemos su valiosa colaboración.

Cordial saludo,

Luis Francisco Alvarado

c.c. 79537744

celular: 3103436824





Whatsapp

Luis Alvarado 3103136824

mas de cinco dias de problematica - envio de vactor.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	GPSD-F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:	whatsapp -		FECHA INICIAL:		
ID RADICADO:	whatsapp - 28473	BARRIO:	Compartir	COMUNA:	1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: carrera 14 · 18-sur y calle 18 sur 308	BARRIO: Barrio compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 06.06.2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: LUIS A. PREVILO F	NUMERO DE TELEFONO: 3219357852	CEDULA DE CIUDADANIA: 1130564949 Bogotá

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Destaponamiento de Red Principal

Firma Verificador: Jocalito Agudelo Ruiz	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 06-06-2023	Hora entrada: 9:00 AM	Hora de Salida: 12-45PM	Metros Intervenidos: 140 Metros	Equipo: Concretera	Auxiliar: OSWALDO

Actividad realizada:

Destaponamiento Red Principal.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario: LUIS A. PREVILO F	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 1130564949 Bogotá	TELEFONO: 3219357852.

Observaciones del Operador

S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1655

380

FECHA: 6/06/2019 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	coorPartir	carrc 18 10-73 E-04

OPERARIO: Diego ayola
AYUDANTE: David vicaudio
EQUIPO: Wsu 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros metros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas y 45 minutos

HORA DE INICIO: 9:00 A.M HORA DE TERMINACIÓN: 12:45

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Diego ayola

FIRMA Y CEDULA: 1024502419

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Jose Alirio Aguilera

FIRMA Y CEDULA: cc. 17641450

CARGO: supervisor

OBSERVACIONES: se hace instalacion de red provisional

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1655





DESTAPONAMIENTO DE RED PRINCIPAL

OK
382

SI
1162

Al responder cite Radicado 20231120022798Z Id: 29305
Folios: 2 Fecha: 30/05/2023 8:23:37
Anexos: 0
Remitente: Colegio Miguel de Cervantes Valero Romero
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

30 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS. SERVICIO DE VACTOR URGENTE

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

Colegio Miguel de Cervantes Valero Romero colegio.miguelcervantes@gmail.com ✓

Nelly Sandoval
3103058791

No suele recibir correos electrónicos de colegio.miguelcervantes@gmail.com. Por qué esto es importante

29 Mayo 2023

Cordial Saludo

Solicitamos de manera urgente servicio de vactor para la calle 18 sur 13b 06 ya que esta es una Institución Educativa y se están devolviendo las aguas de las alcantarillas, perjudicando a la comuna 1 del barrio compartir del municipio.

Igualmente que sea lo más pronto posible la solución a esta problemática del barrio a la entrada principal

Atentamente,

Vecinos de la localidad

Colegio Miguel de Cervantes

OK

383

Al responder cite Radicado 20231120022426 2 Id: 28850
Folios: 2 Fecha: 29/05/2023 7:44:50
Anexos: 0
Remitente: Colegio Miguel de Cervantes Valero Romero
Destinatario: DIRECCION DE EQUIPAMIENTO Y VALORACION MUNICIPAL

29 de Mayo de 2023

PARA: HUMBERTO ALEJANDRO YATE LOZADA

ASUNTO: CONTACTENOS. SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE VACTOR

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

Colegio Miguel de Cervantes Valero Romero colegio.miguelcervantes@gmail.com

No suele recibir correos electrónicos de colegio.miguelcervantes@gmail.com. Por qué esto es importante

26 de mayo

Cordial saludo.

Solicitamos de manera urgente el servicio de vactor a la calle 18 sur No 13b 06 de la comuna 1 del barrio Santa Ana Compartir, para destapar la alcantarilla principal, ya que se están devolviendo las aguas negras debido al taponamiento de las cajas de la avenida principal del barrio y esto afecta todos los negocios, incluyendo colegios.

Esperamos se preste este servicio a la mayor brevedad posible ya que está afectando a la comunidad de la comuna 1.

Atentamente,

Vecinos de la localidad

Colegio Miguel de Cervantes

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03--F01
		Version:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD: 13	MM: 07	AA: 16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	29305 – 28850	BARRIO:	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SANTA ANA
COMUNA:	1		

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 136 + 18 sur 06	Santa Ana COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Sonia Valero	NUMERO DE TELEFONO: 3103058791	FECHA DE VISITA: Junio 6 | 2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Nelly J Sandoval	NUMERO DE TELEFONO: 3103058791	CEDULA DE CIUDADANIA: 51813101

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destapar Cañeria.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Destaponamiento de cañeria

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Jose Alirio Aguirre		

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
06-06-2023	12:52pm	2:00PM	40 Metros		Diego D

Actividad realizada:

Destaponamiento de cañeria

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Nelly J Sandoval	Nelly J Sandoval	51813101	3103058791.

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1656

385

FECHA: _____ No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
06/06/22		

OPERARIO: _____
AYUDANTE: _____
EQUIPO: Alcaldía de colegio mayor cauca 18 no 1 soacha

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia	David velandia				
Pozos de Inspección	493				
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 1:40 MENOS HORA DE TERMINACIÓN: _____

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: 1 hora + 8 minutos

FIRMA Y CEDULA: 12:52 2:00 P.M

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: DIEGO OLAYA

FIRMA Y CEDULA: 1024502419

CARGO: _____

OBSERVACIONES: SUPERVISOR

FIRMA CC-1764170

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1656





DESTAPONAMIENTO DE CAJA

387

RV: solicitud urgente vactor

Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>
Lun 05/06/2023 11:34
Para:Andrea Janneth Ramos Casallas <andrea.ramos@alcaldiasoacha.gov.co>
CC:John Mario Vargas Ruiz <john.vargas@alcaldiasoacha.gov.co>

SI 1159

1 archivos adjuntos (157 KB)
img20230601_20365492.pdf;

Buen dia, por favor atender según corresponda con copia a este despacho.

De: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: lunes, 5 de junio de 2023 11:29
Para: Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>
Cc: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: RV: solicitud urgente vactor

Buen dia,

DE ACUERDO AL CONTRATO 1760 -23 REMITO PARA INTERVENCIÓN, CON VEHÍCULO DE SUCCIÓN - PRESIÓN (VACTOR), PARA INCLUIR EN PROGRAMACIÓN.

Cindy Carolina López Rosas
Profesional de Apoyo DSP-SI-Alcaldía

De: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: viernes, 2 de junio de 2023 6:12
Para: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: RV: solicitud urgente vactor

Para su tramite y gestión

De: juan adolfo cruz velasquez <jac.santaanaelvivero@hotmail.com>
Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 20:45
Para: Atención al Ciudadano <contactenos@alcaldiasoacha.gov.co>; Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: solicitud urgente vactor

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de jac.santaanaelvivero@hotmail.com. Por qué esto es importante

Libre de virus www.avast.com

Junta de Acción Comunal Barrio Santa Ana
Sector " El Vivero "
Personeria Juridica S0009611/ 1 de Febrero de 1999
NIT: 901.142.426-1

388

SOACHA 01 /06 / 2023

SEÑOR(ES):
CAMILO TORRES
SERVICIOS PUBLICOS
Atm:

ESTIMADO Sr (S) esta con el fin de solicitarle la colaboración y nos sea tenidos en cuenta a la JUNTA DE ACCION COMUNAL "EL VIVERO "COMUNA 1.
CON EL PRESTAMO DEL VACTOR CON CARÁCTER URGENTE en la:

CALLE 18 Nº 13 G 04 SUR ESQUINA,
En las dos esquinas hay un asadero de pollos, y Surtimax como punto de referencia.

AGRADECIENDO su colaboración y atención prestada. Ya que se necesita URGENTE.
El barrio necesita que nuestros abuelos y NIÑOS PUEDAN TRANSITAR SIN INUNDACIONES NI MALOS OLORES.

No siendo más, quedando altamente agradecido NOS DESPEDIMOS

JUAN ADOLFO CRUZ V.
PRESIDENTE J.A.C. EL VIVERO
C.C 79.359.172 de Vta.
Cel.: 312 4714568

BLANCA LILIA VALENCIA
SECRETARIA J.A.C EL VIVERO
C.C 52.235.329 de Vta.
Cel.: 321 4604003

Calle 16 B Nº 12 G - 10 sur / Soacha Santa Ana Sector "El VIVERO"
Direccion de Correspondencia: Carrera 13 Nº 17 A 14 sur
Cel: 312 4714568 / 3042620288 /6019652406
E - mail: jac.santaanaelvivero@hotmail.com

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	Correo 01-06	BARRIO:	SANTA ANA " VIVERO "	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 18 # 13 6,04		BARRIO:
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Juan adolfo Cruz	NUMERO DE TELEFONO: 312 471 0568	FECHA DE VISITA: 06-06-2023.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Destaponamiento de Red

Firma Verificador: Jose Nilo Aguilera	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Oseo David

ATENCIÓN DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 06-06-2023	Hora entrada: 2:30	Hora de Salida: 3:30	Metros Intervenidos: 45	Equipo: Cuerda 7/8	Auxiliar: Diego 20966 David

Actividad realizada:

Destaponamiento de Red

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Juan adolfo cruz	CEDULA DE CIUDADANIA: 79 359 172	TELEFONO: 312 471 0568

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1657

390

FECHA: 06/06/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Sogamoso	Santa Ana sector vivero	calle 18 No 15 b-04

OPERARIO: Diego Ojeda
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Macho	45				

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora

HORA DE INICIO: 2:30 HORA DE TERMINACIÓN: 3:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Diego Ojeda

FIRMA Y CEDULA: 1074502419

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Jose Alejandro Ramirez

FIRMA Y CEDULA: CC 1744144130

CARGO: supervisor

OBSERVACIONES: se hace desatapamiento de 1 de 6 veces

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1657









DESTAPONAMIENTO DE RED

OK

ID 28451

2 punto 392

SI 1160

CENAPROV
CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA
Ciudad latina CENTRO Nº 4

60 Años
2021

Soacha 25 de mayo de 2023

26/5/23, 7:10 ams.controldoc/ControlDocClient_Folders/...

Al responder cite radicado: 20231200221152 Id 28451
Folios: 1 Fecha: 2023-05-26 07:10:01 Anexos. 0
Remitente : CENAPROV
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha para utilizar los medios electrón comunicación de conformidad de lo previsto en los artículos 53, 56 y 57 1437 del 2011. SI__ NO__ Firma_____

Señor
Alcalde Municipal
Infraestructura Municipal.

Referencia: Derecho de petición teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015.

Reciba un cordial saludo de parte de la CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA Centro # 4 de Soacha, y nuestro deseo de éxito en sus labores diarias.

Por medio de la presente queremos solicitar una revisión de un sumidero que está ubicado en la carrera 15f con 32 del barrio Ciudad Latina (Soacha) ya que se encuentra tapado y ahora que nos encontramos en invierno se ha convertido en un problema ya que se inunda y es una vía principal en la cual se han presentado varios accidentes.

Solicitamos se evalué el daño y a quien corresponda nos pueda colaborar subsanando el problema.

De antemano agradecemos su valiosa colaboración.

Cordialmente,

EDNA SISLEY MURCIA GARCIA
PRESIDENTA

LUZ MARINA PEDRAZA PATARROYO
SECRETARIA

393

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:		
ID RADICADO:	28451	BARRIO:	Ciudad latina	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:		BARRIO:	
	Carrera 15 F # 3242		Ciudad Latina (Soacha)
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
	Luz Marina Pedraza P	3102786861	06-06-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sonde de Tubería de aguas lluvias
No se pudo Realizar el destaponamiento por motivo que la tubería está estrapada por lo que no pasó la sonda.
Se efectúa una excavadora para destapar por el tubo desde el Sumidero al pozo

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Juan Alirio Aguirre		

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
06-06-2023	4:00	4:45 P.M	15		

Actividad realizada:

Sonde de Tubería de Aguas Lluvias

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Luz Marina Pedraza P	20940256	3102786861

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AM S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1658

394

FECHA: 06/06/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Cuidad Latina	Cr 15 F con 32

OPERARIO: Diego Ojeda
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros: Mixtos	15				


TIEMPO EJECUCIÓN: 45 minutos

HORA DE INICIO: 4:00 HORA DE TERMINACIÓN: 4:45

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Diego Ojeda
FIRMA Y CEDULA: 1024509419

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Jose Alirio Aguirre Ruiz
FIRMA Y CEDULA: CC 17641430
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Sum. nuevo.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1658



SUMIDERO

396

SI
1163

Al contestar cite Radicado R-2023-23608 Id: 30372 Folios: 1 Fecha: 02-junio-2023 01:12:27 Anexos: 1 Remitente: NIDIA PILAR OMBITA RODRIGUEZ Destinatario: PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES

PQRS

3133580370
Barno Rosal

2 de Junio de 2023

PARA: PQRSD WEB.

DE: NIDIA PILAR OMBITA RODRIGUEZ

ASUNTO:

SERVICIO DE BACTOR

Cordialmente,

NIDIA PILAR OMBITA RODRIGUEZ
39675359

No de Contacto:

Dirección de Contacto: TRANVS 18 I#6-12

Correo Electrónico: nata.angel.0911@gmail.com

397

SI 1164

Al contestar cite Radicado R-2023-23829 Id: 30394 Folios: 1 Fecha: 02-junio-2023 02:04:07 Anexos: 1 Remitente: REINALDO DE JESUS OMBITA RODRIGUEZ Destinatario: PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES

PQRS

2 de Junio de 2023

PARA: PQRSD WEB.

DE: REINALDO DE JESUS OMBITA RODRIGUEZ

ASUNTO:

SERVICIO DE VACTOR

Cordialmente,

REINALDO DE JESUS OMBITA RODRIGUEZ
19131707

No de Contacto:

Dirección de Contacto: TRAVS 18 I 6-03

Correo Electrónico: gutid9548@gmail.com

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	30372 - 30394	BARRIO:	EL ROSAL
COMUNA:	2		

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Transversal 18 IX 63B	el Rosal	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Daniela Ozuela	3142691585	07-06-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
N. Dia Pilar ONGTA		cc 37731707.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

LAVADO Y DESTAPONAMIENTO DE DOS TRAMOS

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
07-06-2023	9:00AM	10:00AM	300 Metro	Camioneta	Alvaro Alfonso

Actividad realizada: sondeo de Tuberia de aguas Negra

LAVADO Y DESTAPONAMIENTO DE DOS TRAMOS

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Daniela Ozuela	19.171.203	3142691585

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1115 399

FECHA: 7-06-23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Sorchia	SORCHIA EL ROSAL	TV 181 NO. 6-03 3142691585

OPERARIO: MANUEL VARELA
AYUDANTE: BAIRON HENDET
EQUIPO: DPU 667

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	300 MTS				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 AM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: MANUEL VARELA
FIRMA Y CEDULA: MANUEL VARELA 1017366558

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: JOSE ALCAZAR
FIRMA Y CEDULA: 1073174430
CARGO: SUPERVISOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA EL LAVADO Y DESTAPONAMIENTO DE DOS TRAMOS

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1115





LAVADO Y DESTAPONAMIENTO

401 OK

SI 1165

Al responder cite Radicado 20231120022414 2 Id: 28838
Folios: 2 Fecha: 29/05/2023 7:16:18
Anexos: 12 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: Diana Ruiz
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

29 de Mayo de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS. SOLICITUD VACTOR

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envio de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

Diana Ruiz ruizdiana32@gmail.com

No suele recibir correos electrónicos de ruizdiana32@gmail.com. Por qué esto es importante

cordial saludo

solicito de manera muy respetuosa nos apoyen en el barrio el Danubio ya que de nuevo se nos está presentando una emergencia sanitaria por el taponamiento de las alcantarillas, nuestras calle se encuentran completamente inundadas.

de antemano agradecemos su apoyo y pronta respuesta.

SECRETARIA JAC DANUBIO.

DIANA RUIZ GALVIS

CONTACTO; 3124892308

EMAIL: ruizdiana32@gmail.com

403

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL DANUBIO

PERSONERIA JURIDICA
No. 003385 NOVIEMBRE 7 DE 1978

JACBD

NIT. 830.090.140 D.V.:9

RADICACION No. _____

SEC019

Soacha 26 de mayo de 2023

SEÑORES
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Municipio De Soacha

REF. SOLICITUD SERVICIO DE VACTOR

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar de carácter URGENTE nos colaboren con el servicio de VACTOR para la carrera 18 M, 18 L ,18 O el Barrio Danubio Soacha; esto debido a que por las lluvias de esta semana el alcantarillado está colapsado y el agua se está devolviendo por las alcantarillas.

Agradezco su colaboración.
Cordialmente

Comuna 2

DIANA RUIZ
CC 53.894.400
SECRETARIA
JUNTA DE ACCION COMUNAL NIT 830.090.140-9

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL DANUBIO

PERSONERIA JURIDICA
No. 003385 NOVIEMBRE 7 DE 1978

JACBD

NIT. 830.090.140 D.V.:9

RADICACION No. _____

Calle 7 N° 18K-33 Barrio El Danubio - Soacha Cundinamarca
jacdanubiosoacha@gmail.com









	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	28838	BARRIO:	DANUBIO	COMUNA:	2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: carrera 18M calle 10		BARRIO: DANUBIO	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 07-06-2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Robinson Rodas		NUMERO DE TELEFONO: 310 816 2563	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

SONDEO Y DESTAPONAMIENTO

Firma Verificador: Jose Alirio Aguirre Ruiz	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Robinson Rodas	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 07-06-2023	Hora entrada: 11:00AM	Hora de Salida: 1:00PM	Metros Intervenidos: 100 Mts	Equipo: Camioneta	Auxiliar: Alirio Aguirre

Actividad realizada:

SONDEO Y DESTAPONAMIENTO

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Robinson Rodas	CEDULA DE CIUDADANIA: 80366740 Soacha	TELEFONO: 310 816 2563

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1116 406

FECHA: 7-06-23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
ALCALDIA DE SOACHA	SOACHA DANUVIO	CRR 18H - 18L 312 4891308

OPERARIO: MANUEL VARELA
AYUDANTE: DAMIAN FLENDET
EQUIPO: DUV 667

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	100 MTS				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 11:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: MANUEL VARELA
FIRMA Y CEDULA: MANU VARELA 1012366568

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: JESSA ALEJANDRA
FIRMA Y CEDULA: 1.020.174.470
CARGO: SUPERVISOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA SONDEO Y DESTAPONAMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1116



SE REALIZA SONDEO Y DESTAPONAMIENTO

Al responder cite Radicado 20231120023522 2 Id: 30283
Folios: 2 Fecha: 02/06/2023 10:44:36
Anexos: 0
Remitente: barrio tabacal
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

2 de Junio de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS - SOLICITUD DE VACTOR

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envío de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escríbanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

barrio tabacal barriotabacal@gmail.com

No suele recibir correos electrónicos de barriotabacal@gmail.com. Por qué esto es importante

Soacha, 02 de junio de 2023

Señores

Dirección de Servicios Públicos

Asunto:SolicituddeVactor

Cordial Saludo

Por medio de la presente la J.A.CELTABACAL le solicita de manera atenta envió del Vactor a nuestro barrio para los puntos CRA 18G entre calles 10 y 11ª, debido que la tubería de aguas negras se encuentra colapsada

generando un problema de salubridad para nuestros habitantes, agradezco su pronta respuesta.

Atentamente

ALFREDO DÍAZ

Pte. J.A.C TABACAL (Soacha)

C.C 1.024.468.260Bta

314 486 6200

12:18 p. m.

412

Perfecto gracias 12:19 p. m.

Reenviado

Solicitud de vactor Agregar una etiqueta ☆

B **barrio tabacal** Hace 3 días

para Contactenos

Soacha, 02 de junio de 2023
Señores
Dirección de Servicios Públicos
Asunto:SolicituddeVactor
Cordial Saludo
Por medio de la presente la J.A.CELTABACAL le solicita de manera atenta envió del Vactor a nuestro barrio para los puntos CRA 18G entre calles 10 y 11ª, debido que la tubería de aguas negras se encuentra colapsada
generando un problema de salubridad para nuestros habitantes, agradezco su pronta respuesta.
Atentamente
ALFREDO DÍAZ
Pte. J.A.C TABACAL (Soacha)
C.C 1.024.468.260Bta
314 486 6200

12:32 p. m.



0:10 12:32 p. m.

Ya le informo a David el del Vactor para que lo hagan, mejor que dejen al día esa zona así nos toque mañana compartir 😔😔😔

12:34 p. m.

413

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01
	Versión:	2
FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación: DD 13 / MM 07 / AA 15	

CONSECUTIVO: | FECHA INICIAL:

ID RADICADO: 30283 | BARRIO: TABACAL | COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: carrera 186 - calle 11 A | BARRIO: Tabacal

PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: alfredo Dias | NUMERO DE TELEFONO: 314-486 6200 | FECHA DE VISITA: 07-06-2023

PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: [signature] | NUMERO DE TELEFONO: 3143884497 | CEDULA DE CIUDADANIA: 1032433692

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

SONDEO DE TUBERIAS

Firma Verificador: Jose Alfredo Aguasser | FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: [signature] | OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 07-06-2023 | Hora entrada: 1:00PM | Hora de Salida: 4:30 | Metros Intervenidos: 100 - METROS | Equipo: Cassetica | Auxiliar: Alfredo Aguasser

Actividad realizada: sondeo de Tuberias de aguas Negras Barrio Tabacal

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario: [signature] | NOMBRE: Diana Cardona | CEDULA DE CIUDADANIA: 1032433692 | TELEFONO: 3143688497

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1117 419

FECHA: 7-06-23 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
SOACHA ALCALDIA	SOACHA TABACAL	

OPERARIO: MANUEL VARELA
AYUDANTE: BAIRON MENDEZ
EQUIPO: DDU 667

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	100 MTS				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 1:00 PM HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: MANUEL VARELA

FIRMA Y CEDULA: MANUEL VARELA 1012366568

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: JAIRO

FIRMA Y CEDULA: 6V2BIZ 6411130

CARGO: SUPERVISOR

OBSERVACIONES: CONEXIÓN RED RESIDUAL Y DESTAPONAMIENTO DE DOS POZOS

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1117



SONDEO RED RESIDUAL Y DESTAPONAMIENTO DE POZOS

Correo OK

416

RV: TRASLADO RV: SOLICITUD DEL VACTOR

Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>
Mar 30/05/2023 12:08
Para: Andrea Janneth Ramos Casallas <andrea.ramos@alcaldiasoacha.gov.co>
CC: John Mario Vargas Ruiz <john.vargas@alcaldiasoacha.gov.co>
Buen dia, por favor atender y responder al peticionarios según corresponda.

De: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: martes, 30 de mayo de 2023 12:07
Para: Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>
Cc: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: TRASLADO RV: SOLICITUD DEL VACTOR

BUEN DIA,

DE ACUERDO AL CONTRATO 1760 -23 REMITO PARA INTERVENCIÓN, CON VEHÍCULO DE SUCCIÓN - PRESIÓN (VACTOR), PARA INCLUIR EN PROGRAMACIÓN.

Atentamente,

Cindy Carolina López Rosas
Profesional de Apoyo DSP-SI-Alcaldía

De: Gloria Patricia Huertas Barrero <gloria.huertas@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: martes, 30 de mayo de 2023 6:24
Para: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Cc: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DEL BACTOR

Solicitud del bactor

Mariana Zabala <mariazabala69@gmail.com>
Para: Servicios Publicos

Soacha 29 mayo 2023

Señores

Servicios publicos

Un cordial saludo

El motivo de la presente es con el fin de solicitar el bactor para la cll2con cr 34este diagonal al colegio comercial oasis ya que se tapó el pozos y se esta filtrando las aguas residuales a las casas.

Agradezco la atencion prestada

Cordialmente

Yesi mariana zabala
Presidente j.a.c
319 3991438

Para su conocimiento y fines pertinentes.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	10

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL: 7-06-23	
ID RADICADO:	Correo	BARRIO: El Oasis	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Yesli Mariana Zabala Hernandez	BARRIO: El Oasis	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: 41/42 #33B este.	NUMERO DE TELEFONO: 3193891638.	FECHA DE VISITA: 7-06-23
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Yesli Mariana Zabala	NUMERO DE TELEFONO: 53091179	CEDULA DE CIUDADANIA: 53091179

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Destaponamiento de Red

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar: Diego A. Eyes
07/06/2023	9:30	1:00	150		

Actividad realizada:

Destaponamiento de Red

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Yesli Mariana Zabala	CEDULA DE CIUDADANIA: 53.091179	TELEFONO: 3193891638

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1637 4/8

FECHA: 7/06/2025 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	Obasis	39 03-10 06 Al Cruce

OPERARIO: Diego Olaya
AYUDANTE: David Naranjo
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros metros	150				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas 1 30 minutos

HORA DE INICIO: 9:30 HORA DE TERMINACIÓN: 1:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Diego Olaya

FIRMA Y CEDULA: 1024502979

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Karen Milena Lopez

FIRMA Y CEDULA: 1012366206

CARGO: Supervisora

OBSERVACIONES: se hace desatoramiento de red

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1637









DESTAPONAMIENTO DE RED

06 Junio/2023

3:56

Nubia Alzate Villa Julia...
últ. vez hoy a las 3:53 p. m.

Buenos días sra Nubia, listo voy a gestionar para ver si mañana a primera hora.
10:07 a. m.

Sra Nubia me puede regalar un correo electrónico por favor
10:08 a. m.

Me envía el correo por favor 10:08 a. m.

Que le ha dicho el ingeniero Jhon Mario sobre el alcantarrillado
10:09 a. m.

Su correo electrónico para enviar una respuesta oficial
10:09 a. m.

nubiaalzate2036@hotmail.com 10:10 a. m.

Listo si señora gracias
10:10 a. m.



11:10 a. m.

Nubia Alzate Villa Julia Soacha
Video (0:09)



Sra Nubia regáleme nuevamente la dirección de la zona afectada
1:31 p. m.

Cra 15aEste con calle 13a barrio villajulia comuna 6
2:40 p. m.

Mensaje

Sra Nubia me puede regalar un correo electrónico por favor 10:08 a. m.

Me envía el correo por favor 10:08 a. m.

Que le ha dicho el ingeniero Jhon Mario sobre el alcantarrillado 10:09 a. m.

Su correo electrónico para enviar una respuesta oficial 10:09 a. m.

nubiaalzate2036@hotmail.com 10:10 a. m.

Listo si señora gracias 😺 10:10 a. m.



10:10 a. m.

Nubia Aizate Villa Julia Soacha
Video (0:09)



Sra Nubia regáleme nuevamente la dirección de la zona afectada 1:31 p. m.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	07/06/2023	
ID RADICADO:	Whatsapp	BARRIO:	villa Julia	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia Alzate	NUMERO DE TELEFONO: 3115056872	FECHA DE VISITA: 07/06/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
07/06/2023	1:40	4:00	Succion	Concretera	

Actividad realizada:

El Vactor vino a succionar las cajas pero eso es temporal la necesidad es el alcantarillado ya que el que hay esta colapsado.

Observaciones del Usuario:

Muchas gracias por la excelente colaboracion

Firma del Usuario:	NOMBRE: Nubia Alzate	CEDULA DE CIUDADANIA: 28741567	TELEFONO: 3115056872

Observaciones del Operador

ETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1638 423

FECHA: 1/05/18 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	villa Julia	cr 15A este con calle 13A

OPERARIO: Diego Olaya
AYUDANTE: David Vela. Día
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hora y 20 minutos

HORA DE INICIO: 1:40 HORA DE TERMINACIÓN: 4:00

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Diego Olaya
FIRMA Y CEDULA: 1024502419

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Karen Hilda Lopez Lopez
FIRMA Y CEDULA: 1012366280
CARGO: Secretaria

OBSERVACIONES: Se ha surtido

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1638





SE REALIZA SUCCION

42h

10:38

Alejandro Yate Alcaldía
7 de junio, 10:43 a. m.

Comuna 6

BARRIO SAN ANTONIO 2
COMUNAL

Señores
Dirección de servicios publicos
Ing. Camilo torres

Yo Luis Fernando Ardila con cc número 79204e93 de Soacha en calidad de presidente de la junta de acción comunal del barrio san Antonio II le solicito muy cordialmente nos facilite el Batar ya que nos encontramos en una emergencia sanitaria en carrera 16 i calle 39 sur

LUIS FERNANDO ARDILA
Presidente del barrio san Antonio 2

Cualquier información
[illegible] con cel 3196944831

10:41

Alejandro Yate Alcaldía



Reenviado

buenas tardes ing tenemos una emergencia sanitaria ya que vino el vactor y no pudo destapar porque no le alcanzó la manguera

10:43 a. m.

Reenviado



Mensaje

426

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	Whatsapp	BARRIO:	SAN ANTONIO
COMUNA:	6		

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	Carrera 16 I calle 38 sur	BARRIO:	San Antonio 02
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	Luis Fernando Avila	NUMERO DE TELEFONO:	3196914831
FECHA DE VISITA:	08-06-2023		
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	Carmelo Roldan	NUMERO DE TELEFONO:	3112718423
CEDULA DE CIUDADANIA:	79.372.887		

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Destaponamiento de Tubería

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Jose Alirio Aguirre Ruiz	Carmelo Roldan	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
08-06-2023	3:00PM	4:40 PM	250	Cuadrilla	

Actividad realizada: destaponando Tubería de aguas Negras

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Carmelo Roldan	Carmelo Roldan	79 372 887	3112718423

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1639

FECHA: 8/06/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de soacha	san Antonio z	cr 76 i con calle 39 sur

OPERARIO: Diego ojeda
AYUDANTE: David VELANDIA
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	250				

TIEMPO EJECUCIÓN: 7 horas y 40 minutos

HORA DE INICIO: 9:00 A.M HORA DE TERMINACIÓN: 4:40 P.M

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Diego ojeda
FIRMA Y CEDULA: 1024502419

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE);
NOMBRE: Jose Alexander Aguirre V
FIRMA Y CEDULA: [signature] C.C. 17641450
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Se hace destapamiento y succion de red

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1639





SE REALIZA DESTAPONAMIENTO Y SUCCION

7/6/23 10:33 ems.com.co/ords/ords/Control Doc/Client_Folders/...
ID 31197
429
Al responder cite radicado: 7023112000242897 Id: 31197
Folios: 3 Fecha: 2023-06-07 10:33:32 Anexos: 0
Remitente : JOSE QUINTANA GONZÁLEZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha, para utilizar los medios electrónicos de comunicación de conformidad de lo previsto en los artículos 53, 54 y 57 1437 del 2011. SI__ NO__ Firma_____

Soacha, 07 de junio de 2023

APRECIADA:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Respetados señores:

Cordial saludo, me dirijo a ustedes para solicitarles la destapada de alcantarillado y baño público del parque las arenosas compartir. El cual están ubicadas en las siguientes direcciones (calle 26 sur 14b-03 y calle 26 sur 14b-07) y baño público (calle 26 sur 131) ubicadas en Soacha compartir, el cual nos está afectando como comunidad el mal olor de los alcantarillados

De antemano gracias por el apoyo que nos puedan brindar y quedamos a la espera de una respuesta positiva.

Cordialmente,

JOSÉ A. QUINTANA GONZÁLEZ

JOSE QUINTANA
COMUNITARIO
CEL. 310 577 9682
DIRECCION: Calle 24 sur N 14-22

ANEXO FIRMAS DE LOS HABITANTES DEL SECTOR:

Nubia G Nuñez P
CC 20951742

Jhon F Florez
CC. 79652049

Luz Dary Castro
CC 52224507 Bta.

Rosa Matilde Martinez
CC. 41617732 Bta

Silverio Jaca
CC. 2926959 Bta.

Carlos Jesus Pena
C.C. 17100968

Julian Moreno
CC 79217712

CC 80119013

Angela Milena Rojas
39'67c'220

Viviana Rozo
1024460077

Mercedes Sanabria
C.C. 41708444 Bta

Viviana Miranda
CC. 1022388157

Olgas Jaime
C.C. 28189959

Norelia Duque Pelaez
cc 43494 93
Edwin Quintana R
cc 80724572
Elsa Quiroga
41667113
Wilson H V
1105672570
Nesto. Cortes
80498309
Dayana Rodriguez
20855880
Yenci Martinez Solo
1012362956
Cristina Henao
c 34747465
Yanay Rodriguez R.
c.c. 5849602 Bta
Gustavo Jaramillo
74170189
Adriana Lopez Fe.
cc 39.667977.
Reinaldo Guio M
cc 79106164 Bta
Isabel Cardoza
51553787
German Vargas
CC. 79565076 Bta
Santos Archila
5.623.801

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03.-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	11

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	(31197)	BARRIO:	Soacha Compartir	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 26 Sur # 14b-03		BARRIO: Compartir
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Jose Quintana	NUMERO DE TELEFONO: 3105799682	FECHA DE VISITA: 09/06/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

sumideros tapados

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
09/06/2023	09:00 AM	10:30 AM	10 mts	Concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y se hizo limpieza de 2 sumideros dejandolos en buen estado

Observaciones del Usuario:

SE AGRADECE POR EL SERVICIO

Firma del Usuario:	NOMBRE: JOSE QUINTANA	CEDULA DE CIUDADANIA: 19405819	TELEFONO: 3105799682

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1640 432

FECHA: 9/06/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. 1

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Sogacha	Compartir parque la arena	Parque la Arenosa

OPERARIO: Diego Olaya
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: WCU 993

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora 30 minutos
HORA DE INICIO: 9:00 HORA DE TERMINACIÓN: 10:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Diego Olaya
FIRMA Y CEDULA: 1024507476

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 246892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Se hace limpieza de sumideros

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1640





SE REALIZA DESTAPONAMIENTO Y SUCCION

Al responder cite Radicado 20231120024812 id: 31399
Folios: 2 Fecha: 07/06/2023 16:00:46
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: DIANA MILENA SANDOVAL FUENTE
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

7 de Junio de 2023

PARA: GLORIA PATRICIA HUERTAS BARRERO

ASUNTO: CONTACTENOS - BUENAS TARDES ES PARA SOLICITAR UNA VISITA PARA DESTAPAR LAS AGUAS NEGRAS .... DIRECCIÓN: CALLE 13 SUR # 5C-22 BARRIO VILLA FLOR COMPARTIR .... TELÉFONO : 3005430777

DETALLE:

Nota: Este e-mail ha sido enviado desde una dirección que no acepta. Por favor no responda. Esta dirección electrónica es utilizada solamente para envio de información, por lo tanto sus consultas no podrán ser atendidas. Si tiene alguna inquietud adicional o desea respondernos, lo invitamos a que ingrese nuevamente a nuestra opción de contáctenos de nuestra Página Web, escribanos a sau@car.gov.co o comuníquese con nosotros al teléfono En Bogotá: +57(1) 580 11 11 Línea Gratuita: 01 8000 915 317 - 01 8000 913606

DIANA MILENA SANDOVAL FUENTE dianamilena21@outlook.com

No suele recibir correos electrónicos de diananilesa21@outlook.com. Por qué esto es importante

Enviado desde Outlook para Android

435

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP83-F01
		Version:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD: 13	MM: 07
		AA: 16

CONSECUTIVO: | FECHA INICIAL:

ID RADICADO: 31399 | BARRIO: Villo Flor | COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 13 Sur # 5C - 22

BARRIO: villa flor

PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Marina Fuentes

NUMERO DE TELEFONO: 3005430777

FECHA DE VISITA: 09/06/2023

PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:

NUMERO DE TELEFONO:

CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:

FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Luz Marina Fuentes

OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
09/06/2023	10:50 AM	12:10 pm	80 mts	Concretica	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y succiono dejando en buen estado

Observaciones del Usuario:

Les Agradesco por el servicio prestado muy bueno Grasias

Firma del Usuario: Luz Marina Fuentes | NOMBRE: Luz Marina Fuentes | CEDULA DE CIUDADANIA: 52376759 | TELEFONO: 3005430777

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1641 436

FECHA: 9/06/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Sacama	Villa Flor	calle 13 Nº 7A 5 -22

OPERARIO: Diego alota
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Mevos	70				

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora 20 minutos

HORA DE INICIO: 10:50 AM HORA DE TERMINACIÓN: 12:10 pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Diego alota
FIRMA Y CEDULA: 1024502919

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandra S
FIRMA Y CEDULA: 79 2[illegible]
CARGO: Arquitecto Director
OBSERVACIONES: se hace instalación de caja


REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1641





SE REALIZA DESTAPONAMIENTO Y SUCCION

08 Junio / 2023
Whatsapp
438



JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO EL ROSAL
SOACHA - CUNDINAMARCA
NIT. 830090142-0 D.V.3

PERSONERIA JURIDICA No 00052 Diciembre 13 de 1996

Soacha Cundinamarca mayo 29 de 2023

Señores:
SERVICIOS PÚBLICOS
INGENIERO, CAMILO TORRES
Ciudad

Asunto: Solicitud servicio Vactor

Reciban un cordial saludo de la J.A.C Barrio El Rosal comuna dos, Soacha Cundinamarca, por medio de la presente solicitamos a ustedes nos colaboren y apoyen con el servicio de vactor en la transversal 18 h desde la calle 6 a la calle 10 ya que las aguas negras se están rebosando , afectando nuestra comunidad

De antemano agradecemos la atención y colaboración,

Coridialmente,

Sahira Martinez S.

LUIS FERNANDO PINILLA GOMEZ
Presidente JAC el Rosal
juntacomunalrosal@gmail.com
Transversal 18i # 6-21
311-502-7967

SAHIRA MARTINEZSANCHEZ
Secretaria JAC el rosal
juntacomunalrosal@gmail.com
Tranversal18H # 7-63
311-878-57-46

Se adjunta copia de respuesta Secretaria General

TRABAJANDO UNIDOS POR LA COMUNIDAD

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1642

440

FECHA: 9/06/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	K0591	TV 18 A Jesus 19 6 9 10 calle 10

OPERARIO: Diego ala-19
AYUDANTE: David Veianu.9
EQUIPO: WCV 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	180				


TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas + 40 minutos
HORA DE INICIO: 12:50 HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Diego ala 19
FIRMA Y CEDULA: 1029502419

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandra S
FIRMA Y CEDULA: 79 776 892
CARGO: Auxiliar topografo
OBSERVACIONES: se hace instalamiento de red Princ. Pal caja domiciliaria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1642





SE REALIZA DESTAPONAMIENTO CAJA PRINCIPAL

441

RV: RV:

Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>
Mar 06/06/2023 10:06

SI 1242

Para:Andrea Janneth Ramos Casallas <andrea.ramos@alcaldiasoacha.gov.co>
CC:John Mario Vargas Ruiz <john.vargas@alcaldiasoacha.gov.co>
Buen día, por favor atender y responder al peticionario con copia a este despacho. Gracias.

De: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: martes, 6 de junio de 2023 9:51
Para: Secretaria de Infraestructura <secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co>
Cc: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: RV: RV:

Buen día,

DE ACUERDO AL CONTRATO 1760 -23 REMITO PARA INTERVENCIÓN, CON VEHÍCULO DE SUCCIÓN - PRESIÓN (VACTOR), PARA INCLUIR EN PROGRAMACIÓN.

Cindy Carolina López Rosas
Profesional de Apoyo DSP-SI-Alcaldía

De: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Enviado: martes, 6 de junio de 2023 5:54
Para: Cindy Carolina Lopez Rosas <cindy.lopez@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto: RV:

Para su trámite y gestión

De: Maria Nubia Chivata Barbosa <chivatabarbosamarianubia@gmail.com>
Enviado: lunes, 5 de junio de 2023 16:26
Para: Servicios Publicos <serviciospublicos@alcaldiasoacha.gov.co>
Asunto:

No suele recibir correos electrónicos de chivatabarbosamarianubia@gmail.com. Por qué esto es importante

Para solicitar de manera urgente el váctor a la siguiente dirección:

Carrera #18 a 53 villa luz soacha compartir.

Maria Nubia Chivata
51.710.265
3043276401

442

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SPSD--F01	
		Version:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobacion		
		DD	MM	AA
		03	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	Correo	BARRIO:	VILLA LUZ	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 18A -53	BARRIO: villa (flor) luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia chivata	NUMERO DE TELEFONO: 3043276401	FECHA DE VISITA: 10/6/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x Maria V. Chivatá	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10/06/2023	08:00 AM	10:10 AM	80 mts	Concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondea y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Gracias excelente.

Firma del Usuario: x	NOMBRE: Maria V. Chivatá	CEDULA DE CIUDADANIA: x	TELEFONO: x3043276401

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1643

443

FECHA: 10/04/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Sacha	Villa luz	cra 18A - 33

OPERARIO: Diego alata

AYUDANTE: David Veganja

EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros MICROS					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 hora 10 minutos

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 10:10

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Diego alata

FIRMA Y CEDULA: 1024502479

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S

FIRMA Y CEDULA: 1079 216 842

CARGO: Alejandra S

OBSERVACIONES: se hase desplatonamiento de red principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1643





SE REALIZA DESTAPONAMIENTO DE RED PRINCIPAL

408

SI
1244

Soacha Cundinamarca, junio 09 de 2023

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía Municipal de Soacha
E. S. D.

Al responder cite radicado: 20231120024827Z Id: 31864
Folios: 1 Fecha: 2023-06-09 13:42:03 Anexos: 0
Remitente : HENRY MORALES SANCHEZ
Destinatario: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
AUTORIZO a la Alcaldía de Soacha, para utilizar los medios elec comunicación de conformidad de lo prevista en los artículos 53, 56 1437 del 2011, SI__ NO__ Firma_____

Respetado Señores:

HENRY MORALES SANCHEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.351.529 de San Martin Meta, con domicilio y residencia en la Calle 16 A Sur No. 10 I – 34 barrio Santa Ana sector san Fernando del Municipio de Soacha Cundinamarca , en mi calidad de residente del sector, por medio del presente escrito me permito solicitar el Vactor.

Lo anterior obedece a que la cañería se encuentra taponada y se está presentando rebosamiento de las aguas negras, generándonos múltiples perjuicios ante los malos olores, presencia de roedores y sancudos, generando en especial a adultos mayores y niños problemas respiratorios. En igual forma se solicita de carácter urgente una revisión a la cañería de la cuadra, en el caso concreto de la Calle 16 A con carrera 10 I, ya tenemos este problema desde hace varios años.

De antemano agradezco la atención y la colaboración que se le brinde a la presente.

Atentamente

3203909538
Milena Morales

HENRY MORALES SANCHEZ
C.C No. 17.351.529 de San Martin Meta
Teléfono No. 313 8533485
Correo electrónico: henrymoralessanchez@gmail.com

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SPRS-FR
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD: 13	MM: 07	AA: 19

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	31864	BARRIO:	SANTA ANA	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 16A sur # 101-34	Santa ana Sector son ccomando	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Milena Morales	3203900538	10/06/2023
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
		Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red cabpeada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10/6/2023	10:30 AM	1:30 pm	120 mts	Concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

les agradesco por el servicio Prestado

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Milena Morales Palacios	53892140	

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1644

410

FECHA: 10/06/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Sogamoso	Santa Ana S.F	Calle 16 A Sur NO 1 - 39

OPERARIO: Diego olaya

AYUDANTE: David Velandia

EQUIPO: Wcu 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Malvos	120				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas

HORA DE INICIO: 10:30 HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 P.M

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Diego olaya

FIRMA Y CEDULA: 1029502419

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216 892


CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: se hace desplazamiento de red Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO

Orden de servicio 1644





SE REALIZA DESTAPONAMIENTO DE RED PRINCIPAL

ECOBIOR S.A.S E.S.P

Oficina: Carrera 96f # 23ª – 60, Int. 1 Of. 202, Bogotá
Plantas: Planta Sabana de Occidente, Vereda El Chuscal, Zipacón, Cundinamarca
Planta Zona centro, Tv 93 # 63 – 32 Bodega 2, Bogotá
Teléfono: (57) 438 3403
Celular: (301) 231 5671

ECOBIOR S.A.S. E.S.P., empresa colombiana cuyos procesos están direccionados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo un modelo de economía circular, con estrategias de aprovechamiento y revalorización, certifica:

N° Certificación	**ECZC20230429-Z**
Fecha Expedición	**2/5/2023**
Generador	**MUNICIPIO DE SOACHA**
N° Identificación	**800.094.755-7**
Cantidad(kg)	**1128**
Sede	**MUNICIPIO DE SOACHA**
Dirección	**MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CON EQUIPOS DE SUCCIÓN Y PRESIÓN. N° CONTRATO 1760 2023**
Fecha de recepción en planta	**DEL 10 AL 29 DE ABRIL DE 2023**
Estado de matriz	**LÍQUIDO NO PELIGROSO**
Tipo de matriz	**AGUA LLUVIA**
Origen	**RED DE ALCANTARILLADO**

La matriz fue recibida para almacenamiento, tratamiento, transformación y posterior aprovechamiento y/o lo contemplado en el artículo 2.2.3.3.5.20 del Decreto Único Ambiental de 2015, así mismo dando cumplimiento a lo estipulado en los artículos 2.2.2.3.2.3 y 2.2.6.1.2.1 del mismo Decreto.

*El Dto. 2811/1974 en su artículo 80 cita: "Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles", así mismo, el artículo 77 en su numeral 1) considera las aguas, ya utilizadas servidas o negras, como de dominio público. En este sentido, el mismo decreto en los artículos 88 a 97, el artículo 36 del Dto. 1541/1978 y la Ley 142/1994 y las que modifiquen o sustituyan, obligan a quienes quieran dar uso de estas aguas a solicitar una concesión.
*El artículo 3 del Decto. 3930/2010 define a las Aguas Servidas como "Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial", así mismo, define vertimiento como "Descargo final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido". Adicionalmente, la Res. 0631/2015 (Parámetro y límites para vertimientos) define a las Aguas Residuales Domésticas ARD como "las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en los cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que correspondan a los descargos de los retretes o descargos de sistemas de aseo personal, cocinas, patios de lavado de elementos de aseo y lavado de pisos, paredes y ropa" y las Aguas Residuales no Domésticas ARnD como las provenientes de actividades industriales, comerciales o de servicio distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas. Finalmente, según el Dto. 4741/2005 un Residuo o desecho peligroso es "Es aquel residuo o desecho que por su característica corrosivo, reactivos, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso o radiactivo puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos."
*El AVU (Aceite Vegetal usado) se maneja bajo el registro G-RACU-006 otorgado por la CAR.

Cordialmente,

Ing. Paola Silva
Directora de Planta

Ing. Felipe Bernal
Director Regional

*La Razón Social es ECOBIOR S.A.S. E.S.P.

"Este certificado tiene validez únicamente para el titular, por lo que es intransferible y no será valido ningún tipo de copia."
"La información presentada en este documento procede de la empresa ECOBIOR S.A.S. E.S.P. Es un documento confidencial e intransferible, esta prohibida la retención, comercialización y/o grabación de este. La falsedad en documento privado es una conducta delictiva tipificada en el código penal colombiano (art. 289), por lo anterior verifique la autenticidad de este documento comunicándose con la organización."
ecobiorsas @ecobiorsas ecobior-s-a-s-e-s-p @ecobiorsas

ECOBIOR S.A.S E.S.P

Oficina: Carrera 96f # 23f – 60, Int. 1 Of. 202, Bogotá
Plantas: Planta Sabana de Occidente, Vereda El Chuscal, Zipacon, Cundinamarca
Planta Zona centro, Tv 93 # 63 – 32 Bodega 2, Bogotá
Teléfono: (57) 438 3403
Celular: (301) 231 5671

ECOBIOR S.A.S. E.S.P., empresa colombiana cuyos procesos están direccionados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo un modelo de economía circular, con estrategias de aprovechamiento y revalorización, certifica:

N° Certificación	**ECZC20230510-I**
Fecha Expedición	**11/5/2023**
Generador	**MUNICIPIO DE SOACHA**
N° Identificación	**800.094.755-7**
Cantidad(kg)	**897**
Sede	**MUNICIPIO DE SOACHA**
Dirección	**MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CON EQUIPOS DE SUCCIÓN Y PRESIÓN No. CONTRATO 1760 2023**
Fecha de recepción en planta	**DEL 01 AL 10 DE MAYO DE 2023**
Estado de matriz	**LÍQUIDO NO PELIGROSO**
Tipo de matriz	**AGUA LLUVIA**
Origen	**RED DE ALCANTARILLADO**

La matriz fue recibida para almacenamiento, tratamiento, transformación y posterior aprovechamiento y/o lo contemplado en el artículo 2.2.3.3.5.20 del Decreto Único Ambiental de 2015, así mismo dando cumplimiento a lo estipulado en los artículos 2.2.2.3.2.3 y 2.2.6.1.2.1 del mismo Decreto.

*El Dto. 2811/1974 en su artículo 80 dice: "Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienable e imprescriptible". Así mismo, el artículo 77 en su numeral 1 considera las aguas ya utilizadas servidas o negras como de dominio público. En este sentido, el mismo decretó en los artículos 88 a 97, el artículo 36 del Dto. 1541/1978 y la Ley 0142/1994 y los que modifiquen o sustituyan; obligan a quienes quieran dar uso de estas aguas a solicitar una concesión.
*El artículo 3 del Dcto. 3930/2010 define a las Aguas Servidas como "Residuos líquidos provenientes de una doméstica, comercial e industrial", al mismo, define vertimiento como "Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido". Adicionalmente, la Res. 0631/2015 (Parámetro y límites para vertimientos) define a las Aguas Residuales Domésticas ARD como "las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en los cuales se desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios y que corresponden a las descargas de los servicios o descargas de sistemas de tipo personal, cocinas, pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de pisos pisos y jaga" y las Aguas Residuales no Domésticas ARnD como las provenientes de actividades industriales, comerciales o de servicio distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas. Finalmente, según el Dto. 4741/2005 un Residuo o desecho peligroso es: "Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxica, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos."
*El AVU (Aceite Vegetal usado) se maneja bajo el registro G-RAC-UA-04 elaborado por la CAR

Cordialmente,

Ing. Paola Silva
Directora de Planta

Ing. Felipe Bernal
Director Regional

*La Razón Social es ECOBIOR S.A.S. E.S.P.

"Este certificado tiene validez únicamente para el titular, por lo que es intransferible y no será valido ningún tipo de copia."
"La información presentada en este documento procede de la empresa ECOBIOR S.A.S. E.S.P. Es un documento confidencial e intransferible, esta prohibida la retención, comercialización y/o grabación de este. La falsedad en documento privado es una conducta delictiva tipificada en el código penal colombiano (art. 289), por lo anterior verifique la autenticidad de este documento comunicándose con la organización."
ecobiorsas @ecobiorsas ecobior-s-a-s-e-s-p @ecobiorsas

Oficina: Carrera 96I # 23B – 60, Int. 1 Of. 202, Bogotá
Plantas: Planta Sabana de Occidente, Vereda El Chuscal, Zipacón, Cundinamarca
Planta Zona centro, Tv 93 # 63 – 32 Bodega 2, Bogotá
Teléfono: (57) 438 3403
Celular: (301) 231 5671

446

OBIOR S.A.S. E.S.P.

ECOBIOR S.A.S. E.S.P., empresa colombiana cuyos procesos están direccionados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo un modelo de economía circular, con estrategias de aprovechamiento y revalorización, certifica:

N° Certificación	**ECZC20230531-AJ**
Fecha Expedición	**1/6/2023**
Generador	**MUNICIPIO DE SOACHA**
N° Identificación	**800.094.755-7**
Cantidad(kg)	**2743**
Sede	**MUNICIPIO DE SOACHA**
Dirección	**MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CON EQUIPOS DE SUCCIÓN Y PRESIÓN. N° CONTRATO 1760 2023**
Fecha de recepción en planta	**DEL 11 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023**
Estado de matriz	**LÍQUIDO NO PELIGROSO**
Tipo de matriz	**AGUA LLUVIA**
Origen	**RED DE ALCANTARILLADO**

La matriz fue recibida para almacenamiento, tratamiento, transformación y posterior aprovechamiento y/o lo contemplado en el artículo 2.2.3.3.5.20 del Decreto Único Ambiental de 2015, así mismo dando cumplimiento a lo estipulado en los artículos 2.2.2.3.2.3 y 2.2.6.1.2.1 del mismo Decreto.

*El Dto. 2811/1974 en su artículo 80 cita: "Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles." así mismo, el artículo 77 en su numeral 1) considera las aguas ya utilizadas, servidas o negras como de dominio público. En este sentido, el mismo decreto en los artículos 88 a 97, el artículo 36 del Dto. 1541/1978 y la Ley 0142/1994 y las que modifiquen o sustituyan; obligan a quienes quieran dar uso de estas aguas a solicitar una concesión.
*El artículo 3 del Dcto. 3930/2010 define a las Aguas Servidas como "Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial"; así mismo, define vertimiento como "Descarga final a un cuerpo de agua, o un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido". Adicionalmente, la Res. 0631/2015 (Parámetro y límites para vertimientos) define a las Aguas Residuales Domésticas ARD como "las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en los cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que corresponden a las descargas de los retretes o descargas de sistemas de aseo personal, cocinas, pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de pisos, paredes y ropa" y las Aguas Residuales no Domésticas ARnD como las provenientes de actividades industriales, comerciales o de servicio distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas. Finalmente, según el Dto. 4741/2005 un Residuo o desecho peligroso: "Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos."
*El AVU (Aceite Vegetal usado) se maneja bajo el registro G-RAC-2004 otorgado por la CAR.

Cordialmente,

Ing. Paola Silva
Directora de Planta

Ing. Felipe Bernal
Director Regional

*La Razón Social es ECOBIOR S.A.S. E.S.P.

"Este certificado tiene validez únicamente para el titular, por lo que es intransferible y no será valido ningún tipo de copia."
"La información presentada en este documento procede de la empresa ECOBIOR S.A.S. E.S.P. Es un documento confidencial e intransferible, esta prohibida la retencion, comercialización y/o grabación de este. La falsedad en documento privado es una conducta delictiva tipificada en el código penal colombiano (art. 289), por lo anterior verifique la autenticidad de este documento comunicándose con la organización."
ecobiorsas @ecobiorsas ecobior-s-a-s-e-s-p @ecobiorsas

ECOBIOR S.A.S E.S.P

Oficina: Carrera 96f # 23f – 60. Int. 1 Of. 202, Bogotá
Plantas: Planta Sabana de Occidente, Vereda El Chuscal, Zipacón, Cundinamarca
Planta Zona centro, Tv 93 # 63 – 32 Bodega 2, Bogotá
Teléfono: (57) 438 3403
Celular: (301) 231 5671

1147

ECOBIOR S.A.S. E.S.P., empresa colombiana cuyos procesos están direccionados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo un modelo de economía circular, con estrategias de aprovechamiento y revalorización, certifica:

N° Certificación	**ECZC20230610-H**
Fecha Expedición	**13/6/2023**
Generador	**MUNICIPIO DE SOACHA**
N° Identificación	**800.094.755-7**
Cantidad(kg)	**1988**
Sede	**MUNICIPIO DE SOACHA**
Dirección	**MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CON EQUIPOS DE SUCCIÓN Y PRESIÓN. N° CONTRATO 1760 2023**
Fecha de recepción en planta	**DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2023**
Estado de matriz	**LÍQUIDO NO PELIGROSO**
Tipo de matriz	**AGUA LLUVIA**
Origen	**RED DE ALCANTARILLADO**

La matriz fue recibida para almacenamiento, tratamiento, transformación y posterior aprovechamiento y/o lo contemplado en el artículo 2.2.3.3.5.20 del Decreto Único Ambiental de 2015, así mismo dando cumplimiento a lo estipulado en los artículos 2.2.2.3.2.3 y 2.2.6.1.2.1 del mismo Decreto.

*El Dto. 2811/1974 en su artículo 80 cita: "Sin perjuicio de los derechos previos adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles."; así mismo, el artículo 77 en su numeral i) considera las aguas ya utilizadas servidas o negras como de dominio público. En este sentido, el mismo decreto en los artículos 88 a 97, el artículo 36 del Dto. 1541/1978 y la ley 01/42/1994 y las que modifiquen o sustituyan; obligan a quienes quieran dar uso de estas aguas a solicitar una concesión.

*El artículo 3 del Dcto. 3930/2010 define a las Aguas Servidas como "Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial", así mismo, define vertimiento como "Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido" Adicionalmente, la Res. 0631/2015 (Parámetro y límites para vertimientos) define a las Aguas Residuales Domésticas ARD como "las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que correspondan a las descargas de los retretes o descargas de sistemas de aseo personal, cocinas, pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de pisos, paredes y ropa" y las Aguas Residuales no Domésticas ARnD como las provenientes de actividades industriales, comerciales o de servicio definida a las que constituyen aguas residuales domésticas. Finalmente, según el Dto. 4741/2005 un Residuo o desecho peligroso es: "Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos."

*El AVU (Aceite Vegetal usado) se maneja bajo el registro G-RACU-004 otorgado por la CAR.

Cordialmente,

Ing. Paola Silva
Directora de Planta

Ing. Felipe Bernal
Director Regional

*La Razón Social es ECOBIOR S.A.S. E.S.P.

"Este certificado tiene validez únicamente para el titular, por lo que es intransferible y no será valido ningún tipo de copia."
"La información presentada en este documento procede de la empresa ECOBIOR S.A.S. E.S.P. Es un documento confidencial e intransferible, esta prohibida la retención, comercialización y/o grabación de este. La falsedad en documento privado es una conducta delictiva tipificada en el código penal colombiano (art. 289), por lo anterior verifique la autenticidad de este documento comunicándose con la organización."

ecobiorsas @ecobiorsas ecobior-s-a-s-e-s-p @ecobiorsas