FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		24 (Veinticuatro) de Mayo de 2022.	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		23 (Veintitrés) de Febrero de 2022.	
FECHA ACTA DE INICIO:		22 (Veintidós) de Febrero de 2022.	
CONTRATISTA	Contratista	IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT:	900.828.771-1.
CONTRATO No.:		033-2022 del 17 de Febrero de 2022.	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN LAS ESTACIONES BETANIA - CAMBULOS DEL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES Y EL ASCENSOR ALTIVONI UBICADO EN LA ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA DEL ANTIGUO TELEFERICO YARUMOS – CAMINO DE LA PALMA, SISTEMAS QUE ADMNISTRA LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		000215 del 21 de Febrero de 2022.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL:		Desde el 22 de Febrero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. y/o hasta agotar el presupuesto.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA:		N.A.	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA:		18 (Dieciocho) de Febrero de 2022.	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: i. Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos. ii. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.	

	iii. Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato. iv. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. v. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. vi. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. vii. Asumir y llevar a cabo la totalidad de protocolos y medidas tendientes a evitar la propagación del COVID-19 al momento de ejecutar las actividades aquí contempladas, por lo que deberá suministrar a su personal todos los elementos de protección necesarios para evitar el contagio y propagación del mismo. viii. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR :	Es autorizada la cancelación de la Factura No. FVE – 2479. El contratista realizo a satisfacción la visita de Mantenimiento correspondiente al mes de Mayo de 2022, para lo cual entrega el reporte del día 19 de mayo de 2022.
SUPERVISOR:	Carlos Eduardo Gómez Montoya
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$16'620.650,42 (Dieciséis Millones Seiscientos Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con Cuarenta y Dos Centavos M/Cte.) incluido IVA.
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	$16'620.650,42 (Dieciséis Millones Seiscientos Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con Cuarenta y Dos Centavos M/Cte.) incluido IVA.
FORMA DE PAGO	El pago se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de la factura, previo Informe del Supervisor manifestando el cumplimiento y calidad de los servicios contratados, además del certificado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según corresponda.

	TIPO	APLICA (SI/NO)
ESTAMPILLAS	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	NO.
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 0.5%	SI.
	PRO ADULTO MAYOR 2%	SI.
	UNIVERSIDADES 1%	SI.
	PROCULTURA 0.5%	SI.

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR.

FECHA	No DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
MARZO 22 DE 2022.	033- 001	FVE - 2129	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$15'109.682.42
MARZO 24 DE 2022.	033- 002	FVE - 2156	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$13'598.714.42
ABRIL 25 DE 2022.	033- 003	FVE - 2255	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$12'087.746.42
MAYO 24 DE 2022.	033- 004	FVE - 2479	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$10'576.778.42

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:	Un Millón Quinientos Diez Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos M/Cte.

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISOR: **CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA**		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE 2479
Fecha de expedición 2022-05-20 09:29:43
Forma de pago Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento 2022-06-19
Modalidad de pago Crédito

CUFE: 6ba eb7e38c78a4ea4ea327c8cd8f8e6a0f159192059b0f83fe259d86ed8c7c173b6723a76dcabf36894bf4e08527dd68

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764025352560 de fecha 14/02/2022 hasta 13/02/2023. Rangos autorizados desde el FVE 2001 hasta el FVE 3000

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA. ORDEN DE COMPRA:

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Rd. 2022-E1-00000762

Dirección CALLE 51 B 81 29
Nit 900828771-1
Teléfono 4019754 /
E-mail imperialelevadoressas@gmail.com
Ciudad MEDELLÍN
Celular

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Dirección VIA PANAMERICANA ESTACION LOS
Nit / Cedula 900315506 - 2
Teléfono 875220
E-mail supervisoroperaciones@cableaereomanizales.gov.
Ciudad MANIZALES
Celular 3127845132

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE MES MAYO ESTACION CABULOS	1.00	UNIDAD	317,435.33	19.00	317,435.33
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE MES DE MAYO ESTACION BETANIA	2.00	UNIDAD	317,435.33	19.00	634,870.66
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE MES DE MAYO ESTACION CAMILO DE LA PALMA	1.00	UNIDAD	317,435.33	19.00	317,435.33

Observaciones:

CUENTA DE AHORROS 55039313991 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Valor en letras
UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Valor bruto	1,269,721
Descuento	0
Subtotal	1,269,721
Base AIU	0.00
IVA	241,247
Rte fuente	0
Valor total	1,510,968

Documento generado con nuestro Software para el Tránsito PRO (Sistema T.H. NIT 800042308-1) Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900986399-7

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO DE 2008)

REPORTE TÉCNICO

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 19/MAYO/22 — CLIENTE No. DE EQUIPO:

EDIFICIO: CABLE AÉREO BETANIA ASC 2 — EDIFICIO: CABLE AÉREO BETANIA ASC 2

No. EQUIPO: ANDINO GEARLESS TL — No. EQUIPO: ANDINO GEARLESS TL

IMPERIAL

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimiento Preventivo	X	Llamado		Funcionando	X	Funcionando	X
Cierre y Seguridad		Recibe		Parado		Parado	
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada de instalación				Defecto no encontrado	
		Llegada a Cliente				Defecto localizado y no se cuenta de repuestos	

FALLA: Motivo (1-9) | Código | PERSONAS ENCERRADAS: SI | NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO MAYO 2022.

REVISIÓN A CONTROL, SEGURIDADES, PUERTAS.

VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES PERIFÉRICOS DEL EQUIPO

FIRMA DEL TECNICO: IVÁN GONZÁLEZ — FIRMA DEL CLIENTE — FIRMA DEL SUPERVISOR

REPORTE TÉCNICO

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 19/MAYO/22 — CLIENTE No. DE EQUIPO:

EDIFICIO: CABLE AÉREO BETANIA ASC 1 — EDIFICIO: CABLE AÉREO BETANIA ASC 1

No. EQUIPO: ANDINO GEARLESS TL — No. EQUIPO: ANDINO GEARLESS TL

IMPERIAL

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimiento Preventivo	X	Llamado		Funcionando	X	Funcionando	X
Cierre y Seguridad		Recibe		Parado		Parado	
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada de instalación				Defecto no encontrado	
		Llegada a Cliente				Defecto localizado y no se cuenta de repuestos	

FALLA: Motivo (1-9) | Código | PERSONAS ENCERRADAS: SI | NO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO MAYO 2022

REVISIÓN A CONTROL, SEGURIDADES, PUERTAS

REPORTE [illegible]

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 19 MAYO/22 [illegible]

EDIFICIO CABLE AÉREO CAMBULOS [illegible] CABLE AÉREO CAMBULOS

No. EQUIPO ANDINO GEARLESS TL [illegible] ANDINO GEARLESS TL

IMPERIAL

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimiento Preventivo	X	Llamado		Encontrado	X	Encontrado	X
Freno y Seguridad		Recibe		Recibe		Recibe	
Llamado Cabina		Cabina Lista para Instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamado Puertas		Llegada de Instalación				Defecto no encontrado	
		Fin de Instalación				Defecto localizado sin necesidad de repuestos	

SALA [illegible] Código [illegible] PERSONAS ENCERRADAS SI [ ] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

MTTO PREVENTIVO MAYO 2022.
REVISION A CONTROL, SEGURIDADES, PUERTAS.
VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES PERIFERICOS DEL EQUIPO

FIRMA DEL TÉCNICO
IVAN GONZALEZ

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

[illegible]

REPORTE [illegible]

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 19/05/22 [illegible]

EDIFICIO CAMINO DE LA PALMA [illegible] CAMINO DE LA PALMA

No. EQUIPO ALTIVON1 [illegible] ALTIVON1

IMPERIAL

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimiento Preventivo	X	Llamado		Encontrado	X	Encontrado	X
Freno y Seguridad		Recibe				Cerrado	
Llamado Cabina		Cabina Lista para Instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamado Puertas		Llegada de Instalación				Defecto no encontrado	
		Fin de Instalación				Defecto localizado sin necesidad de repuestos	

SALA [illegible] Código [illegible] PERSONAS ENCERRADAS SI [ ] NO [ ]

[illegible]

MTTO PREVENTIVO MAYO 2022 SERVICIO PRESTADO POR TARJETA VIAJADOR

[illegible]

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-4350
Fecha: 2022-05-16
Calificación: 1

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
NOTAS: Mtto preventivo mayo 2022

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACION BETANIA ASC 2
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
TIPO:
PRIORIDAD:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 12
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
PRIORIDAD: Media
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-05-19 10:35
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-05-19 11:16
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:41:40
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

SUBTAREAS

	INICIO DE ACTIVIDAD	a 36b-76, Cl. 48 #36b-2, Manizales, Caldas, Colombia 5.0533761 -75.5095239 19/5/2022, 10:52:41 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si No N/A




Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GANCHOS DE IZAGE	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	PROTECCION CABLES	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	DEMARCACION CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	Si	No	N/A




Todos los derechos reservados

TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	Si No N/A
FOSO	ESCALERA	Si No N/A
FOSO	STOP DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	Si No N/A
FOSO	LUZ DE POZO	Si No N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	Si No N/A
FOSO	SPRING BUFFER	Si No N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	Si No N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	Si No N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	Si No N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	Si No N/A
FOSO	CABLE LIMITADOR	Si No N/A
FOSO	CABLE VIAJERO	Si No N/A
	OBSERVACIONES	Mantenimiento preventivo mayo 2022. Revisión a control seguridades y puertas. Verificación funcionamiento periféricos del equipo.
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	a 36b-76, Cl. 48 #36b-2, Manizales, Caldas, Colombia 5.0583761 -75.5095239 19/5/2022, 10:53:10 a. m.

Todos los derechos reservados


Revisión techo cabina	
Verificación funcionamiento botonera cabina	
Verificación funcionamiento fotocelda	

Todos los derechos reservados


Verificación funcionamiento botonera y display de hall	
Revisión puertas y trinquetes	
Revisión de maquina	

Todos los derechos reservados


Revisión de enclavamientos





Revisión gabinetes y resistencias variador



Revisión techo cabina



Todos los derechos reservados

Revisión operador puertas	
Revisión foso	

Operador de turno	DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO	IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	VALIDADO POR	REALIZADO POR

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-4351
Fecha: 2022-05-10
Calificación: 1

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
NOTAS: Mtto preventivo mayo 2022

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACIÓN CAMBULOS
UBICADO EN O ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
TIPO:
PRIORIDAD:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 12
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
PRIORIDAD: Media
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-05-19 13:30
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-05-19 15:00
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:30:15
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

SUBTAREAS

	INICIO DE ACTIVIDAD	Terminal de Transportes Local 10, Los Cambulos, Manizales, Caldas, Colombia 5.0501277 -75.5066391 19/5/2022, 11:26:40 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si No N/A




Generado con www.fractal.com
Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	Si No N/A
INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GANCHOS DE IZAGE	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	PROTECCION CABLES	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	DEMARCACION CM	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	Si No N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	Si No N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	Si No N/A

Todos los derechos reservados


TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	Si No N/A
FOSO	ESCALERA	Si No N/A
FOSO	STOP DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	Si No N/A
FOSO	LUZ DE POZO	Si No N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	Si No N/A
FOSO	SPRING BUFFER	Si No N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	Si No N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	Si No N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	Si No N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	Si No N/A
FOSO	CABLE LIMITADOR	Si No N/A
FOSO	CABLE VIAJERO	Si No N/A
	OBSERVACIONES	Mtto preventivo mayo 2022. Revisión a control seguridades y puertas. Verificación funcionamiento periféricos del equipo.
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Terminal de Transportes Local 10, Los Cambulos, Manizales, Caldas, Colombia 5.0501769 -75.5066631 19/5/2022, 11:26:56 a. m.

Todos los derechos reservados


Iluminación de cabina	
Verificación funcionamiento de fotocelda	
Verificación funcionamiento display y llamador de hall	

Todos los derechos reservados


Revisión de máquina



Revisión resistencias variador




Revisión enclavamientos puertas




Todos los derechos reservados


Revisión gabinetes de control






Revision foso



Revisión puertas de hall



Todos los derechos reservados

		
Operador de turno	DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO	IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	VALIDADO POR	REALIZADO POR

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-4352
Fecha: 2022-05-19
Calificación: 1

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
TIPO:
PRIORIDAD:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITEFACION 12
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
PRIORIDAD: Media
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-05-19 08:00
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-05-19 09:09
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:09:54
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

SUBTAREAS

	INICIO DE ACTIVIDAD	Calle 64 A # 20A - 31, Estación del cable aéreo Camino De La Palma 2º piso, En frente del CDA Converry, Barrio Laureles, Manizales Caldas, Colombia 5.0578064 -75.4848453 19/5/2022, 8:18:42 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A

Todos los derechos reservados


INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GANCHOS DE IZAGE	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	PROTECCION CABLES	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	DEMARCACION CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	Si	No	N/A

Todos los derechos reservados


TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	Si No N/A
FOSO	ESCALERA	Si No N/A
FOSO	STOP DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	Si No N/A
FOSO	LUZ DE POZO	Si No N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	Si No N/A
FOSO	SPRING BUFFER	Si No N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	Si No N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	Si No N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	Si No N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	Si No N/A
FOSO	CABLE LIMITADOR	Si No N/A
FOSO	CABLE VIAJERO	Si No N/A
	OBSERVACIONES	Equipo fuera de servicio por garantía tarjeta variador control Altivoni. Lubricación rieles rolletes puertas. Se deben recortar cables de tracción al poner en funcionamiento el equipo, los cables se encuentran estirados. Limpieza de micros limites
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Calle 64 A # 20A - 31, Estación del cable aéreo Camino De La Palma 2° piso, En frente del CDA Convorry, Barrio Laureles, Manizales, Caldas, Colombia 5.0576464 -75.4846178 19/5/2022, 9:08:02 a. m.

Todos los derechos reservados

Parada principal






Revisión de quicios






Lubricación limitador





Todos los derechos reservados

Cables de tracción estirados	
Limpieza de contactos micros pozo	
Verificación funcionamiento seguridades	

Todos los derechos reservados


Revisión grilletes y terminales cables de tracción	
Revisión Display y llamadores de hall	
Apertura de puertas piso dos	

Todos los derechos reservados


Verificación funcionamiento llavín puertas	
Botonera cabina	
Revisión Interior cabina	

Todos los derechos reservados


Revisión techo cabina






Revisión piso cabina



Verificación fotocelda



Todos los derechos reservados

Resistencias variador	
Gabinete de control	
Revisión máquina	

Todos los derechos reservados

Lubricación rieles y rolletes puertas	

Guarda de seguridad	DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO	IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACION BETANIA ASC 1
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
TIPO:
PRIORIDAD:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 12
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
PRIORIDAD: Media
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-05-19 09:35
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-05-19 10:45
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:10:22
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

SUBTAREAS

	INICIO DE ACTIVIDAD	Cl. 48 ##25, Manizales, Caldas, Colombia 5.0584394 -75.5091883 19/5/2022, 10:05:26 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si No N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	Si No N/A

Todos los derechos reservados


INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	Si	No	N/A
INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	Si	No	N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GANCHOS DE IZAGE	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	PROTECCION CABLES	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	DEMARCACION CM	Si	No	N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	Si	No	N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	Si	No	N/A

Todos los derechos reservados


TECHO DE CABINA	MOVIMIENTO PUERTA	Si No N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	Si No N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	Si No N/A
FOSO	ESCALERA	Si No N/A
FOSO	STOP DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	Si No N/A
FOSO	LUZ DE POZO	Si No N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	Si No N/A
FOSO	SPRING BUFFER	Si No N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	Si No N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	Si No N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	Si No N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	Si No N/A
FOSO	CABLE LIMITADOR	Si No N/A
FOSO	CABLE VIAJERO	Si No N/A
	OBSERVACIONES	Mtto preventivo mayo 2022. Revisión a control seguridades y puertas. Verificación de funcionamiento de todos los componentes periféricos del equipo.
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Cl. 48 #36b19, Manizales, Caldas, Colombia 5.0584671 -75.5091137 19/5/2022, 10:05:19 a. m.

Todos los derechos reservados

Iluminación cabina



Display de hall




Revisión máquina




Todos los derechos reservados


Resistencias variador



Revisión techo cabina




Revisión botonera cabina



Realizado con www.fractal.com

Todos los derechos reservados

Revisión fotoceida



Revisión foso



Operador de turno

ACEPTADO POR

DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO

VALIDADO POR

IVAN DARIO GONZALEZ CELIS

REALIZADO POR

Todos los derechos reservados.

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
006828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	Si


OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-04	2022-05		9434888879	E	2022/05/17			0	

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	sup		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
[illegible]																				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
																						$5,396,668	$863,600			$5,396,668	$452,500			$5,363,334	$214,600			$5,396,668		$28,300		$0	$0		$1,559,000
tro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																						$5,396,668	$863,600			$5,396,668	$452,500			$5,363,334	$214,600			$5,396,668		$28,300		$0	$0		$1,559,000
ad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																				25-14	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$261,000
CC	64929178	CASTAÑEDA CARMINA														X				25-14	29	$1,063,334	$170,200	EPS010	29	$1,063,334	$42,600	CCF04	29	$1,063,334	$42,600	14-11	29	$1,063,334	0.522%	$5,600	29	$0	$0	Si	$245,300
CC	64929178	CASTAÑEDA CARMINA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
CC	71715737	CASTAÑEDA FRIBERTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
CC	50808144	EALO LUZ																		23020 1	30	$1,000,000	$150,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$238,300
CC	1017138055	LARA ADELINA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$316,800
CC	39200757	LOPEZ DIANA																			0	$0	$0	EPS042	30	$0	$236,300		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$236,300
CC	43049844	QUINTERO ELSY																				$59,692,275	$9,614,500			$59,692,275	$2,389,100			$58,658,940	$2,347,600			$59,692,275		$4,084,600		$0	$0		$18,435,800
ro de Trabajo: RIESGO 5 (42 Afiliados)																						$59,692,275	$9,614,500			$59,692,275	$2,389,100			$58,658,940	$2,347,600			$59,692,275		$4,084,600		$0	$0		$18,435,800
ad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (42 Afiliados)																				23020 1	30	$2,220,000	$355,200	EPS010	30	$2,220,000	$88,800	CCF04	30	$2,220,000	$88,800	14-11	30	$2,220,000	9.960%	$154,600	30	$0	$0	Si	$697,400
CC	8677159	ACEVEDO LUIS																		23020 1	30	$1,474,688	$236,000	EPS010	30	$1,474,688	$59,000	CCF04	30	$1,474,688	$59,000	14-11	30	$1,474,688	9.960%	$102,700	30	$0	$0	Si	$456,700
CC	1152639233	ACEVEDO SEBASTIAN														X				23020 1	19	$675,001	$108,100	EPS010	19	$675,001	$27,100	CCF04	19	$675,001	$27,100	14-11	19	$675,001	9.960%	$47,000	19	$0	$0	Si	$209,300
CC	1002786327	AGUDELO GABRIEL														X				23030 1	30	$2,658,526	$425,400	EPS010	30	$2,658,526	$106,400	CCF04	30	$2,658,526	$106,400	14-11	30	$2,658,526	6.960%	$185,100	30	$0	$0	Si	$823,300
CC	43925827	AGUIRRE SANDRA														X				25-14	30	$1,070,000	$171,200	EPS010	30	$1,070,000	$42,800	CCF04	30	$1,070,000	$42,800	14-11	30	$1,070,000	6.960%	$74,500	30	$0	$0	Si	$331,300
CC	1017145278	ALVAREZ CHARLY																		23100 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
CC	1042465437	ARROYAVE DANIEL																		23020 1	30	$1,658,594	$265,400	EPS002	30	$1,658,594	$66,400	CCF04	30	$1,658,594	$66,400	14-11	30	$1,658,594	6.960%	$115,500	30	$0	$0	Si	$513,700
CC	1051421111	ATENCIO DAVID														X				23030 1	30	$1,078,125	$172,500	EPS005	30	$1,078,125	$43,200	CCF04	30	$1,078,125	$43,200	14-11	30	$1,078,125	6.960%	$75,100	30	$0	$0	Si	$334,000
CC	1075262024	AYALA GUSTAVO														X				23100 1	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCF04	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	Si	$185,800
CC	1128412930	CARDONA ANDRES		X																23100 1	30	$1,459,896	$233,600	EPS010	30	$1,459,896	$58,400	CCF04	30	$1,459,896	$58,400	14-11	30	$1,459,896	6.960%	$101,700	30	$0	$0	Si	$452,100
CC	98587327	CARDONA GUSTAVO														X				25-14	30	$1,396,354	$223,500	EPS002	30	$1,396,354	$55,900	CCF04	30	$1,396,354	$55,900	14-11	30	$1,396,354	6.960%	$97,200	30	$0	$0	Si	$432,500
CC	1036661369	CARDONA JORGE														X				23020 1	30	$1,354,688	$216,800	EPS010	30	$1,354,688	$54,200	CCF04	30	$1,354,688	$54,200	14-11	30	$1,354,688	6.960%	$94,300	30	$0	$0	Si	$419,500
CC	1017184119	CASTAÑEDA EDWIN														X				23020 1	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	6.960%	$14,000	6	$0	$0	Si	$62,000
CC	1128080341	CASTILLO ALVARO		X																23020 1	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCF04	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	Si	$185,800
CC	43086752	CLAVIJO MARIA		X																23020 1	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCF04	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	Si	$185,800
CC	21705361	FORONDA OSCAR																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
CC	70531323	FUENTES MARLON														X				25-14	30	$1,422,552	$227,700	EPS010	30	$1,422,552	$57,000	CCF04	30	$1,422,552	$57,000	14-11	30	$1,422,552	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,800
CC	1000584654	GALEANO JEFFY																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
CC	1020413974	GARCES HAROL																		23020 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF04	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	Si	$340,600
CC	71027978	GARCIA ROBEIRO														X				25-14	30	$1,070,313	$171,300	EPS042	30	$1,070,313	$42,900	CCF04	30	$1,070,313	$42,900	14-11	30	$1,070,313	6.960%	$74,500	30	$0	$0	Si	$331,600
CC	8073349	GONZALEZ JOHN																		23020 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF04	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
CC	1020407862	HERRERA BENJAMIN																	X	23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$13,400

| | | |



S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 23	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019254	SI

S DE LA LIQUIDACION

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	9424880879	E	2022/05/17			0	

UMEN DE PAGO

				50	$11,022,100	$0	$0	$11,022,100
(ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,920,600	$0	$0	$1,920,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$3,549,400	$0	$0	$3,549,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,507,400	$0	$0	$1,507,400
PORVENIR	230201	800,224,808	8	21	$4,044,700	$0	$0	$4,044,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	50	$4,349,600	$0	$1,199,457	$3,150,143
(ADMINISTRADORAS: 1)				50	$4,349,600	$0	$1,199,457	$3,150,143
SURA	14-11	890,903,790	5	50	$2,698,200	$0	$0	$2,698,200
(ADMINISTRADORAS: 3)				2	$96,000	$0	$0	$96,000	
[illegible]	CCF39	890,200,106	1	47	$2,562,200	$0	$0	$2,562,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
[illegible]	CCF11	890,806,490	5	51	$2,977,600	$0	$0	$2,977,600
(ADMINISTRADORAS: 5)				1	$42,900	$0	$0	$42,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	34	$2,202,500	$0	$0	$2,202,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
[illegible]	EPS037	900,156,264	2	14	$633,000	$0	$0	$633,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,200	$0	$0	$43,200
[illegible]	EPS005	800,251,440	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]