FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		21 (Veintiuno) de Octubre de 2022.	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		23 (Veintitrés) de Febrero de 2022.	
FECHA ACTA DE INICIO:		22 (Veintidós) de Febrero de 2022.	
CONTRATISTA	Contratista	IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT:	900.828.771-1.
CONTRATO No.:		033-2022 del 17 de Febrero de 2022.	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN LAS ESTACIONES BETANIA - CAMBULOS DEL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES Y EL ASCENSOR ALTIVONI UBICADO EN LA ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA DEL ANTIGUO TELEFERICO YARUMOS – CAMINO DE LA PALMA, SISTEMAS QUE ADMNISTRA LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		000215 del 21 de Febrero de 2022.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL:		Desde el 22 de Febrero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. y/o hasta agotar el presupuesto.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA:		N.A.	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA:		18 (Dieciocho) de Febrero de 2022.	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: i. Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos. ii. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.	

	iii. Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato. iv. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. v. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. vi. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. vii. Asumir y llevar a cabo la totalidad de protocolos y medidas tendientes a evitar la propagación del COVID-19 al momento de ejecutar las actividades aquí contempladas, por lo que deberá suministrar a su personal todos los elementos de protección necesarios para evitar el contagio y propagación del mismo. viii. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR:	La Supervisión del Contrato autoriza el pago de Factura No. FVE – 3190, ya que el Contratista cumplió con las rutinas de Mantenimiento del mes de Octubre de 2022, según los reportes del día 11 de Octubre de 2022.
SUPERVISOR:	Carlos Eduardo Gómez Montoya
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$16'620.650,42 (Dieciséis Millones Seiscientos Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con Cuarenta y Dos Centavos M/Cte.) incluido IVA.
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	$16'620.650,42 (Dieciséis Millones Seiscientos Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con Cuarenta y Dos Centavos M/Cte.) incluido IVA.
FORMA DE PAGO	El pago se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de la factura, previo Informe del Supervisor manifestando el cumplimiento y calidad de los servicios contratados, además del certificado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según corresponda.

	TIPO	APLICA (SI/NO)
ESTAMPILLAS	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	NO.
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 0.5%	SI.
	PRO ADULTO MAYOR 2%	SI.
	UNIVERSIDADES 1%	SI.
	PROCULTURA 0.5%	SI.

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR.

FECHA	No DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
MARZO 22 DE 2022.	033- 001	FVE - 2129	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$15'109.682.42
MARZO 24 DE 2022.	033- 002	FVE - 2156	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$13'598.714.42
ABRIL 25 DE 2022.	033- 003	FVE - 2255	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$12'087.746.42
MAYO 24 DE 2022.	033- 004	FVE - 2479	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$10'576.778.42
JUNIO 13 DE 2022.	033- 005	FVE - 2550	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales.	$9'065.810.42

			$396:629.oo Para La InfiCaldas.	
JULIO 21 DE 2022.	033- 006	FVE - 2725	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$7'554.842.42
AGOSTO 24 DE 2022.	033- 007	FVE - 2956	$1'510.861.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.232.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$6'043.981.42
SEPTIEMBRE 23 DE 2022.	033- 008	FVE - 3119	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$4'533.013.42
OCTUBRE 21 DE 2022.	033- 009	FVE - 3190	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cámbulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$3'022.045.42
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:	Un Millón Quinientos Diez Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos M/Cte.			

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISOR: **CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA**		

IMPERIAL elevadores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FVE 3190
Fecha de expedición	2022-10-13 08:51:01
Forma de pago	Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento	2022-11-12
Modalidad de pago	Crédito

CUFE: 63aa1c58b2ed5d3e1a406188efdc2936b07e15992a1cca2d993b4fd322189fd09d3f43ccfe990ca7df3faa6203fa05a6

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764034467825 de fecha 24/08/2022 hasta 24/08/2023. Rangos autorizados desde el FVE 3001 hasta el FVE 6000.

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA ORDEN DE COMPRA:

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Dirección	CALLE 51 B 81 29	Ciudad	MEDELLÍN
Nit	900828771-1	Celular	
Teléfono	4019754 /		
E-mail	imperialelevadoressas@gmail.com		

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Dirección	VIA PANAMERICANA ESTACION LOS	Ciudad	MANIZALES
Nit / Cédula	900315506 - 2	Celular	3127845132
Teléfono	875220		
E-mail	supervisoroperaciones@cableaereomanizales.gov.		

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (ESTACION CABULOS)	1.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	317,430.28
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (ESTACION BETANIA)	2.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	634,860.56
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (ESTACION CAMILO DE LA PALMA)	1.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	317,430.28

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Radicado número:

2022-EI-00001565

19/10/2022 08:56:51 AM **Folios** 6

Observaciones:

CUENTA DE AHORROS 58039313691 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Valor en letras

UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Valor bruto	1,269,721
Descuento	0
Subtotal	1,269,721
Base AIU	0.00
IVA	241,247
Rte fuente	0
Valor total	1,510,968

Documento generado por Helisa Software para el Trabajo - PROAsistemas S.A. N.T: 800042928 -1 / Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT. 900896599 -7.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO DE 2008)

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a estas y a otras normas y requerimiento, el suscrito Representante Legal de ***IMPERIAL ELEVADORES S.A.S****, identificada con NIT No.* ***900828771-1****, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado todos los pagos correspondientes a la seguridad social, caja de compensación, bienestar familiar, riegos laborar, servicio nacional de aprendizaje, durante los últimos 6 meses.*

A los 13 días del mes octubre de 2022 se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Expide en Medellín, a los 13 días del mes de octubre del 2022

Atentamente,

ALBERTO ENRIQUE RESTREPO PEREA
149484-T
IMPERIAL ELEVADORES .S.A.S.
NIT. 900.828.771-1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1657941698	9440136309	E	2022/09/16	2022/09/16	BANCOLOMBIA	0	$19,511,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IMPERIAL ELEVADORES SAS (45 Afiliados)																							$57,791,532	$9,247,600			$57,791,532	$2,549,400			$57,624,864	$7,306,400			$57,791,532		$3,674,200		$0	$0		$17,777,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																							$5,386,668	$862,000			$5,386,668	$452,100			$5,253,334	$210,200			$5,386,668		$27,700		$0	$0		$1,552,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							$5,386,668	$862,000			$5,386,668	$452,100			$5,253,334	$210,200			$5,386,668		$27,700		$0	$0		$1,552,000
1	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMINA											X							25-14	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	0	$0	$0	14-7	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$13,400
2	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMINA											X							25-14	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	0	$0	$0	14-7	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$13,400
3	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMINA																		25-14	26	$953,334	$152,600	EPS010	26	$953,334	$38,200	CCF04	26	$953,334	$38,200	14-7	26	$953,334	0.522%	$5,000	26	$0	$0	SI	$234,000
4	CC	71715737	CASTAÑEDA ERIBERTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
5	CC	25808144	EALO LUZ																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
6	CC	1017138055	LARA ADELINA																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
7	CC	39200757	LOPEZ DIANA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	43049843	QUINTERO ELSY																			0	$0	$0	EPS010	30	$0	$236,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$236,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
49	CC	75080295	GONZALEZ IVAN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN (3 Afiliados)																							$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000		$250,700		$0	$0		$1,114,700
Centro de Trabajo: CAJASAN (3 Afiliados)																							$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000		$250,700		$0	$0		$1,114,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000		$250,700		$0	$0		$1,114,700
50	CC	1098667276	ALQUICHIRE EDISON																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF39	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
51	CC	91472042	BUENAHORA SANTAFE																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF39	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
52	CC	1098670261	RODRIGUEZ LIZETHE																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMBARRANQUILLA (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
53	CC	1047221690	RODRIGUEZ REMINTON																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
Total			**Afiliados(50)**																				$63,391,532	$10,143,600			$63,391,532	$2,773,400			$63,224,864	$2,530,100			$63,391,532		$4,064,100		$0	$0		$19,511,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1657941698	9440136309	E	2022/09/16	2022/09/16	BANCOLOMBIA	0	$19,511,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$10,143,600	$0	$0	$10,143,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$756,700	$0	$0	$756,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$3,599,400	$0	$0	$3,599,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,669,400	$0	$0	$1,669,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$4,118,100	$0	$0	$4,118,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$4,064,100	$0	$0	$4,064,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	49	$4,064,100	$0	$0	$4,064,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$2,530,100	$0	$0	$2,530,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$144,000	$0	$0	$144,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	44	$2,306,100	$0	$0	$2,306,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				50	$2,773,400	$0	$0	$2,773,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$17,400	$0	$0	$17,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	$2,106,000	$0	$0	$2,106,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$96,000	$0	$0	$96,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$474,000	$0	$0	$474,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				49	$19,511,200	$0	$0	$19,511,200

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-5874
Fecha: **2022-10-11**
Calificación: 1

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS: Mtto preventivo octubre 2022

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACION BETANIA ASC 1
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
CLASIFICACIÓN 1:
TIPO:
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 4
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-12 10:11
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-12 10:53
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:42:39
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:



SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☐ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☐ Si ☐ No ☐ N/A



Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☐ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☐ Si ☑ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☐ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Mtto preventivo octubre 2022. Revisión a control seguridades y puertas.



Todos los derechos reservados

ILUMINACION CABINA - Revisión iluminación cabina	
LLAMADAS CABINA - Revisión botonera cabina	
ESTADO DEL PISO - Revisión fotocelda	




Todos los derechos reservados

ESTADO DEL PISO - Revisión nivelación	
QUICIOS - Revisión ajuste de puertas de hall	
ILUMINACION CM - Revisión iluminación cuarto de máquinas	



Todos los derechos reservados

CONTROL MANIOBRA - Revisión control	
VOLANTE - Revisión freno máquina	
VOLANTE - Revisión stop bancada	




Todos los derechos reservados

VOLANTE - Revisión limitador	
REDUCTOR - Revisión bancada	
GABINETES - Revisión motor	


Todos los derechos reservados

GABINETES - Revisión gabinetes	
LUZ DE TECHO - Revisión luz de techo	
DESLIZADERAS CABINA - Revisión ventilador y stop de techo	

 Todos los derechos reservados

TECHO - Revisión operador de puertas	
DESLIZADERAS CABINA - Revisión deslizaderas cabina	
GABINETE TECHO - Revisión punto de anclaje y caja de techo	

Todos los derechos reservados

ESCALERA - Revisión stop de foso	
STOP DE FOSO - Equipo sin escalera de foso	

Operador de turno		IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-5872
Fecha: **2022-10-11**
Calificación: 1

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS .
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS: Mtto preventivo octubre 2022

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
CLASIFICACIÓN 1:
TIPO:
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 4
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-12 07:49
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-12 08:41
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:52:01
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:




SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A



Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☐ Si ☑ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Mtto preventivo octubre 2022. Revisión a contro seguridades y puertas. Equipo fuera de servicio desde hace más de un año por daño en tarjeta de variador de control.




Todos los derechos reservados

GABINETES - Revisión motor	
TECHO - Revisión motor puertas	
STOP DE FOSO - Revisión stop de foso	




Todos los derechos reservados

REDUCTOR - Revisión bancada	
ESTADO DEL PISO - Revisión fotocelda	
VOLANTE - Revisión freno máquina	




Todos los derechos reservados

ILUMINACION CM - Revisión acceso a cuarto máquinas	
GABINETE TECHO - Revisión gabinete de techo	
VOLANTE - Revisión limitador	



Todos los derechos reservados

ESCALERA - Revisión foso, no posee escalera de acceso	
LUZ DE TECHO - Revisión balaustrada y luz de techo	
QUICIOS - Revisión ajuste puertas hall	



Todos los derechos reservados

VOLANTE - Revisión volante	
CONTROL MANIOBRA - Revisión luz cuarto máquinas	
QUICIOS - Revisión alas puertas hall	

Todos los derechos reservados

DESLIZADERAS CABINA - Revisión stop techo y ventilador	
ILUMINACION CABINA - Revisión iluminación cabina	
CONTROL MANIOBRA - Revisión control	

Todos los derechos reservados

REDUCTOR - Revisión reductor	
LLAMADAS CABINA - Revisión botonera cabina	

PERDOMO		IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
Supervisor de seguridad		IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

 Todos los derechos reservados

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS: Mtto preventivo octubre 2022.

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACIÓN CAMBULOS
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
CLASIFICACIÓN 1:
TIPO:
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 4
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-12 11:29
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: _____
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:




SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A



Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☐ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☐ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☐ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☐ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☐ Si ☑ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☐ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☐ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☐ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☐ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Mtto preventivo octubre 2022. Revisión a control seguridades y puertas


Todos los derechos reservados

ILUMINACION CABINA - Revisión iluminación cabina	
LLAMADAS CABINA - Revisión botonera cabina	
ESTADO DEL PISO - Revisión fotocelda	



Todos los derechos reservados

ESTADO DEL PISO - Revisión nivelación	
QUICIOS - Revisión puertas de hall	
ILUMINACION CM - Iluminación cuarto máquinas no funciona	




Todos los derechos reservados

CONTROL MANIOBRA - Revisión control	
VOLANTE - Revisión freno máquina	
VOLANTE - Revisión stop bancada	




Todos los derechos reservados

VOLANTE - Revisión limitador	
GABINETES - Revisión motor	
REDUCTOR - Revisión bancada	


Todos los derechos reservados

GABINETES - Revisión gabinetes	
LUZ DE TECHO - Sin balaustrada ni iluminación techo	
DESLIZADERAS CABINA - Revisión stop de techo y ventilador	

 Todos los derechos reservados

DESLIZADERAS CABINA - Revisión deslizaderas cabina	
TECHO - Revisión operador de puertas	
GABINETE TECHO - Revisión punto de anclaje y gabinete de techo	

Todos los derechos reservados

ESCALERA - Sin escalera de foso	
STOP DE FOSO - Revisión stop de foso	

ACEPTADO POR	VALIDADO POR	REALIZADO POR
		IVAN DARIO GONZALEZ CELIS

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-5875
Fecha: **2022-10-11**
Calificación: 1

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS: Mtto preventivo octubre 2022

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACION BETANIA ASC 2
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
CLASIFICACIÓN 1:
TIPO:
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 4
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-12 10:57
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-12 11:27
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:30:33
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:



SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A




Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☐ Si ☑ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Mtto preventivo octubre 2022. Revisión a control seguridades y puertas.


Todos los derechos reservados

ILUMINACION CABINA - Revisión iluminación cabina	
LLAMADAS CABINA - Revisión botonera cabina	
ESTADO DEL PISO - Revisión fotocelda	




Todos los derechos reservados

QUICIOS - Revisión ajuste puertas de Hall	
ESTADO DEL PISO - Revisión nivelación	
CONTROL MANIOBRA - Revisión maniobra	



Todos los derechos reservados

ILUMINACION CM - Revisión iluminación cuarto de máquinas	
VOLANTE - Revisión freno máquina	
VOLANTE - Revisión stop bancada	



Todos los derechos reservados

REDUCTOR - Revisión bancada	
VOLANTE - Revisión limitador	
GABINETES - Revisión motor	

Todos los derechos reservados

GABINETES - Revisión gabinetes	
LUZ DE TECHO - Equipo sin balaustrada	
DESLIZADERAS CABINA - Revisión stop de techo y ventilador	

 Todos los derechos reservados

DESLIZADERAS CABINA - Revisión deslizaderas cabina	
TECHO - Revisión operador de puertas	
GABINETE TECHO - Revisión punto de anclaje y caja de techo	

Todos los derechos reservados

ESCALERA - Equipo sin escalera de foso	
STOP DE FOSO - Revisión stop de foso	

Operador de turno		IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-5873
Fecha: **2022-10-11**
Calificación:

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS: Mtto preventivo octubre 2022.

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACIÓN CAMBULOS
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
CLASIFICACIÓN 1:
TIPO:
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 4
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-12 11:29
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: _____
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:




SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A




Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☐ Si ☑ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☐ Si ☑ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Mtto preventivo octubre 2022. Revisión a control seguridades y puertas


Todos los derechos reservados

ILUMINACION CABINA - Revisión iluminación cabina	
LLAMADAS CABINA - Revisión botonera cabina	
ESTADO DEL PISO - Revisión fotocelda	



Todos los derechos reservados

ESTADO DEL PISO - Revisión nivelación	
QUICIOS - Revisión puertas de hall	
ILUMINACION CM - Iluminación cuarto máquinas no funciona	



Todos los derechos reservados

CONTROL MANIOBRA - Revisión control	
VOLANTE - Revisión freno máquina	
VOLANTE - Revisión stop bancada	




Todos los derechos reservados

VOLANTE - Revisión limitador	
GABINETES - Revisión motor	
REDUCTOR - Revisión bancada	

 Todos los derechos reservados

GABINETES - Revisión gabinetes	
LUZ DE TECHO - Sin balaustrada ni iluminación techo	
DESLIZADERAS CABINA - Revisión stop de techo y ventilador	

 Todos los derechos reservados

DESLIZADERAS CABINA - Revisión deslizaderas cabina	
TECHO - Revisión operador de puertas	
GABINETE TECHO - Revisión punto de anclaje y gabinete de techo	

Todos los derechos reservados

ESCALERA - Sin escalera de foso	
STOP DE FOSO - Revisión stop de foso	

IVAN DARIO GONZALEZ CELIS

IVAN DARIO GONZALEZ CELIS

ACEPTADO POR	VALIDADO POR	REALIZADO POR

Todos los derechos reservados