| Secretaria GOBIERNO ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA<br>AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL<br>CONTROL DE OBRAS EJECUTADAS: | INFORME DE VISTA<br>BOGOTA SECRETARÍA DE GOBIERNO<br>106-2017 |
|---|---|---|

| DATOS GENERALES | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE VISTA** | 31/07/2023 | **No de CONTRATO** | **106-2017** |
| **OBJETO DE LA VISTA** | Revisar polizas de estabilidad de las obras | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO Y TRABAJO PARA EL EMBELLECIMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE FACHADAS DE LOS INMUEBLES PRIORIZADOS POR EL FDLC SITUADOS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTÁ D.C | | |
| **PROFESIONALES RESPONSABLE DE LA VISITA** | ABOGADO | TÉCNICO | |
| | | Ing Diana Alexandra Jimenez Ariza | |
| **TIPO DE VINCULACIÓN** | | Contratista | |
| **NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE** | INFRAESTRUCTURA | | |

**ASPECTOS TECNICOS**

**VERIFICACION CONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 5 No. 12C - 40 |
| **UPZ** | 94 |
| **BARRIO** | LA CANDELARIA |
| **CODIGO IDRD** | |
| **CIV** | 17000080 |
| **PK** | 92084449 |
| **TIPO DE INFRAESTRUCTURA** | FACHADA ALCALDIA CANDELARIA |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS** | Fachada de la alcaldia de candelaria, en buen estado, aun se conserva la pintura, no se observa deterioro biologico, se observa un grafiti de frente. |

**REGISTROS FOTOGRAFICO**



**DESCRIPCCIÓN DE LA VISITÁ A LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA**

Durante la inspeccion ocular realizada en la fachada de la Alcaldia de Candelaria, se observo:

1- Pintura en buen estado, no hay desprendimientos de material, y no se marcan fisuras.
2- Aun se conserva la pintura, no se observa deterioro biologico, se observa un grafiti de frente.
3- El muro superior pañetado que esta apoyando a las rejas, presenta desportillamientos en filos, se observa rehabilitacion de juntas entre las piedras con arena y cal.
4- El mantenimiento de rejas de cerramiento se encuentran limpias y pintadas, no hay corrosion.

**CONCLUSIONES**

| CONCEPTO JURÍDICO | CONCEPTO TÉCNICO |
|---|---|
| | La fachada se mantiene, se encuentra en buen estado. Continua en verificacion |

| ELABORADO POR | RECIBIDO POR | NOTA |
|---|---|---|
| Ing Diana Alexandra Jimenez Ariza | | |