ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul				
DIRECCIÓN	Desde Cl 57B sur 62 – 2 Hasta Cl 53C Bis sur 72F 81	**LOCALIDAD**	07 BOSA / 08 KENNEDY	**BARRIO**	VILLA DEL RÍO, OLARTE, BOITA, SOCORRO, JAQUELINE Y LAGO TIMIZA
RADICADO DE ENTRADA	NA	**FECHA DE RADICADO**	N/A	**PROCESO**	N/A
FECHA DE LA VISITA	08/06/2023	**HORA DE INICIO**	7:00 AM		
AUTORIDAD COMPETENTE	Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)/ Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP)	**EXPEDIENTE N°**	N/A		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Se realiza visita mensual de seguimiento y control a la Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul, verificación de posibles construcciones ilegales dentro del humedal, disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, actividades que alteran el funcionamiento ecológico del ecosistema.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos.		X		Se evidencian residuos de construcción y demolición (RCD) y residuossólidos dentro del cuerpo de agua.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidenciaron residuos sólidos sobre la zona de Ronda Hídrica Estimada. (CER). En su mayoría escombros.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	_____//_____
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA			X	_____//_____
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos		X		_____//_____
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		Se evidencia afectaciones por disposición de RCD y ocupaciones informales en EEP.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Se evidencian afectaciones a individuos arbóreos por disposición de RCD.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado			X	_____//_____
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT		X		Al momento de la visita se identificaron aproximadamente ocho (08) mojones de delimitación en jurisdicción de la Localidad de Bosa. No se evidenciaron mojones en la zona ubicada en la Localidad de Kennedy.
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.		X		Se evidencian afectaciones por disposición de RCD y residuos sólidos y posibles viviendas consolidadas con afectación en suelo protegido.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			_____//_____
NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003**				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		No se evidenciaron especies ferales al momento de la visita.
Se evidencian procesos de eutroficación	X			Al momento de la visita se evidenciaron espejos de agua saturados.
Se evidencia presencia de habitantes de calle	X			En la visita sólo se evidenciaron siete (07) ocupaciones informales (cambuches). Sin embargo, se manifiesta que hay aproximadamente doce (12) en el humedal.
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		_____//_____
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		_____//_____
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas	X			No se evidencian, pero se presumen por el establecimiento de los (cambuches).
Se evidencian quemas a cielo abierto	X			Se evidenciaron puntos con rastros de quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones			X	_____//_____
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		Se evidenciaron tramos sin cerramiento y otros tramos con falta de mantenimiento.

CONSIDERACIONES FINALES

El día 08 de junio de 2023, se realizó visita de seguimiento y control a la estructura ecológica principal (EEP) de la Reserva Distrital Tingua Azul, donde se evidenciaron las siguientes afectaciones ambientales:

- Disposición de Residuos Sólidos Ordinarios y de construcción y demolición dentro del humedal, así como en áreas colindantes a este.
- Se evidenciaron siete (07) ocupaciones informales “cambuches”. Sin embargo, se manifiesta que hay aproximadamente doce en el humedal.
- Se observo mal estado en algunas zonas del humedal en el cerramiento
- Se observaron huertas urbanas sobre EEP del Humedal.
- Se evidenció la presencia de carretilleros y consumidores de sustancias psicoactivas dentro de la EEP del Humedal.
- Se evidenciaron estructuras hidráulicas colmatadas.
- Se evidencio disposición de residuos ordinarios y RCD dentro del humedal, así como en áreas colindantes a este.








8 jun. 2023 7:49:35 a. m.
4°36'9.426"N -74°9'16.152"W
Cl. 49a Sur #72-72, Bogotá, Colombia


8 jun. 2023 7:43:42 a. m.
4°36'4.584"N -74°9'9.156"W
Cra. 72j Bis #49-80, Bogotá, Colombia


8 jun. 2023 7:42:42 a. m.
4°36'4.398"N -74°9'8.13"W
Cra. 72j Bis #49-74, Bogotá, Colombia


8 jun. 2023 7:31:37 a. m.
4°36'24.042"N -74°9'34.206"W
Cl. 44b Bis Sur #73a69, Bogotá, Colombia





8 jun. 2023 7:11:23 a. m.
4°36'22.194"N -74°9'30.786"W
Cra. 73 #44-39, Bogotá, Colombia


8 jun. 2023 7:16:22 a. m.
4°36'17.946"N -74°9'33.012"W


8 jun. 2023 7:14:51 a. m.
4°36'19.536"N -74°9'32.448"W
Cra. 73 #44-39, Bogotá, Colombia


8 jun. 2023 7:14:56 a. m.
4°36'19.416"N -74°9'32.502"W
Cra. 73 #44-39, Bogotá, Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	VISITA ATENDIDA POR	**PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA**	**PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA**
NOMBRE	Diana Pérez	Laura Álvarez	Angela María López
CARGO	Administradora del Humedal	Profesional de Apoyo	Profesional de Apoyo
EMPRESA	SDA - SER	SDA - SCASP	SDA - SCASP
FIRMA			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020