ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

PSI-SJM-FR-08
Estado Vigente
Versión 3

FECHA DEL ACTA	10 AGO 2023		
CONTRATO N °	**2306080890**		
INFORME Nº	1		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVINENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	27/06/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	11/09/2023
PLAZO (MESES O DÍAS):	Dos meses y medio		
VALOR:	$ 450.000.000	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	VAURAS INGENIERIA SAS		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones: A la fecha de presentación del presente informe está en proceso de conciliación y consolidación del acta de obra, además de la presentación de los informes por parte del Contratista. A la fecha de presenta un avance de 25.98%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	NA	NA	5	31846	Comunas 1 y 2 - Atardeceres y San Jose	26
Acta Parcial N°	NA	NA				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado						

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**NO**	**x**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**NO**	**x**	**Nº**

Observaciones: Avance de puntos intervenidos:

COMUNA 5					
PUNTO	DIRECCION	COMUNA	MANTENIMIENTO	AREA (M2)	ESTADO
1	BENGALA	COMUNA 5	Vía	44.8	Vaciado el carril pendiente sardinel
2	BENGALA	COMUNA 5	Vía	12.5	Vaciado pendiente de apertura
3	BENGALA CRA 8 CALLE 48 I	COMUNA 5	Vía		Pendiente
5	ALTOS DE CAPRI	COMUNA 5	Andén	9.0	Pendiente
15	ALTOS DE CAPRI	COMUNA 5	Andén	10.5	Pendiente
10	CASA DE JUSTICIA	COMUNA 5	Vía	282.2	Pendiente
7	EL CARIBE	COMUNA 5	Pasamanos escaleras	27 m	Pendiente
8	SAN SEBASTIAN	COMUNA 5	Andén	12.0	Pendiente
14	SAN SEBASTIAN	COMUNA 5	Vía	25.2	Demolicion / salida de escombros
12	BOSQUES GURI GURI	COMUNA 5	Vía	93.6	Vaciado en la pendiente

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
16.077.530
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica