	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	3
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/07/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:** 1/07/2023	**AL:** 31/07/2023
CONTRATO Nº	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022	**CONTRATISTA**	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.		
FECHA DE INICIO	26/01/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	26/08/2023
VALOR INICIAL	$ 199.622.500,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	**VALOR ADICIONAL 2 (Si aplica)**	**VALOR TOTAL**	$ 199.622.500,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES B-100032085 SEGUROS MUNDIAL, LAS CUALES SE RELACIONAN, SE FIRMA ACTA DE INCIO EL DIA 26 DE ENERO DE 2023, EL DÍA 24 DE MARZO SE REALIZA SEGUNDO MODIFICATORIO EN LA CUAL SE AJUSTA LA FORMA DE PAGO , SE REALIZA MODIFICATORIO No. 3 DONDE SE AJUSTA NUEVAMENTE LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 31/01/2024	39.924.500,00	110.749,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 31/07/2026	19.962.250,00	180.070,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/07/2023	24:00 Horas Del 31/07/2028	59.886.750,00	749.405,00

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				Computador portatil	3	Director de Interventoria	1	40	40	SI	Velar por el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales, revisar y hacer Seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato de obra. informar a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo, como lo manifestado en los oficios de interventoria de consecutivo. Verificación permanente de la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato. Direccionar el equipo de trabajo de interventoria, participar en los diferentes comités requeridos por la entidad contratante. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución
				Impresora con scaner	1	Residente de Interventroria	1	100	100	SI	Realizar los informes técnicos de seguimiento semanal y mensual, realizar verificación y medición de los ítems contractuales. Verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. Revisión de planos de detalle conforme las actividades de localización y replanteo. Revisión de ítems nuevos de obra civil conforme a ajustes a diseños. Dar respuesta oportuna al contratista sobre las solicitudes de orden técnico
						Profesional sisoma	1	20	20	SI	Verificar el cumplimiento del contratista en lo referente a las afiliaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), realizar seguimiento al cumplimiento de pagos de nóminas y liquidaciones del personal vinculado a la ejecución del contrato. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según el plan de SGSST presentado por el contratista en obra, garantizando que se desarrollen de obra. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Ingeniero Estructural-Asesor	1	20	20	SI	Asesorar a la entidad en la verificación de planos de diseño estructural, evidenciando cumplimiento con las normas NSR-10, realizar acompañamiento a la empresa interventora en el cumplimiento del contratista en los procesos constructivos en la ubicación de ejes de la estructura metálica para el hangarete. Revisar los ajustes a diseños presentados por la entidad de tal manera que cumpla con el alcance contractual y exista correlación con las condiciones del sitio.
						Ingeniero Sanitario-Asesor	1	20	50	SI	Velar por el cumplimiento del contratista principal de obra, en la implementación del PMA de obra, garantizando que los procesos constructivos no generen impactos negativos en el medio, velar por el cumplimiento del contratista en la normatividad ambiental legal vigente aplicable al proyecto, garantizar que no se dé inicio a las actividades que requieren de permisos y/o autorización por la autoridad ambiental competente, realizar el correcto seguimiento mensual a la implementación del PMA según las fichas de acciones propuestas. Realizar acompañamiento en el seguimiento de la obtención de los permisos ambientales requeridos para la ejecución del contrato. Realizar revisión del informe de implementación del PMA del contrato de obra, realizar seguimiento al inicio de actividades en obra de la construcción carcamo, realizar verificación en obra de los niveles de instalacion tubería desague de bajantes cubierta.


						Ingeniero Electrico- Aseso	1	20	20	SI	Realizar acompañamiento en la revisión de planos de diseños, dar respuesta oportuna a los requerimientos del contratista en cuanto a la revisión del componente eléctrico del contrato. Asesorar, en la revisión de los nuevos planos de diseño, y atender los requerimientos del contratista en cuanto a observaciones al diseño, dando respuesta oportuna. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Asesor Vias y Transporte	1	20	25	SI	Acompañamiento para la ubicación de ejes de acuerdo a la planimetría de localización y los niveles de la estructura de pavimento, conforme a la cota de terreno existente. Asesorar la revisión en sitio de niveles y pendientes de la placa de concreto a construir, verificar instalacion de formaleta y realizar anotación bitacora de recomendaciones constructivas. Realizar verificación del diseño de mezcla del MR45 aportado por el contratista de obra, verificar el desglose del APU y especificación técnica del modificatorio 02. Realizar aporte en el informe mensual de interventoría, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Asesor Juridico	1	5	5	SI	encuentren vigentes durante el plazo del contrato. Requerir al Consorcio AERO VC para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el contrato de obra, en los pliegos de condiciones y sus anexos. Verificar los vínculos laborales y comerciales del contratista principal de obra garantizando que no existirá relación comercial con la entidad contratante de la FAC, verificar que los pagos al sistema de seguridad social, pagos de nóminas y liquidación laboral, se realice en los términos establecidos por la ley. Realizar el seguimiento en el cumplimiento del cronograma de obra, evidenciando retrasos que afectan el plazo del contrato, realizando la primera alerta por la incumplimiento a las acciones administrativas. Notificar a la entidad sobre el estado de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los atrasos generados por las demoras en la remisión de los diseños ajustados. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Asesor Contador	1	5	5	SI	Verificación de los documentos remitidos para las transacciones de la fiduciaria, conforme a las obligaciones establecidas dentro del contrato fiduciario y cumpliendo con las deducciones tributarias que se deben realizar para el pago a proveedores. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución. Asesorar y verificar las ordenes la operación 6, 7, 8 y 9 de desembolso de anticipo al contratista, como constan en sus respectivas fechas, verificar que cada soporte allegado por el contratista esté acorde las retenciones y demás impuestos de ley aplicables.
						TOTAL	9				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	19,17%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 22	2,55%	**40,52%**	**33,45%**	**7,07%**
Semana 23	4,20%			
Semana 24	9,43%			
Semana 25	4,01%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	**GRAFICO DE PORCENTAJES**	**TOTAL**
PROGRAMADO		**33,45%**
EJECUTADO		**40,52%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SIENDO ACCESORIO DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE AVANCE QUE ESTE ULTIMO (LEY 1474 DE 2011 ART. 84 Y 85 / DERECHO CIVIL - Principios - PRINCIPIO DEL DERECHO CIVIL - Lo accesorio sigue a lo principal) . se observa un adelanto del 7,07% equivalentes a las actividades reportadas por la interventoria en los informes de supervisión semanales.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Dias	**Total**	**Transcurrido**	**Faltantes**
Contractual	213	187	26
Proyección	197,9409	187	10,9409

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	**ENTREGADO**	**APROBADO**	**CUMPLIO**	**OBSERVACIONES**
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
INFORME SEMANAL DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	La Interventoría presenta semanalmente los informes semanales del control de obra en los formatos establecidos
BITACORA DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	La Interventoría realiza diariamente el diligenciamiento de la Bitácora de obra, indicando las actividades realizadas, las condiciones climáticas y el personal en obra tanto de interventoría como de obra
COMITES DE OBRA SEMANALES	**SI**	**SI**	**SI**	La interventoría realiza cada semana los comités de obra, de los cuales se realiza su respectiva acta o se deja constancia del mismo en la bitacora de obra.
PAGO DE PARAFISCALES	**SI**	**SI**	**SI**	La interventoría realiza la verificación de los pagos de parafiscales y salarios de personal de la obra como de la misma interventoría.

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

VER ANEXOS

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

Se recomienda al Ordenador del Gasto y comite estructurador dar celeridad en la gestión para el seguimiento de los tramites de los permisos ambientales o determinar las medidas para el acompañamiento por parte de los contratistas en el proceso, dado que a la fecha no se cuenta con el permiso de Aprovechamiento Forestal ni con el permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 199.622.500,00	$ 199.622.500,00	$ 80.887.037,00	40,52%	$ 118.735.463,00	59,48%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 199.622.500,00	$ 199.622.500,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 199.622.500,00	
VALOR ADICIONAL 1 (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 199.622.500,00	
ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC I TRIMESTRE DE 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL)	$ 2.350.000,00	pago mediante Factura Electrónica # FE-44 del 16 febrero del 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEGUNDO TRIMESTRE 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).	$ 36.890.000,00	pago mediante Factura Electrónica # FE-48 del 02 de junio del 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 34.420.750,00	Se tramitra pago mediante Factura Electrónica # FE-50 del 11 de julio del 2023
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 0,00	
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 73.660.750,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ 125.961.750,00	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista de obra entregar los informes de supervisión los primeros cinco dias del mes para poder cargarlo en la plataforma, de igual forma se ha solicitado al comité estructurador en repetidas ocasiones que no se cuenta con los permisos ambientales del pozo ni los permisos ambientales de tala de arboles, tema que esta afectando la normal ejecución del proyecto.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Las condiciones climaticas durante el periodo complendido a este informe mensual fue soleado



Supervisor Contrato de Interventoria No.130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	**X**		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		

10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INTERVENTORIA

CEINTERS SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

PERIODO: Desde el 01 de julio de 2023 hasta el 31 de julio de 2023.



CONTROL DE DOCUMENTOS	
	
Elaboró: Ing. Yenner Francisco Cárdenas Comas	Aprobó: Ing. John Fredy Soto Núñez.
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 31/07/2023	Fecha: 31/07/2023

TABLA DE CONTENIDO.

1. Contenido

1. DESCRIPCIÓN. 3
1.1. Objeto de la interventoria. 3
1.2. Alcance. 3
1.3. Objetivos de calidad. 3
1.3.1. Objetivo general. 3
1.3.2. Objetivo específico. 4
1.4. Definiciones. 4
1.5. Estructura de interventoria. 5
1.5.1. Mapa de procesos. 6
2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 8
2.1. Control De Correspondencia 8
3. CONTROL DE REGISTROS 8
4. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 9
4.1. Reuniones 9
5. CONTROL DE BIENES DEL CLIENTE 9
5.1. Control Del Producto Y Bienes Del Cliente 9
6. RECURSOS 10
6.1. Provisión De Recursos 10
6.2. Materiales 10
6.3. Recursos Humanos 10
6.3.1. Estrategias De Aplicación. 10
7. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 10
8. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO 13
9. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 15
10. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 15
11. GESTIÓN DEL CAMBIO 15

2. DESCRIPCIÓN.

El presente informe da seguimiento al Plan de Control de Calidad dentro del alcance del proyecto según Contrato Número 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 celebrado con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, cuyo objeto tiene INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS, la aplicación de este documento permite verificar el control de calidad de las actividades propuestas por la interventoría, así mismo, relacionar las características de los recursos, equipo y calidad de la mano de obra que se han tenido durante las fases del proyecto de interventoría.

2.1. Objeto de la interventoria.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.2. Alcance.

El presente Informe de seguimiento del Plan de Control de Calidad aplica para el periodo comprendido entre el **01 DE JULIO DE 2023 Y EL 31 DE JULIO DE 2023**, dando soporte a las actividades y requisitos enmarcados en el Contrato Número 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 de objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.3. Objetivos de calidad.

2.3.1. Objetivo general.

El Plan de Control de Calidad tiene como objeto establecer los parámetros, la metodología y responsabilidad que se tiene frente a cada una de las actividades que se deben desarrollar dentro de la ejecución del proyecto, con el fin de cumplir los requisitos legales, normativos, especificaciones técnicas estipulados en el Contrato No. **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**.

2.3.2. Objetivo específico.

- Definir actividades en el proyecto a desarrollar, para que estén plenamente identificada, organizadas, programadas y controladas desde sus inicios hasta su fin, permitiendo la trazabilidad y cumplimiento del contrato.
- Establecer los criterios y lineamientos para verificar el flujo de inversión presupuestal, en relación a cada uno de los cortes parciales de seguimiento durante la ejecución del contrato y con el control del presupuesto establecido.
- Asegurar la calidad en los recursos a emplear en el proyecto, acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas, este objetivo se logra con la presentación de documentos soporte y/o certificados de cumplimiento de calidad de los materiales y colaboradores vinculados e involucrados en la ejecución del proyecto.
- Mantener constante comunicación e informar de manera permanente a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA** y/o el supervisor asignado, así como las demás partes involucradas en la ejecución del proyecto.
- Identificar y hacer seguimiento a los productos NO conformes para garantizar que el proyecto reciba productos con la calidad esperada en las especificaciones técnicas establecidas por la **FUERZA AEREA COLOMBIANA**.
- Identificar y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que permitan la entrega del proyecto y la satisfacción del cliente y las partes interesadas.

Así mismo, se ha definido la Matriz de Seguimiento y Cumplimiento de Objetivos del Plan de Control de Calidad del Contrato Número **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, mediante Anexo 1 de la Matriz de Cumplimiento de los Objetivos, contenido en la carpeta en el Formato PCC–01–2022, el cual permite identificar los cumplimientos de los requisitos contractuales, seguimiento y monitoreo de los objetivos de calidad.

2.4. Definiciones.

- **Acción correctiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
- **Acción preventiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

- **Aseguramiento de la calidad:** Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas.
- **Control de calidad:** Proceso por el que se monitorea y registran los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El control de calidad se lleva a cabo durante toda la ejecución del proyecto. Los estándares de calidad incluyen las metas de los procesos y del producto del proyecto. y del producto del proyecto.
- **Documento:** Es la información guía para realizar determinada actividad y su medio de soporte.
- **Lista de control de calidad:** Es una herramienta estructurada, por lo general especifica de cada componente, que se utiliza para verificar que se haya realizado una serie de pasos necesarios.
- **Plan de control de calidad:** Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados, se aplicarán, por quien y cuando, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato especifico (Fuente: NTC-ISO 100005).
- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- **Procedimiento:** Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **Proyecto:** Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
- **Registro:** Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona la evidencia de actividades desempeñadas.

2.5. Estructura de interventoria.

Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar el Contrato **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, dentro del cual se encuentran procesos técnicos de ingeniería y de apoyo para la FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.5.1. Mapa de procesos.

El Mapa de Procesos define la interacción de los procesos a nivel de la Interventoría, la secuencia entre ellos, así como la forma en que interactúan están representados en el siguiente Mapa de Procesos:




Figura 1. Mapa de procesos de la interventoria

2.5.1.1. Procesos gerenciales.

Desde la dirección de la interventoría se ha efectuado debido proceso en la ejecución del contrato, toda vez que se evalúa el desempeño del contratista de obra en la ejecución de las actividades planteadas acorde al cronograma de obra. Asimismo, se lleva el control en el flujo de inversión de tal manera que se destinen los recursos en el desarrollo de actividades propias del proyecto y que no se desvíen para alcances fuera de lo contractual.

2.5.1.2. Procesos de ejecución o técnicos.

La interventoría ha atendido a los diferentes requerimientos solicitados por la entidad contratante. Igualmente, ha remitido las solicitudes al contratista de obra de tal manera que se obtenga cumplimiento y respuesta a lo requerido. Evidencia de esto, en apartado inferior se encuentra la relación de correspondencia que lo demuestra.

2.5.1.3. Proceso de control y apoyo.

En el presente mes se han desarrollado las acciones con el personal de la interventoría de tal manera que se permita llevar el debido control y vigilancia del contrato de obra. No obstante, teniendo en cuenta que se conserva el mismo personal no se relaciona acciones adicionales a las efectuadas en el mes de octubre; es decir, persiste el mismo soporte de desarrollo de la inducción y capacitación para la implementación del plan de aseguramiento de la calidad, roles y responsabilidades.

3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

3.1. Control De Correspondencia

Para dar soporte se relaciona en los anexos el documento PCC–01–F–09 Formato de relación de correspondencia.

4. CONTROL DE REGISTROS

Dichos registros pueden ser: Contrato, sub contratos, actas legales, actas de comité, oficios, informes, documentos jurídicos y facturación, pólizas, ensayos de laboratorio e informes fotográficos.

Mediante el control de registros se tendrán copias magnéticas en el servidor y solo tendrá accesos a ellos el personal autorizado por este. Para protegerlos de pérdidas y extravíos, se mantendrán en la biblioteca de la oficina, la cual reposa en un sitio fuera del alcance de la luz solar, de la humedad y de otros ambientes no aptos para la conservación de registros.

En el listado maestro de registros se define el tiempo de retención, el cual determina por cuánto tiempo se almacena el registro y finalmente se establece la disposición del mismo.

Se evidencia y se establece el Formato PCC-01-F-18 Listado Maestro de Registros a utilizar para el Contrato número **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, asimismo, la interventoría se compromete a realizar la socialización y actualización de los demás formatos que se requieran utilizar ante las partes interesadas.

5. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Los canales de comunicación dispuestos por la Interventoría mediante la interacción con la Entidad Contratante, el Contratista de Obra y partes interesadas, se han establecido mediante la Residencia de Interventoría, Dirección de Interventoría, y Representante Legal de CEINTERS SAS; a través de los correos ingeniería.ceinters@outlook.com, gerencia.ceinters@gmail.com y ceinters@outlook.es.

5.1. Reuniones

En el periodo de seguimiento se han desarrollado dos comités de obra con la entidad y contratista de obra; asimismo, se han remitido los informes semanales respectivos que demuestran el avance de la ejecución de los contratos.

6. CONTROL DE BIENES DEL CLIENTE

6.1. Control Del Producto Y Bienes Del Cliente

ACTIVIDAD	FRECUENCIA/VERIFICACIÓN
Identificación y control de los productos objeto del contrato por la Entidad Contratante.	El residente de interventoría realiza inspecciones visuales en sitio, para verificar y controlar las actividades ejecutadas, tal que estas este conforme al alcance contratado.
Metodología de inspecciones y ensayos requeridos para cumplir con los requerimientos de la Entidad Contratante	En el presente periodo de seguimiento, NO se han realizado ensayos de laboratorio por parte del contratista y de la interventoría.
Control de productos NO CONFORMES.	En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.
Control del daño o perdida, criterios de cumplimiento de garantías.	En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.

7. RECURSOS

7.1. Provisión De Recursos

Los profesionales y especialistas determinarán los requerimientos necesarios para el levantamiento de la información, análisis de estudios, estudio de requerimientos específicos, de acuerdo a lo establecido en la programación de la interventoría y las necesidades propias que se presenten en el sitio de trabajo; se registran el servicio requerido en el formato requerimiento de servicio para ensayos, laboratorios o toma de muestras. El requerimiento de servicio, puede ser diligenciado por el profesional siempre y cuando este tenga el aval del Residente de Interventoría.

7.2. Materiales

En el presente periodo de seguimiento no se han requerido materiales para llevar el control y verificación del contrato de obra. No obstante, se tienen herramientas de medición para llevar el desarrollo de las actividades de la interventoría, tales como: flexómetro, cinta métrica, equipo de topografía, moldes de cilindro para muestras de concreto y cono para control de asentamiento del concreto.

7.3. Recursos Humanos

7.3.1. Estrategias De Aplicación.

En el presente mes, el director de interventoría ha desarrollado las estrategias con el personal de la interventoría de tal manera que se dé cumplimiento en el desarrollo del Plan de control de calidad y charlas de calidad para el desarrollo de trabajo en equipo del personal.



Las evidencias de estas acciones se encuentran dentro de los anexos, dentro de los cuales se relaciona lo siguiente:

- ✓ Planilla de asistencia de cumplimiento del Plan de Control de Calidad
- ✓ Planilla de asistencia a divulgación de calidad como estrategia de aplicación al grupo de trabajo.


8. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La empresa cuenta con una oficina principal ubicada en la carrera 10 #26-44, de Puerto Boyacá, Boyacá en la cual se encuentran las siguientes instalaciones:

	
Fotografía 1. Fachada de oficina principal Puerto Boyacá.	Fotografía 2. Oficina de gerencia.

	
Fotografía 3. Equipo de cómputo gerencia.	Fotografía 4. Equipo de cómputo administrativo.

	
Fotografía 5. Equipo de impresión y digitalización a color.	Fotografía 6. Equipo de impresión y digitalización a color.

	
Fotografía 7. Archivo documental físico.	Fotografía 8. Oficina de área técnica.

9. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO

PARAMETRO	OBJETIVO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	META	EVALUACION	OBSERVACIONES
Cumplimiento	Llevar a cabo el proyecto conforme a los requerimientos del cliente.	Tiempo	(Días ejecutados/Días planificados)*100	≤100%	100%	
		Actividades	(Actividades ejecutados/Actividades planificadas)*100	≤100%	100%	
		Control presupuestal	(Flujo de inversión ejecutado/ Flujo de inversión propuesto)*100	≤100%	100%	
Personal competente	Seleccionar personal competente asegurando su Educación, formación, habilidades y experiencia.	Selección	(Personal contratado con el perfíl requerido/Total personal contratado)*100	≥95%	100%	
Materias primas confiables	Tomar las muestras y realizar los ensayos correspondientes a las condiciones técnicas del contrato.	Quejas presentadas por calidad	# de ensayos realizados/Total de ensayos propuestos	≤2	0	
		Resultados rechazados	(Resultados rechazados/Total de ordenes de realizadas)*100	<5%	0%	
Satisfacción de la Entidad Contratante	Garantizar la satisfacción de los usuarios y de la entidad contratante.	Respuesta a quejas, peticiones o reclamos	(PQR respondidas/PQR recibidas)*100	100%		NO se han presentado PQR
Cumplimiento en los requisitos legales o reglamentarios	Garantizar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables al proyecto.	Multas o sanciones	# de Multas o sanciones aplicadas en la ejecución del proyecto.	≤2		NO se han presentado multas o sanciones

PARAMETRO	OBJETIVO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	META	EVALUACION	OBSERVACIONES
Requisitos de cumplimiento de Plan de Calidad	Garantizar la competencia del personal y la aplicación del procedimiento de contratación.	Hojas de vida	Hojas de vida del personal en obra y formatos.	SI	SI	
	Garantizar el control de documentación y aplicación del procedimiento de control documental.	Identificación de documentos	Verificación del control de los documentos.	SI	SI	
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de comunicación y registros.	Documentos y registros	Relación de correspondencia.	SI	SI	
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de compras y contratación de proveedores.	Proveedores	Método de selección y evaluación a proveedores.	SI	NA	En el presente periodo de seguimiento no se han requerido materiales para llevar el control y verificación del contrato de obra. No obstante, se tienen herramientas de medición para llevar el desarrollo de las actividades de la interventoría, tales como: flexómetro, cinta métrica, equipo de topografía, moldes de cilindro para muestras de concreto y cono para control de asentamiento del concreto.
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de medición, seguimiento y mejora.	Inspección	Plan de Inspección y Ensayo	SI	SI	En el presente periodo de seguimiento, se han realizado ensayos de laboratorio de la interventoría. Se anexan como soporte.

10. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Se ha definido mecanismo de control de rastreo para los documentos y estado del proyecto mediante la vinculación del PAC–01–P–13 Formato de Identificación y Trazabilidad de los avances, identificando el cumplimiento de especificaciones técnicas y modificaciones que se realicen a los estudios preliminares, ejecución de actividades y requisitos de calidad estipulados. En los anexos se encuentra el formato diligenciado.

11. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.

12. GESTIÓN DEL CAMBIO

A la fecha, el Plan de Control de Calidad no ha tenido actualización, modificación o adición dentro de su contenido.

ANEXOS

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

PCC–01–F–09 Formato de relación de correspondencia.

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-09	TÉCNICA	1.0

TIPO DE CONTRATO:	LICITACION PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	129-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO VC
INTERVENTOR:	CEINTERS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/07/2023	**CAVC-184-2023**	Asunto: “Entrega del Informe Mensual Técnico correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2023”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
2/07/2023	**CAVC-185-2023**	Entrega informes Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Manejo Ambiental	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/07/2023	**CAVC-186-2023**	Entrega del Informe semanal N°22 de gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/07/2023	**CAVC-187-2023**	Entrega del Informe Mensual de Calidad correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2023	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
5/07/2023	**OFDIFRA-130-177**	Entrega informe semanal interventoría 022.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
6/07/2023	**CAVC-188-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
6/07/2023	**OFDIFRA-130-178**	Respuesta a oficio CAVC-188-23. Documentos para ingreso al Proyecto CAVC	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
7/07/2023	**CAVC-189-2023**	Entrega del Acta Parcial de Obra 02 y Anexos	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
7/07/2023	**CAVC-190-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
7/07/2023	**OFDIFRA-130-179**	Observaciones generales informe 5 SSTA.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
8/07/2023	**OFDIFRA-130-180**	Respuesta a oficio CAVC-190-23. Documentos para ingreso al Proyecto CAVC	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
8/07/2023	**OFDIFRA-130-181**	Entrega informe mensual de interventoría 005.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
11/07/2023	**CAVC-191-2023**	Entrega del Informe semanal N°23 de gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
12/07/2023	**CAVC-192-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-178 con asunto “Respuesta a oficio CAVC-188-23. Documentos para ingreso al proyecto CAVC”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
12/07/2023	**CAVC-193-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
12/07/2023	**OFDIFRA-130-182**	Respuesta a oficio CAVC-192-23.Documentos para ingreso al Proyecto CAVC Subsanación de observaciones.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
12/07/2023	**OFDIFRA-130-183**	Entrega informe semanal interventoría 023.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
13/07/2023	**OFDIFRA-130-184**	Solicitud respuesta permiso de aprovechamiento de árboles aislados.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
13/07/2023	**OFDIFRA-130-185**	Solicitud de pago de servicio de evaluación ambiental para permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
13/07/2023	**OFDIFRA-130-186**	Necesidad del personal de interventoría en el mes 6 y otras disposiciones.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
14/07/2023	**CAVC-194-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-185 con asunto “Solicitud de pago de servicio de evaluación ambiental para permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas”	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
14/07/2023	**OFDIFRA-130-187**	Soporte de pago de servicio de evaluación ambiental para permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
14/07/2023	**OFDIFRA-130-188**	Solicitud entrega diseño de mezcla MR-45 y testigos de concreto.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
17/07/2023	**CAVC-195-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
17/07/2023	**OFDIFRA-130-189**	Respuesta a oficio CAVC-195-23. Documentos para ingreso al Proyecto CAVC.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
18/07/2023	**CAVC-196-2023**	Entrega del Informe semanal N°24 de gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
19/07/2023	**OFDIFRA-130-190**	Entrega informe semanal interventoría 024.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
20/07/2023	**OFDIFRA-130-191**	Solicitud aprobación cambio residente interventoria.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
24/07/2023	**CAVC-197-2023**	ENTREGA DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO MR 45.	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
24/07/2023	**CAVC-198-2023**	SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-09	TÉCNICA	1.0

TIPO DE CONTRATO:	LICITACION PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	129-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO VC
INTERVENTOR:	CEINTERS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
25/07/2023	**CAVC-199-2023**	Entrega del Informe semanal N°25 de Gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
25/07/2023	**OFDIFRA-130-192**	Segunda reiteración de entrega de testigos de concreto.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
26/07/2023	**CAVC-200-2023**	SOLICITUD DE PRORROGA Y ENTREGA DEL MODIFICATORIO No.2 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
26/07/2023	**OFDIFRA-130-193**	Reiterar Solicitud respuesta permiso de aprovechamiento de árboles aislados.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
26/07/2023	**OFDIFRA-130-194**	Entrega informe semanal interventoría 025.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
27/07/2023	**CAVC-201-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-192: ENTREGA DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO MR 45 Y VIGUETAS PARA ENSAYO DE RESISTENCIA.	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
27/07/2023	**OFDIFRA-130-195**	Solicitud de prorroga del contrato y adición de recursos 001 de interventoria.	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
28/07/2023	**CAVC-202-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-179 con asunto " Observaciones generales Informe 5 SSTA".	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
28/07/2023	**OFDIFRA-130-196**	Respuesta a oficio CAVC-193-23. Documentos para ingreso al Proyecto CAVC Director y Asesores.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
31/07/2023	**CAVC-203-2023**	SOLICITUD DE PAGO ACTA DE CORTE No.1 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
31/07/2023	**OFDIFRA-130-197**	Respuesta comunicada CAVC-202-23 Observaciones informe 5 SSTA.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC

PCC-01-F-18 Listado Maestro de Registros

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-18	TÉCNICA	1.0

NÚMERO DE CONTRATO:	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CEINTERS SAS

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA ELABORACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO
1	NA	Resultados de laboratorio interventoria	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
2	NA	Actas de comité de obra	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
3	NA	Informes mensuales de interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
4	NA	Actas de pago parcial de interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
5	NA	Contrato de interventoría, acta de inicio.	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
6	NA	Polizas de contrato de Interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más

Planilla de asistencia de cumplimiento del Plan de Control de Calidad

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código. CA-01	Versión No. 0	Fecha de emisión: 12/10/2022

PROYECTO: INTERVENTORIA 130-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: Oficina / operativo

NOMBRE DEL EVENTO: SEGUIMIENTO PLAN DE CALLIDAD INTERVENTORIA

FECHA: 27-jul-23 DURACIÓN:

DICTADO POR

NOMBRE: JHON SOTO

CARGO / ENTIDAD: DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO DIVULGACION DE SOCIALIZACION
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	JENNIFER QUINTERO	ASESOR SANITARIO	1096212308	
2	YENNER CARDENAS	RESIDENTE INTERVETORIA	1015429618	
3	DIEGO E. ALVAREZ	ASESOR EN VIAS	7178907	
4	BREINER HERNANDEZ	ING. ELECTRICISTA	1128447074	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Planilla de asistencia a divulgación de calidad como estrategia de aplicación al grupo de trabajo

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código. CA-01	Versión No. 0	Fecha de emisión: 12/10/2022

PROYECTO: INTERVENTORIA 130-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: Oficina / operativo

NOMBRE DEL EVENTO: VERIFICAACION DE SOLDADURA Y ORNAMENTACION

FECHA: 12-jul-23 **DURACIÓN:**

DICTADO POR

NOMBRE: JHON SOTO

CARGO / ENTIDAD: DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO DIVULGACION DE SOCIALIZACION
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	JENNIFER QUINTERO	ASESOR SANITARIO	1096212308	
2	YENNER CARDENAS	RESIDENTE INTERVETORIA	1015429618	
3	DIEGO E. ALVAREZ	ASESOR EN VIAS	7178907	
4	BREINER HERNANDEZ	ING. ELECTRICISTA	1128447074	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Ensayos de laboratorio

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 1 ***INFORME:*** ***JUNIO 05 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	154,8	2093,3	70%	70%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	01-jun.-23	3	3	**14,4**	
2	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	155,0	2096,0	70%	70%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	01-jun.-23	3	3	**14,5**	
3	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	228,1	3084,4	103%	100%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	05-jun.-23	7	3	**21,3**	
4	ZAPATAS HANGARETE	20	10,0	**2,00**	**1**	246,8	3337,3	111%	100%	**78,54**	3.5"	29-may.-23	05-jun.-23	7	3	**23,0**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

REVISO ***APROBO***

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO


OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 6

HOJA No 2 ***INFORME:*** ***JULIO 10 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	295,8	2352,3	78%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**16,2**	
2	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	310,5	2469,2	82%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**17,0**	
3	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	399,2	3174,5	106%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**21,9**	
4	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	399,7	3178,5	106%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**21,9**	
5	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	430,2	3421,0	114%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**23,6**	
6	VIGAS DE CIMENTACIÓN HANGARETE	30	15,0	**2,00**	**1**	440,2	3500,6	117%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**24,1**	**21**
										L / D	1,75	1,5	1,25	1			
										FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87			



ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ
ELABORO GEOTECNISTA

REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 3 ***INFORME:*** ***JUNIO 29 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	299,3	2380,1	79%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**16,4**	
2	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	316,5	2516,9	84%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**17,4**	
3	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	400,1	3181,7	106%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**21,9**	
4	PEDESTALES	30	15,0	**2,00**	**1**	403,7	3210,3	107%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**22,1**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 6


EMPRESA: ***CEINTERS SAS***

HOJA No 4 ***INFORME:*** ***JULIO 10 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	285,4	2269,6	76%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**15,6**	
2	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	305,1	2426,2	81%	70%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	19-jun.-23	7	3	**16,7**	
3	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	367,5	2922,4	97%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**20,1**	
4	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	379,8	3020,2	101%	90%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	26-jun.-23	14	3	**20,8**	
5	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	452,2	3596,0	120%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**24,8**	
6	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	450,2	3580,1	119%	100%	**176,71**	3.5"	12-jun.-23	10-jul.-23	28	3	**24,7**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ
ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 5 ***INFORME:*** ***JUNIO 29 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	278,4	2213,9	74%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**15,3**	
2	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	281,2	2236,2	75%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**15,4**	
3	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	338,7	2693,4	90%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**18,6**	
4	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	349,8	2781,7	93%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**19,2**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

REVISO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 6 ***INFORME:*** ***JUNIO 29 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	270,2	2148,7	72%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**14,8**	
2	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	292,1	2322,8	77%	70%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	22-jun.-23	7	3	**16,0**	
3	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	330,1	2625,0	88%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**18,1**	
4	SOLADOS CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	335,2	2665,6	89%	90%	**176,71**	3.5"	15-jun.-23	29-jun.-23	14	3	**18,4**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 7 ***INFORME:*** ***JUNIO 30 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	271,4	2158,2	72%	70%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	23-jun.-23	7	3	**14,9**	
2	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	279,8	2225,0	74%	70%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	23-jun.-23	7	3	**15,3**	
3	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	361,7	2876,3	96%	90%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	30-jun.-23	14	3	**19,8**	
4	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	372,1	2959,0	99%	90%	**176,71**	3.5"	16-jun.-23	30-jun.-23	14	3	**20,4**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

REVISO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 8 ***INFORME:*** ***JULIO 06 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	289,5	2302,2	77%	70%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	29-jun.-23	7	3	**15,9**	
2	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	299,7	2383,3	79%	70%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	29-jun.-23	7	3	**16,4**	
3	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	371,2	2951,9	98%	90%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	06-jul.-23	14	3	**20,4**	
4	COLUMNETAS	30	15,0	**2,00**	**1**	398,2	3166,6	106%	90%	**176,71**	3.5"	22-jun.-23	06-jul.-23	14	3	**21,8**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ


INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***

HOJA No 9 ***INFORME:*** ***JULIO 05 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA				ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
							lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA								
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	301,2	2395,2	80%	70%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	28-jun.-23	7	3	**16,5**	
2	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	305,1	2426,2	81%	70%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	28-jun.-23	7	3	**16,7**	
3	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	358,7	2852,5	95%	90%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	05-jul.-23	14	3	**19,7**	
4	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	360,1	2863,6	95%	90%	**176,71**	3.5"	21-jun.-23	05-jul.-23	14	3	**19,7**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87



NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA

REVISO

APROBO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV. E-410

CONCAES S.A.S

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELO

OBRA: Contrato 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 INTERVENTORIA FASE II AERODROMO VELASQUEZ

INFORME : 1 ***No CILINDROS*** 4

EMPRESA: ***CEINTERS SAS***


HOJA No 10 ***INFORME:*** ***JULIO 07 DE 2023***

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/p2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
		cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2		dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	310,2	2466,8	82%	70%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	30-jun.-23	7	3	**17,0**	
2	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	315,2	2506,5	84%	70%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	30-jun.-23	7	3	**17,3**	
3	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	370,9	2949,5	98%	90%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	07-jul.-23	14	3	**20,3**	
4	VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	30	15,0	**2,00**	**1**	382,1	3038,5	101%	90%	**176,71**	3.5"	23-jun.-23	07-jul.-23	14	3	**20,9**	**21**

L / D	1,75	1,5	1,25	1
FACTOR	0,98	0,96	0,93	0,87

ALEXANDER CORREA RODRIGUEZ

ELABORO GEOTECNISTA



REVISO

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

APROBO

INFORME No. 006 DE INTERVENTORIA COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

130-A-COFAC – DIFRA – 2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II

PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONTROL DE DOCUMENTOS		
Elaboró: Yilma Andrea Castillo	Revisión: Ing. Jennifer C. Quintero Araque	Aprobó: Ing. Jhon Fredy Soto Núñez
Cargo: Residente SISOMA de interventoría	Cargo: Asesor ambiental interventoría / Gerente	Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 03/05/2023	Fecha: 03/05/2023	Fecha: 04/05/2023

CONTENIDO

Contenido 2
INTRODUCCION 4
1.Generalidades del proyecto 5
1.1Cliente 5
1.2Alcance 5
1.3Plazo de ejecución 5
1.4Fecha de inicio 5
1.5Lugar de ejecución 5
1.6Descripción de las actividades a ejecutar 5
1.7Recursos Humanos 6
1.7.1ORGANIGRAMA 7
1.8Roles y Responsabilidades 7
1.9Equipos herramientas, materiales e insumos a utilizar. 8
1.10Políticas empresariales 8
2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
2.1.EPPS 8
2.1.1.Protección personal. 8
2.1.2.Matriz de elementos de protección personal 9
2.2.Formación y capacitación 9
2.2.1.Inducción 10
2.2.2.Charlas de SSTA 10
2.3.Plan de emergencias. 11
2.3.1.Atención de emergencias médicas- MEDEVAC 11
2.4.Programas de inspecciones 12
2.4.2.Inspección de equipos de emergencias 12
2.4.3.Áreas de trabajo. 12
2.6.Manejo de productos químicos. 12
2.6.1.Hojas de seguridad 12
2.7.Señalización y demarcación de áreas. 13

2.8.Profesiograma 14
2.10.Seguridad social 14
2.11.Seguimiento a indicadores del sistema de gestión y salud en el trabajo. 15
2.12. COPASST.....15
2.13. Certificado de Parafiscales.....16
2.14. Suministro de agua Potable.....16
2.15. Paz y Salvos.....16
3.GESTION AMBIENTAL.....19
3.1.Manejo de residuos solidos.....19

INTRODUCCION.

En aras de garantizar el bienestar integral de la población trabajadora, CEINTERS SAS se encuentra comprometida con la seguridad y salud en el trabajo de cada colaborador, por consiguiente, de acuerdo al plan SST de trabajo del sistema de gestión se han venido ejecutando diversas actividades en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable. Entre ellas, encontramos, capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, encaminadas en la promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Así mismo, para contribuir a la eficiencia y eficacia de las actividades anteriormente mencionadas se realiza medición de indicadores de ejecución al sistema de gestión de SST.

Componente ambiental. La importancia de realizar una óptima gestión en el manejo integral de los residuos, en un territorio o empresa, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y velar por un ambiente sano, mediante la inclusión del personal en una gestión eficiente como es reducir, reutilizar, reciclar y diversas formas que existen de revalorización.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.1 Cliente

FUERZA AÉREA DE COLOMBIA -A través del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022. "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.2 Alcance

Los lineamientos presentados en el presente plan son aplicables a las actividades que se vienen desarrollando en el contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022, El alcance de este documento involucra desde la alta gerencia hasta todos los trabajadores, administrativos que trabajan dentro de las instalaciones de CEINTERS SAS y se extiende al proyecto "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.3 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para el contrato es de siete (7) meses aproximadamente.

1.4 Fecha de inicio

Contrato de interventoría No. 130-A-COFAC-DIFRA-2022. "**INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II**. Fecha de inicio de ejecución desde el 26 de enero 2023 hasta el 25 de agosto del 2023.

1.5 Lugar de ejecución

Aeródromo de Velásquez Puerto Boyacá- Boyacá ZONA RURAL.

1.6 Descripción de las actividades a ejecutar

PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que debe cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

La interventoría se llevará a cabo teniendo en cuenta las actividades a ejecutar por los contratistas de obra, que, entre otras serán: compras y suministros de materiales, mano de obra, equipos, construcción, planos definitivos de obras efectuadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos que forman parte integrante del pliego de condiciones.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

1.7 Recursos Humanos

El recurso humano que presta servicio para la ejecución del contrato es el siguiente:

- director de interventoria.

- Residente de interventoría.

- Residente SISOMA de interventoria.

Personal externo como asesor al proyecto, cuando se requiera.

- Ingeniero Topógrafo.

-Asesor Arquitecto.

-Asesor Estructural.

-Asesor ambiental y sanitario.

-Asesor Electricista.


- Asesor vías y transporte

-Asesor Jurídico- Abogado.

-Asesor contable -Contador.

Para este periodo no se requirió el cadenero, Topógrafo, Asesor arquitecto.

1.7.1 ORGANIGRAMA



1.8 Roles y Responsabilidades

La empresa **CEINTERS S.A.S** para el cumplimiento de los roles y responsabilidades de la organización el área de gestión administrativa estableció los perfiles del cargo de acuerdo a las necesidades del contrato para el desarrollo del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022, se realiza la divulgación de las funciones y responsabilidades al nuevo residente de interventoría y auxiliar de interventoría.

Anexo 1: Divulgación roles y responsabilidades.

1.9 Equipos herramientas, materiales e insumos a utilizar.

CEINTERS SAS, Para la ejecución del contrato, utiliza los siguientes equipos, herramientas, materiales e insumos.

-Vehículo de trasporte del personal.

-Equipos de cómputo.

VEHICULOS

Vehículo	Placas	SOAT	Tecno mecánica
CHEVROLET	KCM 365	29/10/2022	NA

Anexo 2: Equipos, vehículo.

-Inspección de vehículos.

-Inspección de Equipos de cómputo.

1.10 Políticas empresariales

CEINTERS SAS, Se acoge al cumplimiento de las políticas corporativas del cliente.

-Política de SGSST.

-Política de Alcoholismo, drogas y tabaco.

-Política Ambiental.

-Política Calidad.

Las políticas empresariales, se realiza su divulgación de inducción en el ingreso del personal.

Anexo 3: Divulgación de políticas empresariales (Soporte de inducción).

2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. EPPS

2.1.1. Protección personal.

La empresa **CEINTERS S.A.S.** garantiza acorde a su sistema de gestión que durante la ejecución del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022. "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

Para todos los colaboradores o visitantes que ingresan o laboran en las áreas operativas de la obra, tienen como obligación el uso obligatorio de los siguientes elementos de protección personal básicos: pantalón o jeans y camisa manga larga , botas de seguridad, casco de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva (cuando aplique, según actividad) y tapa bocas, los cuales sin los elementos de protección personal mencionada anteriormente se pueden ver expuestos a peligros durante el desarrollo de sus funciones, con la finalidad de protegerlos de posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los riesgos a los lugares de trabajo así mismo teniendo en cuenta las especificaciones emitidas por el cliente.

Para este periodo se realizó entrega de dotación nuevo residente de interventoría y auxiliar de interventoría.

Anexo 4: Entrega de EPPS

2.1.2. Matriz de elementos de protección personal

ANEXO 5: Inspección de EPPS

Se realiza inspección de los elementos de protección personal con la finalidad de controlar su estado con el fin de determinar la necesidad de cambio.

2.2. Formación y capacitación

Con el fin de garantizar la competencia y conocimientos en seguridad y salud en el trabajo del personal vinculado al **Contrato No. 130 A-COFAC-DIFRA-2022.** Todo el personal vinculado para la ejecución del contrato a la empresa **CEINTERS SAS** reciben 1 capacitación mensual en SSTA según el cronograma de Capacitaciones**.**

TEMA	FECHA
COMUNICACIÓN ASERTIVA	21-07-2023

ANEXO 6: Capacitación

2.2.1. Inducción

CEINTERS S.A.S., Se realiza inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo, donde se socializaron los siguientes aspectos:

- Políticas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores.
- Orden y aseo.
- EPP.
- Actos y condiciones inseguras.
- Incidente, accidente y enfermedades laborales.
- COPASST.
- Comité de convivencia laboral.
- Clasificación de residuos.
- Identificación de peligros y riesgos.
- Seguridad social.
- Que hace en caso de una emergencia.
- Rutas de evacuación, punto de encuentro.

-Para este periodo se realiza inducción al personal nuevo de ingreso nuevo residente de interventoría y auxiliar de interventoría.

ANEXO 3: Soportes de Inducción.

2.2.2. Charlas de SSTA

CEINTERS SAS realiza charlas dos veces a la semana en temas de SSTA al personal 100% de dedicación en la obra.

FECHA	TEMA
03-07-2023	Cuidado de los ojos
05-07-2023	Estilo de vida Saludable
07-07-2023	Prevención de los oídos
10-07-2023	Riesgo Biomecánico
12-07-2023	Andamios
14-07-2023	Trabajo seguro
17-07-2023	Alcohol, drogas, tabaquismo
19-07-2023	Riesgo Psicosocial

21-07-2023	Comunicación Asertiva
24-07-2023	Manejo defensivo
26-07-2023	Trabajo en equipo
28-07-2023	Riesgo y peligro
31-07-2023	Actos y condiciones inseguras

ANEXO 7: Charlas SST

2.3. Plan de emergencias.

CEINTERS en cumplimiento al plan de emergencias realiza inspección a los equipos de emergencias.

	
Botiquín	Extintor

ANEXO 8: Inspección de equipos de Emergencias.

2.3.1. Atención de emergencias médicas- MEDEVAC

Dentro de la atención de emergencias la información más relevante sobre cada trabajador, se incorpora en un listado MEDEVAC, que permite dar a conocer durante toda la ejecución del contrato, el procedimiento y los recursos que se tienen para la atención de emergencias médica, la empresa CEINTERS SAS. Tiene establecida esta información, la cual se encuentra publicada y almacenada en un lugar de fácil acceso para garantizar su utilidad en caso de una eventualidad de emergencia que se presente en el frente de trabajo, al igual que el diligenciamiento actualizado del formato con el personal nuevo de ingreso residente y auxiliar de interventoría.

ANEXO 9: MEDEVAC.

2.4. Programas de inspecciones

En pro de bienestar integral de los trabajadores, mitigación de accidente de trabajo, se realizan inspecciones periódicamente a elementos de protección personal, inspección a los vehículos, Inspección locativa, etc., dejando registro en los formatos establecidos por la empresa con la finalidad de identificar posibles riesgos e implementar medidas preventivas y/o correctivas.

ANEXO 10. INSPECCIONES

2.4.1. Inspección de equipos de emergencias.

- Inspección de botiquín
- Inspección de extintores.

2.4.2. Áreas de trabajo.

- Inspección de orden y aseo
- Inspección de área de trabajo.

2.5. Seguridad vial

El control para las inspecciones a los vehículos adscritos a la empresa **CEINTERS S.A.S.**, es de vital importancia para mantenernos siempre un paso adelante de los requerimientos que puedan presentar a lo largo de su vida útil,estas se han llevado a cabo durante la ejecución del contrato.

ANEXO 11. Inspección del vehículo.

2.6. Manejo de productos químicos.

CEINTERS S.A.S., realiza un control de productos químicos en el área administrativa a través de un listado de productos con su correspondiente hoja de seguridad con el objetivo de conocer los peligros de exposición y las recomendaciones de seguridad suministradas por el proveedor, cabe resaltar que el personal contrato no posee contacto alguno con estos productos ya que son para el aseo del área de oficina la cual es realizada por una persona ajena a las actividades del presente contrato.

2.6.1. Hojas de seguridad

CEINTER SAS, las hojas de seguridad proporcionando información básica sobre el material y sustancia química determinada, generando orientación para la comprensión e interpretación de la información presentada, el procedimiento del uso y manejo seguro de los materiales, y estas se encuentran como digital y físicas.

2.7. Señalización y demarcación de áreas.

La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora. De esta manera la empresa **CEINTER SAS**, realizará demarcación y señalización de las áreas de trabajo de la siguiente manera:

	
Registro fotográfico. Rutas de evacuación	
	
Señalización Punto de hidratación	Señalización Punto Ecológico.

- Avisos informativos

2.8. Profesiograma

Para conocer el estado de salud de cada colaborador, CEINTER SAS, determina la idoneidad con base a lo establecido en el profesiograma. Por lo tanto, la empresa no formalizará requisitos contractuales con ningún trabajador sin conocimiento de los resultados del examen médico de ingreso, la empresa realizará exámenes médicos ocupacionales periódicas, pos-incapacidad y de egreso al personal vinculado al proyecto cuya dedicación corresponda al 100%.

Anexo 12. Exámenes médicos.

2.9. Esquema de vacunación

CEINTER SAS, ha desarrollado un esquema de vacunación para sus colaboradores basado en fiebre amarilla, toxoide tetánico, diftérico Td y Covid 19.

2.10. Seguridad social

Se adjunta seguridad social del personal.

NOMBRE	CARGO	TIPO DE CONTRATO	PLANILLA
JOHN FREDY SOTO	DIRECTOR INTERVENTORIA	OPS	9452717905
Ing. YENNER FRANCISCO CARDENA	RESIDENTE INTERVENTORIA	OBRA LABOR	9452717905
Tec. YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	RESIDENTE SISOMA	OBRA O LABOR	64540866
Ing. JUAN CAMILO CALDERÒN UREÑA	ASESOR ESTRUCTURAL	OPS	9452717905-64540882
Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	ASESOR AMBIENTAL Y SANITARIO	OBRA O LABOR	9452717905-64540882
Ing. BREINER HENANDEZ GOMEZ	ASESOR ELECTRICO	OPS	64540866
Ing. DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ HIGUERA	ASESOR EN VÍAS Y TRANSPORTE	OPS	64540866
Doc. JAIME ENRIQUE LINARES GONZALEZ	ASESOR JURIDICO	OPS	64540882

MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ	ASESOR CONTADOR	OPS	9452717905-64540882
MARLON PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	OBRA O LABOR	PERSONAL NUEVO EN EL PERIODO
ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	AUXILIAR RESIDENTE	OBRA O LABOR	PERSONAL NUEVO EN EL PERIODO

ANEXO 13: Seguridad Social.

2.11. Seguimiento a indicadores del sistema de gestión y salud en el trabajo.

Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, la empresa establecida sus indicadores para medir el cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, enlazado con el plan SST determinado en el periodo comprendido.

2.11.1. INDICADORES DE AT, AUSENTISMO LABORAL y H.H.T

Se realizó la caracterización de eventos ocurrido en el periodo, donde se evaluó mediante indicadores la incidencia de AT, ausentismo laboral y H.H.T.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
HORAS HOMBRE TRABAJADAS								
mes	CONTRATO	PERIODO REPORTADO		HORAS SEMANAL	CANT. TRABAJADORES	SEMANAS LABORADAS	HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL					
1	DIFRA-130	26-ene-23	31-ene-23	48	12	1		576
2	DIFRA-130	1-feb-23	28-feb-23	48	12	4		2304
3	DIFRA-130	1-mar-23	31-mar-23	48	12	4		2304
4	DIFRA-130	1-abr-23	30-abr-23	48	12	4		2304
5	DIFRA-130	1-may-23	31-may-23	48	12	4		2304
6	DIFRA-130	1-jun-23	30-jun-23	48	11	4		2112
7	DIFRA-130	1-jul-23	31-jul-23	48	9	4		1728
TOTAL								13632

2.11.2. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Desde 26 de enero se inicia implementación de obra, llevamos a la fecha (187) días de ejecución con (o) accidente días sin accidentes de trabajo. En este periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD								
AÑO 2023								
PERIODO REPORTADO	No. Trabajadores Vinculados	HHT	No. AT	Dias de Incapacidad	Tasa de Accidentalidad	Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	ILI
26 ENERO AL 31 DE ENERO	12	576	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	12	2304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	12	2304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	12	2304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	12	2304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 DE JUNIO AL 3O JUNIO	11	2112	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO	9	1728	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECUENTO 2023	11	13632	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.11.3. INDICADORES DE AUSENTISMO.

En este periodo comprendido no se evidencia ausentismo laboral.

AÑO 2023					
PERIODO	No. Ausencia por incapacidad común	No. Ausencia por incapacidad enfermedad laboral	No. Trabajadores vinculados	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO
26 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0	0	12	6	0
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	0	0	12	28	0
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	0	0	12	31	0
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	0	0	12	30	0
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	0	0	12	31	0
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	0	0	11	30	0
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO	0	0	9	31	0
RECUENTO 2023	0	0	12	187	0

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES
AUSENTISMO: POR CADA DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS, SE PIERDEN 0 DIAS EN EL PERIODO EVALUADO POR AUSENTISMO

Anexo 14: Indicadores.

2.12. COMITES

2.12.1. COPASST- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En cumplimiento a los establecido en el decreto 1072 del 2015, se designa como vigía en seguridad en el trabajo por el número de empleados. Quien realizara las mismas funciones del comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.

ANEXO 15. ANEXO ACTA COPASST.

2.12.2. COCOLA-COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORA

En cumplimiento a la resolución 1356 de 2012, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se realiza conformación del comité de convivencia. Para este periodo no se realiza comité de convivencia.

2.13. CERTIFICADO DE PARASFISCALES

Se adjunta certificado de parafiscales firmada por el representante legal donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contiene los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período.

Anexo 16. Certificado de parafiscales.

2.14. SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO.

Para las actividades administrativas y operativas desarrolladas en la empresa CEINTERS SAS durante la ejecución del contrato, sigue garantizando el suministro de agua potable para consumo humano, con la empresa EL SOL.

	
Punto de hidratación Campamento de obra	Punto de hidratación Oficina

Anexo 17. Documentos agua potable.

2.15 PAZ Y SALVO

Para este periodo se realiza el cambio de Residente de interventoría Ing, YENNER FRANCISCO CARDENAS por el Ing. MARLON PEREZ HERRERA Se anexa paz y salvo de la persona retirada.

Anexo 17. Paz y salvo.

2.16 NOTIFICACION DE RIESGOS.

Dentro de la inducción se realiza socialización de la notificación de los riesgos a los cuales esta el personal expuesto en la obra para este periodo se realiza al personal nuevo ingresado en el periodo.

Anexo18. Notificación de riesgos.

3. GESTION AMBIENTAL

3.1. Manejo de residuos solidos

CLASIFICACION DE RESIDUOS -PUNTO ECOLOGICO

Punto ecologico- clasificacion de residuos- Campamento-obra.

4. ANEXO

Presentación en un anexo de los documentos soporte por componente:

- **Anexo 1. Divulgación de roles y responsabilidades.**
- **Anexo 2. Equipo/Vehículos.**
- **Anexo 3. Inducción.**
- **Anexo 4. Entrega de EPPS.**
- **Anexo 5. Inspección de EPPS.**
- **Anexo 6. Capacitación.**
- **Anexo 7. Charla SST.**
- **Anexo 8. Equipos de Emergencia.**
- **Anexo 9. MEDEVAC**
- **Anexo 10. Soportes de Inspecciones.**
- **Anexo 11. Inspección del vehículo.**
- **Anexo 12. Exámenes médicos**
- **Anexo 13. Seguridad Social**
- **Anexo 14. Indicadores.**
- **Anexo 15. Comités- COPASST/COCOLA.**
- **Anexo 16. Certificado de Parafiscales.**
- **Anexo 17. Documentos suministro del agua potable.**
- **Anexo 18. Paz y salvo.**
- **Anexo 19. Notificación de riesgos.**

Anexo 1.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Rol y Responsabilidad

FECHA: 26-Julio-2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Marlon Perez Henera	Residente Ob Inter.	1.214.726.191	Marlon Perez Henera
2	David Meza Erazo	Aux. Reside. Inter.	1.085.690.317	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Anexo 2.
Equipos y Vehiculos

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION EQUIPOS DE COMPUTO	CODIGO: FT-SST-008
		VERSION: 001
		Fecha: 05-01-2023

INSPECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO

MARCA: Dell	**MODELO:** Inspiron 15 3000

Realizado por: Yilma Andrea Castillo	**Fecha:** 27 - Julio - 2023.
Área a inspeccionar: Campamento.	

Marque con una **X** el estado	**C:** conforme o bueno	**NC:** No conforme o Intervención inmediata	**NA:** No Aplica


N°	Elemento a verificar	C	NC	NA	Observaciones
1	Interruptor de encendido del equipo	✓			
2	Sitios específicos para Extensiones de equipos de cómputo.	✓			
3	Cables Organizados	✓			
4	Diseño ergonómico de plataforma para sostenimiento y utilización de equipos.	✓			
5	Software y hardware de equipos de cómputo.	✓			
6	Extensiones o enchufes sin sobrecarga	✓			
7	Ventilación del Área para evitar para evitar sobrecalentamiento de equipos.	✓ ✓			
8	Estado general del equipo				

Firma del que realiza la inspección: _____

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029
		VERSION: 001
		Fecha: 02-02-2023

Fecha de inspección:	26-07-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Numero de tarjeta de propiedad:	10024124 4	Placa del vehiculo:	KHM 365	
Nombre y apellidos del conductor:	Heiner Cardenas	Modelo del vehiculo:	2021	
Fecha revisión tecnicomecánica:	NA	Numero de la Licencia de conducción - conductor:		
Fecha de vencimiento del soat:	10-29-2023			

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASION Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisapticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bomer, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No deja manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: (Relaciones observaciones identificadas adicionales.)

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora :

Heiner Cardenas

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 1002415474

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR
C.C. N°

Powered by CamScanner

Anexo 3. Inducción

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-005
		Version: 001
		FECHA: 05-01-2023
	FORMATO PARA LA INDUCCION Y REINDUCCION AL PERSONAL	

DIA	MES	AÑO
24	07	2023.

1. INDUCCION -COORDINACION SISTEMA DE GESTION SG-SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Ernesto David Meza Erazo
NUMERO DE CEDULA	1.083.690.378
JEFE INMEDIATO	John. F. Soto.
CARGO	Auxiliar Ingeniero

2. CAPACITACION BÁSICA DEL SG-SST

Para personal nuevo en la empresa unicamente

DESCRIPCION	
Presentación de la Empresa	
Politica de no consumo de alcohol, drogas y tabaco	
Politica SSTA	
Plan de emergencias	
Reporte de Accidente de trabajo/ausetismo laboral/incapacidad	
Prevencion de Accidentes de Trabajo	
Elementos de proteccion personal y sus usos	Firma SG-SST

3. CAPACITACION / ENTRENAMIENTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA

Colocar una X en las casillas con informacion clara

Tipo de contrato	X
Responsabilidades	X
Derechos y deberes del trabajador	X
Horarios de trabajo	X
Responsabilidades de SST	X
Normas Minimas de Seguridad y Salud Ocupacional	X
Area de Trabajo	X
Conducto Regular	X

FIRMA TRABAJADOR	FIRMA JEFE INMEDIATO	FIRMA SG-SST

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	EVALUACION INDUCCION SST	CODIGO: FT-SST-004
		Version:001
		Fecha:05-01-2023

NOMBRE: Ernesto David Mejia. CEDULA: 1.085690317.

AREA/SECCION: Vew. Fase II CARGO: Aux Ingeniero.

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
(d.)	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	(f.)	Mareos
(b.)	Fractura - Esguinse	e.	Perdida de peso	g.	Caídas del mismo nivel
(c.)	Cuerpo extraño en ojos				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) hacer pausas activas
b) Identificar riesgos.
c) buena hidratación
d) Usar los EPP Adecuados

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

	(a.)	Proteccion auditiva	e.	Careta facial	i.	Dalantal de carnaza
	(b.)	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	(j.)	Camisa manga larga
	(c.)	Casco	g.	Guantes plasticos	k.	Capuchon
	d.	Guantes de carnaza	h.	Guantes de nitrilo	(l.)	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

llamar al jefe inmediato

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1085690317

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-005
		Version: 001
		FECHA: 05-01-2023
	FORMATO PARA LA INDUCCION Y REINDUCCION AL PERSONAL	

DIA	MES	AÑO
31	07	2023

1. INDUCCION -COORDINACION SISTEMA DE GESTION SG-SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Marlon Asdrubal Perez.
NUMERO DE CEDULA	1.214.726.196.
JEFE INMEDIATO	Ing. Freddy Soto.
CARGO	Residente Interventoria.

2. CAPACITACION BÁSICA DEL SG-SST

Para personal nuevo en la empresa unicamente

DESCRIPCION	
Presentación de la Empresa	
Politica de no consumo de alcohol, drogas y tabaco	
Politica SSTA	
Plan de emergencias	
Reporte de Accidente de trabajo/ausetismo laboral/incapacidad	
Prevencion de Accidentes de Trabajo	
Elementos de proteccion personal y sus usos	Firma SG-SST

3. CAPACITACION / ENTRENAMIENTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA

Colocar una X en las casillas con informacion clara

Tipo de contrato	X
Responsabilidades	X
Derechos y deberes del trabajador	X
Horarios de trabajo	X
Responsabilidades de SST	X
Normas Minimas de Seguridad y Salud Ocupacional	X
Area de Trabajo	X
Conducto Regular	X

FIRMA TRABAJADOR	FIRMA JEFE INMEDIATO	FIRMA SG-SST

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	EVALUACION INDUCCION SST	CODIGO: FT-SST-004
		Version:001
		Fecha:05-01-2023

NOMBRE: Kaiton Abdiel Paez.	CEDULA: 1.214.726.196.
AREA/SECCION:	CARGO: Residente Interventoria.

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d.	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	f.	Mareos
b.	Fractura - Esguinse	e.	Perdida de peso	g.	Caídas del mismo nivel
c.	Cuerpo extraño en ojos				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Asegurar que el area de trabajo este ordenada.
b) Identificar los Riesgos.
c) Buena hidratación
d) Conocer el area de trabajo.

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Proteccion auditiva	e.	Careta facial	i.	Dalantal de carnaza
b.	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	j.	Camisa manga larga
c.	Casco	g.	Guantes plasticos	k.	Capuchon
d.	Guantes de carnaza	h.	Guantes de nitrilo	l.	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Llamar al jefe inmediato

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1.214.726.196.

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Anexo 4.
Entrega de EPPS

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	REGISTRO ENTREGA DE DOTACIÓN	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página **1** de **1**

PROYECTO: 130-DIFRA-2022.	
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Marlon A. Perez.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 1.214.726.471
CARGO: Residente Interventoria.	
FECHA DE INGRESO: 01-08-2023	

ITEM	ELEMENTOS	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1	CAMISA	31-07-23	2	
2	PANTALON	31-07-23	2	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	31-07-23	1	
4	BOTAS DE CAUCHO			
5	CASCO	31-07-23	1	
6	GAFAS DE SEGURIDAD	31-07-23	1	
7	TAPAOIDOS DE INSERCION			
8	TAPAOIDOS TIPO COPA			
9	GUANTES VAQUETA			
10	DOTACIÓN DE INVIERNO			
11				
ITEMS	**OBSERVACIONES:**			
1				
2				

NOMBRE RESPONSABLE HSEQ Yilma Andrea Castillo FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Marlon Perez. FIRMA

Cra 10 # 26-38 B/Candelaria
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	REGISTRO ENTREGA DOTACIÓN	CODIGO: SGSS-F2
		VERSION: 001 Fecha: 26/12/2022
		Página **1** de **1**

PROYECTO:	130 DAFRA - 2022.		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Ernesto Meza.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1085690317
CARGO:	Auxiliar Ingeniero		
FECHA DE INGRESO:	26-Jul-10-2023		

ITEM	ELEMENTOS	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1	CAMISA	24-07-23	2	
2	PANTALON	24-07-23	2	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	24-07-23	1	
4	BOTAS DE CAUCHO			
5	CASCO	24-07-23	1	
6	GAFAS DE SEGURIDAD	24-07-23	1	
7	TAPAOIDOS DE INSERCION			
8	TAPAOIDOS TIPO COPA			
9	GUANTES VAQUETA			
10	DOTACIÓN DE INVIERNO			
11				
ITEMS	**OBSERVACIONES:**			
1				
2				

NOMBRE RESPONSABLE HSEQ Yhon A Cortés FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Ernesto David Meza FIRMA

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Anexo 5.
Inspección de EPPS.

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CODIGO: FT-SST-010	Versión: 001	Fecha: 04/01/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 27-07-2023

PROYECTO: 130-A- COMC-DIFRA -2022

RESPONSABLE HSE DE INSPECCIÓN: Yilma A. Castillo.

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio. MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																																	DOTACIÓN		USO ASIGNADO		OBSERVACIONES
				Protección extremidades				Protección extremidades					Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria				Protectores faciales				Protección de cuerpo								Otros								
				Calzado antideslizante	Botas de seguridad puntera de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta cortos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Mitón (Latex Cal. 35)	Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoído de inserción	Tapaoído de copa	Tapabocas	Tapaboca material particulado	Máscara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos	Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris (tipo espejo)	Careta para esmerilar	Respirador careta para esmerilar	Overol	Camisa	Pantalón	Peto en vaqueta	Peto en PVC	Traje Tivek	Impermeable de camisa y pantalón							Vestido	Calzado	BUENO	INADECUADO	
1	Yilma A. Castillo Cato	1036770113		/	B	/		/	/	/	/		B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	B	/	/	/	B	B	/	/	/							/	/	B		
2	Yeneiver Cadenas	1065429612		/	B	/		/	/	/	/		B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	B	/	/	/	B	B	/	/	/							/	/	B		
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
11																																										
12																																										
13																																										

Powered by CamScanner

Anexo 6.
Capacitaciones

CAPACITACION ASERTIVA



2/8/23, 14:56 COMUNICACION ASERTIVA

COMUNICACION ASERTIVA

PREVENCION RIESGO PSCOSOCIAL

FECHA *

DD MM AAAA

21 / 07 / 2023

NOMBRE *

jhon soto

2/8/23, 14:56 COMUNICACION ASERTIVA

asertividad...

Que es la comunicación asertiva *

verbal y no verbal

Que es la comunicación asertiva *

nos permite dialogar con calma y respeto

tipos de comunicacion asertiva *

verbal y no verbal

cuales son las 2 tecnicas asertivas *

ser correcto y ser concreto

como puedo conseguir ser asertivos? *

reemplazar los pensamientos negativos, aprender a decir no

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

COMUNICACION ASERTIVA

PREVENCION RIESGO PSCOSOCIAL

FECHA *

DD MM AAAA

21 / 07 / 2023

NOMBRE *

juan camilo calderon

asertividad...



Que es la comunicación asertiva *

La comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que expresas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta.

tipos de comunicacion asertiva *

verbal y no verbal

cuales son las 2 tecnicas asertivas *

ser claros, ir directo al grano

como puedo conseguir ser asertivos? *

define los limites, se un modelo

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

COMUNICACION ASERTIVA

PREVENCION RIESGO PSCOSOCIAL

FECHA *

DD MM AAAA

21 / 07 / 2023

NOMBRE *

yilma andrea castillo

asertividad...



Que es la comunicación asertiva *

significa decir lo que uno quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás

tipos de comunicacion asertiva *

no verbal y verbal

cuales son las 2 tecnicas asertivas *

ser claro y correcto

como puedo conseguir ser asertivos? *

espresar sus sentimientos y hablar con seguridad

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

COMUNICACION ASERTIVA

PREVENCION RIESGO PSCOSOCIAL

FECHA *

DD MM AAAA

21 / 07 / 2023

NOMBRE *

breiner hernandez gomez

asertividad...



tipos de comunicacion asertiva *

verbal no verbal y paraverbal

cuales son las 2 tecnicas asertivas *

ser correcto y claro

como puedo conseguir ser asertivos? *

expresar sus sentimientos ser claros y concretos

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

COMUNICACION ASERTIVA

PREVENCION RIESGO PSCOSOCIAL

FECHA *

DD MM AAAA

21 / 07 / 2023

NOMBRE *

jennifer quintero

https://docs.google.com/forms/d/1IauvGBSN5QiMUGR34Bjrvh6vn5e2N_3-TFakZbg5nWI/edit?pli=1#response=ACYDBNgVNXIGyCoEcz-eKNiOD9oX5CiTc-w49wfUgluT8kqbMG5XPtxf2zroQztO5UYXwoN4

asertividad...



tipos de comunicacion asertiva *

verbal y no verbal

cuales son las 2 tecnicas asertivas *

directo al grano y trasmitir el mensaje de forma coherente

como puedo conseguir ser asertivos? *

define los limites , fomentar yo siento

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Anexo 7.
Charlas

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Cuidado de los ojos

FECHA: 3 Julio 2023 **DURACIÓN:** 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:

- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Estilo de vida saludable

FECHA: 5 JUL 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Prevención de los oidos.

FECHA: 7 Julio 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo Biomecanico

FECHA: 10 Julio 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Andamios.

FECHA: 12 Jul 2022 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Trabajo seguro

FECHA: 14 Jul. 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA: YACC.

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Alcohol, drogas, tabaquismo

FECHA: 17 JUL. 2022 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo Psicosocial

FECHA: 19 Julio 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Comunicacion Asertiva

FECHA: 21 -Julio 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Manejo defensivo

FECHA: 24 Julio 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- [ ] SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- [ ] INDUCCIÓN
- [ ] GESTIÓN SOCIAL
- [x] CHARLA DIARIA HSE
- [ ] CHARLA TÉCNICA
- [ ] OTRO
- [ ] CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- [ ] ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Trabajo en equipo

FECHA: 26-JUL 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR INTER.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo y Peligros

FECHA: 28-Jul 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERÓDROMO VELASQUEZ

NOMBRE DEL EVENTO: Actos y Condiciones inseguras

FECHA: 31-JUL 2023 DURACIÓN: 5 M

DICTADO POR

NOMBRE: YILMA CASTILLO

CARGO / ENTIDAD: RES. INTERVENTORIA SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	YENER CARDENAS	RESIDENTE INTER.	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Anexo 8.
Equipos de emergencias

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	CODIGO: FT-SST-009	REVISION No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130 - A - COPAC - OIFRA - 2023	ACTIVIDAD: Intervención UBIA
COORDINADOR SST: Yilma A. Castillo	FECHA: 27 - JULIO 2023.

No	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Última Recarga	Pintura	Señalización	Acceso	Fecha P.H.	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Corrosión	Observaciones
1	01	10L	Mutipropo.	ABC	Comp.	02 2023	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	

Convenciones a utilizar: B: BIEN M: MAL R: REGULAR C: CORREGIDO N.A: NO APLICA

INSPECCIONADO POR: Yilma A Castillo	REVISO: Yilma A. Castillo	OPERADOR:
FECHA PROXIMA REVISIÓN 27-08-2023	SEGUIMIENTO	ESTADO Bien

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FFT-007
		Version: 001
		Fecha: 04-01-2022

FECHA: 28 - Jul - 2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-022 LUGAR: Campamento Obra AEROPUERTO

REPONSABLE: Yilma A. Castillo C. CARGO: SISOMA INTERVENTORIA

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO	VIGENCIA
	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN				
1	Jeringa	1	1	B	
2	Curas	5	5	B	
3	Yodovopirdona solución	1	1	B	
4	Yodovopirdona Espuma	1	1	B	
5	Compresa	1	1	B	
6	Isopos	20	20	B	
7	Suero Fisiologico	1	1	B	
8	Bajo lenguas	20	20	B	
9	Gasa estenil.	1	1	B	
10	Parche ocular	1	1	B	
11					
12					
13					
14					

OBSERVACIONES:

B: Bueno R: Regular M: Malo

INSPECCIONADO POR: Yilma A. Castillo	REVISADO POR: Andrea Castillo
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

Anexo 9.
MEDEVAC

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

MEDEVAC

CODIGO: FT-SST-014
Version :001
Fecha: 04-01-2023

Esta tabla nos brinda información del personal de CEINTERS SAS contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022 para actuar oportunamente en caso de Emergencia.

CARGO	AREA	NOMBRE APELLIDO	CEDULA	EDAD	CELULAR	EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	CELULAR	ALERGIAS O ENFERMEDADES	EPS	ARL	TIPO DE SANGRE (RH)
RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA	OPERATIVA	YILMA ANDREA CASTILLO	1.056.776.113	31	3108468385	MARIA OMAIRA ARANGO	3104926619	NO	SURA	SURA	O-
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	OPERATIVA	MARLON PEREZ HERRERA	1,214,726,191	28	3128348176	JENNIFER QUITNERO	3212605323	NO	NUEVA EPS	SURA	O-
AUX. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	OPERATIVO	ERNESTO DAVID MEZA	1.085.690.317	36	3113898223	ELEN MEZA	3185158642	NO	NUEVA EPS	SURA	O+
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ADMON/OP	JHON FREDY SOTO	80.724.937	41	3206794602	JENNIFER QUITNERO	3212605323	NO	FAMISANAR	SURA	O+
INGENIERO TOPOGRÀFICO	OPERATIVO	JAIME ENRIQUE LASTRA ZULUAGA	80.769.845	38	310 808 3715	SANDRA LASTRA	321 260 5323	NO	COMPENSAR	SURA	A+
ARQUITECTO	ADMINISTRATIVO	ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ	1.014.276.125	26	322 4570177	RODRIGO CRUZ	3133080745	NO	FAMISANAR	SURA	O+
ASESOR ESTRUCTURAL	ADMINISTRATIVO	JUAN CAMILO CALDERÒN UREÑA	1.070.608.699	30	312 5492859	OMAR CALDERON	3134081842	NO	COMPENSAR	SURA	B-
ASESOR AMBIENTAL Y SANITARIO	ADMINISTRATIVO	JENNIFER CRISTINA QUINTERO	1.096.212.308	31	321 260 5323	HORACIO QUINTERO	321 452 2257	NO	NUEVA EPS	SURA	O+
ASESOR ELECTRICISTA	ADMINISTRATIVO	BREINER HENANDEZ GOMEZ	1.128.447.074	34	313 869 2456	URBEY HERNANDEZ	3124713192	NO	FAMISANAR	SURA	O+
ASESOR VIAS Y TRANSPORTE	ADMINISTRATIVO	DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ	7.178.907	41	311 354 3692	EVANGELISTA ALVAREZ	3219206534	NO	NUEVA EPS	SURA	O+

CENTRO ASISTENCIAL	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ	PUERTO BOYACA	CRA 4 ENTRE CALLE 27-28	7383127-7383360-7383676

	GRUPO	CIUDAD	TELEFONO
GRUPOS DE APOYO	POLICIA NACIONAL	PUERTO BOYACA	7383200/112
	BOMBEROS	PUERTO BOYACA	7383220
	DEFENSA CIVIL	PUERTO BOYACA	7384627

ARL SURA : 01800 051 1414

Anexo 10. Inspecciones

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FFT-007
		Version: 001
		Fecha: 04-01-2022

FECHA: 28 - Jul - 2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-022 LUGAR: Campamento Obra AEROPUERTO

REPONSABLE: Yilma A. Castillo C. CARGO: SISOMA INTERVENTORIA

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO	VIGENCIA
	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN				
1	Jeringa	1	1	B	
2	Curas	5	5	B	
3	Yodovopirdona solución	1	1	B	
4	Yodovopirdona Espuma	1	1	B	
5	Compresa	1	1	B	
6	Isopos	20	20	B	
7	Suero Fisiologico	1	1	B	
8	Bajo lenguas	20	20	B	
9	Gasa estenil.	1	1	B	
10	Parche ocular	1	1	B	
11					
12					
13					
14					


OBSERVACIONES:

B: Bueno R: Regular M: Malo

INSPECCIONADO POR: Yilma A. Castillo	REVISADO POR: Andrea Castillo
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029
		VERSION: 001
		Fecha: 02-02-2023

Fecha de inspección:	26-07-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Numero de tarjeta de propiedad:	10024124 4	Placa del vehiculo:	KHM 365	
Nombre y apellidos del conductor:	Heiner Cardenas	Modelo del vehiculo:	2021	
Fecha revisión tecnicomecánica:	NA	Numero de la Licencia de conducción - conductor:		
Fecha de vencimiento del soat:	10-29-2023			

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASION Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisapticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bomer, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No deja manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: (Relaciones observaciones identificadas adicionales.)

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora :

Heiner Cardenas

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 1002415474

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR
C.C. N°

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CODIGO: FT-SST-010	Versión: 001	Fecha: 04/01/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 27-07-2023

PROYECTO: 130-A- COMC-DIFRA -2022

RESPONSABLE HSE DE INSPECCIÓN: Yilma A. Castillo.

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio. MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																																	DOTACIÓN		USO ASIGNADO		OBSERVACIONES
				Protección extremidades				Protección extremidades					Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria				Protectores faciales				Protección de cuerpo								Otros								
				Calzado antideslizante	Botas de seguridad puntera de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta cortos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Mitón (Latex Cal. 35)	Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoído de inserción	Tapaoído de copa	Tapabocas	Tapaboca material particulado	Máscara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos	Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris (tipo espejo)	Careta para esmerilar	Respirador careta para esmerilar	Overol	Camisa	Pantalón	Peto en vaqueta	Peto en PVC	Traje Tivek	Impermeable de camisa y pantalón							Vestido	Calzado	BUENO	INADECUADO	
1	Yilma A. Castillo Cato	1036770113		/	B	/		/	/	/	/		B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	B	/	/	/	B	B	/	/	/							/	/	B		
2	Yeneiver Cadenas	1065429612		/	B	/		/	/	/	/		B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	B	/	/	/	B	B	/	/	/							/	/	B		
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
11																																										
12																																										
13																																										

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION EQUIPOS DE COMPUTO	CODIGO: FT-SST-008
		VERSION: 001
		Fecha: 05-01-2023

INSPECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO

MARCA: Dell	**MODELO:** Inspiron 15 3000

Realizado por: Yilma Andrea Castillo	**Fecha:** 27 - Julio - 2023.
Área a inspeccionar: Campamento.	

Marque con una **X** el estado	**C:** conforme o bueno	**NC:** No conforme o Intervención inmediata	**NA:** No Aplica

N°	Elemento a verificar	C	NC	NA	Observaciones
1	Interruptor de encendido del equipo	✓			
2	Sitios específicos para Extensiones de equipos de cómputo.	✓			
3	Cables Organizados	✓			
4	Diseño ergonómico de plataforma para sostenimiento y utilización de equipos.	✓			
5	Software y hardware de equipos de cómputo.	✓			
6	Extensiones o enchufes sin sobrecarga	✓			
7	Ventilación del Área para evitar para evitar sobrecalentamiento de equipos.	✓ ✓			
8	Estado general del equipo				

Firma del que realiza la inspección: _____

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	CODIGO: FT-SST-009	REVISION No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130 - A - COPAC - OIFRA - 2023	ACTIVIDAD: Intervención UBIA
COORDINADOR SST: Yilma A. Castillo	FECHA: 27 - JULIO 2023.

No	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Última Recarga	Pintura	Señalización	Acceso	Fecha P.H.	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Corrosión	Observaciones
1	01	10L	Mutipropo.	ABC	Comp.	02 2023	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	NA	B	B	B	B	

Convenciones a utilizar: B: BIEN M: MAL R: REGULAR C: CORREGIDO N.A: NO APLICA

INSPECCIONADO POR: Yilma A Castillo	REVISO: Yilma A. Castillo	OPERADOR:
FECHA PROXIMA REVISIÓN 27-08-2023	SEGUIMIENTO	ESTADO Bien

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.911-3	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	FT-SST-014 Versión: 001 Fecha: 06-01-2023

Fecha de realización de la inspección:	28 - JUL - 2023
Lugar de la inspección:	REPUESTO CAMPAMENTO.
Área de trabajo a inspeccionar:	

* SI: CUMPLE TOTALMENTE NO: NO CUMPLE PARCIAL: CUMPLE EN PARTE. (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
GENERAL PASILLOS, ESCALERAS Y ÁREA COMUNES					
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en los pasillos, escaleras o áreas comunes (cada cosa en su lugar)?	✓				
Se observa organización y aseo en los baños?				✓	
Se observa limpieza de equipos/implementos?	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, niños, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc.)	✓				
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras.?	✓				
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)?	✓				
Se observan pasillos libres de obstáculos?				✓	
Techos Presentan Humedad. Deterioro. Grietas?	✓				
OFICINAS Y/O BODEGAS					
CONDICIONES DE CARGA FÍSICA					
La posición del monitor es adecuada en las áreas inspeccionadas?	✓				
La altura del monitor es igual a la de los ojos?	✓				
La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio?	✓				
Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial?	✓				
La distribución de los puestos de trabajo es adecuada?	✓				
Se observa postura adecuada al momento de la inspección?	✓				
Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas?	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se cuenta con sistema de calefacción, aire acondicionado?				✓	
El sistema de calefacción, aire acondicionado se encuentra en buen estado de funcionamiento?				✓	
CONDICIONES ORDEN Y ASEO					
Los planos de trabajo se encuentran con los elementos necesarios?	✓				
Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad?	✓				
CONDICIONES FISICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial?	✓				
Existe buena ventilación / aireación?	✓				
Existe confort auditivo?	✓				
Existe confort térmico?	✓				
CONDICIONES ELECTRICAS					
Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)?	✓				
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso?	✓				
Las tomas e interruptores están en buen estado?	✓				
Existe línea o polo a tierra?	✓				
Los tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen?				✓	
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales?				✓	
Las estanterías se encuentran fijas (ancladas) al piso, techo o pared?				✓	
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?				✓	
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?				✓	
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras?				✓	
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS					
El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?				✓	
Los productos químicos llevan una marca que permita su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?				✓	
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?				✓	
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?				✓	
El personal recibió capacitación en manejo de sustancias químicas?				✓	

Powered by CamScanner

SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)				✓	
Se cuenta con buen suministro de energía				✓	
Se cuenta con buen suministro de agua					
Se encuentran en buen estado las llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (llaves de flujos visibles o despendicio de líquido)				✓	
Se cuenta con lockers suficientes para el personal?				✓	
Las zonas dispuestas para los lockers se encuentran en buenas condiciones de aseo e higiene?				✓	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	✓				
Extao(s) ubicados(s) de forma visible y accesible?	✓				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	✓				
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	✓				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	✓				
BOTIQUÍN					
El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	✓				
El botiquín esta señalizado?					
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión y control de consumo?					
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?					

CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	✓				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	✓				

PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	✓				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	✓				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?					
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?					
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
En el caso, de manejar productos químicos, el personal que lo manipula cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.	✓				
De acuerdo a las labores, el personal utiliza de forma adecuada los EPP asignados para esa actividad? (Personal operativo, servicios generales, entre otros)	✓				
El personal conoce como hacer el mantenimiento de los EPP?					

ENTORNO AMBIENTAL					
Se cuenta con bombillos ahorradores en las diferentes áreas de trabajo?				✓	
Se observa en los puntos de suministro de agua (cisternas y llaves) uso o dispositivos de bajo consumo?				✓	
Uso de recipientes debidamente señalizados para el desecho de residuos, según aplique (reciclables, ordinarios, etc.))	✓				
Se realiza mantenimiento a las redes y puntos de suministro de agua potable?				✓	
Se realiza mantenimiento al sistema de aire acondicionado?				✓	
Se hace separación de residuos de acuerdo a sus características organicos, papel, peligrosos)?				✓	
Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel?	✓				

CONDICIONES VEHÍCULOS					
Existe una adecuada demarcación del área de parqueo de los vehículos?	✓				
Los vehículos se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo (limpias)?					
Los vehículos cuentan con su respectivo botiquín y extintor para emergencias?					
Los vehículos cuentan con la respectiva revisión técnico mecánica vigente?					
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehículos?					
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					

Existe Afectación en la productividad

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES" PARA DAR LAS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE: Yuli Andrea Castillo	FIRMA:
CARGO:	
NOMBRE:	FIRMA:
CARGO:	
NOMBRE:	FIRMA:
CARGO:	

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FFT-007
		Version: 001
		Fecha: 04-01-2022

FECHA: 28 - Jul - 2023

PROYECTO: 130-A-COFAC-DIFRA-022 LUGAR: Campamento Obra

REPONSABLE: Yilma A. Castillo C. CARGO: SISOMA AEROPUERTO INTERVENTORIA

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO	VIGENCIA
	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN				
1	Jeringa	1	1	B	
2	Curas	5	5	B	
3	Yodovopidona solución	1	1	B	
4	Yodovopidona Espuma	1	1	B	
5	Compresa	1	1	B	
6	Isopos	20	20	B	
7	Suero Fisiologico	1	1	B	
8	Bajo lenguas	20	20	B	
9	Gasa esteril.	1	1	B	
10	Parche ocular	1	1	B	
11					
12					
13					
14					

OBSERVACIONES:

B: Bueno R: Regular M: Malo

INSPECCIONADO POR: Yilma A. Castillo	REVISADO POR: Andrew Castillo
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	**FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	CODIGO: FT-SST-015
		Version: 001
		Fecha: 06-01-2023

Punto de Inspeccion	Proceso o Area	Piso	Fecha de la Inspección
Aerodromo Velasquez	Operativo		27/07/2023

* Califique cada uno de los siguientes aspectos asignando un valor de 1 a 5 , teniendo en cuenta que el mayor valor (5) significa que el aspecto evaluado no representa un riesgo y el menor valor (1) que el aspecto represetna un riesgo inminente para la operacion de la entidad o la salud de las personas, siendo:

5=Excelente; **4**= Bueno; **3**= Regular; **2**= Deficiente; **1**= Pésimo o nulo

INDICADOR	ASPECTO CONSIDERADO		CALIFICACIÓN	HALLAZGOS	OBSERVACIONES GENERALES	G.A.
SEGURIDAD	Instalaciones locativas.	*Pisos y vidrios en buen estado *Paredes sin humedad o grietas *Techos no defectuosos *Puertas en buen estado	4			
	Instalaciones eléctricas.	*Saturación de tomas eléctricas *Tomas sueltas *Cables sueltos *Cajas de circuito sin tapa	NA.			
	Señalización	*señalización *Deteriorada *Ubicada Adecuada	5			
	Equipo contra incendio.	*Señalización *Ubicación *Fecha de vencimiento *Visibilidad *Estado en general del equipo	5			
	Conservación de muebles y equipos.	*Estado en general de muebles y equipos Ubicación	5			
	Demarcación	*Estado de la demarcación *Ausencia de demarcación	5			
	Accidentalidad	*Evaluar si se han presentado accidentes en el área	5			
	Observancia Normas.	*Observación general en cuanto al cumplimiento de normas de seguridad en oficinas en general	5			
	PROMEDIO			**HALLAZGOS**	**OBSERVACIONES GENERALES**	**G.A.**
ORDEN	Disposición equipos	*Ubicación de equipos en general que dificulte el transito interno y vías de circulación *Desorden en el área ocasionado por equipos	NA			
	Objetos en el suelo.	*Identificación de maletas, cajas, papelería, A-Z etc, debajo de los puestos o ubicados directamente en contacto con el piso	NA			
	Almacenamiento	*Desorden sobre el puesto de trabajo *Cajas en los pasillos o en piso	5			
	Objetos de uso personal.	*Objetos llamativos que distraigan visualmente, exceso de fotografías, tecnología personal (celulares, reproductores, etc), flores, plantas, elementos decorativos etc.	5			
	Objetos de uso laboral	*Escritorio libre de lapiceros, marcadores, oficios o cualquier otro implemento que no utilice o no sirva	5			
	Ruido	*El lugar de trabajo se siente agradable, apacible y es un sitio tranquilo (cultura de sensibilidad y respeto)	NA			
	PROMEDIO			**HALLAZGOS**	**OBSERVACIONES GENERALES**	**G.A.**
ASEO	Cielo raso, ventanas y Divisiones	*Limpios	5			
	Puertas, pisos y Paredes	*Limpios	5			
	Lámparas o Luminarias	*Limpios	5			
	Equipo de computo y escritorio	*Limpios	5			
	Escritorio / Mesas de trabajo	*Limpios *Libres de Alimentos	5			
	Instalaciones Sanitarias	*Limpios *Olores *Filtraciones / Escapes	5			
	Papeleras	*Lugar adecuado *Olores	5			
	Uso de papel	*Reciclaje *Reuso	5			
	PROMEDIO					
PROMEDIO TOTAL						

G.A. Grado de Acción: A Requiere corrección inmediata, B Requiere corrección pronta, C La corrección puede ser realizada posteriormente


Responsable de la inspección: Vilma A Castillo C.

Persona que atiende la inspeccion:

Powered by CamScanner

Anexo 11.
Inspección de vehiculos

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029
		VERSION: 001
		Fecha: 02-02-2023

Fecha de inspección:	26-07-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Numero de tarjeta de propiedad:	10024124 4	Placa del vehiculo:	KHM 365	
Nombre y apellidos del conductor:	Heiner Cardenas	Modelo del vehiculo:	2021	
Fecha revisión tecnicomecánica:	NA	Numero de la Licencia de conducción - conductor:		
Fecha de vencimiento del soat:	10-29-2023			

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	✓			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	✓			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	✓			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	✓			
	2 TACOS	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASION Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	✓			
	LINTERNA	✓			
	GATO	✓			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisapticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	✓			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bomer, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No deja manchas de agua durante el recorrido)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			

OBSERVACIONES: (Relaciones observaciones identificadas adicionales.)

A continuación constato que la información suministrada es certera y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora :

Heiner Cardenas

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR
C.C. N° 1002415474

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR
C.C. N°

Powered by CamScanner

Anexo 12.Examenes médicos.

DANIEL FERNANDO RAMIREZ GUTIERREZ
MÉDICO ESPECIALISTA EN SST
C.C. 1049625747 R.P. RM13267 ESP SST 7935/21

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL			
Nro Historia:	**3064**	**F.Impresion**	**20/07/23 3:13:07 p. m.**
Fecha Atencion:	**19-jul.-23**	**Entidad**	**CONSULTORIA,ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AM**

1. INFORMACION GENERAL DEL PACIENTE

Paciente:	ERNESTO DAVID MEZA ERAZO						CC	1085690317	
Expedida en:	TAMINANGO	F. Nacimiento:	19/07/23	edad:	0	Años	Género:	MASCULINO	
Direccion:	CRA 8 N° 23-20 Barrio: ASOFAMILIAS ETAPA 2 Tel. 3113898223						Ciudad:	PUERTO BOYACA	
Escolaridad:	Profesional	COMPLETA					Profesion	INGENIERIA CIVIL	
Empresa	CEINTE	Personas a Cargo	1				Estad Civil	SOLTERO(A)	



CARGO DESEMPEÑADO / A DESEMPEÑAR: AUXILIAR DE INGENIERIA

PARACLINICOS

GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

RESULTADO: NORMAL

VISIOMETRIA

RESULTADO: EMETROPE

AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO [AUDIOMETRIA TONAL]

RESULTADO: AUDICION NORMAL BILATERAL

HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQU

RESULTADO: NORMAL

HALLAZAGOS Y DIAGNOSTICO.


EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL

Concepto Examen Médico Ocupacional De Ingreso Con Énfasis Osteomuscular Apto Para El Cargo

RECOMENDACIONES.

Dieta hiperproteínica e hipograsa
Mantener hábitos de vida saludable
Actividad física cardiovascular y de fortalecimiento muscular
Pausas activas visuales y osteomusculares cada 2 horas, duración de 10 minutos
Uso de lentes oculares de seguridad
Según matriz de riesgos y peligros, establecer controles pertinentes
Uso adecuado de elementos de protección personal
Adecuada higiene postural
Estiramiento de músculos isquiotibiales en decúbito
Cumplir con esquema de vacunación SARS CoV 2





Doctor: DANIEL FERNANDO RAMIREZ GUTIERREZ

MÉDICO ESPECIALISTA EN SST Reg Prof: RM13267 ESP SST 7935/21

Firma del paciente D.I. 1085690317

NOTA: El paciente declara que la información suministrada en este documento es verdadera, y que no omitió ningún dato relevante sobres sus antecedentes familiares, personales o laborales, que puedan influir sobre su estado de salud, siendo esto un riesgo para la labor contratado(a). La historia clínica es un documento estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo en los siguientes casos: cuando medie mandato judicial; por autorización expresa, escrita y con firma autenticada del trabajador interesado; y por la solicitud de las autoridades competentes de previsión y seguridad social. (MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL), Resolución No.6398 de 1991, Artículo 2).

Dra. ELIANA BEATRIZ ARAUJO GIL
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
FUSM – UNINORTE
RM 1555804
RES 7050 DE 31/07/2011
RES 11117 DE 3/08/2021

CONCEPTO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

FECHA:	20/09/2022
VERSION:	4
PAG:	1 DE 1

FECHA: DIA: 31 MES: 07 AÑO: 2023 CIUDAD: PUERTO BOYACA

MOTIVO DE LA EVALUACION MEDICA: EMPRESA: CEINTERS SAS

1. PREINGRESO X 2. PERIODICO 3.OTRO

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: MARLON ASDRUBAL PEREZ

IDENTIFICACION: 1214726191

CARGO DESEMPEÑADO / A DESEMPEÑAR: RESIDENTE INTERVENTORIA EDAD:28AÑOS

2. PARACLINICOS

LABORATORIOS: GLICEMIA, CUADRO HEMATICO NORMAL

AUDIOMETRIA: NORMAL BILATERAL

ESPIROMETRIA: RESTRICCION LEVE

VISIOMETRIA: NORMAL

OTROS: EXAMEN FISICO ENFASIS OSTEOMUSCULAR

SE LLENA FICHA PARA COVID-19 SIN DATO POSITIVO PARA SOSPECHA Y CLINICAMENTE NO ALTERACION EN VIA RESPIRATORIA

3. HALLAZGOS Y DIAGNOSTICO

	RECOMENDACIONES	
Trabajador con aptitudes fisicas adecuadas para el cargo al que aspira:		X
Trabajador con aptitudes fisicas para el cargo bajo recomendaciones preventivas:		
Trabajador con aptitudes fisicas diferentes a las requeridas para el cargo al que aspira:		
Requiere nueva valoracion:		

Examen Peridico Satisfactorio? SI NO

4. OBSERVACIONES , RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES

S.V.E	VISUAL	VOZ	AUDITIVO	OSTEOMUSCULAR	METABOLICO	PSICOSOCIAL	CARDIOVASCULAR	BIOLOGICO	RESPIRATORIO	QUIMICO

SALUD OCUPACIONAL: Control de Salud ocupacional periódico, completar esquema de vacunación de acuerdo a los riesgos presentes en la empresa, capacitaciones en utilización EPP adecuadamente, Higiene Postural, seguir protocolo de ergonomía de la empresa, incluido levantamiento y transporte de cargas, pausas activas incluir estiramiento muscular, cuidado de la columna, cambio de posición a necesidad, protección solar. Durante la emergencia covid-19 la empresa debe asegurar el cumplimiento de medidas de bioseguridad.

GENERALES: hidratación adecuada (AGUA), protección solar adecuada, hábitos saludables: dieta adecuada y ejercicio físico 150 minutos a la semana con una duración no menor a 30 minutos por sesión, reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales.disminuir de peso, continuar control por su EPS por patologia de base,medidas antivarices, iniciar estiramiento muscular para disminuir riesgo osteomuscular . aumentar el consumo de folato y control por su EPS, igual formula optica.

TODAS LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEBEN SER DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL TRABAJADOR Y DE LA EMPRESA.

DRA. ELIANA ARAUJO GIL
Especialista en Salud Ocupacional
C.C.22792877
Fusm - Uni Norte
R.M. 1555804
Res. 11117 de 03/08/2021

Registro No. RES. 11117 DE 03/8/2021

ANEXAR A LA HOJA DE VIDA DEL TRABAJADOR

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOTA: Previamente a este examen he sido informado por la empresa y el medico examinador, de las exigencias de ley para su realización, por lo cual certifico que he firmado el consentimiento para que se me realice, incluyendo los exámenes de laboratorios y las diferentes ayudas paraclínicas, establecidas para el cargo dentro del programa de salud ocupacional de la empresa. Igualmente autorizo, para que él, mismo sirva, para retroalimentar los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica que estén establecidos, según Resolución 2346/07. El paciente declara que la información suministrada en este documento es verdadera, y que no omitió ningún dato relevante sobres sus antecedentes familiares, personales intra o extra laborales, que puedan influir sobre su estado de salud, siendo esto un riesgo para la labor contratado(a). Además, cumplir con las recomendaciones tanto ocupacionales como generales, que se le han dado. Autorizando poder compartir hallazgos, diagnostico, recomendaciones, observación y restricciones que se encuentran en este documento, con la persona encargada por parte de la empresa para este fin. La historia clínica es un documento estrictamente confidencial y de reserva profesional. No puede comunicarse o darse a conocer, salvo en los siguientes casos: cuando medie mandato judicial; por autorización expresa, escrita y con firma autenticada del trabajador interesado; y por la solicitud de las autoridades competentes de previsión y seguridad social. (MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL), Resolución No.6398 de 1991, Artículo 2).

Anexo 13. Seguridad social.

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820000541	8	MAFRED S CONTRATISTAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAFREDS CONTRATISTAS SAS	CALLE 5 No. 11-39	PUERTO BOYACA-BOYACA	7384919	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	05253407	9452717905	E	2023/07/12	2023/07/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$185,600						$46,400	
																				$185,600						$46,400	
																				$185,600						$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$185,600						$46,400	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$46,400						$46,400						$6,100				$0		$0		$0		$0	

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-13, 03:07:18 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 64598721

Nro Planilla Corregida: 64540866 **Periodo Cotización:** junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 13/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS		
Documento	NI900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212308
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1015429618	YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	01	00									A								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1015429618	YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	01	00									C								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 40.000	$ 69.600	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600	$ 0	$ 309.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-11, 07:05:47 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 64545640

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 11/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE		
Documento	CC1096212308	**Dirección**	CALLE 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212605323
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096212308	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.540.000	$ 246.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.540.000	$ 192.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.540.000	$ 1.540.000	$ 0	$ 0	$ 246.400	$ 192.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900	$ 3.100	$ 442.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-04, 12:19:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 64281035

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 04/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CAMILO CALDERON UREÑA		
Documento	CC1070608699	**Dirección**	CR 96 #76 - 10 APTO 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3154621256
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070608699	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.000.000	$ 375.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 480.000	$ 375.000	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.100	$ 0	$ 928.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-11, 02:47:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 64489218

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 10/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ		
Documento	CC14273925	**Dirección**	CL 27A #8 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7380808
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14273925	MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-11, 03:40:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64540866

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 11/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS		
Documento	NI900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212308
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1015429618	YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1056776113	YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	0,522	$ 2.200.000	$ 11.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
CC 1128447074	BREINER HERNANDEZ GOMEZ	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 7178907	DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ HIGUERA	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.241.334	$ 4.241.334	$ 4.241.334	$ 4.241.334	$ 678.800	$ 169.800	$ 153.700	$ 169.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.172.100	$ 0	$ 1.172.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-11, 03:40:27 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 64540882

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 11/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS		
Documento	NI900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212308
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030583723	JAIME ENRIQUE LINARES GONZALEZ	59	00	X	X															0	0	0	3	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100
CC 1070608699	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	59	00	X	X															0	0	0	7	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.900
CC 1096212308	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800
CC 14273925	MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ	59	00	X	X															0	0	0	3	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.662.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 0	$ 115.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264 -2

CERTIFICA QUE:

El 2023 -08 -01 11:36:02, el empleador CEINTERS SAS identificado con NI número 900849981
registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro Sistema de Afiliación Electrónica VALE.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
929429303053	2023 -08 -01 11:36:02	REINGRESO

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CC	1214726191	MARLON ASDRUBAL PEREZ	2500000	INGENIEROS NO CLASIFICADOS EN OTROS GRUPOS PRIMARIOS	2023 -08 -01

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de Agosto del año 2023.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARLON ASDRUBAL PEREZ HERRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.214.726.191**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Agosto del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ERNESTO DAVID MEZA ERAZO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.085.690.317**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Agosto del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:


En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.


Anexo 14. Indicadores.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

mes	CONTRATO	PERIODO REPORTADO		HORAS SEMANAL	CANT. TRABAJADORES	SEMANAS LABORADAS	HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL					
1	DIFRA-130	26-ene-23	31-ene-23	48	12	1		576
2	DIFRA-130	1-feb-23	28-feb-23	48	12	4		2304
3	DIFRA-130	1-mar-23	31-mar-23	48	12	4		2304
4	DIFRA-130	1-abr-23	30-abr-23	48	12	4		2304
5	DIFRA-130	1-may-23	31-may-23	48	12	4		2304
6	DIFRA-130	1-jun-23	30-jun-23	48	12	4		2304
7	DIFRA-130	1-jul-23	31-jul-23	48	12	4		2304
TOTAL								14400




HORAS HOMBRE TRABAJADAS

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

AÑO 2023								
PERIODO REPORTADO	**No. Trabajadores Vinculados**	**HHT**	**No. AT**	**Dias de Incapacidad**	**Tasa de Accidentalidad**	**Indice de Frecuencia**	**Indice de Severidad**	**ILI**
26 ENERO AL 31 DE ENERO	12	576	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE JUNIO AL 3O JUNIO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
RECUENTO 2023	12	14400	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

TASA DE ACCIDENTALIDAD: POR CADA 100 TRABAJADORES, SE ACCIDENTARON 0 EN EL PERIODO EVALUADO

FRECUENCIA: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO POTENCIALMENTE SE PRESENTAN 0 NUMEROS DE ACCIDENTE

SEVERIDAD: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA, POTENCIAMENTE SE PRESENTAN 0 DIAS PERDIDOS Y CARGADOS A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES O CARGADOS.

ILI: EXPRESA EL INDICE DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DIVIDIDO 1000, CON EL FIN DE VERIFICAR EL INDICE DE LESION INCAPACITANTE A CAUSA DE LOS ACCIDENTES PRESENTADOS POR PERIODO.

2023						
PERIODO REPORTADO	**HORAS SEMANALES TRABADAS**	**SEMANAS LABORADAS**	**No. De trabajadores vinvulados**	**No. De dhoras perdidos (ausentismo)**	**No. De horas extras en el periodo**	**HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT)**
26 ENERO AL 31 DE ENERO	48	1	12	0	0	**576**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	48	4	12	0	0	**2304**
1 DEJUNIO AL 3O JUNIO	48	4	12	0	0	**2304**
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO	48	4	12	0	0	**2304**
RECUENTO 2023	48	5	12	0		**14400**

AÑO 2023

PERIODO	No. Ausencia por incapácida común	No. Ausencia por incapacidad enfermedad laboral	No. Trabajadores vinculados	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO
26 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0	0	12	**6**	**0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	0	0	12	**28**	**0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	0	0	12	**30**	**0**
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	0	0	12	**30**	**0**
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO	0	0	12	**31**	**0**
RECUENTO 2023	0	0	12	**187**	**0**

INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

AUSENTISMO: POR CADA DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS, SE PIERDEN 0 DIAS EN EL PERIODO EVALUADO POR AUSENTISMO



Anexo 15. Copasst.

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	ACTA DE REUNION COPASST	FT-SST-031
		VERSION:001
		FECHA : 27-02-2023

CONTRATO N° 130- A- COFAC-DIFRA- 2022

Reunion/Comité	Fecha			hora de inicio	Hora de Finalizacion	Lugar
Reunion de Copasst N 006	21	7	2023	2:00 p. m.	3:00 p. m.	Oficina Virtual

OBJETIVO:	REUNION MENSUAL DEL COPASST- VIGIA SST

ACTIVIDADES DESARROLLADAS / NOTAS DE LA REUNION

AGENDA DEL COMITÉ

1. Socializacion de indicadores de ausentismo
2. actividades de participacion del copasst

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se le socializa indicadores En el presente periodo no se presenta nigun accidente de trabajo y ausentismo laboral.
2. se socializa de participacion del copasst.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	ESTATUS
NA	NA	NA	NA

ESTATUS: A: Abierto / C: Cerrado / P:Proceso / RP: Reprogramado

INTEGRANTE	FIRMA	INTEGRANTE	FIRMA
MAIRA LOZANO			
JENNIFER QUINTERO			
ANDREA CASTILLO			

Anexo 16. Certificado de parafiscales.

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES CTO 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022.

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo, **JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.212.308 de Barrancabermeja, Santander, en mi calidad de representante Legal de **CEINTERS SAS** con **NIT. 900.849.991-3**, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente certificado.

Así mismo, Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por ser estar como sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que, a la fecha de expedición del presente certificado, se tiene vinculado el siguiente personal al contrato de interventoria No. 130-DIFRA-2023:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	PAZ Y SALVO PERIODO
Ing. JOHN FREDY SOTO NUÑEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	OPS	06-2023
Ing. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	RESIDENTE INTERVENTORIA	OBRA LABOR	06-2023
Tec. YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	RESIDENTE SISOMA	OBRA LABOR	06-2023
Ing. JUAN CAMILO CALDERÒN UREÑA	ASESOR ESTRUCTURAL	OPS	06-2023
Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	ASESOR AMBIENTAL Y SANITARIO	OBRA LABOR	06-2023
Ing. BREINER HENANDEZ GOMEZ	ASESOR ELECTRICO	OPS	06-2023
Ing. DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ HIGUERA	ASESOR EN VÍAS Y TRANSPORTE	OPS	06-2023

Doc. JAIME ENRIQUE LINARES GONZALEZ	ASESOR JURIDICO	OPS	06-2023
MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ	ASESOR CONTADOR	OPS	06-2023

En constancia de lo anterior firmo este documento a los treinta (30) días del mes de julio de 2023.

Cordialmente,



Ing. JENNIFER C QUINTERO ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CEINTERS SAS

Anexo 17. Agua Potable.

INFORME DE ENSAYOS (Microbiológico)-54201-1

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa: AGUAS EL SOL
Dirección: KRA 5 NO 17-31 **Teléfono:** 3132742843
Sede: No aplica **Encargado:** MARISOL BECERRRA

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Recolectado por: MARISOL BECERRA
Código de Muestra: 54201-1
Descripción: AGUA ENVASADA **Tipo de empaque:** Bolsa sellada impresa **Clase de muestra:** AGUA ENVASADA
Fecha y hora de recolección: 2023 07-14, 09:20

Fecha y hora de ingreso: 2023-07-14 16:24
Temperatura de ingreso: 5 °C
Cantidad: 300 mL
Estado del tiempo: Seco
Lugar/Punto de muestreo: PRODUCCION

Observaciones: TIEMPO 0

RESULTADOS DE ENSAYOS

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma de Referencia	Valor de Referencia	Resultado
Recuento de Mesófilos (UFC/100 mL)	SM 9515 D Ed 23	NTC 3525	≤100	0
Recuento de Coliformes totales (UFC/100 mL)	SM 9222 B Ed 23	Res. 12186/91	=0	0
Recuento de E. coli (UFC/100 mL)	SM 9222 B Ed 23	Res. 12186/91	=0	0
Recuento de Pseudomonas aeruginosa (UFC/200 mL)	SM 9213 E Ed 23	Res. 12186/91	=0	0

Fecha de ensayo:2023-07-17

OBSERVACIONES


*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Nota aclaratoria: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados

Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S.

Autorización del Informe de Ensayos [Fecha de impresión: 2023-07-17]



Jenny López Alzate
Coordinador Lab. Microbiología

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS 54201-1

Anexo 18. Paz y Salvo.

Puerto Boyacá, Boyacá, 14 de julio de 2023.

INGENIERA:
JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
RL CEINTERS SAS

Asunto: Comunicación de Renuncia Voluntaria.

Cordial saludo,

Por medio del presente, Yo, **YENNER FRANCISCO CÁRDENAS COMAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.015.429.618 de Bogotá, pongo en conocimiento mi decisión de causar baja laboral voluntaria de mi cargo como RESIDENTE DE INTERVENTORIA, el cual he venido desempeñando para el contrato de interventoría 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022.

El motivo de mi renuncia es de carácter personal y no tiene que ver con la operación de la empresa. Lo anterior hace imposible continuar desempeñando el cargo y por lo tanto presento mi renuncia informando que mi ultimo día será el 31 de julio del 2023.

Ahora bien, quiero agradecerle por la confianza y la oportunidad de trabajar con usted, además de todo el aprendizaje adquirido durante mi estancia en la empresa.

Por último, pongo a su disposición mi colaboración para proceder a la entrega de mi puesto a quien considere.

Atentamente,

YENNER FRANCISCO CÁRDENAS COMAS
1.015.429.618 de Bogotá D.C.

R/ 15/07/2023
9:30 a.m.

Una actitud positiva no puede solucionar todos tus problemas, pero va a molestar a la gente lo suficiente como para que valga la pena el esfuerzo. (Herm Albright)

PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIO

Por medio del presente documento, Yo, **YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.015.429.618, expedida en Bogotá, D.C., **CERTIFICO** que presté mis servicios profesionales para la empresa **CEINTERS SAS** con NIT: 900.849.991-3, desempeñando el cargo de **RESIDENTE INTERVENTORIA**, desde el día 28 de enero de 2023 hasta el 31 de julio del 2023, y recibí la remuneración a mi prestación de servicio prestado.

Por lo anterior, Declaro estar a **PAZ Y SALVO** por cualquier concepto de pago de salario y prestaciones sociales a la empresa **CEINTERS SAS** con NIT: 900.849.991-3, y declaro que al momento del retiro me encuentro en buenas condiciones de salud, exonerando a la empresa de cualquier reclamación posterior de la terminación laboral.

Para constatar firmo este finiquito a los 31 días del mes de julio del año 2023.

YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
CC No. 1.015.429.618 expedida en Bogotá, D.C.
Empleado.

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	FORMATO DE CORRESPONDENCIA	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página **1** de **1**

Puerto Boyacá 31 de julio de 2023

Señor
YENNER FRANCISCO CARDENAS
La ciudad

Asunto: AUTORIZACIÓN EXAMENES DE RETIRO.

Reciba un cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a un examen médico ocupacional de retiro que se practicara en el centro médico TRIANA SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Ubicada en la Cra 4 No. 15-73 en el Municipio de Puerto Boyacá, con número telefónico 321 452 1604, Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización.

Cordialmente,

Empleador

Recibido,

Empleado

Yo YENNER FRANCISCO CARDENAS, identificado con CC. No.1.015.429.618 expedido en Bogotá D.C, acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnostico; exonero a la empresa CEINTERS SAS con NIT 900.849.991-3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

Empleado

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

FORMATO DE LIQUIDACIÓN LABORAL

CODIGO: FC-2021

VERSIÓN: 001

PAGINA 1 DE 1

NIT: 900.849.991-3

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES

Ciudad y Fecha de Liquidación Puerto Boyacá, julio 31 de 2023

Nombre del Trabajador **YENNER FRANCISCO CARDENAS** **CC. No. 1.015.429.618**

Fecha de ingreso **28 de enero de 2023** **31 de julio de 2023**

	BASICO	$ 2.500.000			
	H.EXTRAS	$ -			
	AUX.TRANSP.	$			
LIQUID.CESANTIAS		$ **2.500.000**	LIQUID. VACACIONES	$	**2.500.000**
LIQUID.PRIMA SERV.		$ -	SALARIO BASICO	$	**2.500.000**

PRESTACIONES

Cesantias	185	28/01/2023	31/07/2023	$	1.284.722
Inter. Sobre cesantias	185	28/01/2023	31/07/2023	$	79.225
Prima de servicios	185	28/01/2023	31/07/2023	$	1.284.722
Vacaciones causadas	185	28/01/2023	31/07/2023	$	642.361
			Total prestaciones	$	**3.291.030**
Salario				$	-
Deducciones (FP y EPS)				$	-
			Total salario		-
			TOTAL NETO A PAGAR	$	**3.291.030**

Declaro haber recibido de **CEINTERS SAS**, el valor de cesantias, intereses de cesantias, prima de servicios, vacaciones y demas prestaciones sociales a que tenga derecho de acuerdo a la ley, por mi retiro de dicha Empresa, con el recibo del presente valor declaro a **CEINTER SAS** a PAZ Y SALVO con migo por todo concepto.

No obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes, que con el pago de la suma de dinero a que hace referncia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que se termina hoy, pues ha sido su comun animo conciliar definitivamente, como en efecto se concilia todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato.

Recibi conforme, Yenner Cardenas Comes

C. C. No. 1015429618 de BOGOTA

Anexo 19. Notificación de riesgo.

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	**NOTIFICACION DE PELGROS, RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS**	CODIGO: FT-SST-018
		VERSION:001
		FECHA: 26/01/2022

FECHA: 26 de Julio de 2023 **CENTRO DE TRABAJO:** Alejandro Velasquez

NOMBRE: Ernesto David Mera Trazo **CARGO:** Auxiliar de Inventarios.

DEFINICION: Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes ocualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc.

NOTIFICACION: Se notifica al trabajador de los riesgos a los cuales va a estar expuesto, las acciones preventivas a tener en cuenta, los elementos de protección personal que debe usar de manera permanente durante la jornada laboral.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MARQUE CON UNA X SEGÚN SU CARGO LOS PELIGROS A LOS QUE ESTARA EXPUESTO:

FISICOS:		QUIMICOS:		BIOLOGICOSS		MECANICOS	
-VIBRACIONES	☐	-CONTACTO CON QUIMICOS	☐	-HONGOS	☒	-ATRAPADOS POR:	☐
-RUIDO	☒	-PARTICULAS	☒	-BACTERIAS	☒	- GOLPEADO POR:	☐
-ILUMINACION	☒	-GASES, POLVOS		-VIRUS	☒	- CAIDA	☒
-RADIA. IONIZANTES	☒	O VAPORES	☐			-APLASTAMIENTO:	☐
PSICOSOCIALES		**BIOMECANICO**		**ELECTRICOS**		**LOCATIVOS**	
-CONTENIDO DE LA TAREA	☐	-POSTURAS INADECUADAS	☒	-CONEXIONES	☐	-SUPERFICIES IRREGULARES	☐
-RELACIONES HUMANAS	☒	-POSTURAS DE PIE	☐	DEFECTUOSAS	☐	-FALTA DE ORDEN Y ASEO	☐
-CANSANCIO	☒	-MAL LEVANTAMIENTO DE		- BAJ/ALTA TENSION	☐	-MAL ALMACENAMIENTO	☐
-SOBRECARGA DE TRABAJO	☒	CARGAS	☐	-EXTENSIONES EN MAL		-ESPACION ESTRECHOS	☐
		-PRESION MANUAL	☐	ESTADO.	☐		
				-CABLOEADO	☐		
RIESGO PUBLICO		**SEGURIDAD VIAL**		**NATURAL**		**OTROS**	
-ORDEN PUBLICO	☐	-ACCINDETE DE TRANSITO	☐	-SISMO	☐	¿CUALES?	
-ROBO	☒	-EXCESO DE CONFIANZA	☐	-INUNDACIONES	☐		
-MANIFESTACIONES	☒	-DESACATO ALA		- DERRUMBE	☐		
-ATENTADO TERRORISTA	☐	SEÑALIZACION	☐	-AVALANCHA	☐		
		- EXCESO DE VELOCIDAD	☐				
		-CAMBIOS EN EL ESTADO DE LA VIA Y TERRENO	☐				

RESPOSNABILIDAD SST	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
-Utilizar de manera adecuada los EPP necesarios para su cargo. -Cumplir las normas y procedimientos de salud ocupacional establecidos por la empresa -Informar a su jefe inmediato, Residente SST las condiciones inseguras en los lugares detrabajo que puedan generar incidentes. -Notificar a su superior, Residente SST cualquier incidente laboral que se presente. -Si se va ausentar de su sitio de labor notificar a su jefe inmediato el motivo y documentar encaso de ser necesario. -Participar en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación decontroles inherentes a su cargo y puesto de trabajo -Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información veraz sobre el estado de la misma. -Seguimiento estricto de las normas de seguridad a fin de garantizar un trabajo seguro.	-Casco	☒
	-Respirador	☐
	-Protección auditiva	☐
	-Guantes	☐
	-Capuchón	☐
	-Botas de seguridad	☒
	-Camisa y Pantalón	☒
	-Epp de alturas	☐

CERTIFICO QUE FUI NOTIFICADO DE LOS RIESGOS INHERENTES AL CARGO PARA LO CUAL FUI CONTRATADO Y ME COMPROMETO A ACATAR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIODS POR LA ORGANIZACIÓN ENCAMINADOS PROTEGER LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O CENTRO DE TRABAJO Y A CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE.

FIRMA DEL TRABAJADOR: _____

NOMBRE DEL CAPACITADOR: Ing. Andrea Castillo

FIRMA: _____

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	**NOTIFICACION DE PELGROS, RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS**	CODIGO: FT-SST-018
		VERSION:001
		FECHA: 26/01/2022

FECHA: 31-07-2023 **CENTRO DE TRABAJO:**

NOMBRE: Ramon Asdrubal Paez. **CARGO:**

DEFINICION: Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes ocualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc.

NOTIFICACION: Se notifica al trabajador de los riesgos a los cuales va a estar expuesto, las acciones preventivas a tener en cuenta, los elementos de protección personal que debe usar de manera permanente durante la jornada laboral.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MARQUE CON UNA X SEGÚN SU CARGO LOS PELIGROS A LOS QUE ESTARA EXPUESTO:

FISICOS:		QUIMICOS:		BIOLOGICOSS		MECANICOS	
-VIBRACIONES	☐	-CONTACTO CON QUIMICOS	☐	-HONGOS	☐	-ATRAPADOS POR:	☐
-RUIDO	☒	-PARTICULAS	☒	-BACTERIAS	☒	- GOLPEADO POR:	☒
-ILUMINACION	☐	-GASES, POLVOS O VAPORES	☒	-VIRUS	☐	- CAIDA	☒
-RADIA. IONIZANTES	☐					-APLASTAMIENTO:	☐
PSICOSOCIALES		**BIOMECANICO**		**ELECTRICOS**		**LOCATIVOS**	
-CONTENIDO DE LA TAREA	☐	-POSTURAS INADECUADAS	☒	-CONEXIONES DEFECTUOSAS	☒	-SUPERFICIES IRREGULARES	☒
-RELACIONES HUMANAS	☒	-POSTURAS DE PIE	☒		☐	-FALTA DE ORDEN Y ASEO	☒
-CANSANCIO	☒	-MAL LEVANTAMIENTO DE CARGAS	☐	- BAJ/ALTA TENSION	☐	-MAL ALMACENAMIENTO	☐
-SOBRECARGA DE TRABAJO	☒	-PRESION MANUAL	☐	-EXTENSIONES EN MAL ESTADO.	☐	-ESPACION ESTRECHOS	☐
				-CABLOEADO	☒		
RIESGO PUBLICO		**SEGURIDAD VIAL**		**NATURAL**		**OTROS**	
-ORDEN PUBLICO	☐	-ACCINDETE DE TRANSITO	☐	-SISMO	☒	¿CUALES?	
-ROBO	☒	-EXCESO DE CONFIANZA	☒	-INUNDACIONES	☐		
-MANIFESTACIONES	☐	-DESACATO ALA SEÑALIZACION	☒	- DERRUMBE	☐		
-ATENTADO TERRORISTA	☐	- EXCESO DE VELOCIDAD	☐	-AVALANCHA	☐		
		-CAMBIOS EN EL ESTADO DE LA VIA Y TERRENO	☐				

RESPOSNABILIDAD SST	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
-Utilizar de manera adecuada los EPP necesarios para su cargo. -Cumplir las normas y procedimientos de salud ocupacional establecidos por la empresa -Informar a su jefe inmediato, Residente SST las condiciones inseguras en los lugares detrabajo que puedan generar incidentes. -Notificar a su superior, Residente SST cualquier incidente laboral que se presente. -Si se va ausentar de su sitio de labor notificar a su jefe inmediato el motivo y documentar encaso de ser necesario. -Participar en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación decontroles inherentes a su cargo y puesto de trabajo -Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información veraz sobre el estado de la misma. -Seguimiento estricto de las normas de seguridad a fin de garantizar un trabajo seguro.	-Casco	☒
	-Respirador	☐
	-Protección auditiva	☐
	-Guantes	☐
	-Capuchón	☒
	-Botas de seguridad	☒
	-Camisa y Pantalón	☒
	-Epp de alturas	☐

CERTIFICO QUE FUI NOTIFICADO DE LOS RIESGOS INHERENTES AL CARGO PARA LO CUAL FUI CONTRATADO Y ME COMPROMETO A ACATAR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIODS POR LA ORGANIZACIÓN ENCAMINADOS PROTEGER LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O CENTRO DE TRABAJO Y A CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE.

FIRMA DEL TRABAJADOR: _____

NOMBRE DEL CAPACITADOR: _____

FIRMA: _____